



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
PROVINCIA DI LIVORNO

**PROGRAMMA DI INTERVENTO
PER L'ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE ED
URBANISTICHE**

**Volume I
Schedatura aree verdi**

Q U A D R O
C O N O S C I T I V O

GIUGNO 2017



parco presso cimitero

Scheda: **1AV**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

ampio parco a pineta nei pressi del cimitero e del pontile Soc. Solvay; separato dalla strada da staccionata in legno

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

direttamente dalla strada attraverso accessi ricavati nella staccionata in filagne

Viabilità interna:

inesistente

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

inesistenti

Note:

tutta la superficie è in terreno naturale

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare nuovi accessi più ampi e con adeguata segnaletica

Viabilità interna:

da realizzare percorsi percorribili ed individuabili

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione

Note:

pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

Osservazioni

Grado di accessibilità:

DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



area a verde Fanfani

Scheda: **2AV**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

area a verde suddivisa in due porzioni, la principale delle quali attrezzata con piccolo parco giochi

Foto:



STATO ATTUALE

- Accesso:** direttamente dalla strada, a raso su tutta l'area
- Viabilità interna:** inesistente
- Percorsi ciclabili e pavimentazione:** inesistenti
- Note:** tutta la superficie è a prato naturale

ADEGUAMENTI DA FARE

- Accesso:** già a raso
- Viabilità interna:** da realizzare percorsi percorribili ed individuabili
- Percorsi ciclabili e pavimentazione:** da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione
- Note:** pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

Osservazioni

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



area verde di Piazza Garibaldi

Scheda: **3AV**

Ubicazione: Vada

Descrizione: piazza centrale della frazione, composta da ampie aree a verde, area giochi e camminamenti; comprende all'interno la chiesa cittadina

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: direttamente dalle strade laterali

Viabilità interna: numerosi vialetti pedonali

Percorsi ciclabili e pavimentazione: niente piste ciclabili; pavimentazione vialini in ghiaietto fine

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: già a raso

Viabilità interna: percorsi già individuati

Percorsi ciclabili e pavimentazione:

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



area presso Torre di avvistamento

Scheda: **4AV**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

area circostante la vecchia torre di avvistamento, nel centro cittadino

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

libero e accessibile ai portatori di handicap

Viabilità interna:

buona

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

la pavimentazione in pietra risulta completa e in buono stato di manutenzione

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

Viabilità interna:

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: ADEGUATA



parco via Leopoldo II di Lorena

Scheda: **5AV**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

nuovo parco ubicato nella zona sud di Vada, nell'ambito di una nuova lottizzazione, comprensivo di parco giochi

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso dalla strada mediante idoneo scivolo dal marciapiede

Viabilità interna:

buona viabilità interna con vialini di larghezza 100/150 cm

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

niente piste ciclabili, pavimentazione vialini in betonelle autobloccanti

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Viabilità interna:

già adeguata

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

già adeguata

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: ADEGUATA



parco di via Lungomare

Scheda: **6AV**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

ampio parco nei pressi dell'incrocio tra via Lungomare e via di Marina

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso dal marciapiede sia da via di Marina che da via Lungomare

Viabilità interna:

presente un unico vialino in terra battuta

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

niente piste ciclabili; sistemazione in terreno vegetale a prato con piccola area di sosta

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare scivolo in corrispondenza dell'accesso da via Lungomare

Viabilità interna:

percorsi già individuati

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

da realizzare pavimentazione adeguata del vialino esistente

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



area verde via XX Giugno

Scheda: **7AV**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

area situata tra via XX Giugno e via Gobetti, piantumata con alcuni pini

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso sia da via XX Giugno che da via Gobetti

Viabilità interna:

inesistente

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

niente piste ciclabili; pavimentazione in terreno vegetale

Note:

tutta la superficie è in terreno naturale

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare scivoli in corrispondenza di entrambi gli accessi

Viabilità interna:

da realizzare percorsi percorribili ed individuabili

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione

Note:

pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

Osservazioni

Grado di accessibilità:

DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



parco viale della Resistenza

Scheda: **8AV**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

piccolo parco nella nuova urbanizzazione a sud di Vada, con area attrezzata con giochi

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso dalla strada mediante idoneo scivolo dal marciapiede

Viabilità interna:

buona viabilità interna con vialini di larghezza 150/200 cm

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

niente piste ciclabili, pavimentazione vialini in betonelle autobloccanti

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Viabilità interna:

percorsi già individuati

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

già adeguata

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: ADEGUATA



Parco Comunale via F.lli Bandiera

Scheda: **9AV**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

ampio parco situato al centro del paese, prevalentemente usato nel periodo estivo

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso dal via F.lli Bandiera

Viabilità interna:

buona viabilità interna esistente

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

niente pista ciclabile; pavimentazione vialini in mattonelle di cemento

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già a raso

Viabilità interna:

percorsi già individuati

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

già adeguata

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità:

ADEGUATA



area verde via della Meloria

Scheda: **10AV**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

area a verde situata tra via della Meloria e via Isola di Montecristo, con area attrezzata con giochi in legno

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso a raso mediante passaggi creati nella staccionata di filagne in legno

Viabilità interna:

inesistente

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

inesistenti

Note:

tutta la superficie è in terreno naturale

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare nuovi accessi più ampi e con adeguata segnaletica

Viabilità interna:

da realizzare percorsi percorribili ed individuabili

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità:

INADEGUATA



parco via Generale Dalla Chiesa

Scheda: **11AV**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

parco situato nell'area compresa tra via Generale Dalla Chiesa e via Div. Garibaldi

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso dal marciapiede

Viabilità interna:

buona viabilità interna con vialini di larghezza 150/200 cm

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

niente piste ciclabili, pavimentazione vialini in betonelle autobloccanti con piano sconnesso

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare scivolo in corrispondenza dell'accesso da via Lungomare

Viabilità interna:

percorsi già individuati

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

da realizzare pavimentazione adeguata del vialino esistente

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



area via F.lli Irma Bandiera

Scheda: **12AV**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

piccola area in stato di abbandono, disposta lateralmente lungo la strada

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dal marciapiede

Viabilità interna: inesistente

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:** inesistenti

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: da realizzare scivolo in corrispondenza dell'accesso da via F.lli Bandiera

Viabilità interna: da realizzare percorsi pedonali percorribili

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:** da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione

Note: pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

Osservazioni le reti di divisione potranno essere schermate con essenze rampicanti

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



parco via delle Saracine

Scheda: **13AV**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

parco giochi situato tra via delle Saracine e via Telesio, su area pianeggiante, attrezzato con vari giochi ed area delimitata per tappeti elastici

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

direttamente dalla strada, a raso su tutta l'area

Viabilità interna:

inesistente

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

inesistenti

Note:

tutta la superficie è in terreno naturale

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da delimitare gli accessi, con adeguata segnaletica

Viabilità interna:

da realizzare percorsi pedonali percorribili

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione

Note:

pavimentazione idonea antishock, in materiale tipo autobloccanti, mattonelle, resine, ecc.

Osservazioni

Grado di accessibilità:

DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



area a verde Via Val d'Aosta

Scheda: 14AV

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

piccolo parco all'interno dell'isola pedonale a verde spontaneo, senza alberature di alto fusto, ma solo con formazioni a cespuglio; una parte è destinata a giochi fissi (tappeti elastici)

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso difficile per la presenza di cordolo stradale

Viabilità interna:

percorsi inesistenti nella zona a verde; in prossimità dei giochi ci sono percorsi delimitati da filagne e recinzione metallica

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

pavimentazione in terra ed atratti con ghiaino

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare accessi dotati di scivoli ed adeguata segnaletica

Viabilità interna:

da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

da realizzare pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: INADEGUATA



area a verde tra l'inizio di via Val d'Aosta e via Pozzuolo Scheda: **15AV**

Ubicazione: La Mazzanta
Descrizione: piccolo parco a pineta e verde spontaneo

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dal marciapiede mediante scivolo da via Val d'Aosta; presenza di staccionata in legno

Viabilità interna: percorsi inesistenti

Percorsi ciclabili e pavimentazione: tutta l'area a prato spontaneo

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: da realizzare accesso dotato di scivolo su via Pozzuolo; da realizzare segnaletica adeguata

Viabilità interna: da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

Percorsi ciclabili e pavimentazione: da realizzare pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



area a verde tra via Val d'Aosta e via Pozzuolo

Scheda: **16AV**

Ubicazione: La Mazzanta
Descrizione: parco a pineta

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dal marciapiede mediante scivolo da via Val d'Aosta

Viabilità interna: percorso pedonale di larghezza 200 cm

Percorsi ciclabili e pavimentazione: pavimentazione con mattonelle in graniglia 50x50 cm

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: da realizzare accesso dotato di scivolo su via Pozzuolo; da realizzare segnaletica adeguata

Viabilità interna: camminamenti già adeguati in larghezza; da migliorare segnaletica

Percorsi ciclabili e pavimentazione: pavimentazione già idonea, da mantenere

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



area a verde tra via Val d'Aosta e via Sardegna

Scheda: 17AV

Ubicazione: La Mazzanta
Descrizione: piccolo parco giochi all'interno di una pineta

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dal marciapiede, senza scivolo a raso verso la strada

Viabilità interna: inesistente

Percorsi ciclabili e pavimentazione: inesistente

Note: tutta l'area in terreno naturale pianeggiante

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: da realizzare accessi dotati di scivoli ed adeguata segnaletica

Viabilità interna: da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

Percorsi ciclabili e pavimentazione: da realizzare pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



parco via Monte Fumaiolo

Scheda: **18AV**

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

parco situato all'interno di una nuova lottizzazione, attrezzato con giochi per bambini

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso da marciapiede con scivolo

Viabilità interna:

vialini di larghezza 120 cm

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

viabilità pavimentata con autobloccanti; pavimentazione in gomma nei pressi dei giochi

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare segnaletica adeguata

Viabilità interna:

vialini già adeguati in larghezza

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

pavimentazione già idonea

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



area a verde via Friuli Venezia Giulia

Scheda: **19AV**

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

piccolo parco a verde spontaneo, con piccola pineta, completamente pianeggiante

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso dal marciapiede, senza scivolo a raso verso la strada

Viabilità interna:

inesistente

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

inesistente

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare accessi dotati di scivoli ed adeguata segnaletica

Viabilità interna:

da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

da realizzare pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde presso Piscina Comunale

Scheda: **20AV**

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

piccolo parco a verde spontaneo, a confine con il fosso, completamente pianeggiante con alcune alberature; sovente occupato da camper

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso direttamente dalla strada, senza scivolo a raso

Viabilità interna:

inesistente

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

inesistente

Note:

tutta l'area in terreno naturale pianeggiante, con tratti di riporto di gabbriccio

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare accessi dotati di scivoli ed adeguata segnaletica e recinzione onde evitare l'occupazione con camper

Viabilità interna:

da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

da realizzare pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

Note:

Osservazioni

La recensione potrà essere realizzata anche mediante ceppi di arredo urbano

Grado di accessibilità:

INADEGUATA



area a verde S. Teresa

Scheda: 21AV

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: ampio parco nei pressi della Chiesa di S. Teresa; ci sono alcuni giochi e tavoli con panchine

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso aperto a raso da via Mazzini, dalla Aurelia accesso mediante scalinata

Viabilità interna: inesistente

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:** inesistenti

Note: tutta la superficie è in terreno naturale

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: da adeguare accesso dalla via Aurelia mediante la realizzazione di una rampa; da migliorare altri accessi con adeguata segnaletica

Viabilità interna: da realizzare percorsi percorribili pavimentati ed individuabili

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:** da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione, tipo autobloccanti, resine o altro di simile

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



area a verde via Agazzi

Scheda: **22AV**

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

piccolo parco attrezzato inserito tra via Agazzi e via del Cotone; presenti piantumazioni di olivi, oltre a panchine e giochi per bambini

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso mediante delle piccole scale dalle due vie che delimitano il parco

Viabilità interna:

nessuna viabilità interna: tutto il parco è adibito a verde

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

inesistenti

Note:

tutta la superficie è in terreno naturale

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare accessi adeguati con rampe e con adeguata segnaletica

Viabilità interna:

da realizzare almeno un breve percorso interno pavimentato

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

percorsi ciclabili non necessari

Note:

pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

Osservazioni

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



area a verde via Pescine

Scheda: **23AV**

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

parco pubblico con presenza di giochi per bambini, attrezzature ed arredo urbano come panchine e cestini

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dal marciapiede con presenza di scalino

Viabilità interna: nessuna viabilità interna

Percorsi ciclabili e pavimentazione: inesistenti

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: da realizzare accessi con rampe e con adeguata segnaletica

Viabilità interna: da realizzare almeno un breve percorso interno pavimentato

Percorsi ciclabili e pavimentazione: percorsi ciclabili non necessari

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde zona Botro Secco

Scheda: 24AV

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

parco realizzato nell'ambito della lottizzazione del Botro Secco, di recente costruzione, in prossimità dell'edificio scolastico ITI; è completo di attrezzature, arredo urbano e pubblica illuminazione

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso ben individuato ed adeguato

Viabilità interna:

viabilità interna con vialetto pavimentato

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

nessun percorso ciclabile, ma vialetto pavimentato in autobloccanti

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Viabilità interna:

già adeguata

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

percorsi ciclabili non necessari

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: ADEGUATA



area a verde via A. Moro

Scheda: **25AV**

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

area a verde attrezzata, con presenza di pubblica illuminazione

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da via Borsellino non adeguato

Viabilità interna: inesistente

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:** inesistenti

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: da realizzare scivolo a raso su via Borsellino, con adeguata segnaletica

Viabilità interna: da realizzare almeno un breve percorso interno pavimentato

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:** percorsi ciclabili non necessari

Note: pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

Osservazioni

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde via P. Gori

Scheda: **26AV**

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

parco piuttosto esteso che si affaccia su via P.Gori, via della Cava, via A. Grandi; presenza di alcuni elementi di arredo urbano e di pubblica illuminazione

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accessi direttamente a raso dalle strade laterali; su una porzione nessun accesso

Viabilità interna:

presente una breve viabilità interna nel tratto tra via della Cava e via p. Gori

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

nessun percorso ciclabile; viabilità interna pavimentata con mattonelle di ghiaino lavato

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare accesso adeguato con percorso pavimentato nella porzione priva di ingresso

Viabilità interna:

da implementare la viabilità interna pavimentata, oltre a quella già esistente

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

percorsi ciclabili non necessari

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Piazza Risorgimento

Scheda: **27AV**

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

piazza pubblica con fontana e monumento, con presenza di aiuole a verde piantumate, organizzata su due livelli collegati da rampe e scale ed in comunicazione diretta con il fabbricato adiacente dove sono

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

vari accessi dai quattro lati, sia mediante scale che attraverso scivoli; tutto intorno è presente un marciapiede di larghezza circa 1,50 metri, pavimentato, e dotato di scivoli adeguati in prossimità del fabbricato pubblico

Viabilità interna:

presenza di percorsi che formano disegni geometrici a delimitazione delle aiuole; presenza sia di rampe che di scalini in quanto la piazza si sviluppa su due livelli diversi

Percorsi ciclabili e pavimentazione:

percorsi della piazza pavimentati in pietra chiara; muretti a delimitazione delle aiuole e scale in cotto

Note:

nella parte della piazza in adiacenza al fabbricato pubblico ci sono 6 posti auto, dei quali due segnalati per portatori di handicap

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

accessi adeguati, anche se le condizioni di manutenzione delle pavimentazioni sono pessime

Viabilità interna:

viabilità interna adeguata come dimensioni; da mantenere pavimentazione e pubblica illuminazione

Percorsi ciclabili e pavimentazione:

tipologia di pavimentazione adeguata, anche se le pessime condizioni di manutenzione rendono alcuni tratti difficilmente percorribili e pericolosi

Note:

necessaria una manutenzione straordinaria di tutta la piazza

Osservazioni

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde presso Chiesa S. Croce tra via Buccari e via Q Scheda: 28AV

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: l'area attualmente si presenta come uno spazio aperto completamente sterrato, senza alcuna sistemazione organizzata, eccettuato il campino di basket realizzato dalla parrocchia

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: direttamente dalla strada, a raso su tutta l'area

Viabilità interna: inesistente

Percorsi ciclabili e pavimentazione: nessun percorso ciclabile, area completamente sterrata

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: da realizzare la sistemazione completa dell'area, completa di accessi adeguati e parcheggi

Viabilità interna: viabilità da realizzare completamente, con idonea segnaletica e di larghezza adeguata

Percorsi ciclabili e pavimentazione: da realizzare completamente le pavimentazioni e anche la sistemazione a verde con piantumazioni

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: INADEGUATA



area a verde via Mameli

Scheda: **29AV**

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: area a verde compresa tra via Manin e via dei Mille, con presenza di alberature (pini marittimi); presenza di servitù di passo per accessi a fondi privati

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: direttamente dalla strada, a raso su tutta l'area; da via Mameli accessi per i passi carrabili presenti

Viabilità interna: inesistente, a parte i vialini di accesso ai fondi privati

Percorsi ciclabili e pavimentazione: nessun percorso ciclabile, area completamente sterrata

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: da realizzare cordonato di separazione tra piano stradale e area a verde, individuando accessi adeguati con scivoli; da realizzare separazione tra vialini di accesso con servitù di passo per i privati e area a verde vera e propria

Viabilità interna: da realizzare vialini interni esclusivamente pedonali; opportuna la realizzazione di parcheggi lungo strada

Percorsi ciclabili e pavimentazione: percorso ciclabile non necessario; da inserire arredo urbano ed attrezzature quali giochi ed altro; per i vialini prevedere pavimentazione in betonelle o terra battuta

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



area a verde via Curie, lato mare

Scheda: **30AV**

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

piccolo parco giochi attrezzato, inserito nella lottizzazione Le Mimose, di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso da via Curie mediante marciapiede con scivolo e camminamento di larghezza circa 2 metri;
accesso anche da via delle Pescine

Viabilità interna:

presenza di camminamenti interni di larghezza circa 2 metri

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

pavimentazione camminamenti in betonelle autobloccanti grigie

Note:

aiuole laterali a verde che necessitano di manutenzione

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Viabilità interna:

già adeguata

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

già adeguata

Note:

aiuole a verde che necessitano di manutenzione

Osservazioni

Grado di accessibilità: ADEGUATA



area a verde via Curie, lato monte

Scheda: **31AV**

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: ampia zona a verde con parco giochi, situata al centro della lottizzazione le Mimose, di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da via Curie mediante marciapiede con scivolo e camminamento di larghezza circa 2 metri

Viabilità interna: presenza di camminamenti interni di larghezza circa 2 metri

Percorsi ciclabili e pavimentazione: pavimentazione camminamenti in betonelle autobloccanti grigie

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: già adeguato

Viabilità interna: già adeguata

Percorsi ciclabili e pavimentazione: già adeguata

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



area a verde tra via Oriani e via Schiapparelli

Scheda: 32AV

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: piccola area a verde delimitata con staccionata di filagne, corredata di giochi per bambini e alcune panchine

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso direttamente dalla strada, a raso, mediante apertura nella staccionata; su un lato è presente apertura più larga chiusa con catena

Viabilità interna: inesistente

Percorsi ciclabili e pavimentazione: nessun percorso ciclabile; tutta l'area è in terreno naturale

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: da migliorare gli accessi con segnaletica e camminamento pavimentato

Viabilità interna: viabilità da realizzare completamente, con idonea segnaletica e di larghezza adeguata

Percorsi ciclabili e pavimentazione: da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione, tipo autobloccanti, resine o altro di simile; percorso ciclabile non necessario

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde via Lago di Garda

Scheda: **33AV**

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

area a verde delimitata da staccionate in legno, disposte in modo da creare vari accessi; presenti pinetumazioni di pini ed un piccolo parco giochi nella zona più a nord

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

sono presenti tre accessi da via Lago di Garda, da via Lago d'Iseo e da via Lago Maggiore; gli accessi avvengono direttamente dal piano strada

Viabilità interna:

inesistente

Percorsi ciclabili e pavimentazione:

nessun percorso ciclabile; tutta l'area in terreno naturale incolto in pessime condizioni

Note:

l'area è priva di pubblica illuminazione

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare camminamento con scivolo a raso ed opportuna segnaletica in corrispondenza dei vari accessi

Viabilità interna:

viabilità da realizzare completamente, con idonea segnaletica e di larghezza adeguata, per consentire di raggiungere il parco giochi

Percorsi ciclabili e pavimentazione:

da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione, tipo autobloccanti, resine o altro di simile; auspicabile la realizzazione di percorso ciclabile

Note:

da realizzare impianto di pubblica illuminazione

Osservazioni

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



area a verde P.zza 4 Repubbliche Marinare

Scheda: 34AV

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

area a verde situata tra la piazza e la passeggiata lungomare; disegnata con camminamenti in ghiaia ed aiuole delimitate da siepi di pitosferi; presenza di alcune panchine poste sulla passeggiata; muretto

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

dal lungomare Colombo o dal parcheggio

Viabilità interna:

presente di larghezza adeguata

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

nessun percorso ciclabile; camminamenti in ghiaia

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Viabilità interna:

già adeguata

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

da cambiare il sistema di pavimentazione, per rendere i vialetti più facilmente percorribili

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



area a verde via N. Sauro

Scheda: **35AV**

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

area a verde con presenza di fontana centrale e giochi per bambini

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

direttamente dalla strada, a raso su tutta l'area

Viabilità interna:

presente

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

nessun percorso ciclabile; camminamenti in terreno naturale

Note:

giochi per bambini in pessimo stato

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare camminamento con scivolo a raso ed opportuna segnaletica in corrispondenza dei vari accessi

Viabilità interna:

da migliorare la larghezza e la pavimentazione dei camminamenti

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione, tipo autobloccanti, resine o altro di simile, percorsi ciclabili non necessari

Note:

da rinnovare attrezzature e giochi

Osservazioni

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



parco "Pallaio" via B. Mantellassi

Scheda: 36AV

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: parco situato in prossimità del supermercato Coop, con piccolo bar; dotato di pallaio per il gioco delle bocce, è frequentato soprattutto da anziani

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: direttamente a raso da via Berti Mantellassi

Viabilità interna: presente

Percorsi ciclabili e pavimentazione: nessun percorso ciclabile

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: già adeguato

Viabilità interna: già adeguata

Percorsi ciclabili e pavimentazione:

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



Pineta Marradi

Scheda: **37AV**

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

esteso parco a pineta, che vede al suo interno servizi e strutture quali parcheggio, esercizi commerciali, cinema all'aperto; dotato anche di percorso carrabile con accesso da via della Pineta

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso da via della Pineta lato nord direttamente dalla strada; accesso dall'Aurelia fronte stazione mediante scalinata

Viabilità interna:

esiste un percorso pedonale in betonelle di cemento che attraversa il parco in tutta la sua lunghezza

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

pavimentazione in betonelle autobloccanti sul percorso, il resto in terra battuta

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da adeguare accesso lato sud; da realizzare segnaletica adeguata; da adeguare completamente gli accessi al mare ed alla passeggiata

Viabilità interna:

da incrementare la viabilità esistente per meglio collegare tutti i servizi e gli esercizi commerciali presenti

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

pavimentazione già idonea, da mantenere

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



area a verde in via degli Olmi

Scheda: **38AV**

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

piccolo parco che si affaccia anche su via Lungomonte

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso non adeguato da via degli Olmi

Viabilità interna:

percorsi inesistenti

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

tutta l'area a prato spontaneo e terra battuta

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare accessi dotati di scivoli ed adeguata segnaletica

Viabilità interna:

da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

da realizzare pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: INADEGUATA



area a verde in prossimità dell'Ufficio Postale

Scheda: **39AV**

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

parco pubblico dotato di piazzola per gioco basket e vari giochi per bambini; illuminato.

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso da marciapiede con scivolo

Viabilità interna:

vialini in betonelle di cemento

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

pavimentazione in betonelle autobloccanti sul percorso, il resto in terra battuta e prato spontaneo

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

accesso adeguato; da realizzare segnaletica

Viabilità interna:

già adeguata

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



area a verde in via dei Platani

Scheda: **40AV**

Ubicazione: Loc. Caletta
Descrizione: parco pubblico

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso non adeguato dal marciapiede di via dei Platani

Viabilità interna: percorsi inesistenti

Percorsi ciclabili e pavimentazione: tutta l'area a prato spontaneo e terra battuta

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: da realizzare accessi dotati di scivoli ed adeguata segnaletica

Viabilità interna: da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

Percorsi ciclabili e pavimentazione: da realizzare pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



area a verde via Falcone

Scheda: **41AV**

Ubicazione:

Castelnuovo M.dia

Descrizione:

parco ad uso pubblico situato sotto la scuola Pertini, in prossimità del parcheggio di via Falcone; viene utilizzato nel periodo invernale dalle scolaresche

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

dal parcheggio di via Falcone parte un percorso in betonelle di larghezza e pendenza adeguate

Viabilità interna:

non ci sono percorsi interni: l'area è inerbita completamente

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

tutta l'area a prato spontaneo

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Viabilità interna:

da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

da pavimentare almeno una porzione con materiali idonei tipo autobloccanti, resine, pavimentazione antitruma

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



parco urbano zona ex lavatoi

Scheda: **42AV**

Ubicazione:

Castelnuovo M.dia

Descrizione:

piccolo parco sulla strada che da Castelnuovo porta verso Gabbro; delimitato da filagne in legno e con presenza di arredo urbano quali panchine e tavoli in legno

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso dalla strada non adeguato per la presenza di cordonato e per la presenza delle filagne

Viabilità interna:

inesistente

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

terra battuta

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare accessi dotati di scivoli ed adeguata segnaletica

Viabilità interna:

da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

**Percorsi ciclabili e
pavimentazione:**

da pavimentare almeno una porzione con materiali idonei tipo autobloccanti, resine, pavimentazione antitruma

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Parco della Liberazione

Scheda: **43AV**

Ubicazione: Loc. Chiasso, Gabbro

Descrizione: parco all'interno del centro storico della frazione, con presenza di giochi per bambini ed arredo urbano

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso carrabile da via Ricasoli; presenza di scalini sul lato nord e sud dell'area per l'accesso all'area giochi

Viabilità interna: percorso a coronamento dell'area verde pavimentato in betonelle; non ci sono percorsi interni: l'area è inerbita completamente

Percorsi ciclabili e pavimentazione: percorso pavimentato in betonelle intorno all'area giochi

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: da realizzare accessi dotati di scivoli ed adeguata segnaletica per l'ingresso nell'area giochi

Viabilità interna: da realizzare camminamenti pavimentati per l'accesso alle panchine ed ai giochi

Percorsi ciclabili e pavimentazione: da pavimentare almeno una porzione con materiali idonei tipo autobloccanti, resine, pavimentazione antitruma

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



parco urbano

Scheda: **44AV**

Ubicazione: Piazza della Chiesa, Gabbro

Descrizione: area di recente realizzazione ad uso feste paesane; oggetto di un progetto di completamento per il collegamento con via delle Capanne

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso carrabile da via delle Capanne; accesso pedonale dalla piazza della Chiesa tramite scalinata e tramite rampa con pendenza elevata

Viabilità interna: area completamente pavimentata, parte in cotto ed in parte in betonelle

Percorsi ciclabili e pavimentazione:

Note:

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: accesso adeguato ai disabili solo in corrispondenza dell'ingresso carrabile; impossibile adeguare l'accesso dalla piazza

Viabilità interna: già adeguata

Percorsi ciclabili e pavimentazione: già adeguata

Note:

Osservazioni

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**