




**COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO**  
(Provincia di Livorno)



**PROGRAMMA DI INTERVENTO  
PER L'ABBATTIMENTO  
DELLE BARRIERE  
ARCHITETTONICHE ED  
URBANISTICHE**

Volume III

Schedatura parcheggi/aree a verde/edifici



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio Via Telesio, angolo via Saracine

Scheda: 1P

**Ubicazione:** Vada

**Descrizione** nuovo parcheggio di recente realizzazione

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** modalità di accesso adeguata, direttamente da via Telesio

**Posti auto:** totale posti auto n°24

**Posti auto disabili:** n°2 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** accesso pedonale con rampa dal marciapiede; pavimentazione marciapiede in betonelle autobloccanti; pavimentazione stalli auto in betonelle autobloccanti

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** n° adeguato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazioni già adeguate

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Gobetti

Scheda: 2P

**Ubicazione:** Vada

**Descrizione** ampio parcheggio asfaltato

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada

**Posti auto:** totale posti auto n°24

**Posti auto disabili:** n°1 posto segnalato con cartello per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessun accesso pedonale; pavimentazione in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** n° adeguato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale

**Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via F.lli Bandiera

Scheda: 3P

**Ubicazione:** Vada

**Descrizione** ampio parcheggio ricavato dal piazzale antistante via F.lli Bandiera

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:** posti auto non individuati da segnaletica orizzontale

**Posti auto disabili:** n°2 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** marciapiedi bordo parcheggio stretti e con scalini; pavimentazione parte in asfalto e parte in cemento

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** n° adeguato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** rifacimento del marciapiede di larghezza adeguata, con scivoli e pavimentazione uniforme

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Telesio

Scheda: 4P

**Ubicazione:** Vada

**Descrizione** ampio parcheggio presso l'inizio di via Telesio, in prossimità dell'Aurelia

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:** totale posti auto n°34, con stalli segnalati

**Posti auto disabili:** n°2 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessun accesso pedonale; pavimentazione in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale

**Posti auto:** n° sufficiente, da rifare segnaletica orizzontale

**Posti auto disabili:** n° adeguato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio area giochi via Telesio

Scheda: 5P

**Ubicazione:** Vada

**Descrizione** parcheggio su via Telesio, a servizio area giochi tra via Telesio e via Saracine

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:** totale posti auto n° 13, con stalli individuati da segnaletica orizzontale

**Posti auto disabili:** nessun posto segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessun accesso pedonale; pavimentazione in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Del Porto

Scheda: 6P

**Ubicazione:** Vada

**Descrizione** ampio parcheggio in terra battuta, usato prevalentemente nel periodo estivo

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada, attraverso rampa

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessuna accesso pedonale o percorso, pavimentazione in terra battuta

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da adeguare la pendenza della rampa di accesso dalla via Del Porto

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** da realizzare idoneo percorso pedonale adeguato per disabili; da realizzare pavimentazione idonea per tutto il parcheggio (asfaltatura)

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio presso cimitero, via Pietrabianca

Scheda: 7P

**Ubicazione:** Vada

**Descrizione** ampio parcheggio di recente realizzazione a servizio del cimitero di Vada

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:** totale posti auto n°62, con stalli segnalati

**Posti auto disabili:** n°3 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessuna accesso pedonale; pavimentazione stalli auto in autobloccanti, pavimentazione viabilità interna in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** n° adeguato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazioni già adeguate

**Grado di accessibilità:** **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



**COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno**  
**MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA**

parcheggio su lungomare, presso area pescatori

Scheda: 8P

**Ubicazione:** Vada

**Descrizione:** ampio parcheggio presso le casette dei pescatori, in prossimità della spiaggia

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessuna accesso pedonale o percorso, pavimentazione in terra battuta

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** ~~da realizzare idoneo percorso pedonale adeguato per disabili; da realizzare pavimentazione idonea per tutto il parcheggio (asfaltatura).~~

da realizzare idoneo percorso pedonale adeguato per disabili (preferibilmente in legno); da realizzare pavimentazione idonea per tutto il parcheggio (pietra, asfalto trasparente, cemento lavato, etc)

**Note:**

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via dei Cavalleggeri

Scheda: 9P

**Ubicazione:** Vada

**Descrizione** ampio parcheggio in prossimità della spiaggia

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via dei Cavalleggeri attraverso piccolo ponte di larghezza circa 4 mt

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessuna accesso pedonale o percorso, pavimentazione in terra battuta

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da adeguare pendenza delle rampe del ponte di accesso

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** da realizzare idoneo percorso pedonale adeguato per disabili; da realizzare pavimentazione idonea per tutto il parcheggio (asfaltatura)

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio piazza Garibaldi

Scheda: 10P

**Ubicazione:** Vada

**Descrizione** parcheggio in linea lungo i fronti nord e sud della piazza

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:** n° 32 posti auto non delimitati

**Posti auto disabili:** n°1 posto segnalato per portatori di handicap lato nord

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione stalli in ghiaietto fine

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato, ma pavimentazione non idonea

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica lato sud

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** da realizzare idonea pavimentazione degli stalli per le auto

**Grado di accessibilità:** DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

archeggio via di Marina angolo via Arcipelago Toscar

Scheda: 11P

**Ubicazione:** Vada

**Descrizione** ampio parcheggio presso il lungomare

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:** totale posti auto n°60, con stalli segnalati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessuna accesso pedonale; pavimentazione stalli auto in autobloccanti, pavimentazione viabilità interna in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazioni già adeguate

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio scuola elementare via XX Giugno

Scheda: 12P

**Ubicazione:** Vada

**Descrizione** parcheggio in linea presso la scuola elementare

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada, a raso, e dal marciapiede

**Posti auto:** totale posti auto n°12

**Posti auto disabili:** n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare scivolo per accesso dal marciapiede

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** n° adeguato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazioni già adeguate

**Grado di accessibilità:** DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

archeggio retro chiesa San Leopoldo, piazza Garibal

**Scheda:** 13P

**Ubicazione:** Vada

**Descrizione** piccolo parcheggio sul lato mare della piazza, sul retro della chiesa

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dalla strada, a raso

**Posti auto:** totale posti auto n° 17

**Posti auto disabili:** n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione stalli auto in autobloccanti, pavimentazione viabilità interna in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** n° adeguato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazioni già adeguate

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

heggio viale della Resistenza, angolo Leopoldo di Lo

**Scheda:** 14P

**Ubicazione:** Vada

**Descrizione** piccolo parcheggio di recente realizzazione, all'interno di una nuova lottizzazione

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:** totale posti auto n°25

**Posti auto disabili:** n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione stalli con autobloccanti inerbiti

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** n° adeguato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazioni già adeguate

**Grado di accessibilità:** ADEGUATA



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via XX Giugno

Scheda: 15P

**Ubicazione:** Vada

**Descrizione** piccolo parcheggio in linea lungo via XX Giugno

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile in quanto non segnalati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione in asfalto da sistemare

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio viale della Resistenza

Scheda: 16P

**Ubicazione:** Vada

**Descrizione** piccolo parcheggio con area a verde, in prossimità di via della Torre

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:** totale posti auto n°24, con stalli segnalati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione stalli auto in betonelle inerbite, pavimentazione viabilità interna in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazioni già adeguate

**Grado di accessibilità:** DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio presso l'Ordigno, via Galimberti

Scheda: 17P

**Ubicazione:** Vada

**Descrizione** piccolo parcheggio a servizio della struttura polifunzionale l'Ordigno

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:** totale posti auto n°12, con stalli segnalati

**Posti auto disabili:** n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** strada di accesso in asfalto, stalli pavimentati con autobloccanti inerbiti

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** n° adeguato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazioni già adeguate

**Grado di accessibilità:** ADEGUATA



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Pozzuolo, presso Luna Park

**Scheda:** 18P

**Ubicazione:** La Mazzanta

**Descrizione** ampio parcheggio ubicato nei pressi dell'area adibita a Luna Park nel periodo estivo

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** direttamente da via Pozzuolo

**Posti auto:** posti auto non individuati da segnaletica orizzontale

**Posti auto disabili:** non individuati

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessuna viabilità pedonale, pavimentazione in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale ed adeguata segnaletica

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parcheggio già adeguata, da realizzare idoneo percorso pedonale adeguato per disabili

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno**  
**MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA**

parcheggio laterale presso Piscina Comunale

**Scheda:** 19P

**Ubicazione:** La Mazzanta

**Descrizione:** ampio parcheggio ubicato lateralmente alla Piscina Comunale, oltre il fosso, e collegato tramite due ponticelli in legno

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:** direttamente dalla strada

**Posti auto:** n° 20 posti moto, n° 52 posti auto totali, con stalli segnalati

**Posti auto disabili:** n°2 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione stalli in autobloccanti, pavimentazione strada in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** n° adeguato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** già adeguata

**Note:** messa a dimora di alberature nella spina centrale tra i due fronti di stalli

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio presso Piscina Comunale, sul fronte

**Scheda:** 20P

**Ubicazione:** La Mazzanta

**Descrizione** ampio parcheggio ubicato all'ingresso della Piscina Comunale

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** direttamente dalla strada

**Posti auto:** posti auto non individuati da segnaletica orizzontale

**Posti auto disabili:** n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessuna viabilità pedonale, pavimentazione in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** n° adeguato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parcheggio già adeguata, da realizzare idoneo percorso pedonale adeguato per disabili

**Grado di accessibilità:** **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Monte Fumaiolo

Scheda: 21P

**Ubicazione:** La Mazzanta

**Descrizione** ampio parcheggio ubicato all'interno della nuova lottizzazione di via Monte Fumaiolo

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** direttamente dalla strada

**Posti auto:** n° 89 posti auto totali, con stalli segnalati

**Posti auto disabili:** n°2 posti per portatori di handicap, senza segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessuna viabilità pedonale, stalli in autobloccanti, pavimentazione strada in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** da realizzare segnaletica di riconoscimento per gli stalli per disabili

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** già adeguata

**Grado di accessibilità:** DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio Piazza Toscanini

Scheda: 22P

**Ubicazione:** La Mazzanta

**Descrizione** ampio parcheggio

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** direttamente dalla strada

**Posti auto:** posti auto non individuati da segnaletica orizzontale

**Posti auto disabili:** non individuati

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessuna viabilità pedonale, pavimentazione in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** già adeguata

**Grado di accessibilità:** IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio presso COOP

Scheda: 23P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** parcheggio ad uso del supermercato negli orari di apertura, aperto a tutti fuori da tali orari

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via B. Mantellassi e da via Aurelia, direttamente dal piano strada a raso

**Posti auto:** totale posti auto n°185, con stalli segnalati orditi a lisca di pesce

**Posti auto disabili:** n°4 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** marciapiedi perimetrali al parcheggio, di larghezza adeguata; pavimentazione del parcheggio in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** numero da incrementare

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Donizzetti

Scheda: 24P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** parcheggio pubblico con accesso interdetto ai veicoli alti (camper e camion)

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via Donizzetti e da via B. Mantellassi, direttamente dal piano strada

**Posti auto:** totale posti auto n°162

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** marciapiedi perimetrali al parcheggio, ma mancano scivoli a raso in prossimità degli incroci

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parcheggio adeguata; da adeguare percorso pedonale mediante realizzazione di scivoli

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio Terminal Bus, via Musselburgh

Scheda: 25P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** parcheggio perimetrale alla piazza dove arrivano e partono gli autobus

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via Musselburgh e da via Aurelia, direttamente dal piano strada

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** marciapiedi perimetrali al parcheggio, di larghezza adeguata 130 cm; pavimentazione del parcheggio in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** già adeguata

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio Piazza Monte alla Rena

**Scheda:** 26P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** parcheggio aperto realizzato all'interno della piazza, in occasione di alcune festività utilizzato per installazione temporanea di giostre e banchetti

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dal piano strada, da due vie che delimitano la piazza

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessun percorso pedonale e nessuna pavimentazione

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto e manca pavimentazione

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** parcheggio da pavimentare; da realizzare percorso pedonale pavimentato

**Grado di accessibilità:** **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio perimetrale a piazza Monte alla Rena

**Scheda:** 27P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** parcheggio in linea lungo strada, direttamente sulla carreggiata

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dal piano strada

**Posti auto:** totale posti auto n°15, oltre ad 1 posto per carico-scarico

**Posti auto disabili:** n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** presenza di marciapiede in betonelle di cemento a separazione tra parcheggio e fabbricati

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** n° sufficiente

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** già adeguata

**Grado di accessibilità:** ADEGUATA



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Musselburgh 1

**Scheda:** 28P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** parcheggio pubblico con accesso interdetto ai veicoli alti (camper e camion), delimitato da fascia di verde

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso auto direttamente dal piano strada da via B. Mantellassi e da via Champigny; accesso pedoni da marciapiede perimetrale

**Posti auto:** totale posti auto n°144, con stalli segnalati pavimentati in erba e maglia metallica

**Posti auto disabili:** n°3 posti segnalati per portatori di handicap, ubicati esetrnamente al parcheggio, su via B. Mantellassi

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione stalli auto in erba e maglia metallica, pavimentazione viabilità interna in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente; da migliorare la segnalazione degli stalli

**Posti auto disabili:** n° sufficiente

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** già adeguata

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Musselburgh 2

Scheda: 29P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** parcheggio laterale a quello del supermercato COOP, ad uso del fabbricato prospiciente, ordito perpendicolare al camminamento

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via B. Mantellassi, direttamente dal piano strada

**Posti auto:** totale posti auto n°30

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** presenza di marciapiede sul lato sud; pavimentazione parcheggio in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente; da migliorare la segnalazione degli stalli

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** già adeguata

**Grado di accessibilità:** DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Aurelia

**Scheda:** 30P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** parcheggio in linea lungo strada, direttamente sulla carreggiata, con stalli lato monte realizzati parallelamente alla via Aurelia; nel tratto fronte Stazione Ferroviaria parcheggio anche lato mare

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via Aurelia, direttamente dal piano strada

**Posti auto:** lato monte n°78 posti auto; lato mare n°50 posti auto; non tutti gli stalli sono segnalati

**Posti auto disabili:** lato monte n°2 posti segnalati per portatori di Handicap, lato mare n°1

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** marciapiede lungo strada lato mare, di larghezza adeguata; lato monte mancano tratti di marciapiede, e quelli esistenti hanno larghezza limitata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente; da migliorare la segnalazione degli stalli

**Posti auto disabili:** n° sufficiente

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** da realizzare percorso pedonale adeguato lato mare

**Grado di accessibilità:** DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parceggio Botro Secco

Scheda: 31P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** parcheggio inserito nella lottizzazione del Botro Secco, di recente realizzazione

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso veicoli dal piano strada; acceso pedoni da marciapiede dotato di scivolo

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** già adeguata

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via A. Moro

Scheda: 32P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** parcheggio in prossimità del presidio sanitario, di recente realizzazione

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dal piano strada

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parte in asfalto e parte in betonelle autobloccanti

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** già adeguata

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Buccari

**Scheda:** 33P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** parcheggio pubblico vicino all'intersezione con via Allende; presenza di aiuole centrali e di separazione con via Buccari piantumate

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via Buccari direttamente dal piano strada, non segnalati

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** non ci sono percorsi pedonali interni, ma solo un collegamento pedonale con i marciapiedi di via Allende, pavimentazione parcheggio in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** accessi da ridimensionare e segnalare opportunamente

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parcheggio adeguata; da realizzare percorso pedonale adeguato

**Grado di accessibilità:** **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio presso Circolo Lillatro, via Gigli

Scheda: 34P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** parcheggio in terra battuta

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso non segnalato

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessun percorso pedonale e nessuna pavimentazione

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** accessi da ridimensionare e segnalare opportunamente

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** da pavimentare completamente

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Gigli

Scheda: 35P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** parcheggio presso Palestra Lillatro ed Asilo 'Nghè, di recente realizzazione

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dal piano strada, da via Gigli

**Posti auto:** totale posti auto n°40, con stalli in autobloccanti

**Posti auto disabili:** n°3 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parte in asfalto e parte in betonelle autobloccanti

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** n° sufficiente

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** già adeguata

**Grado di accessibilità:** ADEGUATA



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Berti Mantellassi

Scheda: 36P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** parcheggio di recente realizzazione, con posti per auto e per ciclomotori

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** ingresso da via B. Mantellassi ed uscita su via Rossini, direttamente quota piano strada

**Posti auto:** totale posti auto n°30

**Posti auto disabili:** n°3 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** n° sufficiente

**Percorsi pedonali-pavimentazione:**

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Catalani

Scheda: 37P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** parcheggio dotato di aiuola centrale piantumata

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accessi da via Catalani e da via Musselburgh, direttamente dal piano strada

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:** n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** numero da incrementare

**Percorsi pedonali-pavimentazione:**

**Grado di accessibilità:** DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Veneto

Scheda: 38P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** parcheggio a servizio dell'edificio di culto dei Testimoni di Geova

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via Veneto, direttamente dal piano strada

**Posti auto:** totale posti auto n°17

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** presente marciapiede sul lato verso asilo

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** accesso adeguato ma da segnalare

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:**

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio piazza 4 Repubbliche Marinare

Scheda: 39P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** ampio parcheggio che confina con la terrazza sul mare e con il Circolo dei Canottieri

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dalla piazza, interdetto ai veicoli alti

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parcheggio in terra battuta; percorso pedonale in ghiaia lungo il parapetto a delimitazione della terrazza; presenza di gradini

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** da pavimentare completamente; da realizzare percorso pedonale adeguato con scivoli a raso per superare dislivelli

**Grado di accessibilità:** **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Curie lato monte

Scheda: 40P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** piccolo parcheggio all'interno della nuova lottizzazione, posizionato tra via Curie e via Iotti

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via Curie e da via N.Iotti, direttamente dal piano strada

**Posti auto:** posti auto n°24 con stalli in autobloccanti di plastica inerbiti, n° 6 con stalli in autobloccanti grigi

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** viabilità interna al parcheggio in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** già adeguata

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Curie lato mare

Scheda: 41P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** piccolo parcheggio all'interno della nuova lottizzazione, posizionato su via Curie

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via Curie, direttamente dal piano strada

**Posti auto:** posti auto n°16 con stalli in autobloccanti di plastica inerbiti, in pessimo stato di conservazione

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** viabilità interna al parcheggio in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** già adeguata; da mantenere pavimentazione degli stalli

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Curie lato mare 2

Scheda: 42P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** ampio parcheggio situato su via Curie, con alcuni posti auto distaccati

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via Curie, direttamente dal piano strada

**Posti auto:** posti auto n°33 con stalli in autobloccanti di plastica inerbiti, in pessimo stato di conservazione, e n° 7 con stalli in autobloccanti grigi

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** viabilità interna al parcheggio in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** già adeguata; da mantenere pavimentazione degli stalli

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via G. Rossa

Scheda: 43P

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione** ampio parcheggio ad uso di mezzi pesanti a servizio delle varie attività della zona artigianale

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via G. Rossa

**Posti auto:** numero posti non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** vista la destinazione per mezzi pesanti, non è necessario segnalare gli stalli

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** già adeguata

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via R. Sanzio

Scheda: 44P

**Ubicazione:** Castiglioncello

**Descrizione** parcheggio in asfalto posto lateralmente a via R. Sanzio, e separato dalla strada da tratto di marciapiede

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** dalla strada a raso; dal marciapiede circostante con scalini

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione in asfalto; marciapiedi perimetrali in asfalto di larghezza sufficiente

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare scivoli a raso dal marciapiede perimetrale; da realizzare accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parcheggio adeguata; da adeguare percorso pedonale mediante realizzazione di scivoli

**Grado di accessibilità:** **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Gorizia

**Scheda:** 45P

**Ubicazione:** Castiglioncello

**Descrizione** parcheggio situato in prossimità della Chiesa di Castiglioncello, con stalli indicati a lisca di pesce, con presenza di alberature di alto fusto e piccole aiuole

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** da via Gorizia direttamente dal piano strada, a raso

**Posti auto:** totale posti auto n°30, con stalli segnalati orditi a lisca di pesce

**Posti auto disabili:** n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parcheggio in asfalto; nessun marciapiede o percorso pedonale

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** numero da incrementare

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale; aiuole vetuste da rifare

**Grado di accessibilità:** DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



**COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno**  
**MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA**

parcheggio Stazione FFSS

Scheda: 46P

**Ubicazione:** Castiglioncello

**Descrizione:** ampio parcheggio presso la Stazione Ferroviaria, ricavato in un piazzale chiuso delimitato da un muro sia verso la via Aurelia che verso i binari

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:** entrata dalla via Aurelia lato sud, a raso dierttamente dal piano strada, uscita sulla via Aurelia lato nord

**Posti auto:** totale posti auto n°35, con stalli segnalati orditi in parte a lisca di pesce ed in parte a pettine

**Posti auto disabili:** n°2 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parcheggio in betonelle autobloccanti grigie e rosse; nessun marciapiede o percorso pedonale

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** n° sufficiente

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale

**Note:** il percorso pedonale potrà essere realizzato preferibilmente in betonelle inerbite

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Tamerici, Loc. Caletta

**Scheda:** 47P

**Ubicazione:** Castiglioncello

**Descrizione** parcheggio posto lungo la via Tamerici, separato da questa da aiuola a verde, illuminato

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** da via Tamerici direttamente dal piano strada, a raso

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parcheggio in asfalto; nessun marciapiede o percorso pedonale

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio presso Ufficio Postale

**Scheda:** 48P

**Ubicazione:** Loc. Caletta

**Descrizione** ampio parcheggio situato in prossimità dell'Ufficio Postale, delimitato su tre lati da marciapiede asfaltato, illuminato

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** direttamente dal piano strada, a raso; da marciapiede con scalini

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione in asfalto; marciapiedi perimetrali in asfalto di larghezza sufficiente

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare scivoli a raso dal marciapiede perimetrale; da realizzare accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione parcheggio adeguata; da adeguare percorso pedonale mediante realizzazione di scivoli

**Grado di accessibilità:** **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via Falcone

Scheda: 49P

**Ubicazione:** via Falcone, Castelnuovo M.dia

**Descrizione** parcheggio di recente realizzazione, con stalli in betonelle colorate, con accesso da via Falcone e circolazione interna "a rotatoria"

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** modalità di accesso adeguata, direttamente da via Falcone

**Posti auto:** totale posti auto n°40 e posti motocicli n°12, con stalli segnalati;

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** percorsi e pavimentazione stalli in betonelle; viabilità interna asfaltata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazioni già adeguate

**Grado di accessibilità:** **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via del Sorbetto

**Scheda:** 50P

**Ubicazione:** via del Sorbetto, Castelnuovo M.dia

**Descrizione** parcheggio di recente realizzazione, con stalli pavimentati con autobloccanti; vi è compreso anche il parcheggio degli autobus; viabilità interna a senso unico

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** modalità di accesso adeguata, direttamente da via del Sorbetto

**Posti auto:** totale posti auto n°26 e posti autobus n°3, con stalli segnalati;

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** presenza di marciaiade intorno di larghezza 1,50 metri, adeguato, pavimentato in mattonelle di cemento

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazioni e percorsi pedonali già adeguate

**Grado di accessibilità:** **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio in via Traversa Livornese

**Scheda:** 51P

**Ubicazione:** via Traversa Livornese, Gabbro

**Descrizione** parcheggio situato nei pressi della cabina Enel, realizzato nel 1998, distante circa 300 metri dal centro storico della frazione

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** modalità di accesso adeguata, direttamente da via Traversa Livornese

**Posti auto:** totale posti auto n° 50

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** stalli pavimentati in betonelle; viabilità interna asfaltata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazioni già adeguate

**Grado di accessibilità:** DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via del Diacciarello

Scheda: 52P

**Ubicazione:** via del Diacciarello, Gabbro

**Descrizione** collocato tra via Nenni e via del Diacciarello, è stato realizzato negli anni 1998-'99

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso carrabile a raso da via del Diacciarello; accesso pedonale con scalinata da via Nenni

**Posti auto:** totale posti auto n° 17

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** stalli pavimentati in betonelle; viabilità interna asfaltata; percorso pedonale pavimentato in corrispondenza della scala che arriva in via Nenni

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** almeno uno già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazioni già adeguate

**Grado di accessibilità:** **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



**COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno**  
**MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA**


parccheggio Torrione

Scheda: 53P

**Ubicazione:** Poggio San Rocco, Rosignano Marittimo

**Descrizione:** parccheggio situato nella parte più alta e storica della frazione, suddiviso in due porzioni sopra e sotto strada

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso carrabile a raso da via della Fonte

**Posti auto:** totale posti auto n° 50, con stalli non individuati né segnalati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione in materiale arido e terra battuta

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** è già previsto un progetto per la ristrutturazione del parccheggio, che prevede l'individuazione degli stalli, la pavimentazione, ecc

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** da realizzare pavimentazione adeguata dei percorsi pedonali e degli stalli

**Note:**

messa a dimora di nuove alberature. Nella pavimentazione privilegiare l'uso di betonelle inerbite o altro materiale naturale

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via E. De Filippo, lato monte

**Scheda:** 54P

**Ubicazione:** via De Filippo, Rosignano Marittimo

**Descrizione** parcheggio molto ampio, situato nella parte alta della frazione, completamente asfaltato ma con stalli non individuati; in parte utilizzato come sosta bus e come piazzola per bancarelle

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso a raso carrabile da via De Filippo, con una entrata ed una uscita

**Posti auto:** difficile individuare un numero, in quanto gli stalli non sono segnalati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessun percorso pedonale; pavimentazione in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** accesso già adeguato, ma manca percorso pedonale protetto

**Posti auto:** da realizzare segnaletica orizzontale per l'individuazione

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione già adeguata; da realizzare percorso pedonale protetto

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via E. De Filippo lato valle

**Scheda:** 55P

**Ubicazione:** via De Filippo, Rosignano Marittimo

**Descrizione** parcheggio situato presso l'Ufficio Postale, di recente realizzazione, illuminato

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso a raso carrabile da via De Filippo

**Posti auto:** totale posti auto n° 22, con stalli individuati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione stalli in betonelle; pavimentazione di percorrenza asfaltata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente, già individuati

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione già adeguata

**Grado di accessibilità:** DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio via della Fonte

Scheda: 56P

**Ubicazione:** via della Fonte, Rosignano M.mo

**Descrizione** parcheggio di recente realizzazione, situato sotto la piazza centrale Carducci della frazione, completamente illuminato

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso carrabile a raso da via della Fonte, con presenza anche di marciapiedi

**Posti auto:** totale posti auto n° 30, con stalli individuati

**Posti auto disabili:** N° 2 posti auto segnalati per disabili

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione stalli in betonelle; pavimentazione di percorrenza asfaltata; pavimentazione marciapiedi in pietra

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente, già individuati

**Posti auto disabili:** n° sufficiente, già individuati

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione già adeguata

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parcheggio Piazza San Nicola

**Scheda:** 57P

**Ubicazione:** P.zza San Nicola, Rosignano M.mo

**Descrizione** parcheggio a disco orario nella piazza principale della frazione, di fronte alla chiesa omonima; mancano completamente percorsi pavimentati protetti; scarsa illuminazione

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso a raso su tutta la piazza e da via Gramsci

**Posti auto:** totale posti auto n° 10, con stalli individuati solo da segnaletica orizzontale; previsto 1 posto per scarico merci

**Posti auto disabili:** N° 1 posto auto segnalato per disabili

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** accesso adeguato, ma mancano percorsi pedonali protetti e va incrementata l'illuminazione

**Posti auto:** n° sufficiente, già individuati

**Posti auto disabili:** n° sufficiente, già individuati

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione già adeguata, ma poco in tono con l'ambiente circostante

**Grado di accessibilità:** **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parco presso cimitero

Scheda: 1AV

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** ampio parco a pineta nei pressi del cimitero e del pontile Soc. Solvay; separato dalla strada da staccionata in legno

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** direttamente dalla strada attraverso accessi ricavati nella staccionata in filagne

**Viabilità interna:** inesistente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** inesistenti

**Note:** tutta la superficie è in terreno naturale

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare nuovi accessi più ampi e con adeguata segnaletica

**Viabilità interna:** da realizzare percorsi percorribili ed individuabili

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione

**Note:** pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

**Grado di accessibilità:** **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde Fanfani

Scheda: 2AV

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** area a verde suddivisa in due porzioni, la principale delle quali attrezzata con piccolo parco giochi

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** direttamente dalla strada, a raso su tutta l'area

**Viabilità interna:** inesistente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** inesistenti

**Note:** tutta la superficie è a prato naturale

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso

**Viabilità interna:** da realizzare percorsi percorribili ed individuabili

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione

**Note:** pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area verde di Piazza Garibaldi

Scheda: 3AV

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** piazza centrale della frazione, composta da ampie aree a verde, area giochi e camminamenti; comprende all'interno la chiesa cittadina

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** direttamente dalle strade laterali

**Viabilità interna:** numerosi vialetti pedonali

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** niente piste ciclabili; pavimentazione vialini in ghiaietto fine

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso

**Viabilità interna:** percorsi già individuati

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da adeguare pavimentazione di almeno una parte dei percorsi interni

**Note:**

**Grado di accessibilità:** DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area presso Torre di avvistamento

Scheda: 4AV

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** area circostante la vecchia torre di avvistamento, nel centro cittadino, in corso di ristrutturazione

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** area transennata per i lavori in corso finalizzati ad un recupero per una migliore fruibilità

**Viabilità interna:**

**Percorsi ciclabili e pavimentazione**

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** in corso di adeguamento

**Viabilità interna:** in corso di adeguamento

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** in corso di adeguamento

**Note:**

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parco via Leopoldo II di Lorena

**Scheda:** 5AV

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** nuovo parco ubicato nella zona sud di Vada, nell'ambito di una nuova lottizzazione, comprensivo di parco giochi

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dalla strada mediante idoneo scivolo dal marciapiede

**Viabilità interna:** buona viabilità interna con vialini di larghezza 100/150 cm

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** niente piste ciclabili, pavimentazione vialini in betonelle autobloccanti

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Viabilità interna:** già adeguata

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità:** ADEGUATA



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parco di via Lungomare

Scheda: 6AV

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** ampio parco nei pressi dell'incrocio tra via Lungomare e via di Marina

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dal marciapiede sia da via di Marina che da via Lungomare

**Viabilità interna:** presente un unico vialino in terra battuta

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** niente piste ciclabili; sistemazione in terreno vegetale a prato con piccola area di sosta

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare scivolo in corrispondenza dell'accesso da via Lungomare

**Viabilità interna:** percorsi già individuati

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare pavimentazione adeguata del vialino esistente

**Note:**

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area verde via XX Giugno

Scheda: 7AV

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** area situata tra via XX Giugno e via Gobetti, piantumata con alcuni pini

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso sia da via XX Giugno che da via Gobetti

**Viabilità interna:** inesistente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** niente piste ciclabili; pavimentazione in terreno vegetale

**Note:** tutta la superficie è in terreno naturale

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare scivoli in corrispondenza di entrambi gli accessi

**Viabilità interna:** da realizzare percorsi percorribili ed individuabili

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione

**Note:** pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

**Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parco viale della Resistenza

Scheda: 8AV

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** piccolo parco nella nuova urbanizzazione a sud di Vada, con area attrezzata con giochi

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dalla strada mediante idoneo scivolo dal marciapiede

**Viabilità interna:** buona viabilità interna con vialini di larghezza 150/200 cm

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** niente piste ciclabili, pavimentazione vialini in betonelle autobloccanti

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Viabilità interna:** percorsi già individuati

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità: ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Parco Comunale via F.lli Bandiera

Scheda: 9AV

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** ampio parco situato al centro del paese, prevalentemente usato nel periodo estivo

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dal via F.lli Bandiera

**Viabilità interna:** buona viabilità interna esistente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** niente pista ciclabile; pavimentazione vialini in mattonelle di cemento

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso

**Viabilità interna:** percorsi già individuati

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità: ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area verde via della Meloria

Scheda: 10AV

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** area a verde situata tra via della Meloria e via Isola di Montecristo, con area attrezzata con giochi in legno

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso a raso mediante passaggi creati nella staccionata di filagne in legno

**Viabilità interna:** inesistente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** inesistenti

**Note:** tutta la superficie è in terreno naturale

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare nuovi accessi più ampi e con adeguata segnaletica

**Viabilità interna:** da realizzare percorsi percorribili ed individuabili

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione

**Note:**

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parco via Generale Dalla Chiesa

Scheda: 11AV

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** parco situato nell'area compresa tra via Generale Dalla Chiesa e via Div. Garibaldi

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dal marciapiede

**Viabilità interna:** buona viabilità interna con vialini di larghezza 150/200 cm

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** niente piste ciclabili, pavimentazione vialini in betonelle autobloccanti con piano sconnesso

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare scivolo in corrispondenza dell'accesso da via Lungomare

**Viabilità interna:** percorsi già individuati

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare pavimentazione adeguata del vialino esistente

**Note:**

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area via F.lli Irma Bandiera

Scheda: 12AV

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** piccola area in stato di abbandono, disposta lateralmente lungo la strada

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dal marciapiede

**Viabilità interna:** inesistente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione:** inesistenti

**Note:**

le reti di divisione potranno essere schermate con essenze rampicanti

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare scivolo in corrispondenza dell'accesso da via F.lli Bandiera

**Viabilità interna:** da realizzare percorsi pedonali percorribili

**Percorsi ciclabili e pavimentazione:** da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione

**Note:** pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

**Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parco via delle Saracine

Scheda: 13AV

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** parco giochi situato tra via delle Saracine e via Telesio, su area pianeggiante, attrezzato con vari giochi ed area delimitata per tappeti elastici

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** direttamente dalla strada, a raso su tutta l'area

**Viabilità interna:** inesistente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** inesistenti

**Note:** tutta la superficie è in terreno naturale

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da delimitare gli accessi, con adeguata segnaletica

**Viabilità interna:** da realizzare percorsi pedonali percorribili

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione

**Note:** pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, mattonelle, resine, ecc.

**Grado di accessibilità:** **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde Via Val d'Aosta

Scheda: 14AV

**Ubicazione** La Mazzanta

**Descrizione** piccolo parco all'interno dell'isola pedonale a verde spontaneo, senza alberature di alto fusto, ma solo con formazioni a cespuglio; una parte è destinata a giochi fissi (tappeti elastici)

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso difficile per la presenza di cordolo stradale

**Viabilità interna:** percorsi inesistenti nella zona a verde; in prossimità dei giochi ci sono percorsi delimitati da filagne e recinzione metallica

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** pavimentazione in terra ed atratti con ghiaio

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare accessi dotati di scivoli ed adeguata segnaletica

**Viabilità interna:** da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

**Note:**

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde tra l'inizio di via Val d'Aosta e via Pozzuolo

**Scheda:** 15AV

**Ubicazione** La Mazzanta

**Descrizione** piccolo parco a pineta e verde spontaneo

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dal marciapiede mediante scivolo da via Val d'Aosta; presenza di staccionata in legno

**Viabilità interna:** percorsi inesistenti

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** tutta l'area a prato spontaneo

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare accesso dotato di scivolo su via Pozzuolo; da realizzare segnaletica adeguata

**Viabilità interna:** da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

**Note:**

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde tra via Val d'Aosta e via Pozzuolo

Scheda: 16AV

**Ubicazione** La Mazzanta

**Descrizione** parco a pineta

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dal marciapiede mediante scivolo da via Val d'Aosta

**Viabilità interna:** percorso pedonale di larghezza 200 cm

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** pavimentazione con mattonelle in graniglia 50x50 cm

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare accesso dotato di scivolo su via Pozzuolo; da realizzare segnaletica adeguata

**Viabilità interna:** camminamenti già adeguati in larghezza; da migliorare segnaletica

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** pavimentazione già idonea, da mantenere

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde tra via Val d'Aosta e via Sardegna

Scheda: 17AV

**Ubicazione** La Mazzanta

**Descrizione** piccolo parco giochi all'interno di una pineta

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dal marciapiede, senza scivolo a raso verso la strada

**Viabilità interna:** inesistente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** inesistente

**Note:** tutta l'area in terreno naturale pianeggiante

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare accessi dotati di scivoli ed adeguata segnaletica

**Viabilità interna:** da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

**Note:**

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parco via Monte Fumaiolo

Scheda: 18AV

**Ubicazione** La Mazzanta

**Descrizione** parco situato all'interno di una nuova lottizzazione, attrezzato con giochi per bambini

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da marciapiede con scivolo

**Viabilità interna:** vialini di larghezza 120 cm

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** viabilità pavimentata con autobloccanti; pavimentazione in gomma nei pressi dei giochi

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare segnaletica adeguata

**Viabilità interna:** vialini già adeguati in larghezza

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** pavimentazione già idonea

**Note:**

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde via Friuli Venezia Giulia

Scheda: 19AV

**Ubicazione** La Mazzanta

**Descrizione** piccolo parco a verde spontaneo, con piccola pineta, completamente pianeggiante

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dal marciapiede, senza scivolo a raso verso la strada

**Viabilità interna:** inesistente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** inesistente

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare accessi dotati di scivoli ed adeguata segnaletica

**Viabilità interna:** da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

**Note:**

**Grado di accessibilità: INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde presso Piscina Comunale

Scheda: 20AV

**Ubicazione** La Mazzanta

**Descrizione** piccolo parco a verde spontaneo, a confine con il fosso, completamente pianeggiante con alcune alberature; sovente occupato da camper

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada, senza scivolo a raso

**Viabilità interna:** inesistente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione:** inesistente

**Note:** tutta l'area in terreno naturale pianeggiante, con tratti di riporto di gabbriccio

La recensione potrà essere realizzata anche mediante ceppi di arredo urbano

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare accessi dotati di scivoli ed adeguata segnaletica e recinzione onde evitare l'occupazione con camper

**Viabilità interna:** da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

**Percorsi ciclabili e pavimentazione:** da realizzare pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

**Note:**

**Grado di accessibilità: INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde S. Teresa

Scheda: 21AV

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** ampio parco nei pressi della Chiesa di S. Teresa; ci sono alcuni giochi e tavoli con panchine

#### Foto:



#### STATO ATTUALE

**Accesso:** accesso aperto a raso da via Mazzini, dalla Aurelia accesso mediante scalinata

**Viabilità interna:** inesistente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** inesistenti

**Note:** tutta la superficie è in terreno naturale

#### ADEGUAMENTI DA FARE

**Accesso:** da adeguare accesso dalla via Aurelia mediante la realizzazione di una rampa; da migliorare altri accessi con adeguata segnaletica

**Viabilità interna:** da realizzare percorsi percorribili pavimentati ed individuabili

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione, tipo autobloccanti, resine o altro di simile

**Note:**

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde via Agazzi

Scheda: 22AV

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** piccolo parco attrezzato inserito tra via Agazzi e via del Cotone; presenti piantumazioni di olivi, oltre a panchine e giochi per bambini

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso mediante delle piccole scale dalle due vie che delimitano il parco

**Viabilità interna:** nessuna viabilità interna: tutto il parco è adibito a verde

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** inesistenti

**Note:** tutta la superficie è in terreno naturale

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare accessi adeguati con rampe e con adeguata segnaletica

**Viabilità interna:** da realizzare almeno un breve percorso interno pavimentato

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** percorsi ciclabili non necessari

**Note:** pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

**Grado di accessibilità:** IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde via Pescine

Scheda: 23AV

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** parco pubblico con presenza di giochi per bambini, attrezzature ed arredo urbano come panchine e cestini

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dal marciapiede con presenza di scalino

**Viabilità interna:** nessuna viabilità interna

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** inesistenti

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare accessi con rampe e con adeguata segnaletica

**Viabilità interna:** da realizzare almeno un breve percorso interno pavimentato

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** percorsi ciclabili non necessari

**Note:**

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde zona Botro Secco

**Scheda:** 24AV

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** parco realizzato nell'ambito della lottizzazione del Botro Secco, di recente costruzione, in prossimità dell'edificio scolastico ITI; è completo di attrezzature, arredo urbano e pubblica illuminazione

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso ben individuato ed adeguato

**Viabilità interna:** viabilità interna con vialetto pavimentato

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** nessun percorso ciclabile, ma vialetto pavimentato in autobloccanti

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Viabilità interna:** già adeguata

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** percorsi ciclabili non necessari

**Note:**

**Grado di accessibilità: ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde via A. Moro

Scheda: 25AV

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** area a verde attrezzata, con presenza di pubblica illuminazione

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via Borsellino non adeguato

**Viabilità interna:** inesistente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** inesistenti

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare scivolo a raso su via Borsellino, con adeguata segnaletica

**Viabilità interna:** da realizzare almeno un breve percorso interno pavimentato

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** percorsi ciclabili non necessari

**Note:** pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde via P. Gori

Scheda: 26AV

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** parco piuttosto esteso che si affaccia su via P.Gori, via della Cava, via A. Grandi; presenza di alcuni elementi di arredo urbano e di pubblica illuminazione

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accessi direttamente a raso dalle strade laterali; su una porzione nessun accesso

**Viabilità interna:** presente una breve viabilità interna nel tratto tra via della Cava e via p. Gori

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** nessun percorso ciclabile; viabilità interna pavimentata con mattonelle di ghiaio lavato

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare accesso adeguato con percorso pavimentato nella porzione priva di ingresso

**Viabilità interna:** da implementare la viabilità interna pavimentata, oltre a quella già esistente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** percorsi ciclabili non necessari

**Note:**

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Piazza Risorgimento

Scheda: 27AV

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** piazza pubblica con fontana e monumento, con presenza di aiuole a verde piantumate, organizzata su due livelli collegati da rampe e scale ed in comunicazione diretta con il fabbricato adiacente dove sono presenti la scuola media ed uffici pubblici

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** vari accessi dai quattro lati, sia mediante scale che attraverso scivoli; tutto intorno è presente un marciapiede di larghezza circa 1,50 metri, pavimentato, e dotato di scivoli adeguati in prossimità del fabbricato pubblico

**Viabilità interna:** presenza di percorsi che formano disegni geometrici a delimitazione delle aiuole; presenza sia di rampe che di scalini in quanto la piazza si sviluppa su due livelli diversi

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** percorsi della piazza pavimentati in pietra chiara; muretti a delimitazione delle aiuole e scale in cotto

**Note:** nella parte della piazza in adiacenza al fabbricato pubblico ci sono 6 posti auto, dei quali due segnalati per portatori di handicap

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** accessi adeguati, anche se le condizioni di manutenzione delle pavimentazioni sono pessime

**Viabilità interna:** viabilità interna adeguata come dimensioni; da mantenere pavimentazione e pubblica illuminazione

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** tipologia di pavimentazione adeguata, anche se le pessime condizioni di manutenzione rendono alcuni tratti difficilmente percorribili e pericolosi

**Note:** necessaria una manutenzione straordinaria di tutta la piazza

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde presso Chiesa S. Croce tra via Buccari e via Quarnaro,

**Scheda:** 28AV

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** l'area attualmente si presenta come uno spazio aperto completamente sterrato, senza alcuna sistemazione organizzata, eccettuato il campino di basket realizzato dalla parrocchia

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** direttamente dalla strada, a raso su tutta l'area

**Viabilità interna:** inesistente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** nessun percorso ciclabile, area completamente sterrata

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare la sistemazione completa dell'area, completa di accessi adeguati e parcheggi

**Viabilità interna:** viabilità da realizzare completamente, con idonea segnaletica e di larghezza adeguata

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare completamente le pavimentazioni e anche la sistemazione a verde con piantumazioni

**Note:**

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde via Mameli

Scheda: 29AV

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** area a verde compresa tra via Manin e via dei Mille, con presenza di alberature (pini marittimi); presenza di servitù di passo per accessi a fondi privati

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** direttamente dalla strada, a raso su tutta l'area; da via Mameli accessi per i passi carrabili presenti

**Viabilità interna:** inesistente, a parte i vialini di accesso ai fondi privati

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** nessun percorso ciclabire, area completamente sterrata

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare cordonato di separazione tra piano stradale e area a verde, individuando accessi adeguati con scivoli; da realizzare separazione tra vialini di accesso con servitù di passo per i privati e area a verde vera e propria

**Viabilità interna:** da realizzare vialini interni esclusivamente pedonali; opportuna la realizzazione di parcheggi lungo strada

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** percorso ciclabile non necessario; da inserire arredo urbano ed attrezzature quali giochi ed altro; per i vialini prevedere pavimentazione in betonelle o terra battuta

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde via Curie, lato mare

Scheda: 30AV

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** piccolo parco giochi attrezzato, inserito nella lottizzazione Le Mimose, di recente realizzazione

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via Curie mediante marciapiede con scivolo e camminamento di larghezza circa 2 metri; accesso anche da via delle Piscine

**Viabilità interna:** presenza di camminamenti interni di larghezza circa 2 metri

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** pavimentazione camminamenti in betonelle autobloccanti grigie

**Note:** aiuole laterali a verde che necessitano di manutenzione

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Viabilità interna:** già adeguata

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** già adeguata

**Note:** aiuole a verde che necessitano di manutenzione

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde via Curie, lato monte

**Scheda:** 31AV

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** ampia zona a verde con parco giochi, situata al centro della lottizzazione le Mimose, di recente realizzazione

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via Curie mediante marciapiede con scivolo e camminamento di larghezza circa 2 metri

**Viabilità interna:** presenza di camminamenti interni di larghezza circa 2 metri

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** pavimentazione camminamenti in betonelle autobloccanti grigie

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Viabilità interna:** già adeguata

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità:** ADEGUATA



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde tra via Oriani e via Schiapparelli

**Scheda:** 32AV

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** piccola area a verde delimitata con staccionata di filagne, corredata di giochi per bambini e alcune panchine

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada, a raso, mediante apertura nella staccionata; su un lato è presente apertura più larga chiusa con catena

**Viabilità interna:** inesistente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** nessun percorso ciclabile; tutta l'area è in terreno naturale

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da migliorare gli accessi con segnaletica e camminamento pavimentato

**Viabilità interna:** viabilità da realizzare completamente, con idonea segnaletica e di larghezza adeguata

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione, tipo autobloccanti, resine o altro di simile; percorso ciclabile non necessario

**Note:**

**Grado di accessibilità:** DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde via Lago di Garda

Scheda: 33AV

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** area a verde delimitata da staccionate in legno, disposte in modo da creare vari accessi; presenti pinaturnazioni di pini ed un piccolo parco giochi nella zona più a nord

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** sono presenti tre accessi da via Lago di Garda, da via Lago d'Iseo e da via Lago Maggiore; gli accessi avvengono direttamente dal piano strada

**Viabilità interna:** inesistente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** nessun percorso ciclabile; tutta l'area in terreno naturale incolto in pessime condizioni

**Note:** l'area è priva di pubblica illuminazione

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare camminamento con scivolo a raso ed opportuna segnaletica in corrispondenza dei vari accessi

**Viabilità interna:** viabilità da realizzare completamente, con idonea segnaletica e di larghezza adeguata, per consentire di raggiungere il parco giochi

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione, tipo autobloccanti, resine o altro di simile; auspicabile la realizzazione di percorso ciclabile

**Note:** da realizzare impianto di pubblica illuminazione

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde P.zza 4 Repubbliche Marinare

Scheda: 34AV

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** area a verde situata tra la piazza e la passeggiata lungomare; disegnata con camminamenti in ghiaia ed aiuole delimitate da siepi di pitosferi; presenza di alcune panchine poste sulla passeggiata; muretto a delimitare il parco verso il vicino parcheggio

**Foto:**



#### STATO ATTUALE

**Accesso:** dal lungomare Colombo o dal parcheggio

**Viabilità interna:** presente di larghezza adeguata

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** nessun percorso ciclabile; camminamenti in ghiaia

**Note:**

#### ADEGUAMENTI DA FARE

**Accesso:** già adeguato

**Viabilità interna:** già adeguata

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da cambiare il sistema di pavimentazione, per rendere i vialetti più facilmente percorribili

**Note:**

**Grado di accessibilità:** DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde via N. Sauro

Scheda: 35AV

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** area a verde con presenza di fontana centrale e giochi per bambini

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** direttamente dalla strada, a raso su tutta l'area

**Viabilità interna:** presente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** nessun percorso ciclabile; camminamenti in terreno naturale

**Note:** giochi per bambini in pessimo stato

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare camminamento con scivolo a raso ed opportuna segnaletica in corrispondenza dei vari accessi

**Viabilità interna:** da migliorare la larghezza e la pavimentazione dei camminamenti

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare camminamenti interni con adeguata pavimentazione, tipo autobloccanti, resine o altro di simile, percorsi ciclabili non necessari

**Note:** da rinnovare attrezzature e giochi

**Grado di accessibilità:** **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parco "Pallaio" via B. Mantellassi

Scheda: 36AV

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** parco situato in prossimità del supermercato Coop, con piccolo bar; dotato di pallaio per il gioco delle bocce, è frequentato soprattutto da anziani

**Foto:**



#### STATO ATTUALE

**Accesso:** direttamente a raso da via Berti Mantellassi

**Viabilità interna:** presente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** nessun percorso ciclabile

**Note:**

#### ADEGUAMENTI DA FARE

**Accesso:** già adeguato

**Viabilità interna:** già adeguata

**Percorsi ciclabili e pavimentazione**

**Note:**

**Grado di accessibilità:** ADEGUATA



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Pineta Marradi

Scheda: 37AV

**Ubicazione** Castiglioncello

**Descrizione** esteso parco a pineta, che vede al suo interno servizi e strutture quali parcheggio, esercizi commerciali, cinema all'aperto; dotato anche di percorso carrabile con accesso da via della Pineta

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via della Pineta lato nord direttamente dalla strada; accesso dall'Aurelia fronte stazione mediante scalinata

**Viabilità interna:** esiste un percorso pedonale in betonelle di cemento che attraversa il parco in tutta la sua lunghezza

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** pavimentazione in betonelle autobloccanti sul percorso, il resto in terra battuta

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da adeguare accesso lato sud; da realizzare segnaletica adeguata; da adeguare completamente gli accessi al mare ed alla passeggiata

**Viabilità interna:** da incrementare la viabilità esistente per meglio collegare tutti i servizi e gli esercizi commerciali presenti

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** pavimentazione già idonea, da mantenere

**Note:**

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde in via degli Olmi

Scheda: 38AV

**Ubicazione** Loc. Caletta

**Descrizione** piccolo parco che si affaccia anche su via Lungomonte

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso non adeguato da via degli Olmi

**Viabilità interna:** percorsi inesistenti

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** tutta l'area a prato spontaneo e terra battuta

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare accessi dotati di scivoli ed adeguata segnaletica

**Viabilità interna:** da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

**Note:**

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde in prossimità dell'Ufficio Postale

**Scheda:** 39AV

**Ubicazione** Loc. Caletta

**Descrizione** parco pubblico dotato di piazzola per gioco basket e vari giochi per bambini; illuminato.

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da marciapiede con scivolo

**Viabilità interna:** vialini in betonelle di cemento

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** pavimentazione in betonelle autobloccanti sul percorso, il resto in terra battuta e prato spontaneo

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** accesso adeguato; da realizzare segnaletica

**Viabilità interna:** già adeguata

**Percorsi ciclabili e pavimentazione**

**Note:**

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde in via dei Platani

Scheda: 40AV

**Ubicazione** Loc. Caletta

**Descrizione** parco pubblico

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso non adeguato dal marciapiede di via dei Platani

**Viabilità interna:** percorsi inesistenti

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** tutta l'area a prato spontaneo e terra battuta

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare accessi dotati di scivoli ed adeguata segnaletica

**Viabilità interna:** da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da realizzare pavimentazione idonea in materiale tipo autobloccanti, resine, asfalto, ecc.

**Note:**

**Grado di accessibilità: INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

area a verde via Falcone

Scheda: 41AV

**Ubicazione** Castelnuovo M.dia

**Descrizione** parco ad uso pubblico situato sotto la scuola Pertini, in prossimità del parcheggio di via Falcone; viene utilizzato nel periodo invernale dalle scolaresche

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** dal parcheggio di via Falcone parte un percorso in betonelle di larghezza e pendenza adeguate

**Viabilità interna:** non ci sono percorsi interni: l'area è inerbita completamente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** tutta l'area a prato spontaneo

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Viabilità interna:** da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da pavimentare almeno una porzione con materiali idonei tipo autobloccanti, resine, pavimentazione antitruma

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parco urbano zona ex lavatoi

**Scheda:** 42AV

**Ubicazione** Castelnuovo M.dia

**Descrizione** piccolo parco sulla strada che da Castelnuovo porta verso Gabbro; delimitato da filagne in legno e con presenza di arredo urbano quali panchine e tavoli in legno

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dalla strada non adeguato per la presenza di cordonato e per la presenza delle filagne

**Viabilità interna:** inesistente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** terra battuta

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare accessi dotati di scivoli ed adeguata segnaletica

**Viabilità interna:** da realizzare camminamenti ben individuabili e dotati di segnaletica

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da pavimentare almeno una porzione con materiali idonei tipo autobloccanti, resine, pavimentazione antitruma

**Note:**

**Grado di accessibilità: INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Parco della Liberazione

Scheda: 43AV

**Ubicazione** Loc. Chiasso, Gabbro

**Descrizione** parco all'interno del centro storico della frazione, con presenza di giochi per bambini ed arredo urbano

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso carrabile da via Ricasoli; presenza di scalini sul lato nord e sud dell'area per l'accesso all'area giochi

**Viabilità interna:** percorso a coronamento dell'area verde pavimentato in betonelle; non ci sono percorsi interni: l'area è inerbita completamente

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** percorso pavimentato in betonelle intorno all'area giochi

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare accessi dotati di scivoli ed adeguata segnaletica per l'ingresso nell'area giochi

**Viabilità interna:** da realizzare camminamenti pavimentati per l'accesso alle panchine ed ai giochi

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** da pavimentare almeno una porzione con materiali idonei tipo autobloccanti, resine, pavimentazione antitruma

**Note:**

**Grado di accessibilità: INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

parco urbano

Scheda: 44AV

**Ubicazione** Piazza della Chiesa, Gabbro

**Descrizione** area di recente realizzazione ad uso feste paesane; oggetto di un progetto di completamento per il collegamento con via delle Capanne

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso carrabile da via delle Capanne; accesso pedonale dalla piazza della Chiesa tramite scalinata e tramite rampa con pendenza elevata

**Viabilità interna:** area completamente pavimentata, parte in cotto ed in parte in betonelle

**Percorsi ciclabili e pavimentazione**

**Note:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** accesso adeguato ai disabili solo in corrispondenza dell'ingresso carrabile; impossibile adeguare l'accesso dalla piazza

**Viabilità interna:** già adeguata

**Percorsi ciclabili e pavimentazione** già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Scuola Elementare, via della Torre

Scheda: 1ED

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** ampio edificio su due piani

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso all'immobile mediante scivoli a norma da via Magellano, con scalini da via della Torre

**Accesso ai piani superiori** struttura dotata di ascensore a norma

**Servizi igienici:** servizi adeguati anche per portatore di handicap

**Corridoi:** corridoi di larghezza adeguata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Accesso ai piani superiori:** già adeguato

**Servizi igienici:** già adeguati

**Corridoi:** già adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Teatro polifunzionale L'Ordigno, via Aurelia nord

Scheda: 2ED

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** fabbricato recentemente ristrutturato destinato a teatro e sala polifunzionale

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dalla via Aurelia, attraverso uno spazio aperto,

**Accesso ai piani superiori** al piano superiore accesso solo ad una piccola galleria

**Servizi igienici:** servizi adeguati anche per portatore di handicap

**Corridoi:** corridoi di larghezza adeguata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato con scivoli

**Accesso ai piani superiori:** non necessario l'adeguamento dell'accesso alla galleria

**Servizi igienici:** già adeguati

**Corridoi:** già adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Chiesa di San Leopoldo, Piazza Garibaldi

Scheda: 3ED

**Ubicazione** Vada

**Descrizione**

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso all'interno mediante scalinata dalla Piazza Garibaldi e mediante rampa laterale

**Accesso ai piani superiori** assente

**Servizi igienici:** assenti

**Corridoi:** assenti, a parte le navate interne di larghezza adeguata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** accesso per portatori di handicap dall'ingresso laterale con rampa

**Accesso ai piani superiori:** assente

**Servizi igienici:** assenti

**Corridoi:** assenti

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Centro della Nautica, via Aurelia sud

**Scheda:** 4ED

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** centro polifunzionale situato alla periferia sud di Vada, situato in una ampia struttura a doppio volume

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da un parcheggio sulla via Aurelia, senza dislivelli

**Accesso ai piani superiori** assente

**Servizi igienici:** servizi adeguati anche per portatore di handicap

**Corridoi:** assenti

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Accesso ai piani superiori:** assente

**Servizi igienici:** già adeguati

**Corridoi:** assenti

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Cimitero

Scheda: 5ED

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** cimitero della frazione, costituito da corte aperta, con vialetti in ghiaia, loggiati e cappelle

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** si accede dalla strada attraversando una piccola area a verde, mediante due ingressi: uno a raso ed uno con tre scalini da superare

**Accesso ai piani superiori** assente

**Servizi igienici:** assenti

**Corridoi:** vialetti in ghiaia, dotati di scivoli per superare dislivelli

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da adeguare mediante realizzazione di rampa sull'ingresso principale

**Accesso ai piani superiori:** assente

**Servizi igienici:** assenti

**Corridoi:** da adeguare mediante pavimentazione rigida continua dei vialetti

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Asilo Nido "Bruno Ciari", via XX Giugno

Scheda: 6ED

**Ubicazione** Vada

**Descrizione** ampio edificio ad un piano, posto nel centro del paese

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** si accede mediante rampa all'ingresso

**Accesso ai piani superiori** assente

**Servizi igienici:** servizi adeguati anche per portatore di handicap

**Corridoi:** corridoi di larghezza adeguata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato con scivoli

**Accesso ai piani superiori:** assente

**Servizi igienici:** già adeguati

**Corridoi:** già adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Piscina comunale

Scheda: 7ED

**Ubicazione** La Mazzanta

**Descrizione** edificio costruito negli anni '80, con terrazza ll'interno

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso a piano terra tramite rampa di pendenza a norma

**Accesso ai piani superiori** mediante servoscala

**Servizi igienici:** servizi adeguati, con accesso dagli spogliatoi

**Corridoi:** di larghezza adeguata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare nuova pavimentazione della rampa di accesso in quanto bagnata risulta scivolosa

**Accesso ai piani superiori:** adeguato

**Servizi igienici:** adeguati

**Corridoi:** adeguati

**Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Chiesa S. Croce, via Buccari-via Quarnaro

**Scheda:** 8ED

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** edificio di culto con pianta di forma "a diamante" di recente costruzione (anni '80), con adiacente fabbricato adibito a canonica e abitazione del parroco. Area circostante la chiesa in stabilizzato un po' approssimato

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** l'accesso avviene sia attraverso scalini, sia mediante rampe con scivoli pavimentate. Intorno alla chiesa è stato realizzato recentemente un nuovo marciapiede. L'area circostante è interrata, così come il parcheggio adiacente.

**Accesso ai piani superiori** non ci sono piani superiori

**Servizi igienici:** non necessari per il tipo di destinazione

**Corridoi:** assenti

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato per la presenza delle rampe l'accesso diretto all'interno; da adeguare l'area circostante mediante pavimentazione del parcheggio, realizzazione di un percorso pedonale e sistemazione dell'area a verde

**Accesso ai piani superiori:** non necessario adeguamento

**Servizi igienici:** non necessario adeguamento

**Corridoi:** non necessario adeguamento

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Chiesa S. Teresa, via Mazzini

**Scheda:** 9ED

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** edificio di culto libero su 4 lati, con scalinata di accesso sul fronte principale e rampa con scivolo laterale; parcheggio in piazzale asfaltato adiacente

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dalla scalinata principale e dalla rampa laterale; dal sagrato accesso all'interno dal portone principale di larghezza adeguata

**Accesso ai piani superiori** non ci sono piani superiori

**Servizi igienici:** non necessari per il tipo di destinazione

**Corridoi:** assenti

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Accesso ai piani superiori:** non necessario adeguamento

**Servizi igienici:** non necessario adeguamento

**Corridoi:** non necessario adeguamento

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Scuole Europa, via del Popolo

**Scheda:** 10ED

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** edificio ad un piano realizzato nel 1968, oggetto recentemente di lavori di adeguamento. L'area circostante è in parte inghiaiaata e piantumata, ed in parte pavimentata con betonelle rosse.

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via Monte alla Rena e da via del Popolo attraverso percorsi esterni pavimentati; non ci sono dislivelli per entrare nell'immobile; portone di ingresso in alluminio e vetro di larghezza adeguata

**Accesso ai piani superiori** non ci sono piani superiori

**Servizi igienici:** servizi adeguati anche per portatore di handicap

**Corridoi:** corridoi di larghezza adeguata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Accesso ai piani superiori:** assente

**Servizi igienici:** già adeguati

**Corridoi:** già adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Tempio Testimoni di Geova, via Veneto

**Scheda:** 11ED

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** edificio di culto ad un piano, di recente costruzione. L'area circostante è in parte pavimentata a creare un percorso pedonale ed in parte sistemata a verde

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via V. Veneto attraverso percorso pavimentato di larghezza adeguata; non ci sono scalini sull'ingresso

**Accesso ai piani superiori** non ci sono piani superiori

**Servizi igienici:** non necessari per il tipo di destinazione

**Corridoi:** assenti

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Accesso ai piani superiori:** assente

**Servizi igienici:** già adeguati

**Corridoi:** già adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Palestra Lillatro, via Gigli

**Scheda:** 12ED

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** edificio di recente costruzione realizzato in pannelli prefabbricati. Complesso suddiviso in due corpi di fabbrica collegati da camminamento coperto: il più alto adibito a palestra vera e propria, il più basso adibito a spogliatoi.

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** dal piano strada di via Gigli scalinata frontale e scivolo a norma laterale; camminamento perimetrale in autobloccanti

**Accesso ai piani superiori** non ci sono piani superiori

**Servizi igienici:** servizi adeguati anche per portatore di handicap

**Corridoi:** corridoi di larghezza adeguata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Accesso ai piani superiori:** assente

**Servizi igienici:** già adeguati

**Corridoi:** già adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Scuola Materna, via Veneto

**Scheda:** 13ED

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** edificio ad un piano, con accesso anche da via Gigli, con giardino circostante e percorsi pavimentati; è stato oggetto di adeguamenti recenti

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** attraverso camminamento pavimentato in betonelle fino all'ingresso, dove non è presente alcun scalino

**Accesso ai piani superiori** non ci sono piani superiori

**Servizi igienici:** servizi adeguati anche per portatore di handicap

**Corridoi:** corridoi di larghezza adeguata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Accesso ai piani superiori:** assente

**Servizi igienici:** già adeguati

**Corridoi:** già adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Asilo Nido 'Nghè, via Gigli

**Scheda:** 14ED

**Ubicazione** Rosignano Solvay

**Descrizione** edificio ad un piano, circondato da giardino; è stato di recente oggetto di lavori di ampliamento e ristrutturazione, che lo hanno reso completamente adeguato

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** attraverso camminamento pavimentato in betonelle fino all'ingresso, dove non è presente alcun scalino

**Accesso ai piani superiori** non ci sono piani superiori

**Servizi igienici:** servizi adeguati anche per portatore di handicap

**Corridoi:** corridoi di larghezza adeguata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Accesso ai piani superiori:** assente

**Servizi igienici:** già adeguati

**Corridoi:** già adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

scuola elementare O.Menicanti

**Scheda:** 15ED

**Ubicazione** Nibbiaia, via Cantini

**Descrizione** edificio che risale agli anni '20, oggetto di ristrutturazione ed ampliamento nei primi anni '80; parzialmente distribuito su due piani

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** sono presenti scalini

**Accesso ai piani superiori:** accesso al piano primo solo tramite scale

**Servizi igienici:** mancano servizi adeguati per portatori di handicap

**Corridoi:** molto ampi e senza interruzione dei piani con scalini

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** è in corso di realizzazione progetto per adeguare l'accesso mediante la realizzazione di scivoli e rampe di larghezza e pendenza adeguata

**Accesso ai piani superiori:** da realizzare rampe interne e nuovo ascensore per accesso al locale a piano seminterrato

**Servizi igienici:** da realizzare ristrutturazione generale di tutti i servizi; è in corso di esecuzione progetto per la realizzazione di un servizio dimensionato per portatori di handicap

**Corridoi:** sufficientemente ampi

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

cimitero

Scheda: 16ED

**Ubicazione** Nibbiaia

**Descrizione** cimitero storico della frazione, composto da cappelle, tombe a terra e loculi; viabilità interna con vialini inghiaciati; ampliamento ad un livello più basso realizzato negli anni '80

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso alla parte storica pedonale con scalini; accesso alla parte più recente carrabile mediante rampa

**Accesso ai piani superiori** presenza di scalini di collegamento tra parte storica e nuova che si sviluppano su due livelli diversi

**Servizi igienici:** presenti non adeguati

**Corridoi:** vialini inghiaciati di larghezza circa 1,50 metri

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da adeguare mediante scivoli l'accesso pedonale della parte storica

**Accesso ai piani superiori:** da adeguare collegamento tra parte storica e nuovo ampliamento mediante servoscala o elevatore (gli spazi non consentono la realizzazione di una rampa di pendenza adeguata)

**Servizi igienici:** da realizzare bagno a norma per portatori di handicap

**Corridoi:** da rifare la pavimentazione dei vialini in materiale adeguato

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

chiesa

Scheda: 17ED

**Ubicazione** Nibbiaia

**Descrizione** piccola chiesa nella parte storica della frazione, con piccolo sacro antistante

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dal sacro con presenza di due scalini

**Accesso ai piani superiori** solo piano terra

**Servizi igienici:** non presenti

**Corridoi:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare rampa all'ingresso di larghezza e pendenza adeguate; da valutare bene l'intervento in quanto trattasi di edificio storico

**Accesso ai piani superiori:**

**Servizi igienici:** data la destinazione non necessaria la realizzazione di servizi adeguati

**Corridoi:**

**Grado di accessibilità:** **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

sede consiglio di Frazione

**Scheda:** 18ED

**Ubicazione** via Malenchini, Rosignano M.mo

**Descrizione** piccolo fabbricato in muratura, ad un piano, posto nelle parte di via Malenchini più prossima alla Piazza S. Nicola

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** dalla strada accesso tramite cancello con piano a raso; per accedere all'interno dell'immobile sono invece presenti 3 scalini in corrispondenza del portone principale

**Accesso ai piani superiori** solo piano terra

**Servizi igienici:** mancano servizi adeguati per portatori di handicap

**Corridoi:** di varie larghezze, in parte non adeguati

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare rampa all'ingresso di larghezza e pendenza adeguate

**Accesso ai piani superiori:** solo piano terra

**Servizi igienici:** da realizzare bagno a norma per portatori di handicap

**Corridoi:** sarebbe da rivalutare la distribuzione degli spazi interni

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Uffici Edilizia Privata ed Attività Economiche

Scheda: 19ED

**Ubicazione** via Don Bosco, Rosignano M.mo

**Descrizione** edificio di recente realizzazione, situato sotto la terrazza panoramica; si sviluppa su tre piani

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso principale da via don Bosco adeguato mediante rampe; accesso dalla terrazza panoramica tramite ascensore

**Accesso ai piani superiori** accesso adeguato tramite ascensore

**Servizi igienici:** completamente adeguati

**Corridoi:** adeguati; i vari dislivelli sono tutti raccordati con rampe

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** adeguato

**Accesso ai piani superiori:** adeguato

**Servizi igienici:** adeguati

**Corridoi:** adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA


Cimitero comunale

Scheda: 20ED

**Ubicazione** via per Rosignano

**Descrizione** cimitero principale del comune, composto da vari blocchi realizzati in epoche diverse; sono presenti parti completamente a raso con le tombe a terra ma anche fabbricati a due piani dove si trovano i loculi prefabbricati.

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** i vari accessi al cimitero sono adeguati tramite rampe, anche se in pessimo stato di manutenzione; non tutti i fabbricati a più piani sono invece dotati di ascensore o rampe

**Accesso ai piani superiori** parzialmente adeguati i fabbricati dei loculi a due piani: è comunque in corso un progetto per il completamento dell'adeguamento

**Servizi igienici:** adeguati

**Corridoi:** i vari camminamenti tra i campi in alcune parti più vecchie del cimitero presentano un pessimo stato del fondo; i ballatoi dei fabbricati dei loculi hanno larghezza adeguata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** accessi adeguati, ma necessitano di manutenzione

**Accesso ai piani superiori:** in corso progetto di adeguamento

**Servizi igienici:** presenti servizi adeguati

**Corridoi:** da rifare la pavimentazione di parte dei vialini in materiale adeguato

**Grado di accessibilità:** **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

sede Comunale

Scheda: 21ED

**Ubicazione** via dei Lavoratori, Rosignano M.mo

**Descrizione** fabbricato degli anni '20, che si sviluppa su tre piani, oltre ad un piano seminterrato con accesso dal retro

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** entrata principale dell'immobile adeguata mediante rampa

**Accesso ai piani superiori** accesso adeguato tramite ascensore

**Servizi igienici:** presenti servizi igienici adeguati a tutti i piani

**Corridoi:** corridoi di larghezza adeguata, senza dislivelli o scalini

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** adeguato

**Accesso ai piani superiori:** adeguato

**Servizi igienici:** adeguati

**Corridoi:** adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Ufficio Patrimonio

Scheda: 22ED

**Ubicazione** Poggio S.Rocco, Rosignano M.mo

**Descrizione** trattasi di un piano di un edificio storico nella parte del Castello della Frazione, in affitto da privato

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** all'ingresso degli Uffici si arriva tramite un vialetto che presenta una pendenza molto forte, oltre ad un fondo dissestato

**Accesso ai piani superiori:** i vari uffici presentano piccoli dislivelli tra loro, quindi sono presenti scalini interni

**Servizi igienici:** mancano servizi adeguati per portatori di handicap

**Corridoi:** corridoi piuttosto stretti, con presenza di scalini

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** non adeguato; da realizzare rampa esterna

**Accesso ai piani superiori:** non adeguato; molto difficoltoso l'adeguamento per le limitate dimensioni delle scalette

**Servizi igienici:** da realizzare bagno a norma per portatori di handicap

**Corridoi:** molto difficoltosa la redistribuzione degli spazi interni. Da tener presente che l'immobile non è di proprietà comunale

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Ufficio Cultura

Scheda: 23ED

**Ubicazione** Poggio S.Rocco, Rosignano M.mo

**Descrizione** porzione di fabbricato storico nella parte del Castello della Frazione

#### Foto:



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accessi "storici", con presenza di soglie sporgenti, di larghezza limitata, con presenza di dislivelli

**Accesso ai piani superiori** solo tramite scale

**Servizi igienici:** mancano servizi adeguati per portatori di handicap

**Corridoi:** corridoi piuttosto stretti, con presenza di scalini

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** molto difficile l'adeguamento trattandosi di fabbricato storico

**Accesso ai piani superiori:** da adeguare, provando ad inserire un ascensore

**Servizi igienici:** da realizzare bagno a norma per portatori di handicap

**Corridoi:** molto difficoltosa la redistribuzione degli spazi interni per poter allargare i corridoi

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Museo Archeologico

Scheda: 24ED

**Ubicazione** Poggio S.Rocco, Rosignano M.mo

**Descrizione** porzione di fabbricato storico nella parte del Castello della Frazione destinato a uso ed aperto al pubblico; si sviluppa su 3 piani

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** ci sono varie entrate: il portone principale presenta uno scalino, ma gli altri ingressi sono adeguati

**Accesso ai piani superiori:** accesso adeguato tramite ascensore

**Servizi igienici:** completamente adeguati a tutti i piani

**Corridoi:** corridoi di larghezza adeguata, senza dislivelli o scalini

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** adeguato

**Accesso ai piani superiori:** adeguato

**Servizi igienici:** adeguati

**Corridoi:** adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Scuola elementare Carducci

**Scheda:** 25ED

**Ubicazione** Piazza Carducci, Rosignano M.mo

**Descrizione** scuola elementare posta in porzione di fabbricato nella piazza principale della frazione; è stata oggetto di ristrutturazione recente (1995) e si sviluppa su due piani

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso entrata principale adeguato tramite rampa

**Accesso ai piani superiori** accesso a tutti i piani adeguato tramite ascensore

**Servizi igienici:** completamente adeguati a tutti i piani

**Corridoi:** corridoi di larghezza adeguata, senza dislivelli o scalini

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** adeguato

**Accesso ai piani superiori:** adeguato

**Servizi igienici:** adeguati

**Corridoi:** adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Scuola materna Stacciaburatta

**Scheda:** 26ED

**Ubicazione** Piazza Carducci, Rosignano M.mo

**Descrizione** scuola materna posta nella porzione di fabbricato nella piazza principale della frazione, adiacente al parco; è stata oggetto di parziale ristrutturazione e si sviluppa su un unico piano

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** ci sono due entrate: quella lato parco è adeguata tramite rampa, quella sulla piazza presenta degli scalini

**Accesso ai piani superiori** si sviluppa solo su un piano e non ci sono dislivelli interni

**Servizi igienici:** presenti servizi igienici adeguati

**Corridoi:** corridoi di larghezza adeguata, senza dislivelli o scalini

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** parzialmente adeguato

**Accesso ai piani superiori:** solo un piano

**Servizi igienici:** adeguati

**Corridoi:** adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Chiesa San Nicola

Scheda: 27ED

**Ubicazione** Piazza S.Nicola, Rosignano M.mo

**Descrizione** chiesa principale della frazione, con fronte sulla piazza omonima; dotata di 3 ingressi sulle tre navate e con sagrato antistante

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** agli ingressi principali sul sagrato si accede attraverso due gradini; esiste però un ingresso laterale adeguato dotato di rampa

**Accesso ai piani superiori** solo piano terra

**Servizi igienici:** non presenti

**Corridoi:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** parzialmente adeguato

**Accesso ai piani superiori:** solo un piano

**Servizi igienici:** servizi igienici non necessari per una chiesa

**Corridoi:** adeguati

**Grado di accessibilità:** **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

ex cinema

Scheda: 28ED

**Ubicazione** via dei Lavoratori, Rosignano M.mo

**Descrizione** edificio degli anni '20, un tempo sede del cinema. E' attualmente in corso una ristrutturazione completa finalizzata ad adeguare l'immobile alle normative in materia di sicurezza e di abbattimento barriere architettoniche

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** l'accesso principale sarà dotato di rampa

**Accesso ai piani superiori** al piano primo si trova solo la cabina di proiezione ed un locale tecnico, pertanto non è necessario l'adeguamento

**Servizi igienici:** saranno realizzati servizi adeguati

**Corridoi:** spazi comuni e vie di esodo di larghezza adeguata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** adeguato

**Accesso ai piani superiori:** adeguato

**Servizi igienici:** adeguati

**Corridoi:** adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Ufficio LL.PP.

Scheda: 29ED

**Ubicazione** via Gramsci, Rosignano M.mo

**Descrizione** palazzina tre piani fuori terra sulla terrazza panoramica

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso principale a terra, solo con piccola soglia

**Accesso ai piani superiori** accesso ai piani superiori adeguato tramite ascensore

**Servizi igienici:** servizio igienico adeguato a piano secondo

**Corridoi:** corridoi e disimpegni di larghezza adeguata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** adeguato

**Accesso ai piani superiori:** adeguato

**Servizi igienici:** adeguati

**Corridoi:** adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Chiesa

Scheda: 30ED

**Ubicazione** Piazza della Chiesa, Gabbro

**Descrizione** chiesa principale della frazione, situata nella piazza principale

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** dal portone principale, con un piccolo scalino dal livello strada

**Accesso ai piani superiori** solo piano terra

**Servizi igienici:** non presenti

**Corridoi:** non presenti

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da adeguare mediante piccola rampa esterna sul marciapiede

**Accesso ai piani superiori:**

**Servizi igienici:**

**Corridoi:**

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

scuole S. Lega

Scheda: 31ED

**Ubicazione** via delle Capanne, Gabbro

**Descrizione** fabbricato su due piani, con accesso da via delle Capanne, destinato a scuola elementare

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** ingresso principale dotato di rampa a norma

**Accesso ai piani superiori:** accesso adeguato tramite ascensore

**Servizi igienici:** adeguati

**Corridoi:** presenti di larghezza adeguata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** adeguato

**Accesso ai piani superiori:** adeguato

**Servizi igienici:** adeguati

**Corridoi:** adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

cimitero

Scheda: 32ED

**Ubicazione** via Traversa Livornese, Gabbro

**Descrizione** cimitero storico della frazione, oggetto di ampliamenti successivi nel tempo; sono presenti parti completamente a raso con le tombe a terra, ma anche fabbricati dove si trovano i loculi prefabbricati. I vialini interni sono in parte pavimentati ed in parte inghiaati

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** vialino di ingresso inghiaato

**Accesso ai piani superiori** tutto su un piano

**Servizi igienici:** sono stati oggetto di ristrutturazione recentemente

**Corridoi:** i vari camminamenti tra i campi in alcune parti più vecchie del cimitero presentano un pessimo stato del fondo

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da adeguare mediante pavimentazione idonea del vialino principale di accesso

**Accesso ai piani superiori:**

**Servizi igienici:** adeguati

**Corridoi:** da adeguare mediante pavimentazione idonea

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

sede Consiglio di Frazione

**Scheda:** 33ED

**Ubicazione** Piazza Democrazia, Gabbro

**Descrizione** la sede del C.d.F. si trova su un immobile a due piani su piazza Democrazia, nel centro della frazione. In particolare la sede è al secondo piano, sopra la Farmacia

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** l'accesso alla sede del C.d.F. avviene attraverso una scala esterna ed una successiva rampa interna

**Accesso ai piani superiori** mediante scale

**Servizi igienici:** presenti in cattivo stato

**Corridoi:** di larghezza limitata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da adeguare mediante inserimento di ascensore. Probabilmente sarebbe necessaria una ristrutturazione completa del fabbricato, con una risuddivisione degli spazi interni

**Accesso ai piani superiori:** da adeguare

**Servizi igienici:** da rifare completamente

**Corridoi:** da adeguare la larghezza nell'ambito di una ristrutturazione dell'immobile

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Chiesa

Scheda: 34ED

**Ubicazione** Piazza Gramsci, Castelnuovo

**Descrizione** chiesa principale della frazione, con fronte sulla piazza; dotata di 2 ingressi laterali; sagrato antistante rialzato di 2 scalini

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** l'accesso storico dal portone principale presenta due scalini; uno dei portoni laterali è però adeguato tramite piccola rampa

**Accesso ai piani superiori** solo piano terra

**Servizi igienici:** non presenti

**Corridoi:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** Chiesa

**Accesso ai piani superiori:** Piazza Gramsci, Castelnuovo

**Servizi igienici:** chiesa principale della frazione, con fronte sulla piazza; dotata di 2 ingressi laterali; sagrato antistante rialzato di 2 scalini

**Corridoi:**

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Chiesa

Scheda: 34ED

**Ubicazione** Piazza Gramsci, Castelnuovo

**Descrizione** chiesa principale della frazione, con fronte sulla piazza; dotata di 2 ingressi laterali; sagrato antistante rialzato di 2 scalini

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** l'accesso storico dal portone principale presenta due scalini; uno dei portoni laterali è però adeguato tramite piccola rampa

**Accesso ai piani superiori** solo piano terra

**Servizi igienici:** non presenti

**Corridoi:**

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** adeguato

**Accesso ai piani superiori:** solo piano terra

**Servizi igienici:** non necessari per il tipo di destinazione

**Corridoi:** adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Scuola S. Pertini

Scheda: 35ED

**Ubicazione** via del Chiappino, Castelnuovo

**Descrizione** scuola elementare in fabbricato di due piani; è stata oggetto di ristrutturazione e di vari interventi di adeguamento

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dall'ingresso principale adeguato tramite rampa

**Accesso ai piani superiori** accesso adeguato tramite ascensore

**Servizi igienici:** presenti servizi igienici adeguati a tutti i piani

**Corridoi:** corridoi di larghezza adeguata, senza dislivelli o scalini

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** Scuola S. Pertini

**Accesso ai piani superiori:** via del Chiappino, Castelnuovo

**Servizi igienici:** scuola elementare in fabbricato di due piani; è stata oggetto di ristrutturazione e di vari interventi di adeguamento

**Corridoi:**

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Scuola S. Pertini

Scheda: 35ED

**Ubicazione** via del Chiappino, Castelnuovo

**Descrizione** scuola elementare in fabbricato di due piani; è stata oggetto di ristrutturazione e di vari interventi di adeguamento

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dall'ingresso principale adeguato tramite rampa

**Accesso ai piani superiori** accesso adeguato tramite ascensore

**Servizi igienici:** presenti servizi igienici adeguati a tutti i piani

**Corridoi:** corridoi di larghezza adeguata, senza dislivelli o scalini

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** adeguato

**Accesso ai piani superiori:** adeguato

**Servizi igienici:** adeguati

**Corridoi:** adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Cimitero

Scheda: 36ED

**Ubicazione** via del Chiappino, Castelnuovo

**Descrizione** cimitero storico della frazione, composto di vari blocchi realizzati in epoche successive; data la morfologia del terreno, si sviluppa su piani a quote diverse

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso principale dal parcheggio a raso; accesso laterale con tre scalini

**Accesso ai piani superiori:** i vari livelli del cimitero sono collegati da scalinate

**Servizi igienici:** mancano servizi adeguati per portatori di handicap

**Corridoi:** i vari camminamenti tra i campi in alcune parti più vecchie del cimitero presentano un pessimo stato del fondo; inoltre hanno pendenza variabile e in alcuni tratti scalini

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** Cimitero

**Accesso ai piani superiori:** via del Chiappino, Castelnuovo

**Servizi igienici:** cimitero storico della frazione, composto di vari blocchi realizzati in epoche successive; data la morfologia del terreno, si sviluppa su piani a quote diverse

**Corridoi:**

**Grado di accessibilità:** **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Cimitero

Scheda: 36ED

**Ubicazione** via del Chiappino, Castelnuovo

**Descrizione** cimitero storico della frazione, composto di vari blocchi realizzati in epoche successive; data la morfologia del terreno, si sviluppa su piani a quote diverse

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso principale dal parcheggio a raso; accesso laterale con tre scalini

**Accesso ai piani superiori** i vari livelli del cimitero sono collegati da scalinate

**Servizi igienici:** mancano servizi adeguati per portatori di handicap

**Corridoi:** i vari camminamenti tra i campi in alcune parti più vecchie del cimitero presentano un pessimo stato del fondo; inoltre hanno pendenza variabile e in alcuni tratti scalini

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** parzialmente adeguato

**Accesso ai piani superiori:** non adeguato: molto difficoltoso l'adeguamento in quanto il cimitero si sviluppa su un terreno naturalmente scosceso

**Servizi igienici:** da realizzare bagno a norma per portatori di handicap

**Corridoi:** non adeguati i vialini: molto difficoltoso l'adeguamento in quanto il cimitero si sviluppa su un terreno naturalmente scosceso

**Grado di accessibilità:** **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Virgola

Scheda: 37ED

**Ubicazione** Piazza della Vittoria, Castiglioncello

**Descrizione** edificio attualmente adibito a museo. E' strutturato su due piani: il piano superiore si può raggiungere sia internamente tramite ascensore, sia esternamente in quanto il retro del fabbricato è in quota con una viabilità esistente

**Foto:**



#### STATO ATTUALE

**Accesso:** accesso da piazza della Vittoria

**Accesso ai piani superiori** mediante ascensore e scale

**Servizi igienici:** presenti già adeguati

**Corridoi:** di larghezza adeguata

#### ADEGUAMENTI DA FARE

**Accesso:** già adeguato

**Accesso ai piani superiori:** già adeguato

**Servizi igienici:** già adeguati

**Corridoi:** già adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Torre di Castiglioncello

Scheda: 38ED

**Ubicazione** piazza della Torre, Castiglioncello

**Descrizione** antica torre di avvistamento restaurata pochi anni fa

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** torre di altezza equivalente a circa 2 piani: accesso dalla piazza omonima

**Accesso ai piani superiori** scalinata in metallo e vetro realizzata in occasione del restauro per consentire la salita in sommità

**Servizi igienici:** non presenti

**Corridoi:** non presenti

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** accesso non adeguato, né adeguabile vista la particolare struttura storica

**Accesso ai piani superiori:** accesso in sommità solo tramite scala: non adeguabile per la particolare struttura

**Servizi igienici:** non necessari per la particolare destinazione

**Corridoi:**

**Grado di accessibilità:** **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Castello Pasquini

Scheda: 39ED

**Ubicazione** Piazza della Vittoria, Castiglioncello

**Descrizione** edificio storico attualmente adibito a centro convegni, museo, teatro e sede di una scuola di danza classica. In adiacenza è presente una tensostruttura che contiene il palcoscenico e tutti gli impianti destinati agli spettacoli

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso dall'interno del parco, da viale inghiaiato e poi percorso pavimentato in blocchi di tufo e betonelle; presenza di uno scalino sull'ingresso per accedere all'ala dove si trovano gli uffici

**Accesso ai piani superiori** edificio su più piani: accesso ai piani superiori mediante scale ed ascensore

**Servizi igienici:** presenti già adeguati

**Corridoi:** di larghezza adeguata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Accesso ai piani superiori:** già adeguato

**Servizi igienici:** già adeguati

**Corridoi:** già adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

scuole elementari R. Fucini

**Scheda:** 40ED

**Ubicazione** via De Amicis, Castiglioncello

**Descrizione** edificio destinato a scuola elementare, di due piani fuori terra; nel seminterrato stanza adibita a palestra

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** ingresso rialzato rispetto alla quota della strada: dislivello superato tramite scalini e rampa

**Accesso ai piani superiori** mediante ascensore e scale

**Servizi igienici:** presenti già adeguati

**Corridoi:** di larghezza adeguata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Accesso ai piani superiori:** già adeguato

**Servizi igienici:** già adeguati

**Corridoi:** già adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA


Museo

Scheda: 41ED

**Ubicazione** via del Museo, Castiglioncello

**Descrizione** piccola struttura storica destinata a museo archeologico; attualmente oggetto di interventi di restauro da parte della Soprintendenza Archeologica, e di interventi di sistemazione degli spazi esterni da parte del Comune. fabbricato su due piani, di cui uno seminterrato destinato a locali tecnici

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** l'accesso alla sala espositiva, a piano terra rialzato, avviene attraverso 4 scalini

**Accesso ai piani superiori** al piano seminterrato si accede mediante piccola scala in legno

**Servizi igienici:** presente un bagno apiano seminterrato, ma ad uso esclusivo del personale

**Corridoi:** non presenti

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** attualmente non adeguato; di difficile soluzione vista la storicità dell'immobile e la particolare geometria

**Accesso ai piani superiori:** non necessario adeguamento dell'accesso al seminterrato

**Servizi igienici:** non presenti servizi adeguati, e non possibile loro realizzazione

**Corridoi:**

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Chiesa Sant'Andrea

Scheda: 42ED

**Ubicazione** via Gorizia, Castiglioncello

**Descrizione** edificio di culto, a pianta centrale, su un unico piano. Nella parte posteriore si trova la canonica, alla quale si accede mediante scalini

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da una porta centrale a doppio battente, con presenza di scalini per superare il dislivello col marciapiede esterno

**Accesso ai piani superiori** su un unico piano

**Servizi igienici:** non presenti ad uso pubblico

**Corridoi:** non presenti

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare piccola rampa per adeguare l'accesso

**Accesso ai piani superiori:** non presente

**Servizi igienici:** non necessari per la particolare destinazione

**Corridoi:** non presenti

**Grado di accessibilità:** **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

magazzino comunale

Scheda: 43ED

**Ubicazione** via II Giugno, Rosignano Solvay

**Descrizione** edificio ad un unico piano dove trova posto l'economato e parte del magazzino comunale

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da corte interna del magazzino, con scalino inferiore ad un'alzata in corrispondenza della soglia di ingresso

**Accesso ai piani superiori** non ci sono piani superiori

**Servizi igienici:** presenti ma non adeguati

**Corridoi:** nel corridoio di distribuzione è presente uno scalino; inoltre la larghezza non è adeguata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** sarebbe da adeguare con piccola rampa sull'ingresso

**Accesso ai piani superiori:** non necessario adeguamento

**Servizi igienici:** da adeguare

**Corridoi:** da realizzare rampa per superamento scalino

**Grado di accessibilità:** **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

officina comunale

Scheda: 44ED

**Ubicazione** via II Giugno, Rosignano Solvay

**Descrizione** locale su un unico piano, destinato ed attrezzato ad officina comunale per la riparazione dei mezzi di servizio

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso tramite scivolo dall'esterno

**Accesso ai piani superiori** non ci sono piani superiori

**Servizi igienici:** presenti ma non adeguati

**Corridoi:** assenti

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Accesso ai piani superiori:** non necessario adeguamento

**Servizi igienici:** da adeguare

**Corridoi:**

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Uffici decentrati manutenzioni

Scheda: 45ED

**Ubicazione** via II Giugno, Rosignano Solvay

**Descrizione** edificio ad un piano dove trovano posto gli uffici decentrati delle manutenzioni

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso tramite rampa composta da 4 scalini

**Accesso ai piani superiori** non ci sono piani superiori

**Servizi igienici:** presenti ma non adeguati

**Corridoi:** corridoi di larghezza non adeguata

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da adeguare tramite realizzazione di rampa

**Accesso ai piani superiori:** assente

**Servizi igienici:** da adeguare

**Corridoi:** molto difficoltoso l'adeguamento vista la ristrettezza degli spazi a disposizione

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



## COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

### MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Ufficio Ambiente

Scheda: 46ED

**Ubicazione** via II Giugno, Rosignano Solvay

**Descrizione** edificio ad un piano dove trovano posto gli uffici decentrati del Servizio Ambiente, è stato oggetto di recete ristrutturazione

**Foto:**



#### STATO ATTUALE

**Accesso:** adeguato a raso

**Accesso ai piani superiori:** non ci sono piani superiori

**Servizi igienici:** adeguati

**Corridoi:** adeguati

#### ADEGUAMENTI DA FARE

**Accesso:** già adeguato

**Accesso ai piani superiori:** assente

**Servizi igienici:** già adeguati

**Corridoi:** già adeguati

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**