



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(Provincia di Livorno)



**PROGRAMMA DI INTERVENTO
PER L'ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE ED
URBANISTICHE**

Volume II

Schedatura strade (dalla scheda n. 235 alla scheda n. 469)



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Piazza terminal bus

Scheda 235S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione piazza che si affaccia sulla via Aurelia e che è destinata alla sosta ed alla partenza degli autobus

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di larghezza 1,30 metri

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. nessun percorso ciclabile; pavimentazione dei marciapiedi disuniforme, in parte in bitume ed in parte in porfido

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi già di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da uniformare la tipologia della pavimentazione

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Musselburgh

Scheda 236S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso, che da via Champigny porta verso la via Aurelia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di larghezza 1,50 metri su ambo i lati

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. nessun percorso ciclabile; pavimentazione in bitume

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: già adeguati

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Pardubice

Scheda 237S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico, poco transitata, che da Piazza pardubice porta al Terminal Bus

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti solo per un tratto su un lato

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. nessun percorso ciclabile; pavimentazione in materiale vario

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da uniformare la tipologia della pavimentazione

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Piazza Pardubice

Scheda 238S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione piazza di recente realizzazione, completa di area verde, piantumazioni e giochi per bambini

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in cubetti di porfido

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguati

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Aurelia

Scheda 239S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso, di collegamento e grande transito; presenza di parcheggio auto lungo la ferrovia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti lato mare di larghezza adeguata, di recente realizzazione

Attraver. pedonali: presenti con scivoli a raso

Pavimentaz. pavimentazione in cubetti di porfido

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguati

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Tripoli

Scheda 240S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico, parallela alla via Aurelia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su ambo i lati, di recente realizzazione

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in mattonelle rigate di calcestruzzo

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: già adeguati

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Balilla

Scheda 241S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico, di larghezza limitata, ad esclusivo uso residenziale, che da via Monte alla Rena porta a via del Popolo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata viste le dimensioni della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via B. Cavour

Scheda 242S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso, di dimensioni ridotte, con parcheggio libero sui lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su ambo i lati di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. nessun percorso ciclabile; pavimentazione in bitume

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi già di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via XXI Aprile

Scheda 243S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti nel primo tratto su ambo i lati di larghezza limitata di 60 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali: non necessari viste le dimensioni della strada

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via E. Berlinguer

Scheda 244S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico con parcheggio auto su ambo i lati, molto transitata, con presenza di servizi essenziali quali una farmacia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di larghezza adeguata e di recente realizzazione solo nel primo tratto, tra la via Aurelia e via Verdi; nel secondo tratto sono più stretti ed in cattivo stato manutentivo

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in porfido nel primo tratto, in bitume nel secondo

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: adeguati nel primo tratto; da realizzare di larghezza adeguata anche nel secondo tratto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: nuovi tratti di marciapiedi da pavimentare in porfido come quelli esistenti

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via del Partigiano

Scheda 245S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico con parcheggio auto sul lato sud, di grande affluenza

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su ambo i lati di larghezza 1,0-1,10 metri; presenza di scalini di accesso alle abitazioni

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione mista in bitume e mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza ad 1,50 metri almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Matteotti

Scheda 246S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico con banchina in terra battuta ad uso percorso pedonale; presenza di alte alberature in pini

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenza di tratti di marciapiedi nella parte centrale, non rifiniti, di larghezza 2,10-2,20 metri, con presenza di pini

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. tratti di marciapiedi bitumati

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la larghezza sarebbe già adeguata, ma sono da rivedere per la presenza dei pini che in alcuni casi non garantiscono il passaggio minimo

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Mazzini

Scheda 2475

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico tra via Matteotti e via O.Chiesa

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti su ambo i lati, ma con larghezza variabile da 1,80 a 2,20 metri

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazioni varie nei vari tratti

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da uniformare la larghezza su tutta la strada

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno
MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Caduti sul Lavoro

Scheda: 248S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada con presenza di alberature laterali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti a tratti e con larghezza variabile tra 1,80 e 2,00 metri; in alcuni casi si tratta di un semplice camminamento in terra battuta; presenza di pini centrali

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazioni varie nei vari tratti

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la larghezza sarebbe già adeguata, ma sono da rivedere per la presenza dei pini che in alcuni casi non garantiscono il passaggio minimo

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note: le alberature esistenti dovranno essere salvaguardate

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via E. Curiel

Scheda 250S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada ad esclusivo uso residenziale, di piccole dimensioni, con presenza di alberature laterali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenza di camminamenti pedonali su ambo i lati, a tratti in terra battuta, con presenza di pini centrali

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare vero marciapiede di larghezza deguata almeno su un lato, valutando bene la posizione dei pini per consentire almeno dei passaggi minimi di 90 cm

Attraver. pedonali: non necessari viste le dimensioni della strada

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Don G. Morosini

Scheda 251S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso ad uso residenziale, con presenza di alberature laterali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenza di camminamenti pedonali su ambo i lati, a tratti in terra battuta, con presenza di pini centrali

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare vero marciapiede di larghezza deguata almeno su un lato, valutando bene la posizione dei pini per consentire almeno dei passaggi minimi di 90 cm

Attraver. pedonali: non necessari viste le dimensioni della strada

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via P. Albertelli

Scheda 252S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso ad uso residenziale, con presenza di alberature laterali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenza di camminamenti pedonali su ambo i lati, a tratti in terra battuta, con presenza di pini centrali

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare vero marciapiede di larghezza adeguata almeno su un lato, valutando bene la posizione dei pini per consentire almeno dei passaggi minimi di 90 cm

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità dell'incrocio dove si trova la chiesa

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Maestri del Lavoro

Scheda 253S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso ad uso residenziale, con presenza di alberature laterali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti a tratti e con larghezza variabile tra 1,80 e 2,00 metri; in alcuni casi si tratta di un semplice camminamento in terra battuta; presenza di pini centrali

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazioni varie nei vari tratti

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da uniformare la larghezza su tutta la strada

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via F.lli Cervi

Scheda 254S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Lungomare Colombo

Scheda 255S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada ad uso pedonale e durante i mesi estivi, previa autorizzazione, circolazione dei veicoli per scarico merci

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non ci sono marciapiedi: tutta l'area viabilità è pedonale

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. strada asfaltata

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: camminamento già di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.: pavimentazione già adeguata, anche se in cattivo stato di manutenzione

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Torquato Tasso

Scheda 256S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada ad uso residenziale, a senso unico, di dimensioni molto ridotte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da valutare la possibilità di realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, eliminando parcheggio auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Poliziano

Scheda 257S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada residenziale a senso unico, con di fronte un parco pubblico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da valutare la possibilità di realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, eliminando parcheggio auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via F. Petrarca

Scheda 258S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico ad uso residenziale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da valutare la possibilità di realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, eliminando parcheggio auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via P. Metastasio

Scheda 259S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada prettamente residenziale, a fondo chiuso, parallela alla via Aurelia, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: non è possibile la realizzazione di marciapiedi, viste le dimensioni della strada che essendo a fondo chiuso deve necessariamente essere a doppio senso

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Boccaccio

Scheda 260S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico, ad uso residenziale, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da valutare la possibilità di realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, eliminando parcheggio auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via L.Ariosto

Scheda 261S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a fondo chiuso, ad uso residenziale, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: non è possibile la realizzazione di marciapiedi, viste le dimensioni della strada che essendo a fondo chiuso deve necessariamente essere a doppio senso

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Degli Oleandri

Scheda 2625

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale a doppio senso di circolazione, che presenta un filare di oleandri sulla carreggiata ed una fossetta laterale a cielo aperto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, prevedendo anche il tombamento della fossetta a cielo aperto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Degli Olivi

Scheda 2635

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale molto ampia, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di larghezza adeguata, ma terminanti con scalini

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. marciapiedi pavimentati in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Dei Cipressi

Scheda 264S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale, di collegamento al mare, nel primo tratto fino al sottopasso ferroviario a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti solo su un lato di dimensioni variabili tra 100 e 120 cm: grosso problema in corrispondenza del sottopasso ferroviario dove il marciapiede è largo solo 50 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. marciapiedi pavimentati in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da uniformare la larghezza dei marciapiedi presenti su tutta la lunghezza; di difficile soluzione il tratto nel sottopasso ferroviario

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Dei Frassini

Scheda 265S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di dimensioni variabili tra 100 e 110 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. marciapiedi pavimentati in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Dei Ginepri

Scheda 266S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale con presenza di alberi in banchina

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti solo su un breve tratto, non adeguati

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. tratto esistente pavimentato in porfido

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Dei Lecci

Scheda 2675

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale a doppio senso di circolazione, con fossetta laterale a cielo aperto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti solo sul primo breve tratto, non adeguati

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, prevedendo anche il tombamento della fossetta a cielo aperto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Dei Pini

Scheda 2685

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale lungo la ferrovia, stretta, a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi adeguati ma solo su un lato, espropriando striscia di terreno privato lungo strada

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Dei Pioppi

Scheda 269S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale molto ampia, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezza variabile 110 - 120 cm; presenza di pali della pubblica illuminazione e di armadietto Enel sulla sede pedonale

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi e da prevedere spostamento dei pali della pubblica illuminazione

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Dei Salici

Scheda 270S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale molto ampia, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezza variabile 110 - 120 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Dei Platani

Scheda 271S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale molto ampia, a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezza variabile 80 - 100 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 almeno su un lato; da realizzare scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Dei Tigli

Scheda 272S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezza variabile 110 - 120 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Degli Olmi

Scheda 273S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale molto ampia, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezza variabile 110 - 120 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Della Ragnaia

Scheda 274S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada molto stretta a senso unico, con pendenza molto pronunciata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: difficile la realizzazione di marciapiedi adeguati per la strettezza della carreggiata e per la forte pendenza

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Località Ragnaia

Scheda 275S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada residenziale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti solo a tratti, di larghezza variabile

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata nei tratti mancanti, almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Delle Querce

Scheda 276S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale molto ampia, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezza variabile 110 - 120 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Delle Tamerici

Scheda 2775

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale molto ampia, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezza variabile 110 - 120 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via L. Da Vinci

Scheda 278S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada residenziale a fondo chiuso, che prosegue su un tratto non asfaltato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti nel primo tratto di larghezza circa 110 cm; non presenti nel tratto non asfaltato

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato nel tratto asfaltato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi; valutare la realizzazione di marciapiedi nel tratto non asfaltato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati nel tratto con marciapiedi

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Mar Ligure

Scheda 279S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale molto ampia, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti di larghezza adeguata, nel secondo tratto di recente realizzazione; mancano solo scivoli di chiusura

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Mare Adriatico

Scheda 2805

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale molto ampia, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti di larghezza adeguata, nel secondo tratto di recente realizzazione; mancano solo scivoli di chiusura

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Mar Egeo

Scheda 281S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale molto ampia e molto frequentata nel periodo estivo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezza variabile 110 - 120 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi e da prevedere spostamento dei pali della pubblica illuminazione

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Mar Ionio

Scheda 2825

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale molto ampia, che presenta una aiuola centrale, molto frequentata nel periodo estivo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti di larghezza adeguata, nel secondo tratto di recente realizzazione; mancano solo scivoli di chiusura

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via E. De Amicis

Scheda 2835

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada a fondo chiuso, ma di collegamento con via Lungomonte; a senso unico e con presenza di scuole Elementari

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica, specie in prossimità della scuola

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Dei Bossoli

Scheda 2845

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale a fondo chiuso, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, in quanto tutta la larghezza della carreggiata è utilizzata per il transito dei veicoli

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Della Liberazione

Scheda 285S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione nuova strada di lottizzazione, a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: presenti con scivolo a raso: da rifare segnaletica orizzontale

Pavimentaz. marciapiedi pavimentati in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da rivedere segnaletica orizzontale

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguate

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Gorizia

Scheda 286S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada a doppio senso di circolazione, a fondo chiuso; porta alla Chiesa di Castiglioncello

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Macchiaioli

Scheda 2875

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada di comunicazione tra i centri di Castiglioncello e Rosignano Solvay, molto transitata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato ed in prossimità delle abitazioni e delle fermate autobus;

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Lungomonte

Scheda 288S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada molto transitata, che dalla via Aurelia arriva fino a via della Cava

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di larghezza adeguata, di recente realizzazione, tranne alcuni tratti dove non ci sono abitazioni; in un tratto presenza di alberature ad ostacolo

Attraver. pedonali: presenti, in parte adeguati ed in parte con scalini

Pavimentaz. marciapiedi pavimentati in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi nei tratti mancanti: da valutare soluzione in presenza di alberature

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: già adeguata nei tratti esistenti

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Pel Di Lupo

Scheda 289S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada che conduce a nuove lottizzazioni ancora in fase di esecuzione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi di larghezza adeguata solo nel tratto terminale all'interno della nuova lottizzazione; per il resto assenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. marciapiedi pavimentati in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi adeguati in prosecuzione a quelli già presenti nella nuova lottizzazione

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: già adeguata nei tratti esistenti, da realizzare in analogia nei nuovi tratti

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via S. Salvatore

Scheda 2905

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale a fondo chiuso, molto stretta, perpendicolare alla via Aurelia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, in quanto tutta la larghezza della carreggiata è utilizzata per il transito dei veicoli

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Risiera di San Saba

Scheda 291S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada residenziale a fondo chiuso, a doppio senso di circolazione, molto ampia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezza variabile 80 - 100 cm, con presenza di pali della pubblica illuminazione

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da prevedere spostamento dei pali della pubblica illuminazione

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via B. Cellini

Scheda 2925

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale a fondo chiuso, molto stretta, con pendenza molto pronunciata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: difficile la realizzazione di marciapiedi adeguati per la strettezza della carreggiata e per la forte pendenza

Attraver. pedonali: da realizzare a raso con segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Donatello

Scheda 2935

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: difficile la realizzazione di marciapiedi adeguati per la strettezza della carreggiata

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via S. Zennaro

Scheda 294S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada di collegamento con via Lungomonte e con la zona a mare, con parcheggio auto in linea

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggio auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Poggio Allegro

Scheda 2955

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada residenziale a senso unico, che da via Ragnaia porta a via dei Macchiaioli

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via G. Boldini

Scheda 2965

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada residenziale, a senso unico nel primo tratto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggio auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Raffaello Sanzio

Scheda 2975

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada residenziale molto transitata nel periodo estivo; con la stessa denominazione sono ricomprese anche alcune traverse

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di dimensioni variabili tra 90 e 110 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. marciapiedi pavimentati in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Tiziano Vecello

Scheda 2985

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada residenziale a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di dimensioni variabili tra 90 e 100 cm, in cattivo stato di manutenzione

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. marciapiedi pavimentati in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via S. Lega

Scheda 299S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada residenziale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti di larghezza adeguata; mancano solo scivoli agli attraversamenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. marciapiedi pavimentati in mattonelle rigate di cemento

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove mancanti

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via G. Segantini

Scheda 3005

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a doppio senso di circolazione che porta al Cimitero di Castiglioncello, con presenza do fossetta laterale a cielo aperto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata, prevedendo nei tratti più stretti la chiusura della fossetta

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via T. Signorini

Scheda 301S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada residenziale, a senso unico, parallela a via dei Macchiaioli

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via A. Cecioni

Scheda 3025

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada residenziale a senso unico, che da via Gordigiani arriva a via Sernesi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via G. Marradi

Scheda 303S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada di accesso al mare, a doppio senso di circolazione ed a fondo chiuso, con presenza al termine di uno spazio di manovra per la svolta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti ma di larghezza non adeguata

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi, fino a 150 cm almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona e nel rispetto del vincolo paesaggistico per la vicinanza al mare

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via di Caletta

Scheda 304S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada a fondo chiuso, a doppio senso di circolazione, che termina con una scalinata che accede alla passeggiata lungomare

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti ma di larghezza non adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. marciapiedi realizzati con una semplice gettata di cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato, ma scalinata terminale non adeguabile

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona e nel rispetto del vincolo paesaggistico per la vicinanza al mare

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via degli Aranci

Scheda 305S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada a doppio senso di circolazione, parallela alla via Aurelia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via G. Abbati

Scheda 306S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada che lato monte costeggia la ferrovia in prossimità della Stazione Ferroviaria; ad uso residenziale ed a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via D. Niccodemi

Scheda 3075

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada ad uso residenziale, a fondo chiuso ma con collegamento con via Lopez

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiede presente su un lato di larghezza adeguata, di recente realizzazione

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in mattonelle rigate di cemento grigie e rosse

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via s. Lopez

Scheda 308S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada a senso unico che porta al mare, in prossimità dei ponte di Crepatura

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti di larghezza adeguata, di recente realizzazione

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. marciapiedi pavimentati in mattonelle rigate di cemento

Strade.int carr: presenti con scivoli a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguate

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via M. Gordigiani

Scheda 309S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada residenziale a senso unico, parallela a via dei Macchiaioli

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su ambo i lati, valutando la possibilità di eliminare alcuni posti auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Cabianca

Scheda 3105

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada ad uso residenziale, a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via R. Sernesi

Scheda 311S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada ad uso residenziale, a senso unico, lungo la ferrovia lato monte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via C. Banti

Scheda 312S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada ad uso residenziale, a senso unico, lungo la ferrovia lato monte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via N. Cannicci

Scheda 3135

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada ad uso residenziale, con presenza di un pozzo circolare in muratura sul centro strada, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via L. Visconti

Scheda 314S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada ad uso residenziale, a senso unico, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via V. Nomellini

Scheda 3155

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada ad uso residenziale, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via V. D'Ancona

Scheda 316S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada che da via dei Macchiaioli porta al mare, molto transitata nel periodo estivo, a doppio senso di circolazione e con una pendenza molto pronunciata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato, eliminando i posti auto, e comunque con una pendenza longitudinale non a norma perché determinata dalla pendenza naturale della strada

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via della Pineta

Scheda 317S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada che dalla via Aurelia porta alla passeggiata lungomare in corrispondenza del locale Ciucheba; in parte prosegue nella pineta; forte pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non ci sono veri marciapiedi, ma solo una delimitazione con segnaletica orizzontale nel tappetino di asfalto fino al locale Ciucheba

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare di larghezza adeguata almeno su un lato e fino alla discesa finale del locale Ciucheba, dove la pendenza diventa troppo accentuata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in corrispondenza dell'incrocio con Aurelia e del parcheggio presso campo sportivo

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via G. Fattori

Scheda 318S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada ad uso residenziale, a senso unico, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via G. Leopardi

Scheda 319S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada di accesso al lungomare Colombo, a doppio senso di circolazione, stretta, con presenza a tratti di fossetta laterale per raccolta acque meteoriche a cielo aperto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibilità di realizzare marciapiedi di larghezza adeguata solo nel primo tratto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via U. Foscolo

Scheda 320S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada a doppio senso di circolazione che porta alla passeggiata lungomare, piuttosto stretta, con presenza di fossette laterali per raccolta acque a cielo aperto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata solo prevedendo un senso unico, e comunque prevedendo il tombamento delle fossette laterali

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via di Portovecchio

Scheda 321S

Ubicazione Loc. Portovecchio

Descrizione strada perpendicolare alla via Aurelia, molto stretta, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti solo in un piccolo tratto e dilarghezza di circa 60 cm non adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. marciapiede esistente in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando il parcheggio in linea per le auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via del Mare

Scheda 3225

Ubicazione Loc. Portovecchio

Descrizione strada a doppio senso di circolazione, che dalla via Aurelia porta verso la passeggiata lungomare; nel primo tratto presenza di pini di alto fusto sulla cerreggiata stradale e fossetta laterale a cielo aperto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via della Conchiglia

Scheda 3235

Ubicazione Loc. Portovecchio

Descrizione strada a senso unico con presenza di alberi di alto fusto in banchina

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via P.E. Demi

Scheda 324S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada molto stretta che porta alla passeggiata lungomare, a fondo chiuso e terminante con una scalinata, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata; scalinata non adeguabile

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via M. Buonarroti

Scheda 3255

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada a doppio senso di circolazione, molto stretta, a fondo chiuso e terminante con una scalinata che arriva sulla passeggiata lungomare

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata; impossibile l'adeguamento della scalinata

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Brunelleschi

Scheda 326S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada a senso unico parallela alla via Aurelia, ad uso residenziale, molto stretta, con presenza di pini di alto fusto in banchina

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, anche per la presenza dei pini

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via G. Pisanò

Scheda 3275

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada a doppio senso che arriva sulla passeggiata lungomare

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via E. Borrani

Scheda 3285

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a senso unico molto stretta, ad uso residenziale, che da via dei Macchiaioli va verso la ferrovia lato monte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via di Villa Marina

Scheda 3295

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada che dalla via Aurelia porta in loc. Pungenti sulla passeggiata lungomare, molto stretta, a fondo chiuso ed a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via dei Fiori

Scheda 3305

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada che dalla via Aurelia porta alla passeggiata lungomare, a fondo chiuso e terminante con una scalinata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando il parcheggio in linea per le auto; il dislivello della scalinata però non è adeguabile

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Costa

Scheda 331S

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione strada ad uso residenziale a senso unico, che da via Borrani arriva a via dei Macchiaioli

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando il parcheggio in linea per le auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via di Crepatura

Scheda 3325

Ubicazione Loc. Caletta

Descrizione traversa della via Aurelia a fondo chiuso, terminante con una scalinata sulla passeggiata lungomare

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato; il dislivello della scalinata però non è adeguabile

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Asmara

Scheda 333S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada posta nel centro della frazione di Castiglioncello, molto transitata nei mesi estivi; a senso unico, di larghezza circa 6 metri, con parcheggio sul lato destro

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato della strada, eliminando parcheggio auto

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione dei marciapiedi con materiale sufficientemente liscio da non impedire il passaggio di carrozzelle

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Bengasi

Scheda 334S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione tratto di strada a senso unico, compreso tra via Tripoli e via Derna, avente una larghezza pari a circa 7 metri, con sosta auto in linea su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti solo su un lato, di larghezza circa 90 cm

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz. marciapiede esistente pavimentato a cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti portandola a 1,50 metri

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione del marciapiede con materiale analogo a quello delle strade vicine, e sufficientemente liscio da consentire il passaggio di carrozzelle

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Bengasi

Scheda 335S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione tratto compreso tra via Derna e via Tevere, ad uso esclusivamente residenziale, di larghezza limitata pari a circa 5 metri, a doppio senso ed in leggera pendenza, con auto in sosta libera lungo la strada

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, istituendo un senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione del marciapiede con materiale analogo a quello delle strade vicine, e sufficientemente liscio da consentire il passaggio di carrozzelle

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Derna

Scheda 336S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione porzione di via Derna tra via Bengasi e via Aurelia, a senso unico, di larghezza circa 7 metri, con una marcata pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su ambo i lati, ma di larghezza limitata e non uniforme tra i 60 e i 90 cm

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz. presenza di pavimentazioni diversificate

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti portandola a 1,50 metri, ed uniforme su tutta la lunghezza

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, tenendo conto anche della pendenza naturale che i marciapiedi dovranno avere per la natura della strada

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Derna

Scheda 337S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione porzione di via Derna tra via Bengasi e via Lorenzini, a senso unico, di larghezza circa 7 metri, con una marcata pendenza longitudinale, presenza di auto parcheggiate in linea lungo strada nei mesi estivi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato della strada, eliminando parcheggio auto

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, tenendo conto anche della pendenza naturale che i marciapiedi dovranno avere per la natura della strada

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Goldoni

Scheda 338S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada di collegamento tra via Lorenzini e via Macchiaioli, a senso unico, di larghezza circa 6 metri, a destinazione esclusivamente residenziale; presenza di alberature e muri di recinzione privati sul limite della carreggiata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la limitata larghezza della carreggiata non consente la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, che per altro possiamo considerare non strettamente necessari vista la destinazione esclusivamente residenziale della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Gozzi

Scheda 339S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a fondo chiuso, ad uso esclusivo dei frontisti, di larghezza molto limitata e con accentuata pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi vista la limitata larghezza della carreggiata e l'impossibilità di istituire un senso unico

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Generale Lorenzini

Scheda 340S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada di collegamento molto transitata che dal centro di Castiglioncello porta nella parte alta della frazione; la larghezza è di circa 8 metri, ma si riduce notevolmente nel secondo tratto compreso tra via Derna e via delle Spianate.

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, nel tratto dove la dimensione della carreggiata lo consente

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione del marciapiede con materiale analogo a quello delle strade vicine, e sufficientemente liscio da consentire il passaggio di carrozzelle

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Milano

Scheda 341S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada interna residenziale, suddivisa in due tratti dall'attraversamento di via Derna; questo tratto, compreso tra via La Malfa e via Derna appare piuttosto stretto e con pendenza longitudinale marcata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la limitata larghezza della carreggiata non consente la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, che per altro possiamo considerare non strettamente necessari vista la destinazione esclusivamente residenziale della strada. Potrebbe in alternativa essere realizzato un percorso pedonale a raso mediante segnaletica

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, a raso con opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Milano

Scheda 342S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione tratto di via Milano compreso tra via Derna e via Mogadiscio, ad uso dei residenti, con marcata pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la limitata larghezza della carreggiata non consente la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, che per altro possiamo considerare non strettamente necessari vista la destinazione esclusivamente residenziale della strada. Potrebbe in alternativa essere realizzato un percorso pedonale a raso mediante segnaletica

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Mogadiscio

Scheda 343S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a senso unico, di larghezza molto limitata, do marcata pendenza longitudinale, molto transitata nei mesi estivi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la limitata larghezza della carreggiata non consente la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata; sarebbe però opportuna la realizzazione di camminamenti anche di larghezza inferiore, per rendere sicuro il transito dei pedoni ed impedire il parcheggio auto in linea nei mesi estivi

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione del marciapiede con materiale analogo a quello delle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Mogadiscio

Scheda 344S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione tratto di via Mogadiscio a fondo chiuso, di larghezza limitata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi vista la limitata larghezza della carreggiata e l'impossibilità di istituire un senso unico

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Zuara

Scheda 345S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a senso unico di collegamento tra via Lorenzini e via Bengasi, di larghezza circa 6 metri, a destinazione esclusivamente residenziale; presenza di alberature e muri di recinzione privati sul limite della carreggiata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la limitata larghezza della carreggiata non consente la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, che per altro possiamo considerare non strettamente necessari vista la destinazione esclusivamente residenziale della strada. Potrebbe in alternativa essere realizzato un percorso pedonale a raso mediante segnaletica.

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, a raso con opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Spadolini

Scheda 346S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada piuttosto stretta, ad uso dei residenti frontisti, con parcheggio auto in linea su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato, però rinunciando al parcheggio

Attraver. pedonali: non necessari vista la vocazione residenziale della strada

Pavimentaz.: la pavimentazione dell'eventuale marciapiede da realizzare con materiali analoghi a quelli delle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Sesia

Scheda 3475

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada interna, ad uso prevalente dei residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenza di marciapiedi sul lato nord, di larghezza circa 1,20 metri; presenza di pali della pubblica illuminazione che riducono la larghezza del passaggio

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti portandola a 1,50 metri, ed uniforme su tutta la lunghezza

Attraver. pedonali: non necessari vista la vocazione residenziale della strada

Pavimentaz.: la pavimentazione dell'eventuale marciapiede da realizzare con materiali analoghi a quelli delle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Saragat

Scheda 348S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada del promontorio che da via Corcos va a via Fellini, a senso unico, molto transitata nei mesi estivi sia da pedoni che da auto; presenza di fossette laterali su ambo i lati, e di alberature (pini); presenza di parcheggio in linea sul lato nord

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato, però rinunciando al parcheggio e tombando almeno una fossetta laterale

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: la pavimentazione dell'eventuale marciapiede da realizzare con materiali analoghi a quelli delle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via del Museo

Scheda 349S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada senza sfondo, nella zona del promontorio, transitata dai frontisti e dai visitatori del museo archeologico; presenza di banchine laterali piuttosto larghe, con presenza di pini

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione per la larghezza della strada e la circolazione a doppio senso obbligatoria; comunque non sterttamente necessari visto il carico di affluenza

Attraver. pedonali: non necessari vista la vocazione residenziale della strada

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Marconi

Scheda 350S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada di collegamento di tutto il promontorio, frequentata specie nel periodo estivo sia da traffico veicolare che pedonale; presenza di parcheggio in linea sul lato nord, e di alberature di pini

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenza nel primo tratto di un percorso pedonale delimitato da fioriere sul lato sud; nel secondo tratto, dopo via della Pineta, i marciapiedi sono presenti sul lato nord, con larghezza circa 1,40 metri; assenza di marciapiedi nel tratto terminale

Attraver. pedonali: presenti talvolta con scalini

Pavimentaz. pavimentazioni in materiali diversi

Strade.int carr: presenti talvolta con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare su tutta la lunghezza della strada percorso pedonale protetto di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: la pavimentazione dell'eventuale marciapiede da realizzare con materiali analoghi a quelli delle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via D. Martelli

Scheda 351S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada di collegamento tra il centro della frazione ed il promontorio, frequentata specie nel periodo estivo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenza di marciapiede lato sud, di larghezza circa 1,10 metri e di parcheggio in linea

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazioni in materiali diversi

Strade.int carr: presenti talvolta con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti portandola a 1,50 metri, ed uniforme su tutta la lunghezza

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali analoghi a quelli già presenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Mincio

Scheda 352S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada senza sfondo, ad uso esclusivo dei frontisti residenti, con presenza di banchine laterali in terra

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: realizzazione di marciapiedi difficoltosa, e comunque non indispensabile visto l'uso limitato ai residenti

Attraver. pedonali: non necessari vista la vocazione residenziale della strada

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Isonzo

Scheda 353S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada senza sfondo, transitata nel periodo estivo, con parcheggio su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, rinunciando però al parcheggio; realizzazione comunque non indispensabile visto l'uso quasi esclusivo dei frontisti residenti

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali analoghi a quelli già presenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Adige

Scheda 354S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada senza sfondo, con accentuata pendenza longitudinale, transitata nel periodo estivo dai residenti; presenza di parcheggio in linea su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, rinunciando però al parcheggio; realizzazione comunque non indispensabile visto l'uso quasi esclusivo dei frontisti residenti

Attraver. pedonali: non necessari vista la vocazione residenziale della strada

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali analoghi a quelli già presenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Adige

Scheda 354S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada senza sfondo, con accentuata pendenza longitudinale, transitata nel periodo estivo dai residenti; presenza di parcheggio in linea su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, rinunciando però al parcheggio; realizzazione comunque non indispensabile visto l'uso quasi esclusivo dei frontisti residenti

Attraver. pedonali: non necessari vista la vocazione residenziale della strada

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali analoghi a quelli già presenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Tevere

Scheda 355S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a doppio senso di circolazione, con parcheggio in linea su ambo i lati specie nel periodo estivo; accentuata pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: realizzazione di marciapiedi difficoltosa, e comunque non indispensabile visto l'uso limitato ai residenti

Attraver. pedonali: non necessari vista la vocazione residenziale della strada

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Ticino

Scheda 356S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a doppio senso di circolazione, con parcheggio in linea su ambo i lati specie nel periodo estivo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su ambo i lati di larghezza circa 1 metri

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazioni in materiali diversi

Strade.int carr: presenti talvolta con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza del marciapiede almeno su un lato, fino ad 1,50 metri di larghezza; da rivedere la posizione dei pali della pubblica illuminazione

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali analoghi a quelli già presenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Viale Trieste

Scheda 357S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico con parcheggio su entrambi i lati, frequentata soprattutto in estate

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi nel primo tratto, fino a via Catalani, non ci sono marciapiedi. Da via Catalani fino a via del Popolo ci sono marciapiedi su ambo i lati, di larghezza 1,40-1,50 metri.

Attraver. pedonali: presenti, talvolta con scalini

Pavimentaz. nessun percorso ciclabile; pavimentazione dei marciapiedi disuniforme

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato nel primo tratto, togliendo il parcheggio; da rendere uniforme il materiale della pavimentazione su tutta la via

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via del Popolo

Scheda 358S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico di collegamento tra la via Aurelia e la zona lungomare

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenza di marciapiedi per tutta la lunghezza, pavimentati in porfido ed aventi larghezza pari a metri 2,50 lato nord e metri 2,00 lato sud, di recente realizzazione ed adeguati

Attraver. pedonali: presenti con scivoli a raso

Pavimentaz. pavimentazione uniforme in porfido

Strade.int carr: presenti con scivoli a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguati

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Vittorio Veneto

Scheda 359S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di circolazione, con banchine di ampie dimensioni su ambo i lati in terra con alberature, usate come percorsi pedonali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: presenti, talvolta con scalini

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata viste le dimensioni delle banchine

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Pascoli

Scheda 360S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada con poco transito, ad eccezione dei frontisti residenti; presenza di banchina in etrra battuta usata come camminamento

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: non necessaria la realizzazione di veri e propri marciapiedi: è sufficiente fare una manutenzione e protezione del camminamento in banchina

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via A. Pacinotti

Scheda 361S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada interna al tessuto urbano consolidato, tra via Matteotti e via Monte alla Rena

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenza di marciapiedi su tutta la via, nel primo tratto di dimensione adeguate, mentre nel secondo tratto di larghezza 1,40 metri e non completamente pavimentati

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. pavimentazione non uniforme, tratti in mattonelle rigate, a tratti in cemento, ghiaia o addirittura terra

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata nel secondo tratto, tra via del Popolo e via Matteotti, di larghezza adeguata e con materiali uniformi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via P. Gigli

Scheda 362S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di circolazione, dalla via Aurelia fino al Circolo Lillatro, con banchine di ampie dimensioni su ambo i lati in terra con alberature, usate come percorsi pedonali, molto transitata nel periodo estivo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata viste le dimensioni delle banchine

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Garibaldi

Scheda 363S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso dalla via Aurelia fino a via V. Veneto, con fossette laterali a cielo aperto e grandi camminamenti in terra battuta ed erba su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: non necessaria la realizzazione di veri e propri marciapiedi: è sufficiente fare una manutenzione e protezione del camminamento in banchina

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via F. Corridoni

Scheda 364S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico tra via Tripoli e via Pacinotti, con parcheggio auto lato nord

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via O. Chiesa

Scheda 365S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico dalla via Aurelia a via Veneto, con fossette laterali a cielo aperto e camminamenti in banchina su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: non necessaria la realizzazione di veri e propri marciapiedi: è sufficiente fare una manutenzione e protezione del camminamento in banchina

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Carducci

Scheda 366S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso, con presenza di alberature

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su ambo i lati, ma con le alberature nella parte centrale

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: per adeguare i marciapiedi esistenti, sarebbe necessario o tagliare le piante centrali (non uspicabile), oppure allargare i marciapiedi in modo da garantire il passaggio minimo di 90 cm

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via A. Agostini

Scheda 3675

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico con presenza di alberature

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti lato mare, con presenza al centro di alberature

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: per adeguare i marciapiedi esistenti, sarebbe necessario o tagliare le piante centrali (non uspicabile), oppure allargare i marciapiedi in modo da garantire il passaggio minimo di 90 cm

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via di Montenero

Scheda 368S

Ubicazione Nibbiaia

Descrizione strada a doppio senso di circolazione ma a fondo chiuso, con accesso da via Sgarallino

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: le ridotte dimensioni della carreggiata non consentono la realizzazione di marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con sola segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via A. Saffi

Scheda 369S

Ubicazione Nibbiaia

Descrizione strada interna al centro storico, che conduce alla Chiesa ed al Cimitero, a doppio senso ma di larghezza limitata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da valutare la possibilità di realizzare marciapiedi almeno sul lato che porta alla chiesa, eliminando però il parcheggio delle auto

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Armellini

Scheda 370S

Ubicazione Nibbiaia

Descrizione strada a senso unico molto stretta, ad esclusivo uso residenziale, con canale di raccolta acque centrale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti solo alcuni tratti realizzati dai privati sulla loro proprietà, in materiali diversi e di larghezza inferiore a 90 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiede su un lato, usufruendo anche dello spazio dei tratti di marciapiedi privati esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via F. Parri

Scheda 371S

Ubicazione Nibbiaia

Descrizione strada interna al centro storico, a senso unico, con pendenza longitudinale marcata, ad uso prettamente dei residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi viste le limitate dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via F. Parri

Scheda 372S

Ubicazione Nibbiaia

Descrizione strada residenziale a doppio senso di circolazione, molto stretta e con una marcata pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi viste le limitate dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Sgarallino

Scheda 373S

Ubicazione Nibbiaia

Descrizione strada di collegamento a doppio senso, che prosegue fino a Gabbro

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi in fase di realizzazione un primo lotto di marciapiedi

Attraver. pedonali: in fase di realizzazione

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: in fase di realizzazione marciapiedi adeguati

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

piazza G. Mazzini

Scheda 374S

Ubicazione Nibbiaia

Descrizione piazza principale del paese, in parte recentemente sistemata con nuovi marciapiedi e pubblica illuminazione, ed in parte ancora da adeguare; una parte della piazza si trova ad un livello superiore, e ci sono 2 scalinate che la collegano alla strada

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti tratti diversi di marciapiedi, alcuni a norma, di recente realizzazione, ed altri no

Attraver. pedonali: presenti, in parte con scalini

Pavimentaz. sono presenti materiali diversi

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da completare la realizzazione di marciapiedi adeguati; non adeguabile il dislivello con la porzione più elevata della piazza

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

loc. Sassogrosso

Scheda 375S

Ubicazione Nibbiaia

Descrizione località fuori dal centro abitato, posta su via del Vaiolo, e composta da un piccolo gruppo di case

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi è presente solo un piccolo tratto di marciapiedi in proprietà privata

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. in cemento

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiede su un lato, a proseguimento di quello privato esistente

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via A. Labriola

Scheda 376S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico, ad uso prettamente residenziale, molto stretta, con presenza di fosso laterale e cielo aperto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata; possibile forse su un lato però tombando la fossetta laterale

Attraver. pedonali: non necessari, vista la destinazione residenziale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via M. Montessori

Scheda 377S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a fondo chiuso, ad uso esclusivo dei residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti marciapiedi di larghezza variabile, da 1,90 a 1,20 metri

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via A. Genovesi

Scheda 378S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, piuttosto stretta, ad uso dei residenti frontisti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi mantenendo il doppio senso di marcia; possibile valutare una soluzione su un lato ma creando un senso unico

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via B. Croce

Scheda 379S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, abbastanza ampia, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti marciapiedi di larghezza variabile, da 1,00 a 1,70 metri, in alcuni tratti solo su un lato

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in parte in cemento ed in parte in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti, realizzandoli anche nei tratti mancanti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Capponi

Scheda 3805

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico, ad uso dei frontisti residenti, con parcheggio auto in linea

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti solo su un lato, di larghezza 1,00 metro

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti, verificando la possibilità di mantenere o no il parcheggio

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G.B. Vico

Scheda 381S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, abbastanza ampia, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti solo su un lato, di larghezza 1,00 metro

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via B. Ciari

Scheda 3825

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a fondo chiuso, ad uso esclusivo dei residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti solo a tratti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti, verificando la possibilità di mantenere o no il parcheggio

Attraver. pedonali: non necessari, vista la destinazione residenziale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via E. Fermi

Scheda 383S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a fondo chiuso, ad uso esclusivo dei residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali: non necessari, vista la destinazione residenziale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via della Fiammetta

Scheda 384S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, piuttosto stretta, ad uso dei residenti frontisti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata; possibile forse su un lato però tombando la fossetta laterale

Attraver. pedonali: non necessari, vista la destinazione residenziale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Poggi Paoli

Scheda 385S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico, molto stretta, ad uso residenziale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, però togliendo i posti auto

Attraver. pedonali: non necessari, vista la destinazione residenziale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Filangeri

Scheda 386S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, abbastanza ampia, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti marciapiedi a tratti, di larghezza variabile, da 0,90 a 1,00 metro

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti, realizzandoli anche nei tratti mancanti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via S. Pellico

Scheda 3875

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di circolazione, traversa di via delle Pescine

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Gozzano

Scheda 3885

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di circolazione, di cui un tratto a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su ambo i lati

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: larghezza già adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via S. Di Giacomo

Scheda 389S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di circolazione che dalla rotatoria presso centro commerciale Conad va verso loc. Le Pescine

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su ambo i lati

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: larghezza già adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via S. Corazzini

Scheda 3905

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di circolazione che da via Gozzano prosegue verso parco pubblico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su ambo i lati

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: larghezza già adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via C. Pescarella

Scheda 3915

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di circolazione che da via Di Giacomo prosegue verso Loc. Le Piscine

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su ambo i lati

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: larghezza già adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

vicolo del Berti

Scheda 3925

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada nel centro storico, molto stretta, a circolazione pedonale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in bozze di pietra

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: non necessaria la realizzazione, visto che trattasi già di viabilità pedonale

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

piazza P. Gori

Scheda 3935

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione area in parte pedonale ed in parte ad uso strada, in centro storico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti realizzati a raso viste le limitate dimensioni della carreggiata, delimitati da una zanella in pietra

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione di strada e di marciapiedi in bozze di pietra

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: presenti solo marciapiedi a raso, quindi già adeguati

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.: pavimentazione in pietra adeguata

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Montanara

Scheda 394S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada nel centro storico, prettamente residenziale, molto stretta e con una marcata pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via dei Lavoratori

Scheda 395S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada di accesso al paese, di transito, in parte a doppio senso ed in parte a senso unico; asfaltata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti in alcuni tratti, ma realizzati con materiali diversi e di dimensioni diverse, spesso troppo stretti

Attraver. pedonali: presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

Pavimentaz. pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

piazzetta e vicolo della Pescaiola

Scheda 396S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione area esclusivamente pedonale, in centro storico, oggetto di recente restauro

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in bozze di pietra

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: non necessaria la realizzazione, visto che trattasi già di viabilità pedonale

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.: pavimentazione in pietra adeguata

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Carbonaie

Scheda 3975

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada nel centro storico, prettamente residenziale, molto stretta e con una marcata pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via del Campino

Scheda 398S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada in centro storico, a senso unico, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti solo in alcuni tratti, ma in proprietà privata e non adeguati

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le ridotte dimensioni della carreggiata

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via sdrucciolo del Poggio

Scheda 399S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione scalinata in pietra in centro storico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: si tratta di una scalinata storica impossibile da adeguare

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

piazza Carbonaie

Scheda 400S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione piccola piazzetta in centro storico, in zona a transito limitato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi per le limitate dimensioni; si tratta comunque di una zona residenziale a transito limitato

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via del Poggio

Scheda 401S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada in centro storico, molto stretta, in zona a transito limitato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi per le limitate dimensioni; si tratta comunque di una zona residenziale a transito limitato

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via vicolo Nannerini

Scheda 402S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada nel centro storico, a fondo chiuso nella zona a transito limitato, molto stretta e con una marcata pendenza

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via delle Grotte

Scheda 403S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada esclusivamente pedonale nel centro storico, con presenza di scalini, che si collega con via del Castello e con una scalinata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: si tratta di una scalinata storica impossibile da adeguare

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno
MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Cinturia

Scheda: 404S

Ubicazione: Rosignano Marittimo

Descrizione: strada esclusivamente pedonale nel centro storico, con presenza di scalini

Foto:



STATO ATTUALE

Marciaiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione mista in bozze di pietra ed asfalo

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciaiedi: si tratta di una scalinata storica impossibile da adeguare

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note: in fase di manutenzione la strada pedonale sarà preferibilmente pavimentata in bozze di pietra eliminando, se possibile, l'asfalto

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

piazza Carducci

Scheda 405S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione una delle piazze principali della frazione, sulla quale si trovano le scuole, transitabile e dotata di isole pedonali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti a tratti sui vari fabbricati che delimitano la piazza, ma di dimensioni diverse, non adeguati

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione della sede stradale in asfalto, pavimentazioni varie per i tratti di marciapiedi

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare di larghezza adeguata su tutto il perimetro della piazza

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via del Castello

Scheda 406S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada nel centro storico, in zona a transito limitato, molto stretta; vi si trovano una chiesina in pietra e la piazzetta dove c'è il museo di Rosignano M.mo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in bozze di pietra di tutta la sede stradale

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via della Villa

Scheda 407S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada in centro storico, a senso unico, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via del Torrione

Scheda 408S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada in centro storico, a senso unico, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti in alcuni tratti, ma realizzati con materiali diversi e di dimensioni diverse, spesso troppo stretti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi adeguati solo su un lato, viste le dimensioni della carreggiata

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via della Fonte dai vecchi macelli a Poggio S.Rocco

Scheda 409S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada di collegamento tra due porzioni del paese, molto panoramica

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: non sono presenti edifici

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: per problemi di sicurezza stradale, possibile la realizzazione di marciapiedi adeguati solo lato monte

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via E. De Nicola

Scheda 410S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada di collegamento a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti a tratti, con larghezza variabile da 90 a 120 cm, fino al mobilificio

Attraver. pedonali: presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

Pavimentaz. pavimentazione dei marciapiedi in bitume

Strade.int carr: presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata nei tratti mancanti, e da adeguare la larghezza in alcune porzioni di quelli esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via di Poggio S.Rocco

Scheda 411S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada in centro storico, a senso unico, molto stretta, e con marcata pendenza

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti in alcuni tratti, ma realizzati con materiali diversi e di dimensioni diverse, spesso troppo stretti e con presenza di molti scalini

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiede di larghezza adeguata, almeno su un lato, ma con grossi problemi per quanto riguarda la pendenza, che difficilmente potrà essere nei limiti

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via A. Gramsci

Scheda 412S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada principale della frazione, di collegamento con il resto del territorio, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti per la quasi totalità, in materiali e di larghezze diverse

Attraver. pedonali: presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

Pavimentaz. pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata nei tratti mancanti, e da adeguare la larghezza in alcune porzioni di quelli esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via C. Battisti

Scheda 413S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada nel centro storico della frazione, a senso unico ed in ZTL, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione della sede stradale in pietra

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le ridotte dimensioni della carreggiata; comunque non indispensabile visto che trattasi di viabilità in centro storico

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via E. De Filippo

Scheda 414S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada di collegamento, a doppio senso di circolazione, che collega la zona PEEP al centro

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di larghezza adeguata e di recente realizzazione

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: già adeguati

Strade.int carr: già adeguate

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via della Fonte

Scheda 415S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada di collegamento in uscita dalla frazione, in pendenza, oggetto di recenti interventi di adeguamento

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di larghezza adeguata e di recente realizzazione

Attraver. pedonali: presenti con scivoli

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in pietra

Strade.int carr: presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguati

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via L. Longo

Scheda 416S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti a tratti, di larghezze differenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata nei tratti mancanti, e da adeguare la larghezza in alcune porzioni di quelli esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Molino a Vento

Scheda 4175

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada a senso unico, ad uso dei frontisti residenti, in centro storico, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti a tratti, di larghezza limitata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi per le limitate dimensioni; si tratta comunque di una zona residenziale a transito limitato

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via E. Mayer

Scheda 418S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada a fondo chiuso che porta al parco del Vecchio Molino, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su un lato di larghezza adeguata, di recente realizzazione

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguati

Strade.int carr: già adeguate

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Piazza S. Nicola

Scheda 419S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione piazza storica principale della frazione, sulla quale si trova l'omonima chiesa

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti solo a tratti e molto stretti

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata sui lati della piazza ed intorno alla chiesa

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Don Bosco

Scheda 420S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada a fondo chiuso che porta ad un parcheggio, a doppio senso di circolazione; vi si trova la sede degli uffici tecnici comunali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti su ambo i lati; sul fronte degli uffici comunali sono di recente realizzazione ed adeguati

Attraver. pedonali: presenti con scivoli a raso

Pavimentaz. pavimentazione con sestini di cotto su un lato ed asfalto dall'altro

Strade.int carr: presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguati

Strade.int carr: già adeguate

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Malenchini

Scheda 421S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada a fondo chiuso, a doppio senso di circolazione, molto stretta, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi per le limitate dimensioni; si tratta comunque di una zona residenziale a transito limitato

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

vicolo del Picchianti

Scheda 422S

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione vicolo in centro storico, a transito solo pedonale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: dato che trattasi di viabilità pedonale, non necessaria la realizzazione di marciapiedi

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via della Lombarda

Scheda 4235

Ubicazione Rosignano Marittimo

Descrizione strada a fondo chiuso, a doppio senso di circolazione, molto stretta, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti solo su un lato, di recente realizzazione, di larghezza variabile e con presenza di pali di illuminazione

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. pavimentazione in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza nei tratti troppo stretti e da spostare i pali della pubblica illuminazione

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via del Sorriso

Scheda 424S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada che termina con un tratto sterrato, ad uso residenziale, ad eccezione dei clienti della "Cassatina dai Dai"; presenza di forte pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibilità di realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato: resta il problema della pendenza che non può essere adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, tenendo conto anche della pendenza naturale che i marciapiedi dovranno avere per la natura della strada

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Po

Scheda 425S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada senza sfondo, di fronte alla baia del Quercetano, ad uso esclusivo dei frontisti residenti, con poche abitazioni su un lato ed un fossetto sull'altro

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: visto l'uso prettamente residenziale ed il transito limitato, non necessaria la realizzazione di marciapiedi

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Sele

Scheda 426S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a doppio senso, ad uso esclusivo dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile, anche se non indispensabile, la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, tenendo conto anche della pendenza naturale che i marciapiedi dovranno avere per la natura della strada

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Serchio

Scheda 4275

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a senso unico, ad uso prettamente residenziale, caratterizzata da tratti in pendenza

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibilità di realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato: resta il problema della pendenza che non può essere adeguata

Attraver. pedonali: non necessari visto l'uso della strada

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, tenendo conto anche della pendenza naturale che i marciapiedi dovranno avere per la natura della strada

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno
MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via del Solferino

Scheda: 428S

Ubicazione: Castiglioncello

Descrizione: strada a doppio senso, nella località delle Spianate, ad uso residenziale, interna ad una nuova lottizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti su un lato di larghezza adeguata; manca però il passo a raso in corrispondenza degli incroci

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: larghezza già adeguata; da realizzare passo a raso in corrispondenza degli incroci

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: pavimentazione già adeguata

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note: messa a dimora di alberature su entrambi i lati della strada

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Basento

Scheda 429S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada senza sfondo, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti di larghezza adeguata, tranne in una porzione nell'ultimo tratto

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti nell'ultimo tratto

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Dora Riparia

Scheda 430S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada senza sfondo, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenza di marciapiedi, ma di larghezza limitata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Dora Baltea

Scheda 431S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada ad uso residenziale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenza di marciapiedi, ma di larghezza limitata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali simili a quelli esistenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Delle Spianate

Scheda 4325

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada di grande scorrimento, che collega la parte alta della frazione, a doppio senso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti marciapiedi di larghezza diversa, con tratti mancanti

Attraver. pedonali: presente un solo attraversamento

Pavimentaz. pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata ed uniforme per tutta la lunghezza

Attraver. pedonali: da intensificare gli attraversamenti, realizzando anche idonea segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali simili a quelli esistenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Brenta

Scheda 433S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a doppio senso di circolazione, caratterizzata da forte pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti marciapiedi di larghezza diversa

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata ed uniforme per tutta la lunghezza

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali simili a quelli esistenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Ombrone

Scheda 434S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada residenziale frquentata soprattutto nel periodo estivo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata almeno su un lato, rivedendo il sistema dei parcheggi

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali simili a quelli esistenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Trebbia

Scheda 435S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a senso unico, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata almeno su un lato, rivedendo il sistema dei parcheggi

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali simili a quelli esistenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Ofanto

Scheda 436S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a senso unico, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su ambo i lati

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali simili a quelli esistenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Oglio

Scheda 4375

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione viabilità ad uso pedonale, con presenza di scalinata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: trattandosi di scalinata pedonale, impossibile la realizzazione di marciapiedi adeguati; data la pendenza, difficile anche la realizzazione di rampe

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Biagi

Scheda 438S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a senso unico con pini su ambo i lati, con sfondo chiuso su Hotel Godilonda

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, prevedendo la chiusura della fossetta a cielo aperto laterale

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

lungomare A.Vespucci

Scheda 439S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione viabilità pedonale che congiunge la Pineta Marradi con Punta Righini

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi trattasi di camminamento pedonale

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: non necessari essendo già una viabilità pedonale

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Piazza della Torre

Scheda 440S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione piazza ristrutturata recentemente, insieme alla Torre Medicea; dotata di camminamenti già adeguati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti già adeguati

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz. pavimentazione già adeguata

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Trento

Scheda 441S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a senso unico con parcheggio auto in linea su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via L. Milani

Scheda 442S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Torino

Scheda 443S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a senso unico, con presenza di alte alberature laterali (pini)

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiede su un lato, ma la larghezza dovrà tener conto dei pini presenti

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via del Quercetano

Scheda 444S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a senso unico, piuttosto stretta, chiusa al transito con una sbarra nel periodo estivo, con presenza di parcheggio auto in linea

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti lato mare nel tratto tra Ristorante L'Astragalo e l'ingresso dei bagni Italia, poi presenti sul lato opposto ma di larghezza limitata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile il completamento dei marciapiedi nei tratti mancanti (tra Aurelia e Astragalo) e adeguamento della larghezza dove ci sono, ma solo previa eliminazione del parcheggio auto

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Godilonda

Scheda 445S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada senza sfondo che termina con l'albergo omonimo, ad uso esclusivo dei frontisti residenti e dei clienti dell'albergo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, ma rivedendo il sistema dei parcheggi

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via R. Monti

Scheda 446S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a senso unico tra via Martelli e via Fellini

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione già adeguata

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via V. Corcos

Scheda 447S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, ma rivedendo il sistema dei parcheggi

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Aosta

Scheda 448S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada senza sfondo, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiede adeguato su un lato

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Napoli

Scheda 449S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, ma rivedendo il sistema dei parcheggi

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via F. Fellini

Scheda 450S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a senso unico, con presenza di auto in sosta sul lato nord

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, ma rivedendo il sistema dei parcheggi

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via L. Amendola

Scheda 451S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada a senso unico: verso Cecina nel tratto tra via Martelli e via Fellini, verso Livorno nel tratto tra via Fellini e via Marconi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, ma rivedendo il sistema dei parcheggi: dovrebbe essere tolto nel tratto da via Martelli a via Fellini

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Aurelia

Scheda 452S

Ubicazione Castiglioncello

Descrizione strada di sorrimento e collegamento, a doppio senso, con presenza di alberature di pini specie nel tratto di Portovecchio, con parcheggio auto in linea in alcuni tratti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti con varie tipologie e larghezze, ma non continui su tutta la lunghezza; in particolare mancano in alcuni tratti nella zona di Portovecchio

Attraver. pedonali: presenti, talvolta con scalini

Pavimentaz. pavimentazioni varie: asfalto, mattonelle in cemento, ecc

Strade.int carr: presenti, talvolta con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata nei tratti mancanti (Portovecchio, porzioni di Caletta); da adeguare la larghezza almeno ad 1,50 metri nei tratti ove presenti (presso Piazza della Vittoria, di fronte al Quercetano, tratti di Caletta)

Attraver. pedonali: da intensificare i passi a raso, e da realizzare opportuna segnaletica orizzontale e verticale anche per i passi pedonali esistenti

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via 2 Giugno

Scheda 453S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada di accesso ai magazzini comunali, a doppio senso ed a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: in corso progettazione completa della viabilità nell'ambito del Piano Intergrato di Intervento 5 Strade

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via delle Pescine

Scheda 454S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione importante strada di collegamento tra la zona alta e quella bassa di R. Solvay; tutta a doppio senso, tranne la parte terminale all'innesto su via della Repubblica

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti solo a tratti, di larghezza e tipologia variabile

Attraver. pedonali: presenti ma non sempre segnalati

Pavimentaz. presenza di pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno nel tratto della via prossimo alle abitazioni

Attraver. pedonali: da realizzare nei tratti ove necessario con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Collodi

Scheda 455S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico ma molto ampia, con parcheggio auto in linea su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, togliendo il parcheggio

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Amendola

Scheda 456S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico non molto ampia; molto trafficata in quanto prossima all'Ufficio Tributi e zona Mercato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti solo a tratti, di larghezza e tipologia variabile

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. paviamentazione marciapiedi in parte in mattonelle rigate di cemento ed in parte in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare ed uniformare la larghezza dei marciapiedi esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con matriali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Piazza della Repubblica

Scheda 457S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione Piazza nella zona centrale della frazione, sulla quale lato mare si accede tramite passaggio a livello. Completamente occupata da viabilità carrabile e parcheggi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti a tratti lungo i fronti dei fabbricati, di tipologie diverse

Attraver. pedonali: presenti ma non sempre segnalati

Pavimentaz. presenza di pavimentazioni varie

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare e riqualificare tutta la piazza nel complesso, prevedendo una viabilità pedonale adeguata su tutti i lati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali che possano riqualificare la piazza

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Tito Speri

Scheda 458S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di circolazione, molto ampia, con parcheggi laterali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti solo a tratti, di larghezza e tipologia variabile

Attraver. pedonali: presenti ma non sempre adeguati

Pavimentaz. presenza di pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare ed uniformare la larghezza dei marciapiedi esistenti, realizzando i tratti mancanti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via C. Menotti

Scheda 459S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso, che corre parallelamente ai binari ferroviari, e che da piazza della Repubblica arriva a via della Costituzione; presenza di parcheggio su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti lato fabbricati, di tipologie diverse

Attraver. pedonali: presenti ma non sempre adeguati

Pavimentaz. presenza di pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare ed uniformare la larghezza dei marciapiedi esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via A. Sciesa

Scheda 460S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico non molto ampia, con parcheggio in linea su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti marciapiedi su un lato, di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in bitume

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da migliorare la tipologia di pavimentazione

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via I. Nievo

Scheda 461S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada che da via della Repubblica si atterra su via Lavagnini, con parcheggio su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su ambo i lati, di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in bitume

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da migliorare la tipologia di pavimentazione

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via della Repubblica

Scheda 4625

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico piuttosto stretta che dalla piazza omonima arriva a via Nievo; presenza di parcheggi su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti ma di larghezza non adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. presenza di pavimentazioni varie

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti, regilamentando meglio i parcheggi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con matriali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via C. Pisacane

Scheda 463S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico, che da via Allende porta a via della Costituzione; su tale strada si trova il Palazzetto dello Sport

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti solo a tratti, di larghezza e tipologia variabile

Attraver. pedonali: presenti ma non sempre adeguati

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in parte in mattonelle rigate di cemento ed in parte in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare ed uniformare la larghezza dei marciapiedi esistenti, realizzando i tratti mancanti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via S. Allende

Scheda 464S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione una delle strade interne principali della frazione; a doppio senso, porta fino all'ingresso dello stabilimento Solvay. Carreggiata molto ampia e molto transitata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su ambo i lati di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: presenti con scivoli a raso adeguati

Pavimentaz. pavimentazione in mattonelle di cemento

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via S. Lavagnini

Scheda 465S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di circolazione, di larghezza contenuta, compresa tra via Allende e via della Costituzione; presenza di parcheggio auto lungo strada

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti solo su un lato

Attraver. pedonali: ne esiste solo uno

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati su un lato; nell'altro lato da valutare la realizzazione togliendo parcheggio auto e creando senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via della Costituzione

Scheda 466S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di circolazione, che unisce importanti strutture di interesse pubblico: Ufficio Postale, parco dello Sport, Piazza del Mercato. Carreggiata molto ampia.

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto, che necessita di manutenzione in quanto molto sconnessa

Strade.int carr: presenti con scivoli a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: già adeguata ma necessita di manutenzione

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via C. Pavese

Scheda 467S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso, a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scivoli a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Trilussa

Scheda 468S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso, a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scivoli a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via P.P. Pasolini

Scheda 469S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada compresa tra via dell'artigianato e via delle Pescine, a doppio senso, molto ampia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in parte in mattonelle rigate di cemento ed in parte in asfalto

Strade.int carr: presenti con scivoli a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**