



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(Provincia di Livorno)



**PROGRAMMA DI INTERVENTO
PER L'ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE ED
URBANISTICHE**

Volume I

Schedatura strade (dalla scheda n. 1 alla scheda n. 234)



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Aurelia Nord

Scheda 1S

Ubicazione Vada

Descrizione strada di collegamento principale da Rosignano Solvay fino alla Piazza Garibaldi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi lato mare oggetto recentemente di manutenzione e quindi a norma; lato monte sono presenti marciapiedi di larghezza variabile 100/120 cm

Attraver. pedonali: sono presenti

Pavimentaz. la pavimentazione dei marciapiedi è lato mare realizzata con autobloccanti, e lato monte con mattonelle in cls di varie forme e dimensioni

Strade.int carr: sono presenti ed adeguate con scivoli solo lato mare

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: lato mare sono a norma; lato monte necessita di allargamento e realizzazione di scivoli

Attraver. pedonali: lato monte devono essere realizzati adeguati scivoli

Pavimentaz.: la pavimentazione lato monte dovrebbe essere uniformata con materiale adeguato

Strade.int carr: realizzazione di rampe e scivoli

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Leopoldo II di Lorena

Scheda 25

Ubicazione Vada

Descrizione nuova viabilità che collega i Viali della Resistenza con la via Aurelia, in parte ancora in corso di realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti di larghezza 2 mt

Attraver. pedonali: sono presenti

Pavimentaz. pavimentazione in betonelle autobloccanti

Strade.int carr: sono presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: di recente realizzazione sono adeguati per larghezza e presenza di scivoli

Attraver. pedonali: già adeguati con scivoli

Pavimentaz.: già uniforme

Strade.int carr: già raccordate con scivoli

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via della Torre

Scheda 35

Ubicazione Vada

Descrizione ampia strada di collegamento, con parcheggio da entrambe le parti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti ma con larghezza non continua variabile da 100cm a 150 cm

Attraver. pedonali: sono presenti non sempre adeguati

Pavimentaz. varie tipologie di pavimentazione da asfalto a mattonelle in cls

Strade.int carr: sono presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: deve essere uniformata la larghezza

Attraver. pedonali: adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Pavimentaz.: va uniformata la tipologia del materiale di pavimentazione

Strade.int carr: da adeguare con scivoli a raso

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Einaudi

Scheda 4S

Ubicazione Vada

Descrizione strada a senso unico, prolungamento con via Pertini, e di collegamento con via della Torre

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti con larghezza 100 cm

Attraver. pedonali: non ci sono

Pavimentaz. pavimentazione in mattonelle in cls rigate

Strade.int carr: sono presenti con scalino

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: adeguati come larghezza

Attraver. pedonali: adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Pavimentaz.: pavimentazione uniforme

Strade.int carr: da adeguare con scivoli a raso

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via S. Pertini

Scheda 5S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti a tratti e con larghezza di 60-80 cm

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. tipologie di materiali diverse

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare i tratti mancanti ed adeguare la larghezza

Attraver. pedonali: realizzazione di adeguati scivoli a raso

Pavimentaz.: va uniformata la tipologia del materiale di pavimentazione

Strade.int carr: da adeguare con scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via del Conventaccio

Scheda 6S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna, molto stretta, a senso unico; si collega a Via della Torre

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la scarsa larghezza della strada non permette la realizzazione di marciapiedi a norma

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Don Minzoni

Scheda 75

Ubicazione Vada

Descrizione piccola strada interna a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti con larghezza di 60-80 cm

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. pavimentazioni varie e disuniformi

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare in larghezza

Attraver. pedonali: adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Pavimentaz.: da uniformare la tipologia del materiale di pavimentazione

Strade.int carr: da adeguare con scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via antica Cavalleggeri

Scheda 8S

Ubicazione Vada

Descrizione E' il primo tratto di strada da Piazza garibaldi a Via F.Ili Bandiera. Molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la scarsa larghezza della strada non permette la realizzazione di marciapiedi a norma

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Toscanelli

Scheda 95

Ubicazione Vada

Descrizione Strada interna nei pressi di Piazza Garibaldi, molto stretta, a doppio senso e con parcheggio su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la scarsa larghezza della strada non permette la realizzazione di marciapiedi a norma

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Piazza Garibaldi

Scheda 10S

Ubicazione Vada

Descrizione piazza centrale cittadina, comprendente area a verde e Chiesa

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su tutto il perimetro esterno della piazza, di larghezza circa 4 mt

Attraver. pedonali: presenti già adeguati

Pavimentaz. pavimentazione con autobloccanti

Strade.int carr: presenti già adeguati

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali: già adeguati con scivoli

Pavimentaz.: già uniforme

Strade.int carr: già raccordate con scivoli

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Di Capraia

Scheda 11S

Ubicazione Vada

Descrizione piccola traversa interna che collega via delle Saracine con via Telesio

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la scarsa larghezza della strada non permette la realizzazione di marciapiedi a norma

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Mar Mediterraneo

Scheda 12S

Ubicazione Vada

Descrizione strada che collega il lungomare con via Telesio

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare di larghezza adeguata su un lato come proseguimento di quelli lungomare

Attraver. pedonali: da realizzare a norma

Pavimentaz.:

Strade.int carr: da adeguare con scivoli a raso

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Lungomare

Scheda 13S

Ubicazione Vada

Descrizione strada che costeggia in parte la spiaggia di Vada, con parcheggio lato monte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti continui lato monte con larghezza 90-120 cm, mentre lato mare sono presenti solo per un tratto e di larghezza 200 cm

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. pavimentazione con autobloccanti

Strade.int carr: presenti già adeguati

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: lato monte sono idonei come larghezza, da completare eventualmente lato mare

Attraver. pedonali: adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Pavimentaz.: già uniforme nei tratti esistenti

Strade.int carr: già raccordate con scivoli

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Di Marina

Scheda 14S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna che collega Piazza Garibaldi al lungomare, oggetto di recente ristrutturazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti con larghezza 215 cm

Attraver. pedonali: presenti

Pavimentaz. pavimentazione con autobloccanti

Strade.int carr: presenti già adeguati

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali: sono già presenti scivoli ma con qualche scalino da togliere

Pavimentaz.: già uniforme

Strade.int carr: già raccordate con scivoli

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Guicciardini, loc. Fanfani

Scheda 15S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna senza sfondo con parcheggio su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti con larghezza 120 cm

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. pavimentazione in mattonelle in cls a quadretti

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: adeguati come larghezza ma da spostare pali illuminazione pubblica che costituiscono ostacolo

Attraver. pedonali: adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Pavimentaz.: già uniforme

Strade.int carr: da adeguare con scivoli a raso

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Macchiavelli, loc. Fanfani

Scheda 16S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna a fondo chiuso, con parcheggio auto su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti con larghezza 120 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in mattonelle in cls a quadretti

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: adeguati come larghezza ma da spostare pali illuminazione pubblica che costituiscono ostacolo

Attraver. pedonali: da realizzare un attraversamento pedonale con scivolo a raso

Pavimentaz.: già uniforme

Strade.int carr: da adeguare con scivoli a raso

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Ficino, loc. Fanfani

Scheda 17S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia, con parcheggio auto su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la scarsa larghezza della strada non permette la realizzazione di marciapiedi a norma

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti pedonali dato che trattasi di strada breve

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno
MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via G.Bruno, loc. Fanfani

Scheda: 185

Ubicazione: Vada

Descrizione: strada parallela alla via Aurelia, adiacente ad area a verde

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi adeguati; migliore inserimento lato mare

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note: messa a dimora di alberature come filtro con la statale Aurelia

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Savonarola, loc. Fanfani

Scheda 19S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna a doppio senso di marcia con parcheggio auto su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi adeguati su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Campanella

Scheda 20S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia, con parcheggio auto su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi adeguati su un lato, modificando la capacità di parcheggio

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti pedonali vista la brevità della strada

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Aurelia Sud

Scheda 21S

Ubicazione Vada

Descrizione ampia arteria di comunicazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti parzialmente lato mare fino al Centro della nautica, lato monte in corso di realizzazione

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. pavimentazione in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: lato monte in corso di realizzazione a norma

Attraver. pedonali: da realizzare scivoli a raso

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Viali della Resistenza

Scheda 22S

Ubicazione Vada

Descrizione ampi viali di circonvallazione a sud dell'abitato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti

Attraver. pedonali: presenti

Pavimentaz. pavimentazione in autobloccanti; pista ciclabile in asfalto colorato

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali: già adeguati con scivoli

Pavimentaz.: già uniforme

Strade.int carr: già raccordate con scivoli

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Vivaldi

Scheda 235

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia, con parcheggio auto su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: non realizzabili

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Vespucci

Scheda 24S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia, con parcheggio auto su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: non realizzabili

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Pessagno

Scheda 25S

Ubicazione Vada

Descrizione ampia strada di collegamento a doppio senso di marcia, con parcheggi in linea

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare nuovi marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via pancaldo

Scheda 26S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna stretta, a doppio senso di marcia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: non realizzabili

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Matteucci

Scheda 27S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia, con parcheggio in linea su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: non realizzabili

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Magellano

Scheda 28S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna, traversa laterale di via della Torre, in parte a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti solo in parte in prossimità della scuola

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da completare marciapiedi adeguati in proseguimento di quelli presso la scuola

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via M. Polo

Scheda 29S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna, molto stretta, a senso unico e parcheggio in linea da un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la scarsa larghezza della strada non permette la realizzazione di marciapiedi a norma

Attraver. pedonali: non realizzabili

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Ubicazione Vada

Descrizione strada interna molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: non realizzabili

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Doria

Scheda 31S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia, con parcheggio in linea su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: non realizzabili

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Diaz

Scheda 32S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia, con parcheggio in linea su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: non realizzabili

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Dell' Etruria

Scheda 33S

Ubicazione Vada

Descrizione nuova strada di collegamento laterale ai viali di circonvallazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti lato monte, con parcheggi in linea e posto auto per disabili

Attraver. pedonali: presenti

Pavimentaz. pavimentazione con autobloccanti

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: lato monte già a norma, da valutare necessità ulteriori marciapiedi lato mare

Attraver. pedonali: già adeguati con scivoli

Pavimentaz.: già uniforme

Strade.int carr: già raccordate con scivoli

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Del Poggetto

Scheda 34S

Ubicazione Vada

Descrizione strada di collegamento tra il centro commerciale e viale Italia, inizialmente molto ampia va a restringersi all'innesto con il viale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti presso il centro commerciale su entrambi i lati, mancanti nel resto della strada

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione disuniforme, parte in mattonelle, parte in cemento e asfalto

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi a norma almeno su un lato per tutta la lunghezza della strada

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Ubicazione Vada

Descrizione strada di nuova realizzazione nell'area industriale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione con autobloccanti

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: già uniforme

Strade.int carr: già raccordate con scivoli

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Dei Navigatori

Scheda 36S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna, abbastanza larga, a doppio senso di marcia, con parcheggio laterale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare a norma, in prolungamento con quello esistente nella nuova zona commerciale

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Colombo

Scheda 37S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia e parcheggio su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti pedonali vista la brevità della strada

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Caboto

Scheda 38S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia e parcheggio su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

strada senza nome laterale di Via F.lli Rosselli

Scheda 39S

Ubicazione Vada

Descrizione traversa a fondo chiuso di Via F.lli Rosselli, nei pressi della struttura polivalente L'Ordigno

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata e la presenza di accessi quota strada

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.: possibile la realizzazione di percorsi pedonali mediante segnaletica orizzontale

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Arcipelago Toscano

Scheda 40S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna di collegamento tra la spiaggia dei pescatori e Piazza Garibaldi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Bachelet

Scheda 41S

Ubicazione Vada

Descrizione strada di collegamento a senso unico tra via Aurelia e via Delle Saracine

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti su entrambi i lati, di larghezza 125 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in mattonelle di cemento a quadri

Strade.int carr: presenti con scivolo

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: già uniforme

Strade.int carr: già raccordate con scivoli

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via dei Cavalleggeri

Scheda 42S

Ubicazione Vada

Descrizione strada di collegamento che arriva a La Mazzanta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti nel tratto interno al centro abitato, con larghezza 150 cm lato monte e 140 cm lato mare

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: già uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via della Meloria

Scheda 43S

Ubicazione Vada

Descrizione ampia strada interna tra via Giannutri e via Gorgona, con aiuola verde lato mare

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare a norma

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Delle Saracine

Scheda 44S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna a senso unico, che unisce Piazza Garibaldi a Piazza Telesio, stretta nel primo tratto e più ampia oltre il parco giochi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata nel primo tratto, da valutare realizzazio nel secondo tratto

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Gorgona

Scheda 45S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna tra via Sottoborghi e via delle Saracine, stretta per un tratto e più ampia dopo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti nel tratto più ampio con larghezza 120 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione con autobloccanti

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata nel primo tratto

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: già uniforme ove presente

Strade.int carr: già raccordate con scivoli

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Divisione Garibaldi

Scheda 46S

Ubicazione Vada

Descrizione ampia strada di collegamento che dall'Aurelia porta al viale per la Stazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi esistenti con larghezza 120 cm

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. pavimentazione con mattonelle di cemento

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: già uniforme

Strade.int carr: non presenti

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Domini

Scheda 47S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna, traversa di via F.Ili Bandiera, ampia e senza sfondo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi esistenti con larghezza 150 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: già uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via F.lli Bandiera

Scheda 48S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna di collegamento tra via XX Giugno e via dei Cavalleggeri

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti su entrambi i lati con larghezza 150 cm, nel tratto del parco delle feste larghezza 120 cm con pali pubblica illuminazione all'interno del marciapiede

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza, da prevedere spostamento pali illuminazione pubblica

Attraver. pedonali: da realizzare scivoli a raso

Pavimentaz.: già uniforme ma da sistemare piano di calpestio

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



Ubicazione Vada

Descrizione traversa a fondo chiuso di via F.Ili Rosselli

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti pedonali dato che trattasi di strada breve

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Generale Dalla Chiesa

Scheda 50S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna laterale da via Divisione Garibaldi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezza 125 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: già uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Gobetti

Scheda 51S

Ubicazione Vada

Descrizione strada di collegamento tra via XX Giugno e via Aurelia, con un tratto a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti solo lato sud, con larghezza non continua; parcheggio sul lato opposto

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare conferendo larghezza costante a norma

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: già uniforme ma da sistemare piano di calpestio

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Isola del Giglio

Scheda 52S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna molto stretta, a doppio senso di circolazione, che collega via Sottoborghi con via Isola d'Elba

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Isola d'Elba

Scheda 53S

Ubicazione Vada

Descrizione strada a fondo chiuso, molto stretta, parallela a via Bachelet e separata con una piccola fascia di verde

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata

Attraver. pedonali: da realizzare rampa per accesso a via Bachelet

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Isola di Giannutri

Scheda 54S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna a senso unico, molto stretta, di collegamento tra via delle Melorie e via delle Saracine

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Isola di Montecristo

Scheda 55S

Ubicazione Vada

Descrizione strada a fondo chiuso, traversa di via Isola d'Elba

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Mar Tirreno

Scheda 56S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna a doppio senso di circolazione, tra via Telesio e via delle Saracine, piuttosto stretta. Presenza di piccola traversa laterale a fondo chiuso (senza marciapiedi)

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Pianosa

Scheda 57S

Ubicazione Vada

Descrizione strada a fondo chiuso, traversa di via delle Saracine, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Pigafetta

Scheda 58S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna, traversa di viale Italia, con parcheggio auto su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti solo nel primo tratto da viale Italia per circa 20 mt, con larghezza 80 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: realizzazione di marciapiedi a norma difficoltosa per la scarsa larghezza della strada: da togliere parcheggio su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Ubicazione Vada

Descrizione traversa di via Bachelet, a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti su ambo i lati, con larghezza 125 cm

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. pavimentazione in mattonelle di cemento a quadri

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: già uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Quartini

Scheda 60S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna traversa di via F.Ili Rosselli, ampia e senza sfondo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezza 150 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: già uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Sottoborghi

Scheda 61S

Ubicazione Vada

Descrizione strada laterale di piazza Garibaldi, stratta, a senso unico, con parcheggio auto su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti su entrambi i lati nel primo tratto con larghezza 100 cm ma con piano discontinuo, assenti nel tratto successivo

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione lato monte in mattonelle di cemento, lato mare variabile tra asfalto, cemento e mattonelle

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da allargare nel primo tratto e realizzare nuovi nel tratto successivo; da togliere parzialmente parcheggio su un lato per far spazio ai marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme su entrambi i lati

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Telesio

Scheda 62S

Ubicazione Vada

Descrizione strada intrena di collegamento tra via Aurelia e via di Marina

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi nessun marciapiede nel primo tratto dall'Aurelia fino al piazzale del cimitero, tratto con parcheggio auto su entrambi i lati, poi tratto con marciapiede solo lato mare con larghezza 150 cm, segue tratto senza marciapiedi fino a via Antica Cavalleggeri, po

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto nei tratti esistenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare tratti di marciapiedi di larghezza adeguata nei tratti mancanti; da valutare possibilità di togliere parzialmente parcheggio su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via XX Giugno

Scheda 63S

Ubicazione Vada

Descrizione strada interna tra piazza Garibaldi e via F.lli Bandiera, molto ampia, con ultimo tratto a fondo chiuso, presenza di parcheggio su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezze varie: primo tratto 100 cm poi si allargano fino a 200 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione mista in asfalto e mattonelle di cemento

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da uniformare la larghezza del piano di calpestio dei marciapiedi, allargando alcuni tratti

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso di fronte ad asilo

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Abruzzi

Scheda 64S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada interna a fondo chiuso, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: piuttosto difficoltosa la realizzazione per la limitata larghezza della strada e la presenza di accessi privati a quota strada

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada breve, esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Calabria

Scheda 65S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada interna di collegamento, abbastanza larga

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: realizzazione di marciapiedi difficoltosa per la presenza di numerosi accessi privati a quota strada

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Campania

Scheda 66S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada interna a fondo chiuso, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: realizzazione di marciapiedi difficoltosa per la presenza di numerosi accessi privati a quota strada

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada breve, esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via dei Cavalleggeri

Scheda 67S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada di scorrimento, molto lunga, che partendo dalla periferia di Vada attraversa tutta La Mazzanta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti nel primo tratto fino all'incrocio con Via Calabria; da qui presenti con larghezza varia fino a Piazza Toscana; oltre presenti su entrambi i lati con larghezza 90-100 cm; si segnala la presenza di ostacoli quali pali Enel e PI

Attraver. pedonali: presenti con scalino dal marciapiede

Pavimentaz. pavimentazione varia: asfalto e mattonelle di cemento

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede adeguato nel primo tratto che costeggia la pineta fino a via Calabria; adeguamento della larghezza nei tratti esistenti, anche mediante spostamento dei pali Enel e PI

Attraver. pedonali: adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Pavimentaz.: da uniformare la tipologia del materiale di pavimentazione

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via del Tripesce

Scheda 68S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada di scorrimento, che segna il confine con il comune di Cecina

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presente a tratti sul lato sud, di competenza del comune di Cecina; non presente sul lato di competenza del comune di Rosignano M.mo

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in mattonelle di cemento

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare nei tratti mancanti

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da uniformare la tipologia del materiale di pavimentazione

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via della Forestale

Scheda 69S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada interna alla pineta, a senso unico, in prossimità del mare

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: realizzazione difficoltosa per la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non necessarie

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via di Pozzuolo

Scheda 70S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada di scorrimento, piuttosto ampia, prolungamento di via dei Cavalleggeri, che conduce fino al confine con il comune di Cecina

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti lato mare fino a via Lombardia, con una larghezza di cm 100 nel primo tratto, poi larghezza circa 200 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti, in alcuni casi con scalini, in altri con scivolo

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza in alcuni tratti

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da uniformare la tipologia del materiale di pavimentazione

Strade.int carr: adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Emilia Romagna

Scheda 71S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada interna a fondo chiuso, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: piuttosto difficoltosa la realizzazione per la limitata larghezza della strada e la presenza di accessi privati a quota strada

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Friuli Venezia Giulia

Scheda 72S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada interna di collegamento tra via Sardegna e Via dei Cavalleggeri

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su entrambi i lati con larghezza 100 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza a 150 cm almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da uniformare la tipologia del materiale di pavimentazione; il tratto che confina con area verde dovrebbe essere delimitato in maniera migliore

Strade.int carr: da realizzare con scivolo a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Lazio

Scheda 73S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada interna di collegamento, abbastanza larga

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: realizzazione di marciapiedi difficoltosa per la presenza di numerosi accessi privati a quota strada; possibilità di individuazione mediante segnaletica orizzontale

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Liguria

Scheda 74S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada interna a senso unico, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: realizzazione impossibile per la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Lombardia

Scheda 75S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada interna di collegamento tra via Cavallegeri e via di Pozzuolo, in parte destinata ad isola pedonale durante il periodo estivo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi nel primo tratto presenti solo su un lato con larghezza 100 cm; nell'area dell'isola pedonale presenti a tratti su entrambi i lati; presenza di pali PI come ostacoli

Attraver. pedonali: presenti con scalino dal marciapiede

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti, in alcuni casi con scalini, in altri con scivolo

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: adeguamento dei tratti esistenti mediante allargamento a 150 cm; realizzazione di marciapiedi a norma nei tratti mancanti; spostamento dei pali PI

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da uniformare la tipologia del materiale di pavimentazione; possibile la realizzazione di pista ciclabile mediante segnaletica orizzontale

Strade.int carr: adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Marche

Scheda 76S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada interna a fondo chiuso, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: piuttosto difficoltosa la realizzazione per la limitata larghezza della strada e la presenza di accessi privati a quota strada

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Monte Bianco

Scheda 77S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada interna in deviazione da via Monte Cervino

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su entrambi i lati con larghezza 100 cm, ma presenza di pali PI ad ostacolo

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti, in alcuni casi con scalini, in altri con scivolo

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: adeguamento dei tratti esistenti mediante allargamento a 150 cm; spostamento dei pali PI

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica, in corrispondenza degli incroci

Pavimentaz.: pavimentazione già uniforme, ma che necessita di manutenzione

Strade.int carr: adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Monte Cervino

Scheda 78S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada di collegamento a senso unico, piuttosto larga

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su entrambi i lati con larghezza 150 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti, in alcuni casi con scalini, in altri con scivolo

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica, in corrispondenza degli incroci

Pavimentaz.: pavimentazione già uniforme

Strade.int carr: adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Monte Fumaiolo

Scheda 79S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione nuova strada di lottizzazione, con innesto attraverso rotatoria su via Val D'Aosta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su entrambi i lati, con larghezza 200 cm

Attraver. pedonali: presenti con scalino dal marciapiede

Pavimentaz. pavimentazione in betonelle autobloccanti

Strade.int carr: presenti con scivolo a piano stradale

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione già uniforme

Strade.int carr: già adeguate

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Monte Rosa

Scheda 80S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada interna in deviazione da via Monte Cervino

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su entrambi i lati con larghezza 100 cm, ma presenza di pali PI ad ostacolo

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: adeguamento dei tratti esistenti mediante allargamento a 150 cm; spostamento dei pali PI

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica, in corrispondenza degli incroci

Pavimentaz.: pavimentazione già uniforme

Strade.int carr: adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Piemonte

Scheda 81S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada intrena di via Luguria, a senso unico, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: piuttosto difficoltosa la realizzazione per la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada breve, esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Puglie

Scheda 82S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada interna di collegamento, abbastanza larga

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: realizzazione di marciapiedi difficoltosa per la presenza di numerosi accessi privati a quota strada; possibilità di individuazione mediante segnaletica orizzontale

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr: già adeguate

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Sardegna

Scheda 83S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada laterale di via Val d'Aosta, in parte a senso unico, in parte e doppio senso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi non presenti nel primo tratto da via Val d'Aosta fino al civico 7, poi presenti su entrambi i lati con larghezza variabile da 80 a 120 cm; presenza di pali come ostacoli

Attraver. pedonali: presenti con scalino dal marciapiede

Pavimentaz. pavimentazione varia, in asfalto e betonelle autobloccanti

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: adeguamento dei tratti esistenti mediante allargamento a 150 cm; realizzazione di marciapiedi a norma nei tratti mancanti; spostamento dei pali ostacoli

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da uniformare la tipologia del materiale di pavimentazione; il tratto che confina con area verede dovrebbe essere delimitato in maniera migliore

Strade.int carr: adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Sicilia

Scheda 84S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada interna, con interruzione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: realizzazione di marciapiedi difficoltosa per la presenza di numerosi accessi privati a quota strada; possibilità di individuazione mediante segnaletica orizzontale

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr: già adeguate

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Umbria

Scheda 85S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada interna a fondo chiuso, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: piuttosto difficoltosa la realizzazione per la limitata larghezza della strada e la presenza di accessi privati a quota strada

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada breve, esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr: già adeguate

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Val d'Aosta

Scheda 86S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada interna a doppia corsia, con un primo tratto a doppia circolazione ed una parte adibita ad isola pedonale nel periodo estivo; all'interno dell'isola pedonale è presente una deviazione a fondo chiuso, con marciapiedi in asfalto in pessime condizioni

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti nel primo tratto lato monte con larghezza 100 cm; presenti nell'isola pedonale su entrambi i lati con larghezza variabile; presenti nella deviazione

Attraver. pedonali: presenti con scalino dal marciapiede

Pavimentaz. pavimentazione varia: asfalto e mattonelle di cemento

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: adeguamento dei tratti esistenti mediante allargamento a 150 cm; spostamento dei pali ostacoli

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da uniformare la tipologia del materiale di pavimentazione

Strade.int carr: da realizzare con scivolo a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Veneto

Scheda 87S

Ubicazione La Mazzanta

Descrizione strada interna a fondo chiuso, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: piuttosto difficoltosa la realizzazione per la limitata larghezza della strada e la presenza di accessi privati a quota strada

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada breve, esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr: già adeguate

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Capanne

Scheda 88S

Ubicazione Gabbro

Descrizione strada di accesso al paese che dalla S.S.206 porta fino al centro. In corso di realizzazione ampliamento di un tratto curvilineo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi nel tratto in ampliamento previsti nuovi marciapiedi. Nel resto della strada sono presenti solo a tratti

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. pavimentazione in materiali vari ed in cattivo stato di manutenzione

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare una viabilità pedonale adeguata che comprenda la scuola, l'ufficio postale ed altri servizi.

Attraver. pedonali: da adeguare esistenti con realizzazione scivolo a raso e da realizzarne di nuovi

Pavimentaz.: da uniformare tipologia del materiale di pavimentazione

Strade.int carr: da adeguare mediante realizzazione di scivolo a raso

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Togliatti

Scheda 89S

Ubicazione Gabbro

Descrizione strada a fondo chiuso con accesso da via delle Capanne; abbastanza ampia, consente parcheggio auto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare a norma almeno su un lato; da valutare possibilità di impedire parcheggio su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da utilizzare pavimentazione adeguata uniforme

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via della Rosa

Scheda 90S

Ubicazione Gabbro

Descrizione strada a senso unico che da via Ricasoli si collega a via delle Capanne, in centro storico, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciaipiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciaipiedi: impossibile la realizzazione nel primo tratto viste le dimensioni limitate della carreggiata; possibile la realizzazione di marciaipiedi a norma nel tratto finale

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.: da utilizzare pavimentazione adeguata uniforme

Strade.int carr: non presenti

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Firenze

Scheda 91S

Ubicazione Gabbro

Descrizione strada a fondo chiuso con accesso da Piazza Cavour, ad esclusivo uso dei frontisti, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione date le dimensioni limitate della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Venezia

Scheda 92S

Ubicazione Gabbro

Descrizione strada a fondo chiuso con accesso da Piazza Cavour, ad esclusivo uso dei frontisti, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione date le dimensioni limitate della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via del Monte

Scheda 93S

Ubicazione Gabbro

Descrizione strada a fondo chiuso con accesso da Piazza Cavour, ad esclusivo uso dei frontisti, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione date le dimensioni limitate della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Piazza Cavour

Scheda 94S

Ubicazione Gabbro

Descrizione piazza nel centro storico del paese, in parte dedicata a parcheggio

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti con larghezze minime

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in cemento, in cattivo stato di manutenzione

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata, coinvolgendo anche la parte sottostante la piazza

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scovoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Ricasoli

Scheda 95S

Ubicazione Gabbro

Descrizione strada nel centro storico del paese, collegamento primario tra la piazza Cavour ed il vecchio centro

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti, ma in proprietà privata, con larghezze minime variabili

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in materiali vari ed in cattivo stato di manutenzione

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi adguati nel tratto tra il civico 39 e la Piazza Cavour; nel rimanente tratto possibile soluzione ma in proprietà privata

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Traversa Via Ricasoli

Scheda 96S

Ubicazione Gabbro

Descrizione piccola strada a fondo chiuso ad uso esclusivo dei frontisti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione date le dimensioni limitate della carreggiata

Attraver. pedonali: Non necessari vista la brevità della strada e la destinazione esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via della Torre e vicolo della Torre

Scheda 97S

Ubicazione Gabbro

Descrizione strada nel centro storico, a fondo chiuso, con accesso da Piazza Democrazia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti, ma in proprietà privata, con larghezze minime variabili

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in materiali vari

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione date le dimensioni limitate della carreggiata

Attraver. pedonali: Non necessari vista la brevità della strada e la destinazione esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Piazza della Chiesa

Scheda 98S

Ubicazione Gabbro

Descrizione piazza principale del paese, snodo principale per la circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti lato parco urbano di larghezza 150 cm; su altro lato a monte presenti di larghezza inferiore

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. pavimentazione in mattonelle di calcestruzzo

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare lato monte di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Piazza Democrazia

Scheda 99S

Ubicazione Gabbro

Descrizione piazza che vede la presenza di vari servizi e negozi, snodo importante per la viabilità; presenza di piccolo parcheggio in adiacenza

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti solo fronte farmacia di larghezza 60 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. ove presenti, in mattonelle di calcestruzzo rigate

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata, coinvolgendo nella progettazione anche le viabilità adiacenti alla piazza, e valutando la possibilità di riverdere il parcheggio

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Vecchia della Fonte

Scheda 100S

Ubicazione Gabbro

Descrizione strada molto stretta che porta in Piazza Democrazia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione date le dimensioni limitate della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Vecchia Livornese

Scheda 101S

Ubicazione Gabbro

Descrizione strada provinciale che dalla direzione Livorno porta a piazza Democrazia; di notevole importanza per la circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi su un lato presente marciapiede in asfalto di larghezza 120 cm, sull'altro lato in cemento di larghezza 90 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione varia in asfalto e cemento

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via P. Nenni

Scheda 102S

Ubicazione Gabbro

Descrizione proseguimento di via Traversa Livornese, che porta alla piazza principale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su entrambi i lati di larghezza 100 cm, di recente realizzazione

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. pavimentazione in porfido

Strade.int carr: presenti, talvolta con scivolo, altri con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da proseguire la realizzazione in continuità con gli esistenti, fino al parcheggio di via Traversa Livornese

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme, in continuità con l'esistente in porfido

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via della Padula

Scheda 103S

Ubicazione Gabbro

Descrizione strada a fondo chiuso, residenziale, ad uso dei frontisti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata: da valutare se su un lato o entrambi

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Cappellini

Scheda 104S

Ubicazione Gabbro

Descrizione strada interna, di collegamento tra via Nenni e via del Diacciarello, a senso unico, con forte pendenza

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato; resta il problema della pendenza naturale della strada

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via del Diacciarello

Scheda 105S

Ubicazione Gabbro

Descrizione strada interna, a senso unico, residenziale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti solo in alcuni tratti, di larghezza 60 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata e continui almeno su un lato, mantenendo le dimensioni minime della carreggiata

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Vecchia della Fonte

Scheda 106S

Ubicazione Gabbro

Descrizione strada che si affaccia su via Traversa Livornese, ad uso dei frontisti, con forte pendenza

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione date le dimensioni limitate della carreggiata e la pendenza

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Traversa Livornese

Scheda 107S

Ubicazione Gabbro

Descrizione strada di collegamento tra Gabbro e le frazioni di Castelnuovo M.dia e Nibbiaia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: non presenti

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Chiasso

Scheda 108S

Ubicazione Gabbro

Descrizione strada interna al centro storico, molto stretta, con accesso da via Ricasoli, pavimentata con betonelle in cls

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

strada di accesso al Campo Sportivo

Scheda 109S

Ubicazione Gabbro

Descrizione strada che si innesta su via delle Capanne, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato; da valutare la tombatura del fossetto di scolo

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via G.Falcone

Scheda 110S

Ubicazione Castelnuovo della M.dia

Descrizione strada di collegamento tra via Traversa Livornese e via del Chiappino, a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Traversa Livornese

Scheda 111S

Ubicazione Castelnuovo della M.dia

Descrizione strada di collegamento a doppio senso che dalla piazza porta a via delle Capanne

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi in corso di realizzazione nuovi marciapiedi

Attraver. pedonali: presenti dotati di scivolo

Pavimentaz. pavimentazione in porfido

Strade.int carr: presenti dotati di scivolo

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: in corso di realizzazione marciapiedi adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguate

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via delle Case Nuove

Scheda 112S

Ubicazione Castelnuovo della M.dia

Descrizione strada interna al centro storico, a fondo chiuso, con pendenza longitudinale marcata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada: da tentare soluzione su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via dei Pianerottoli

Scheda 113S

Ubicazione Castelnuovo della M.dia

Descrizione strada interna al paese, con pendenza marcata, a solo uso pedonale; collegamento con via Traversa Livornese con una scala in pietra

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi di diverse tipologie in proprietà privata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazioni varie

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Piazza A. Gramsci

Scheda 114S

Ubicazione Castelnuovo della M.dia

Descrizione Piazza principale del paese, dove trova collocazione la Chiesa

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi in parte di recente realizzazione ed adeguati; da rifare solo lato chiesa

Attraver. pedonali: presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

Pavimentaz. pavimentazione in porfido

Strade.int carr: presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare di dimensioni adeguate solo lato Chiesa

Attraver. pedonali: da realizzare in parte con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare in parte pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via G. Rodari

Scheda 115S

Ubicazione Castelnuovo della M.dia

Descrizione strada interna al paese, di ridotte dimensioni

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi di recente realizzazione, adeguati

Attraver. pedonali: presenti dotati di scivolo

Pavimentaz. pavimentazione in porfido

Strade.int carr: presenti dotati di scivolo

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguate

Grado di accessibilità: ADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Einaudi

Scheda 116S

Ubicazione Castelnuovo della M.dia

Descrizione strada interna che da via del Sorbetto arriva a via della Rimembranza, a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti solo in un tratto di recente realizzazione, adeguati; per il resto sono di larghezza 60-80 cm, di varie tipologie e in proprietà privata

Attraver. pedonali: presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

Pavimentaz. pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: in parte adeguati; in parte da realizzare di dimensioni adeguate

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Nuova Zelanda

Scheda 117S

Ubicazione Castelnuovo della M.dia

Descrizione strada di collegamento che va verso Gabbro, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare a norma almeno fino ad area ex lavatoi, oggi parco pubblico; si segnala la presenza di una scaletta di difficile adeguamento

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Piazzetta del Magazzino

Scheda 118S

Ubicazione Castelnuovo della M.dia

Descrizione strada interna al centro storico, a fondo chiuso, che porta a Villa Maria Assunta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti di ridotte dimensioni ed in proprietà privata, in corrispondenza degli scannafossi delle abitazioni

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare a norma almeno fino all'area retrostante Villa Maria Assunta

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido o pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Sdrucciolo del Castello

Scheda 119S

Ubicazione Castelnuovo della M.dia

Descrizione strada interna al paese, a senso unico, con pendenza longitudinale marcata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti solo in alcuni tratti, di dimensioni ridotte ed in proprietà privata, in corrispondenza degli scannafossi delle abitazioni

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in grès ove esistente

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: viste le limitate dimensioni della strada, è possibile la realizzazione di marciapiedi a norma solo su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido o pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via delle Casette

Scheda 120S

Ubicazione Castelnuovo della M.dia

Descrizione strada interna al paese, di limitate dimensioni, con parcheggio auto sui lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti solo in alcuni tratti, di dimensioni ridotte ed in proprietà privata, in corrispondenza degli scannafossi delle abitazioni

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione in grès ed in cemento, ove esistente marciapiede

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le dimensioni della carreggiata: da tentare soluzione su un lato togliendo posti auto

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido o pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via del Chiappino

Scheda 121S

Ubicazione Castelnuovo della M.dia

Descrizione strada di collegamento a senso unico, che dalla piazza arriva in Loc. Pinzacchio

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi adeguati presenti solo nel tratto fronte scuola elementare, assenti nel resto della strada

Attraver. pedonali: presente con scivolo in prossimità della scuola

Pavimentaz. pavimentazione in porfido nel tratto esistente

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare adeguati in prolungamento del tratto esistente, su tutta la strada

Attraver. pedonali: da prevedere altri attraversamenti pedonali adeguati con scivolo

Pavimentaz.: da proseguire nei nuovi tratti la pavimentazione in porfido simile all'esistente

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Rimembranza

Scheda 122S

Ubicazione Castelnuovo della M.dia

Descrizione strada provinciale che da Nibbiaia arriva a Castelnuovo; nel centro abitato è in parte a doppio senso di marcia ed in parte a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi nella porzione in prossimità della piazza ci sono marciapiedi adeguati di recente realizzazione; per il resto sono presenti solo a tratti, di larghezza insufficiente (60 cm) ed in proprietà privata

Attraver. pedonali: presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

Pavimentaz. parte in porfido e parte in mattonelle rigate di cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare su un lato, viste le limitate dimensioni della carreggiata, in proseguimento di quelli esistenti

Attraver. pedonali: da prevedere altri attraversamenti pedonali adeguati con scivolo

Pavimentaz.: da proseguire nei nuovi tratti la pavimentazione in porfido simile all'esistente

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via del Marzocco

Scheda 124S

Ubicazione Castelnuovo della M.dia

Descrizione strada interna al paese, a senso unico, con pendenza longitudinale marcata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti solo in alcuni tratti, di dimensioni ridotte ed in proprietà privata, in corrispondenza degli scannafossi delle abitazioni, e con scalini intermedi

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazioni varie

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: è possibile su un lato e togliendo posti auto la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata ma sicuramente con una pendenza molto superiore ai limiti di normativa, e quindi non completamente adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica; purtroppo stante l'andamento naturale della strada avranno sempre una pendenza trasversale marcata

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido o pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via di Castelvecchio

Scheda 125S

Ubicazione Castelnuovo della M.dia

Descrizione strada interna al centro storico, in parte a senso unico ed in parte a doppio senso di marcia, di dimensioni ridotte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: è possibile la realizzazione di marciapiedi a norma solo su un lato della strada, ad esclusione di un tratto dove le ridotte dimensioni non lo consentono

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido o pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Gronchi

Scheda 126S

Ubicazione Castelnuovo della M.dia

Descrizione strada interna al paese, di dimensioni ridotte, a doppio senso di marcia, e con pendenza longitudinale marcata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti solo in alcuni tratti, di dimensioni ridotte ed in proprietà privata, in corrispondenza degli scannafossi delle abitazioni, e con scalini intermedi

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazioni varie

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: è possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato ma solo a tratti, e sicuramente con una pendenza molto superiore ai limiti di normativa, e quindi non completamente adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido o pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via F.D. Guerrazzi

Scheda 127S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, con banchine laterali in erba o cemento

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti solo a tratti, in corrispondenza delle intersezioni dove ci sono attività commerciali; per il resto banchine in erba o stabilizzato

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non ci sono percorsi ciclabili; pavimentazione dei tratti di marciapiede mista in asfalto e cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata in prosecuzione dei tratti esistenti; da prevedere chiusura con tubazione dei tratti di fossetta laterale aperta

Attraver. pedonali: da realizzare in corrispondenza degli incroci e delle attività commerciali presenti, con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da uniformare la pavimentazione dei marciapiedi, in betonelle oppure mattonelle di cemento

Strade.int carr: da prevedere scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via dei Mille

Scheda 128S

Ubicazione Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, delimitata da abitazioni private; banchine in terra con filagne in legno a protezione del vicino fosso scoperto; presenza di pini marittimi ad alto fusto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non sono presenti marciapiedi; le banchine in terra sono adibite a parcheggio dei residenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno sul lato della strada opposto al fosso

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Buozzi

Scheda 129S

Ubicazione Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione strada alberata, in parte a senso unico ed in parte a doppio senso di marcia; parcheggio auto residenti su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non ci sono marciapiedi; presenza di aiuole a verde tra carreggiata ed abitazioni

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: è in fase di redazione, da parte della Soc. Solvay, un progetto riguardante tutta la viabilità della zona interessata, che prevederebbe anche la realizzazione di marciapiedi adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Quarnaro

Scheda 130S

Ubicazione Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, prettamente residenziale, di larghezza 6-7 metri, banchine laterali parte con aiuole verdi, a che con alberi, e parte setrrate adibite a parcheggio residenti; fossetta laterale scoperta nella parte finale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non sono presenti marciapiedi; presenza di aiuole laterali piantumate; le banchine in terra sono adibite a parcheggio dei residenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: nel tratto residenziale con le aiuole verdi e le alberature i marciapiedi sono di difficile inserimento; da realizzare invece nella seconda parte della strada, di larghezza adeguata, realizzando anche posti auto segnalati per i residenti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere numerosi scivoli in corrispondenza di tutti gli accessi carrabili alle residenze

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Buccari

Scheda 131S

Ubicazione Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, alberata con pini marittimi, di larghezza 7-8 metri, con banchine laterali inerbite o in stabilizzato; presenza di fossette laterali scoperte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non sono presenti marciapiedi; le banchine in terra sono adibite a parcheggio dei residenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata, prevedendo anche posti auto segnalati per i residenti; da prevedere chiusura con tubazione dei tratti di fossetta laterale aperta

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci trasversali e presso la Chiesa di S.Croce

Pavimentaz.: è possibile la realizzazione, oltre che dei marciapiedi, anche di un percorso ciclabile; per i marciapiedi pavimentazione in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere numerosi scivoli in corrispondenza di tutti gli accessi carrabili alle residenze

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via F.lli Bandiera

Scheda 132S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada in parte a doppio senso di marcia ed in parte a senso unico; lateralmente troviamo a tratti banchine in terra adibite a parcheggio residenti ed a tratti aiuole a verde con alberature

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti sono nel tratto antistante la scuola

Attraver. pedonali: sono presenti sono nel tratto antistante la scuola, con scalini

Pavimentaz. tratto di marciapiede esistente in asfalto

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata; nel tratto a senso unico solo da un lato e togliendo qualche posto auto

Attraver. pedonali: da adeguare con scivoli quelli presenti in prossimità della scuola; da realizzare con scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci trasversali

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via della Cava

Scheda 1335

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada di collegamento a doppio senso di marcia, di larghezza 10-12 metri

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti su entrambi i lati della strada, con larghezza circa 1,50 metri

Attraver. pedonali: sono presenti, in parte con scivoli ed in parte con scalini

Pavimentaz. marciapiedi esistenti in mattonelle rigate di cemento

Strade.int carr: presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da adeguare attraversamenti pedonali ove necessario, con scivoli e con segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione già adeguata

Strade.int carr: già dotate di scivoli

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via F.lli Cairoli

Scheda 134S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, di larghezza circa 10 metri, con parcheggi laterali in linea segnalati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi su ambo i lati di recente realizzazione

Attraver. pedonali: presenti soprattutto presso edifici pubblici ed attività commerciali

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in mattonelle rigate di cemento; diversificazione cromatica per i passi carrabili

Strade.int carr: presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da adeguare attraversamenti pedonali ove necessario, con scivoli e con segnaletica

Pavimentaz.: da migliorare la pavimentazione sotto i portici e lungo le aree a verde

Strade.int carr: interruzioni carrabili già dotate di scivoli; da prevedere invece presso le aree a verde

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Manin

Scheda 1355

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada in parte a doppio senso di marcia ed in parte a senso unico; lateralmente troviamo a tratti banchine in stabilizzato adibite a parcheggio residenti ed a tratti aiuole a verde, larghezza circa 6-7 metri

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non sono presenti marciapiedi; presenza di aiuole laterali piantumate; le banchine in terra sono adibite a parcheggio dei residenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata, valutando anche la possibilità di aumentare il tratti di strada in senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Pastrengo

Scheda 136S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, di larghezza 5-6 metri, con banchime laterali in terra adibite a parcheggio residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata, valutando la reazione di circolazione a senso unico per mantenere qualche posto auto per residenti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via N. Bixio

Scheda 1375

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Calatafimi

Scheda 1385

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti; parcheggi segnalati solo nel tratto tra via della Cava e via Aspromonte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti solo nel tratto tra via Manin e via Cairoli, ma non adeguati; per il resto le banchine sono in terra battuta

Attraver. pedonali: presenti ma non adeguati

Pavimentaz. nessun percorso ciclabile; i tratti di marciapiede esistenti sono pavimentati con mattonelle di cemento in pessime condizioni di conservazione

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su tutta la strada: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi, oppure creazione di senso unico

Attraver. pedonali: da adeguare quelli esistenti e da realizzarne di nuovi con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Aspromonte

Scheda 139S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, di larghezza 5-6 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su tutta la strada: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi, oppure creazione di senso unico. Da risolvere problema regimazione acque bianche.

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Mentana

Scheda 140S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, di larghezza 5-6 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su tutta la strada: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi, oppure creazione di senso unico. Da risolvere problema regimazione acque bianche.

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Marsala

Scheda 141S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, di larghezza 5-6 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su tutta la strada: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi, oppure creazione di senso unico. Da risolvere problema regimazione acque bianche.

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Quarto

Scheda 142S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, di larghezza 5-6 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su tutta la strada: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi, oppure creazione di senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Milazzo

Scheda 143S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, di larghezza 5-6 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti, interessata lato monte da area a verde

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su tutta la strada: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi, oppure creazione di senso unico. Da risolvere problema regimazione acque bianche.

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via R. Pilo

Scheda 144S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, di larghezza 5-6 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su tutta la strada: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi, oppure creazione di senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via di Crocetta

Scheda 145S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada di larghezza 6-7 metri, a doppio senso di marcia nel tratto tra via Cairoli e via dei Mille, e a senso unico tra via della Cava e via Cairoli

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti solo in corrispondenza dell'incrocio con via Cairoli lato mare, per il resto niente; presenza di aiuole sterrate usate come parcheggio auto dai residenti

Attraver. pedonali: presente solo in corrispondenza del breve tratto di marciapiede

Pavimentaz. pavimentazione tratto esistente con mattonelle rigate in cemento; aiuole laterali in terra

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata per tutta la lunghezza; da prevedere anche sistemazione del verde e parcheggi laterali

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento rigate

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Volturno

Scheda 146S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico, di larghezza 5-6 metri, con parcheggi laterali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: presente solo all'incrocio con via Cairoli

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: vista la larghezza della strada, già a senso unico, da prevedere la realizzazione di marciapiedi adeguati solo su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento rigate

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli a raso specie lato monte

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via E. Bartelloni

Scheda 147S

Ubicazione Rione Villaggio, Rosignano Solvay

Descrizione strada di larghezza 6-7 metri, a doppio senso di marcia nel tratto tra via Buccari e via dei Mille, e a senso unico tra via dei Mille e via F.lli Bandiera; presenza di parcheggio laterale non segnalato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiede presente solo nel tratto tra via Guerrazzi e via dei Mille, di larghezza limitata 80 cm; presenza di aiuole sterrate usate come parcheggio dai residenti; presenza di fossetta laterale scoperta

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata, prevedendo anche la copertura della fossetta laterale

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Zeffiro

Scheda 148S

Ubicazione Rione Villaggio, Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, con banchine laterali in terra. Presenza di aiuole laterali a verde con pini di alto fusto; presenza di attività commerciali lato monte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti marciapiedi solo davanti le attività commerciali lato monte, per il resto niente

Attraver. pedonali: attraversamenti presenti in prossimità delle attività commerciali, ma non completamente adeguati

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: presenti con scalini dove ci sono le aiuole a verde

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi a norma su tutta la lunghezza, di larghezza adeguata; da prevedere anche la copertura della fossetta laterale scoperta in alcuni tratti e la creazione di una fascia di verde

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci e delle attività commerciali

Pavimentaz.: la presenza della fascia di verde consente anche la previsione di un percorso ciclabile. Pavimentazione dei marciapiedi da prevedere uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Misurata

Scheda 149S

Ubicazione Rione Villaggio, Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, con aiuole laterali alberate e parcheggio residenti non segnalato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la realizzazione di marciapiedi a norma comporterebbe il taglio di alcune piante e l'eliminazione delle aiuole a verde. Visto il contesto prettamente residenziale, da valutare soluzione solo su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Cortellazzo

Scheda 150S

Ubicazione Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, con parcheggio residenti in banchina non segnalato su ambo i lati; presenza di aree a verde laterali delimitate da cordonato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti solo a tratti ma di larghezza non adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. niente percorsi ciclabili, pavimentazione dei tratti di marciapiede esistenti con vari materiali

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da completare i marciapiedi adeguandoli anche in larghezza

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Pola

Scheda 151S

Ubicazione Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia di larghezza circa 9 metri, con presenza nel tratto centrale di un edificio di culto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti solo alcuni tratti di marciapiedi tra via Buccari e via Buozi, per il resto le banchine laterali sono sterrate ed adibite a parcheggio residenti; si segnala presenza di alberature anche nella zona centrale dei marciapiedi

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione dei tratti esistenti in mattonelle di cemento o asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata a completamento degli esistenti; da adeguare i tratti esistenti togliendo gli ostacoli al transito ove necessario (vedi alberi)

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci ed in particolare in prossimità dell'edificio di culto

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Parenzo

Scheda 152S

Ubicazione Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di circolazione, di larghezza 10-12 metri, con presenza di attività commerciali nel tratto tra via dei Mille e via Quarnaro; per il resto banchine laterali sterrate ed alberature con pini marittimi su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti solo nel tratto interessato dalle attività commerciali lato monte, per il resto banchine in terra adibite a parcheggio con presenza di alberature di alto fusto

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione dei tratti esistenti in mattonelle di cemento o asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata per tutta la lunghezza; da prevedere anche sistemazione del verde e parcheggi laterali

Attraver. pedonali: da realizzare in corrispondenza degli incroci e delle attività commerciali presenti, con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso pavimentati ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Premuda

Scheda 153S

Ubicazione Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi non presenti, presenza di aiuole a verde con alberature anche di alto fusto e banchine in terra

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su tutta la strada: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi, oppure creazione di senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Farisine

Scheda 154S

Ubicazione Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti, presenza di alberature di alto fusto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la realizzazione di marciapiedi a norma comporterebbe il taglio di alcune piante e l'eliminazione delle aiuole a verde. Visto il contesto prettamente residenziale, da valutare soluzione solo su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Fiume

Scheda 155S

Ubicazione Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di circolazione di larghezza 6-7 metri; collegamento con via dei Mille tramite passerella pedonale sopra il fosso; tratto tra via Quarnaro e via dei Mille senza sfondo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non ci sono marciapiedi; banchine laterali in terra adibite a parcheggio residenti oppure aiuole a verde

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata per tutta la lunghezza; da prevedere anche sistemazione del verde e parcheggi laterali

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Monti

Scheda 156S

Ubicazione Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di circolazione, di larghezza 5-6 metri, con parcheggio residenti su ambo i lati non segnalato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: vista la larghezza della strada, da prevedere la realizzazione di marciapiedi adeguati solo su un lato e l'eventuale creazione di un senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via N. Tommaseo

Scheda 157S

Ubicazione Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di circolazione, di larghezza 5-6 metri, con parcheggio residenti su ambo i lati non segnalato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: vista la larghezza della strada, da prevedere la realizzazione di marciapiedi adeguati solo su un lato e l'eventuale creazione di un senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Verga

Scheda 158S

Ubicazione Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione strada di larghezza limitata (3-4 metri) a doppio senso di circolazione, in zona prettamente residenziale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi vista la scarsa larghezza della strada; da valutare soluzione parziale su un lato con la creazione di un senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Fasana

Scheda 159S

Ubicazione Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione strada di larghezza limitata (3-4 metri) a senso unico nel tratto compreso tra via dei Mille e via Quarnaro, a doppio senso di circolazione per il resto; presenza di parcheggio non segnalato su ambo i lati e di banchine laterali adibite ad aiuola con presenza di arbusti e/o alberi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: vista la larghezza della strada, da prevedere la realizzazione di marciapiedi adeguati solo su un lato e l'eventuale creazione di un senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Lago d'Iseo

Scheda 160S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada di quartiere di sufficiente larghezza, a sfondo chiuso, con auto in sosta su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciaiedi presenti su entrambi i lati di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. assenti

Strade.int carr: presenti, in parte con scivoli ed in parte con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciaiedi: già presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: non si ravvisa la necessità di una pista ciclabile; pavimentazione adeguata

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G.L. Radice

Scheda 161S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada di quartiere di sufficiente larghezza, a fondo chiuso, con auto in sosta su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti solo su un lato e con larghezza limitata di circa 50 cm; sull'altro lato presenza di solo cordonato

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. assenti

Strade.int carr: assenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza del marciapiede esistente; per la modesta larghezza della strada è impossibile la realizzazione del marciapiede sull'altro lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via R. Ardigò

Scheda 162S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada di quartiere di dimensioni molto ridotte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi assenti

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. assenti

Strade.int carr: assenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi vista la scarsa larghezza della strada; da valutare soluzione parziale su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Aporti

Scheda 163S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione piccola strada di quartiere, molto stretta, a sfondo chiuso, utilizzata esclusivamente dai residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi assenti

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. assenti

Strade.int carr: assenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi vista la scarsa larghezza della strada

Attraver. pedonali: da realizzare con segnaletica adeguata in prossimità degli incroci

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Lago Trasimeno

Scheda 164S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada di quartiere sufficientemente ampia, con presenza di cordonato laterale a delimitare banchine in terra di larghezza circa 2 metri

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi assenti

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. assenti

Strade.int carr: sono presenti in corrispondenza dei vari accessi privati le interruzioni dei cordonati che delimitano le banchine laterali

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata pavimentando le banchine in terra almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con segnaletica adeguata in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Lago di Como

Scheda 165S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia che collega via di Serragrande con lo svincolo della Variante Aurelia, di ampia larghezza, con banchine laterali utilizzate per la sosta delle auto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi assenti, anche se piccole porzioni delle banchine laterali sono pavimentate

Attraver. pedonali: presenti

Pavimentaz. tratti pavimentati in maniera non uniforme, non si ravvisa la necessità di una pista ciclabile

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata pavimentando le banchine in terra almeno sul lato dove si trovano i fabbricati

Attraver. pedonali: da realizzare con segnaletica adeguata in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Lago Maggiore

Scheda 166S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione si possono individuare due tratti diversi: la parte sopra via Lago di Como risulta ampia con auto in sosta su entrambi i lati; la parte sotto risulta stretta ed esclusivamente di collegamento, senza presenza di abitazioni

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti su entrambi i lati, di larghezza circa 1 metro

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. marciapiedi esistenti in conglomerato bituminoso

Strade.int carr: presenti, in parte con scivoli ed in parte con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Lago di Garda

Scheda 167S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, con presenza di banchine laterali in terra delimitate da cordonato sul lato nord

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi assenti

Attraver. pedonali: presente

Pavimentaz. assenti

Strade.int carr: assenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata almeno lato nord, in continuazione con quello da via Lago di Como

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona; da prevedere sistemazione della banchina in terra lato sud

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Rossini

Scheda 1685

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada di quartiere a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su ambo i lati, di larghezza variabile da 1 metro a 1,50 metri

Attraver. pedonali: presenti

Pavimentaz. pavimentazione dei marciapiedi esistenti in parte in asfalto ed in parte in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti, in parte con scivoli ed in parte con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare i marciapiedi esistenti, uniformando l'altezza per tutta la lunghezza

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Bellini

Scheda 169S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada che da via Boito va a Piazza Monte alla Rena, di sufficiente larghezza, a senso unico, con auto in sosta su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di larghezza circa 1,40 cm, con presenza di pali di pubblica illuminazione nella parte centrale

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. pavimentazione dei marciapiedi esistenti in parte in asfalto ed in parte in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti, in parte con scivoli ed in parte con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza e da completare alcuni brevi tratti mancanti; da prevedere spostamento dei pali della pubblica illuminazione sul filo lungo cordolo del marciapiede

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via A. Boito

Scheda 170S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada che da via Rossini va a via Trieste, a senso unico, con auto in sosta sul lato sud

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi assenti

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. assenti

Strade.int carr: presenti accessi carrabili

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da valutare la realizzazione di marciapiede di larghezza adeguata almeno su un lato, valutando la creazione di un divieto di sosta

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via L. Boccherini

Scheda 171S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada che da via Rossini porta a via Trieste, a senso unico, con auto in sosta da un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi assenti

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. assenti

Strade.int carr: presenti accessi carrabili

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi vista la scarsa larghezza della strada; da valutare soluzione parziale su un lato togliendo la possibilità di parcheggio

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Puccini

Scheda 1725

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada che da via Trieset va a via Bellini, a senso unico, con parcheggio auto lato sud

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi assenti

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. assenti

Strade.int carr: presenti accessi carrabili

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi vista la scarsa larghezza della strada; da valutare soluzione parziale su un lato togliendo la possibilità di parcheggio

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via A. Catalani

Scheda 173S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada molto transitata che dalla via Aurelia porta a via Trieste, a senso unico, con parcheggio auto su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi nel primo tratto presenti solo su un lato, di larghezza 1,30 metri; nel tratto finale verso via Trieste sono presenti su entrambi i lati, di larghezza 1,45 metri, con presenza di alcuni pali della pubblica illuminazione nella parte centrale

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. pavimentazione dei marciapiedi esistenti in parte in asfalto ed i parte in mattonelle

Strade.int carr: presenti accessi carrabili

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da uniformare la larghezza dei marciapiedi per tutta la lunghezza, e da completare i tratti mancanti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Monte alla Rena

Scheda 174S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione nel primo tratto fino all'incrocio con via Pacinotti la strada è stretta, a senso unico, con auto in sosta lato nord; nel secondo tratto la strada diventa a doppio senso di circolazione con parcheggio auto su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti a tratti con larghezza variabile tra 60 e 80 cm; presenza di scalini di accessi privati e di pali della pubblica illuminazione ad ostacolo

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. pavimentazione in parte in asfalto ed in parte in mattonelle

Strade.int carr: presenti accessi carrabili

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata per tutta la lunghezza almeno su un lato, togliendo alcuni posti auto; da prevedere spostamento dei pali della pubblica illuminazione

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Terracini

Scheda 175S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada piuttosto larga che da via O. Chiesa porta a via Berlinguer, a doppio senso di marcia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di larghezza circa 1,80 metri, che a tratti si riduce a 1,20 metri per la presenza di aiuola a verde

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti accessi con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi presenti già di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Champigny sur Marne

Scheda 176S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione grande strada di scorrimento, molto lunga, che da via Berti Mantellassi porta a via del Fante, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi sono presenti marciapiedi di larghezze diverse, da 1,40 a 2,40 metri, interrotti in lacuni tratti da camminamenti in banchina

Attraver. pedonali: presenti, adeguati solo in parte

Pavimentaz. presenti pavimentazioni diverse, dall'asfalto, alle mattonelle in cemento

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare di larghezza adeguata nei tratti mancanti; sarebbe auspicabile progetto unitario di tutto il viale che uniformasse la larghezza dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare in corrispondenza degli incroci e delle attività commerciali presenti, con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare con pavimentazione uniforme, anche per riqualificare il viale

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via P. Mascagni

Scheda 177S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada che dalla via Aurelia va a Viale Trieste, a senso unico, con auto in sosta su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti marciapiedi di larghezza 1,30 - 1,40 metri; presenza di pali della pubblica illuminazione

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. pavimentazione esistente varia, in materiali non omogenei

Strade.int carr: presenti accessi con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi presenti già di larghezza adeguata: da prevedere spostamento dei pali della pubblica illuminazione che costituiscono ostacolo

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Modigliani

Scheda 178S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada che da Piazza Monte alla Rena porta a via Trieste, a senso unico, con auto in sosta su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti su ambo i lati, di larghezza 1,30 metri

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi presenti già di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: pavimentazione già uniforme, ma da riqualificare

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Piazza Monte alla Rena

Scheda 179S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione piazza molto ampia, di forma rettangolare, delimitata da quattro strade; parte centrale adibita a parcheggio

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi lato nord presente marciapiede di larghezza 2,85 metri; lato sud di larghezza 1,80 metri; lato monte di larghezza 1,80 metri e lato mare di 1,45 metri

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. pavimentazioni varie in asfalto, mattonelle di calcestruzzo ed altri materiali non omogenei

Strade.int carr: assenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi presenti già di larghezza adeguata, ma da uniformare per riqualificare tutta la piazza

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare con pavimentazione uniforme, anche per riqualificare tutta la piazza

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via del Fante

Scheda 180S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico che dalla via Aurelia porta a via Champigny, con parcheggio auto su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti marciapiedi su ambo i lati, con larghezze differenti variabili da 1,30 a 1,50 metri, in parte di recente realizzazione

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. pavimentazione in porfido nel tratto di recente realizzazione, in asfalto per il resto

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi presenti già di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione in porfido anche nel tratto asfaltato

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via A. Toscanini

Scheda 181S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico, che va da via Mascagni a via Berlinguer, con parcheggio auto su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti su ambo i lati di larghezza 1,10 metri

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. pavimentazione non uniforme

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza a 1,50 metri almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via XX Settembre

Scheda 1825

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico che da via Catalani porta a via Berlinguer, con auto in sosta su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti su ambo i lati con larghezze variabili da 1,00 a 1,40 metri, con presenza a tratti di pali della segnaletica ad ostacolo

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. pavimentazioni varie in asfalto, mattonelle di calcestruzzo ed altri materiali non omogenei

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza a 1,50 metri almeno su un lato per tutta la lunghezza; da prevedere lo spostamento filo cordolo esterno dei pali della segnaletica

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Verdi

Scheda 183S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico, che va da via Mascagni a via del Partigiano, con auto in sosta su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti su entrambi i lati con larghezza circa 1 metro; presenza di pali della segnaletica verticale ad ostacolo

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz. pavimentazione in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza a 1,50 metri almeno su un lato per tutta la lunghezza; da prevedere lo spostamento filo cordolo esterno dei pali della segnaletica

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via A. Grandi

Scheda 184S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada residenziale a doppio senso di circolazione, non molto ampia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata solo su un lato

Attraver. pedonali: da prevedere con scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: non è possibile la realizzazione di percorsi ciclabili; pavimentazione del marciapiede in mattonelle di cemento o autobloccanti

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via G. Di Vittorio

Scheda 185S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada residenziale a doppio senso di circolazione e a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata solo su un lato, prevedendo però una riduzione dei posti auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: non è possibile la realizzazione di percorsi ciclabili; pavimentazione del marciapiede in mattonelle di cemento o autobloccanti

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Lizzadri

Scheda 186S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico che da Via della Cava porta in via Lungomonte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di recente realizzazione e di larghezza adeguata su un lato; sull'altro lato sono presenti solo a tratti e non adeguati

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz.

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata nei tratti mancanti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via P. Gori

Scheda 187S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada residenziale a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su entrambi i lati, eliminando però i posti auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: non è possibile la realizzazione di percorsi ciclabili; pavimentazione del marciapiede in mattonelle di cemento o autobloccanti

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via S. Tofano

Scheda 188S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada interna di una nuova lottizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di recente realizzazione, di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: presenti con scivoli adeguati

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in mattonelle rigate

Strade.int carr: presenti con scivoli a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via S. D'Acquisto

Scheda 189S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada di accesso alla stazione ferroviaria, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti solo lato monte, di larghezza limitata 90-70 cm

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile l'adeguamento del marciapiede esistente in modo da portarlo tutto ad un minimo di 90 cm; solo in alcuni tratti è possibile portare la larghezza a 150 cm

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: non è possibile la realizzazione di percorsi ciclabili; pavimentazione del marciapiede in mattonelle di cemento o autobloccanti

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via P. Borsellino

Scheda 1905

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada molto trafficata, nella zona delle scuole, a senso unico, con presenza di alberature

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presente solo cordonato con terra battuta tra i pini lungo strada

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. solo terra battuta in banchina

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Aldo Moro

Scheda 191S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada molto trafficata che porta al presidio sanitario di R. Solvay, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti solo nel tratto tra via Forlì e via Dante

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione del tratto esistente in asfalto

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno lato monte, studiando però percorsi in parte che interessano anche la pineta

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: non necessarie

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Dante Alighieri

Scheda 1925

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada molto trafficata, a senso unico nel primo tratto, con presenza di pini su entrambi i lati; nella parte terminale arriva nella lottizzazione del Botro Secco, di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti di larghezza adeguata solo nell'ultimo tratto nella lottizzazione del botro Secco; per il resto ci sono solo banchine in terra battuta tra i pini

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare di larghezza adeguata su tutta la lunghezza della strada, con la stessa tipologia di quelli esistenti all'interno della nuova lottizzazione

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Largo Benincasa

Scheda 193S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione accesso sul retro della scuola Dante Alighieri, con una piccola piazzetta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da progettare una viabilità pedonale adeguata di tutta la piazzetta

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Forlì

Scheda 194S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada molto transitata, a doppio senso di circolazione, con presenza alberature in banchina su entrambi i lati; la parte terminale arriva nella nuova lottizzazione residenziale del Botro Secco

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti; presenti soltanto nella parte terminale nella nuova lottizzazione

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz. ci sono solo le banchine in terra battuta

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare di larghezza adeguata su tutta la lunghezza della strada, con la stessa tipologia di quelli esistenti all'interno della nuova lottizzazione

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Roma

Scheda 195S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada residenziale a fondo chiuso, a doppio senso di marcia, ampia e con presenza di platani su ambo i lati e con una fascia di rispetto in terra battuta tra strada e proprietà private

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare maciapedce di larghezza adeguata sfruttando la fascia di rispetto presente

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Piave

Scheda 196S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada lungo il confine della Soc. Solvay, con presenza di platani su ambo i lati, larga e con presenza di parcheggi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Malta

Scheda 1975

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada residenziale con presenza di platani su ambo i lati, con fosso acque bianche a cielo aperto e con fascia di rispetto tra proprietà private e strada

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare maciapedce di larghezza adeguata sfruttando la fascia di rispetto presente; da prevedere anche tombamento della fognatura acque bianche

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via E. Solvay

Scheda 1985

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada con presenza di pini di alto fusto su ambo i lati, che arriva all'ingresso della Soc. Solvay, con presenza di fascia di rispetto in terra battuta e fossetta a cielo aperto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. presenza di pista ciclabile ricavata sulla carreggiata stradale mediante segnaletica orizzontale

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata sfruttando la fascia di rispetto presente

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Genova

Scheda 199S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada residenziale molto stretta, a doppio senso di marcia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, vista la limitata larghezza della carreggiata; possibile soluzione su un lato rendendo la strada a senso unico

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via Bologna

Scheda 2005

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada residenziale molto stretta, a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, vista la limitata larghezza della carreggiata

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via del Volontariato

Scheda 2015

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada residenziale a doppio senso di marcia, facente parte della lottizzazione Botro Secco, di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presente di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: presenti con scivoli a raso, anche se in alcuni casi manca la segnaletica orizzontale

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via P. Neruda

Scheda 2025

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada residenziale a doppio senso di marcia, facente parte della lottizzazione Botro Secco, di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presente di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: presenti con scivoli a raso

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via M.G. Rossello

Scheda 2035

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada residenziale a doppio senso di marcia, facente parte della lottizzazione Botro Secco, di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presente di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: presenti con scivoli a raso

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: ADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via dell'Artigianato

Scheda 204S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada residenziale a doppio senso di marcia, facente parte della lottizzazione Botro Secco, di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presente di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: presenti con scivoli a raso

Pavimentaz. pavimentazione marciapiedi in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Viale Filidei

Scheda 2055

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada di collegamento tra via Forlì e la zona artigianale delle Morelline, a grande traffico di scorrimento veloce, di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiede presente lato monte, di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: presenti con scivoli a raso

Pavimentaz. presente pista ciclabile lato mare, marciapiedi pavimentati in mattonelle di cemento

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via D. Cestoni

Scheda 206S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione piccola strada a fondo chiuso, con parcheggio auto in linea su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficile la realizzazione di marciapiedi a norma data la limitata larghezza della strada; è possibile una soluzione parziale su un lato, però eliminando il parcheggio delle autovetture

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Degli Artigiani

Scheda 2075

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione ampia strada all'interno della zona artigianale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: strisce pedonali presenti a raso

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: tutti gli accessi sono a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma, che comunque vista la destinazione artigianale dell'area potrebbero non essere indispensabili

Attraver. pedonali: già a raso

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Del Mondiglio

Scheda 208S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada di collegamento tra via delle Pescine e Viale Filidei, con un piccolo parcheggio

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiede presente solo su un lato, di larghezza circa 120 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione marciapiede in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: quello esistente è già adeguato

Attraver. pedonali: da realizzare attraversamento con scivolo a raso in corrispondenza del parcheggio

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Deledda

Scheda 209S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione nuova strada facente parte della lottizzazione "Le Mimose"

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezza circa 200 cm

Attraver. pedonali: presenti con scivolo a raso

Pavimentaz. pavimentazione in betonelle autobloccanti grigie

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: ADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Rossa

Scheda 210S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione ampia strada all'interno della zona artigianale, con aiuole con parcheggi su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: strisce pedonali presenti a raso

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr: tutti gli accessi sono a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma, che comunque vista la destinazione artigianale dell'area potrebbero non essere indispensabili; possibile migliorare la segnaletica orizzontale per la delimitazione della carreggiata

Attraver. pedonali: già a raso

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Galilei

Scheda 211S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada interna, di collegamento tra via delle Pescine e via Schiapparelli, piuttosto stretta e con parcheggio in linea su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficile la realizzazione di marciapiedi a norma data la limitata larghezza della strada; è possibile una soluzione parziale su un lato, però eliminando il parcheggio delle autovetture

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via A. Gentileschi

Scheda 212S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti con larghezza variabile da 120 a 180 cm

Attraver. pedonali: presenti con scivolo a raso

Pavimentaz. pavimentazione in betonelle autobloccanti grigie

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via R. Luxemburg

Scheda 213S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada di collegamento tra via Curie e via delle Pescine

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezza 180 cm lato nord e 100 cm lato sud

Attraver. pedonali: presenti con scivolo a raso

Pavimentaz. pavimentazione in betonelle autobloccanti grigie

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: larghezza marciapiedi adeguata, ma sul lato sud da spostare pali pubblica illuminazione che costituiscono ostacolo

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via M. Curie

Scheda 214S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada parallela a via delle Pescine, a doppio senso di marcia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezza circa 200 cm

Attraver. pedonali: presenti con scivolo a raso

Pavimentaz. pavimentazione in betonelle autobloccanti grigie

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: ADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via T. Modotti

Scheda 215S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada di collegamento tra via Curie e via Iotti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezza circa 200 cm

Attraver. pedonali: presenti con scivolo a raso

Pavimentaz. pavimentazione in betonelle autobloccanti grigie

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Iotti

Scheda 216S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada parallela a via Curie, a doppio senso di marcia, all'interno della nuova lottizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezza circa 200 cm

Attraver. pedonali: presenti con scivolo a raso

Pavimentaz. pavimentazione in betonelle autobloccanti grigie

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via B. Oriani

Scheda 217S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada laterale di via delle Pescine, con sosta auto su ambo i lati, a doppio senso di marcia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata: su un lato senza problemi; su due lati eliminando il posteggio delle auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Saffo

Scheda 218S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada laterale di via Curie, a doppio senso di marcia, all'interno della nuova lottizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti con larghezza circa 200 cm

Attraver. pedonali: presenti con scivolo a raso

Pavimentaz. pavimentazione in betonelle autobloccanti grigie

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G. Schiapparelli

Scheda 219S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione piccola strada interna, a doppio senso di marcia, con parcheggio auto laterale, a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficile la realizzazione di marciapiedi a norma data la limitata larghezza della strada; è possibile una soluzione parziale su un lato, però eliminando il parcheggio delle autovetture

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via J. Newton

Scheda 220S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada di recente realizzazione, nei pressi delle R.S.A.

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiede presente solo lato nord, con larghezza circa 120 cm; lato sud banchina in terra

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. pavimentazione marciapiede in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata anche lato sud, vista la presenza nelle vicinanze di una struttura sanitaria

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: già adeguati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via di Serragrande

Scheda 221S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada di comunicazione che arriva anche fuori dall'abitato; si divide in due tratti: quello a nord, oltre via del Cotone a doppio senso di circolazione; quello a sud, fino a via della Cava, a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti solo su un lato nel tratto a nord; nel tratto a sud niente marciapiedi ma presenza di auto in sosta su ambo i lati

Attraver. pedonali: presente uno nel tratto a nord, con scalini

Pavimentaz. pavimentazione tratto di marciapiede in mattonelle di cemento; niente pista ciclabile

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata almeno su un lato nel tratto a sud, per dare continuità a quello già presente nel tratto a nord

Attraver. pedonali: da adeguare con scivoli quello esistente; da realizzare con scivoli a raso e segnaletica almeno 2 nel tratto a sud

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via R. Agazzi

Scheda 2225

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a doppio senso di marcia, con presenza di stalli per parcheggi auto su un lato della carreggiata; strada molto transitata che collega via della Cava con la parte alta di Rosignano Solvay

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiede solo su un lato di larghezza circa 120 cm

Attraver. pedonali: presenti in parte con scalini ed in parte adeguati

Pavimentaz. pavimentazione marciapiede in mattonelle rigate di cemento

Strade.int carr: presenti in parte con scalini ed in parte adeguati

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata sul lato mancante, almeno nel tratto tra via della Cava e l'area a verde pubblico

Attraver. pedonali: da adeguare con scivoli a raso quelli mancanti

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da adeguare con scivoli a raso quelli mancanti

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via A. Rosmini

Scheda 2235

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione piccola arteria a senso unico di larghezza non superiore a 4 mt, con presenza di auto in sosta su un lato; ad uso prettamente residenziale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi adeguati vista la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via V. da Feltre

Scheda 224S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione piccola arteria di quartiere ad uso residenziale, con auto in sosta su entrambi i lati, larghezza della strada circa 5 mt

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando i posti auto; da valutare l'opportunità in relazione al carattere residenziale ed all'utenza limitata della strada

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G.E. Pestalozzi

Scheda 2255

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada di modesta larghezza con auto in sosta su ambo i lati, che collega via Rosmini con il tratto iniziale di via Lago Maggiore

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi adeguati vista la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via P. Gallupi

Scheda 226S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione piccola strada di quartiere ad uso residenziale, con presenza di auto in sosta su un lato e larghezza inferiore a 5 mt, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi adeguati vista la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via P. Siciliani

Scheda 2275

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada importante a doppio senso di circolazione, con presenza di auto in sosta su ambo i lati, larghezza della carreggiata circa 8 mt

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi marciapiedi presenti su ambo i lati con larghezza circa 100 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. marciapiedi pavimentati in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza a 150 cm almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare almeno 3 attraversamenti con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da adeguare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via V. Gioberti

Scheda 2285

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada ad uso residenziale a senso unico, di larghezza inferiore a 5 mt, con presenza di auto in sosta su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi adeguati vista la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via del Cotone

Scheda 229S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico compresa tra via della Cava e via Agazzi, con presenza di auto in sosta su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata almeno su un lato, per rendere raggiungibile l'area a verde pubblico presente

Attraver. pedonali: da realizzare almeno 3 attraversamenti con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da adeguare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G.D. Romagnosi

Scheda 230S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione piccola arteria di quartiere ad uso residenziale, con auto in sosta su un lato, larghezza della strada inferiore a 5 mt

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi adeguati vista la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via A. Gabelli

Scheda 231S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione piccola strada di quartiere all'interno di un piccolo borgo molto stretto, di larghezza circa 5 mt; rappresenta un prolungamento di via Agazzi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi adeguati vista la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via N. Sauro

Scheda 2325

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico che collega via Terracini e via Trieste, frequentata soprattutto in estate

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su ambo i lati di larghezza 1,40 - 1,50 metri; presenti sui marciapiedi i pali della pubblica illuminazione, con una luce libera di 1,10 metri.

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. nessun percorso ciclabile; pavimentazione dei marciapiedi disuniforme

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi già di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Malatesta

Scheda 2335

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a senso unico che da via Trieste porta a Piazza Monte alla Rena

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi presenti su ambo i lati di larghezza 1,40 - 1,50 metri; presenti sui marciapiedi i pali della pubblica illuminazione in posizione centrale

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. nessun percorso ciclabile; pavimentazione dei marciapiedi disuniforme

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi già di larghezza adeguata; da prevedere lo spostamento dei pali in posizione centrale del marciapiede

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

Via G. Donizzetti

Scheda 234S

Ubicazione Rosignano Solvay

Descrizione strada a fondo chiuso ad uso esclusivo dei residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz. non presenti

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi, ma appare superflua visto che trattasi di strada senza sfondo e senza transito pedonale

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO