



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO  
PROVINCIA DI LIVORNO

**PROGRAMMA DI INTERVENTO  
PER L'ABBATTIMENTO  
DELLE BARRIERE  
ARCHITETTONICHE ED  
URBANISTICHE**

**Volume III  
Schedatura parcheggi**

Q U A D R O  
C O N O S C I T I V O

GIUGNO 2017



**parcheggio Via Telesio, angolo via Saracine**

**Scheda: 1P**

**Ubicazione:** Vada  
**Descrizione:** nuovo parcheggio di recente realizzazione

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:** modalità di accesso adeguata, direttamente da via Telesio

**Posti auto:** totale posti auto n°24

**Posti auto disabili:** n°2 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** accesso pedonale con rampa dal marciapiede; pavimentazione marciapiede in betonelle autobloccanti; pavimentazione stalli auto in betonelle autobloccanti

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** n° adeguato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazioni già adeguate

**Note:**

**Grado di accessibilità:** **ADEGUATA**



**parceggio via Gobetti**

Scheda: **2P**

**Ubicazione:**

Vada

**Descrizione:**

ampio parcheggio asfaltato

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso direttamente dalla strada

**Posti auto:**

totale posti auto n°24

**Posti auto disabili:**

n°1 posto segnalato con cartello per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

nessun accesso pedonale; pavimentazione in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già a raso, ma manca accesso pedonale

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

n° adeguato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



**parcheggio via F.Ili Bandiera**

**Scheda: 3P**

**Ubicazione:**

Vada

**Descrizione:**

ampio parcheggio ricavato dal piazzale antistante via F.Ili Bandiera

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:**

posti auto non individuati da segnaletica orizzontale

**Posti auto disabili:**

n°2 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

marciapiedi bordo parcheggio stretti e con scalini; pavimentazione parte in asfalto e parte in cemento

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già a raso, ma manca accesso pedonale

**Posti auto:**

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:**

n° adeguato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

rifacimento del marciapiede di larghezza adeguata, con scivoli e pavimentazione uniforme

**Note:**

**Grado di accessibilità:**

**IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**parceggio via Telesio**

Scheda: **4P**

**Ubicazione:**

Vada

**Descrizione:**

ampio parcheggio presso l'inizio di via Telesio, in prossimità dell'Aurelia

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:**

totale posti auto n°34, con stalli segnalati

**Posti auto disabili:**

n°2 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

nessun accesso pedonale; pavimentazione in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già a raso, ma manca accesso pedonale

**Posti auto:**

n° sufficiente, da rifare segnaletica orizzontale

**Posti auto disabili:**

n° adeguato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale

**Note:**

**Grado di accessibilità:**

**IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**parceggio area giochi via Telesio**

**Scheda: 5P**

**Ubicazione:**

Vada

**Descrizione:**

parceggio su via Telesio, a servizio area giochi tra via Telesio e via Saracine

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:**

totale posti auto n° 13, con stalli individuati da segnaletica orizzontale

**Posti auto disabili:**

nessun posto segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

nessun accesso pedonale; pavimentazione in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già a raso, ma manca accesso pedonale

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale

**Note:**

**Grado di accessibilità:**

**IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**parcheggio via Del Porto**

Scheda: **6P**

**Ubicazione:** Vada  
**Descrizione:** ampio parcheggio in terra battuta, usato prevalentemente nel periodo estivo

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada, attraverso rampa

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessuna accesso pedonale o percorso, pavimentazione in terra battuta

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da adeguare la pendenza della rampa di accesso dalla via Del Porto

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** da realizzare idoneo percorso pedonale adeguato per disabili; da realizzare pavimentazione idonea per tutto il parcheggio (asfaltatura)

**Note:**

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



**parcheggio presso cimitero, via Pietrabianca**

**Scheda: 7P**

**Ubicazione:**

Vada

**Descrizione:**

ampio parcheggio di recente realizzazione a servizio del cimitero di Vada

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:**

totale posti auto n°62, con stalli segnalati

**Posti auto disabili:**

n°3 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

nessuna accesso pedonale; pavimentazione stalli auto in autobloccanti, pavimentazione viabilità interna in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già a raso, ma manca accesso pedonale

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

n° adeguato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazioni già adeguate

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**





**parcheggio su lungomare, presso area pescatori**

**Scheda: 8P**

**Ubicazione:**

Vada

**Descrizione:**

ampio parcheggio presso le casette dei pescatori, in prossimità della spiaggia

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:**

numero posti auto non quantificabile

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

nessuna accesso pedonale o percorso, pavimentazione in terra battuta

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già a raso, ma manca accesso pedonale

**Posti auto:**

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

da realizzare idoneo percorso pedonale adeguato per disabili; da realizzare pavimentazione idonea per tutto il parcheggio (asfaltatura)

**Note:**

**Grado di accessibilità: INADEGUATA**



**parceggio via dei Cavalleggeri**

Scheda: **9P**

**Ubicazione:** Vada  
**Descrizione:** ampio parcheggio in prossimità della spiaggia

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via dei Cavalleggeri attraverso piccolo ponte di larghezza circa 4 mt

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessuna accesso pedonale o percorso, pavimentazione in terra battuta

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da adeguare pendenza delle rampe del ponte di accesso

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** da realizzare idoneo percorso pedonale adeguato per disabili; da realizzare pavimentazione idonea per tutto il parcheggio (asfaltatura)

**Note:**

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



**parceggio piazza Garibaldi**

**Scheda: 10P**

**Ubicazione:**

Vada

**Descrizione:**

parceggio in linea lungo i fronti nord e sud della piazza

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:**

n° 32 posti auto non delimitati

**Posti auto disabili:**

n°1 posto segnalato per portatori di handicap lato nord

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione stalli in ghiaietto fine

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato, ma pavimentazione non idonea

**Posti auto:**

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica lato sud

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

da realizzare idonea pavimentazione degli stalli per le auto

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



**parcheggio via di Marina angolo via Arcipelago Toscano**

**Scheda: 11P**

**Ubicazione:**

Vada

**Descrizione:**

ampio parcheggio presso il lungomare

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:**

totale posti auto n°60, con stalli segnalati

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

nessuna accesso pedonale; pavimentazione stalli auto in autobloccanti, pavimentazione viabilità interna in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già a raso, ma manca accesso pedonale

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazioni già adeguate

**Note:**

**Grado di accessibilità:**

**IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**parcheggio scuola elementare via XX Giugno**

**Scheda: 12P**

**Ubicazione:**

Vada

**Descrizione:**

parcheggio in linea presso la scuola elementare

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso direttamente dalla strada, a raso, e dal marciapiede

**Posti auto:** totale posti auto n°12

**Posti auto disabili:** n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazione in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** da realizzare scivolo per accesso dal marciapiede

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** n° adeguato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazioni già adeguate

**Note:**

**Grado di accessibilità:** **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



**parcheggio retro chiesa San Leopoldo, piazza Garibaldi**

**Scheda: 13P**

**Ubicazione:**

Vada

**Descrizione:**

piccolo parcheggio sul lato mare della piazza, sul retro della chiesa

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso dalla strada, a raso

**Posti auto:**

totale posti auto n° 17

**Posti auto disabili:**

n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione stalli auto in autobloccanti, pavimentazione viabilità interna in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

n° adeguato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazioni già adeguate

**Note:**

**Grado di accessibilità: ADEGUATA**



**parcheggio viale della Resistenza, angolo Leopoldo di Lorena**

**Scheda: 14P**

**Ubicazione:**

Vada

**Descrizione:**

piccolo parcheggio di recente realizzazione, all'interno di una nuova lottizzazione

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

<b>Accesso:</b>	accesso direttamente dalla strada, a raso
<b>Posti auto:</b>	totale posti auto n°25
<b>Posti auto disabili:</b>	n°1 posto segnalato per portatori di handicap
<b>Percorsi pedonali-pavimentazione:</b>	pavimentazione stalli con autobloccanti inerbiti

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

<b>Accesso:</b>	già adeguato
<b>Posti auto:</b>	n° sufficiente
<b>Posti auto disabili:</b>	n° adeguato
<b>Percorsi pedonali-pavimentazione:</b>	pavimentazioni già adeguate

**Note:**

**Grado di accessibilità: ADEGUATA**



**parcheggio via XX Giugno**

**Scheda: 15P**

**Ubicazione:**

Vada

**Descrizione:**

piccolo parcheggio in linea lungo via XX Giugno

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:**

numero posti auto non quantificabile in quanto non segnalati

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione in asfalto da sistemare

**Note:**

**Grado di accessibilità:**

**IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**





**parceggio viale della Resistenza**

**Scheda: 16P**

**Ubicazione:**

Vada

**Descrizione:**

piccolo parcheggio con area a verde, in prossimità di via della Torre

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:**

totale posti auto n°24, con stalli segnalati

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione stalli auto in betonelle inerbite, pavimentazione viabilità interna in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazioni già adeguate

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



**parcheggio presso l'Ordigno, via Galimberti**

**Scheda: 17P**

**Ubicazione:**

Vada

**Descrizione:**

piccolo parcheggio a servizio della struttura polifunzionale l'Ordigno

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso direttamente dalla strada, a raso

**Posti auto:**

totale posti auto n°12, con stalli segnalati

**Posti auto disabili:**

n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

strada di accesso in asfalto, stalli pavimentati con autobloccanti inerbiti

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

n° adeguato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazioni già adeguate

**Note:**

**Grado di accessibilità: ADEGUATA**



**parcheggio via Pozzuolo, presso Luna Park**

**Scheda: 18P**

**Ubicazione:**

La Mazzanta

**Descrizione:**

ampio parcheggio ubicato nei pressi dell'area adibita a Luna Park nel periodo estivo

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

direttamente da via Pozzuolo

**Posti auto:**

posti auto non individuati da segnaletica orizzontale

**Posti auto disabili:**

non individuati

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

nessuna viabilità pedonale, pavimentazione in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già a raso, ma manca accesso pedonale ed adeguata segnaletica

**Posti auto:**

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio già adeguata, da realizzare idoneo percorso pedonale adeguato per disabili

**Note:**

**Grado di accessibilità:**

**IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**parcheggio laterale presso Piscina Comunale**

**Scheda: 19P**

**Ubicazione:**

La Mazzanta

**Descrizione:**

ampio parcheggio ubicato lateralmente alla Piscina Comunale, oltre il fosso, e collegato tramite due ponticelli in legno

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

direttamente dalla strada

**Posti auto:**

n° 20 posti moto, n° 52 posti auto totali, con stalli segnalati

**Posti auto disabili:**

n°2 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione stalli in autobloccanti, pavimentazione strada in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

n° adeguato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

già adeguata

**Note:**

messa a dimora di alberature nella spina centrale tra i due fronti di stalli

**Grado di accessibilità:**

**ADEGUATA**



**parcheggio presso Piscina Comunale, sul fronte**

**Scheda: 20P**

**Ubicazione:**

La Mazzanta

**Descrizione:**

ampio parcheggio ubicato all'ingresso della Piscina Comunale

**Foto:**



#### **STATO ATTUALE**

**Accesso:**

direttamente dalla strada

**Posti auto:**

posti auto non individuati da segnaletica orizzontale

**Posti auto disabili:**

n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

nessuna viabilità pedonale, pavimentazione in asfalto

#### **ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:**

n° adeguato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio già adeguata, da realizzare idoneo percorso pedonale adeguato per disabili

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



**parceggio via Monte Fumaiolo**

**Scheda: 21P**

**Ubicazione:**

La Mazzanta

**Descrizione:**

ampio parcheggio ubicato all'interno della nuova lottizzazione di via Monte Fumaiolo

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

direttamente dalla strada

**Posti auto:**

n° 89 posti auto totali, con stalli segnalati

**Posti auto disabili:**

n°2 posti per portatori di handicap, senza segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

nessuna viabilità pedonale, stalli in autobloccanti, pavimentazione strada in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

da realizzare segnaletica di riconoscimento per gli stalli per disabili

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



**parceggio Piazza Toscanini**

**Scheda: 22P**

**Ubicazione:** La Mazzanta  
**Descrizione:** ampio parcheggio

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:** direttamente dalla strada

**Posti auto:** posti auto non individuati da segnaletica orizzontale

**Posti auto disabili:** non individuati

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessuna viabilità pedonale, pavimentazione in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già adeguato

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**parceggio presso COOP**

**Scheda: 23P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

parceggio ad uso del supermercato negli orari di apertura, aperto a tutti fuori da tali orari

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso da via B. Mantellassi e da via Aurelia, direttamente dal piano strada a raso

**Posti auto:**

totale posti auto n°185, con stalli segnalati orditi a lisca di pesce

**Posti auto disabili:**

n°4 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

marciapiedi perimetrali al parceggio, di larghezza adeguata; pavimentazione del parceggio in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

numero da incrementare

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione parceggio adeguata, manca percorso pedonale

**Note:**

**Grado di accessibilità:**

**IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**





**parcheggio via Donizzetti**

**Scheda: 24P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

parcheggio pubblico con accesso interdetto ai veicoli alti (camper e camion)

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso da via Donizzetti e da via B. Mantellassi, direttamente dal piano strada

**Posti auto:**

totale posti auto n°162

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

marciapiedi perimetrali al parcheggio, ma mancano scivoli a raso in prossimità degli incroci

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata; da adeguare percorso pedonale mediante realizzazione di scivoli

**Note:**

**Grado di accessibilità:**

**IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**parcheggio Terminal Bus, via Musselburgh**

**Scheda: 25P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

parcheggio perimetrale alla piazza dove arrivano e partono gli autobus

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso da via Musselburgh e da via Aurelia, direttamente dal piano strada

**Posti auto:**

numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

marciapiedi perimetrali al parcheggio, di larghezza adeguata 130 cm; pavimentazione del parcheggio in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:**

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**parceggio Piazza Monte alla Rena**

**Scheda: 26P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

parceggio aperto realizzato all'interno della piazza, in occasione di alcune festività utilizzato per installazione temporanea di giostrine e banchetti

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso direttamente dal piano strada, da due vie che delimitano la piazza

**Posti auto:**

numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

nessun percorso pedonale e nessuna pavimentazione

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto e manca pavimentazione

**Posti auto:**

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

parceggio da pavimentare; da realizzare percorso pedonale pavimentato

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



**parcheggio perimetrale a piazza Monte alla Rena**

**Scheda: 27P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

parcheggio in linea lungo strada, direttamente sulla carreggiata

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso direttamente dal piano strada

**Posti auto:**

totale posti auto n°15, oltre ad 1 posto per carico-scarico

**Posti auto disabili:**

n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

presenza di marciapiede in betonelle di cemento a separazione tra parcheggio e fabbricati

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

n° sufficiente

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità:**

**ADEGUATA**



**parcheggio via Musselburgh 1**

**Scheda: 28P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

parcheggio pubblico con accesso interdetto ai veicoli alti (camper e camion), delimitato da fascia di verde

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso auto direttamente dal piano strada da via B. Mantellassi e da via Champigny; accesso pedoni da marciapiede perimetrale

**Posti auto:**

totale posti auto n°144, con stalli segnalati pavimentati in erba e maglia metallica

**Posti auto disabili:**

n°3 posti segnalati per portatori di handicap, ubicati esetramente al parcheggio, su via B. Mantellassi

**Percorsi pedonali-pavimentazione:**

pavimentazione stalli auto in erba e maglia metallica, pavimentazione viabilità interna in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

n° sufficiente; da migliorare la segnalazione degli stalli

**Posti auto disabili:**

n° sufficiente

**Percorsi pedonali-pavimentazione:**

già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità: ADEGUATA**



**parceggio via Musselburgh 2**

**Scheda: 29P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

parceggio laterale a quello del supermercato COOP, ad uso del fabbricato prospiciente, ordito perpendicolare al camminamento

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso da via B. Mantellassi, direttamente dal piano strada

**Posti auto:**

totale posti auto n°30

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

presenza di marciapiede sul lato sud; pavimentazione parcheggio in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

n° sufficiente; da migliorare la segnalazione degli stalli

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



**parcheggio via Aurelia**

**Scheda: 30P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

parcheggio in linea lungo strada, direttamente sulla carreggiata, con stalli lato monte realizzati parallelamente alla via Aurelia; nel tratto fronte Stazione Ferroviaria parcheggio anche lato mare

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso da via Aurelia, direttamente dal piano strada

**Posti auto:**

lato monte n°78 posti auto; lato mare n°50 posti auto; non tutti gli stalli sono segnalati

**Posti auto disabili:**

lato monte n°2 posti segnalati per portatori di Handicap, lato mare n°1

**Percorsi pedonali-pavimentazione:**

marciapiede lungo strada lato mare, di larghezza adeguata; lato monte mancano tratti di marciapiede, e quelli esistenti hanno larghezza limitata

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

n° sufficiente; da migliorare la segnalazione degli stalli

**Posti auto disabili:**

n° sufficiente

**Percorsi pedonali-pavimentazione:**

da realizzare percorso pedonale adeguato lato mare

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



**parceggio Botro Secco**

**Scheda: 31P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

parceggio inserito nella lottizzazione del Botro Secco, di recente realizzazione

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso veicoli dal piano strada; acceso pedoni da marciapiede dotato di scivolo

**Posti auto:**

numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità:**

**IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**





**parcheggio via A. Moro**

**Scheda: 32P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

parcheggio in prossimità del presidio sanitario, di recente realizzazione

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso direttamente dal piano strada

**Posti auto:**

numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione parte in asfalto e parte in betonelle autobloccanti

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità:**

**IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**parceggio via Buccari**

**Scheda: 33P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

parceggio pubblico vicino all'intersezione con via Allende; presenza di aiuole centrali e di separazione con via Buccari piantumate

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso da via Buccari direttamente dal piano strada, non segnalati

**Posti auto:**

numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

non ci sono percorsi pedonali interni, ma solo un collegamento pedonale con i marciapiedi di via Allende, pavimentazione parcheggio in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

accessi da ridimensionare e segnalare opportunamente

**Posti auto:**

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata; da realizzare percorso pedonale adeguato

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



**parcheggio presso Circolo Lillatro, via Gigli**

**Scheda: 34P**

**Ubicazione:** Rosignano Solvay  
**Descrizione:** parcheggio in terra battuta

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso non segnalato

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** nessun percorso pedonale e nessuna pavimentazione

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** accessi da ridimensionare e segnalare opportunamente

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** da pavimentare completamente

**Note:**

**Grado di accessibilità:** **INADEGUATA**



**parcheggio via Gigli**

**Scheda: 35P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

parcheggio presso Palestra Lillatro ed Asilo 'Nghè, di recente realizzazione

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso direttamente dal piano strada, da via Gigli

**Posti auto:**

totale posti auto n°40, con stalli in autobloccanti

**Posti auto disabili:**

n°3 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione parte in asfalto e parte in betonelle autobloccanti

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

n° sufficiente

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità: ADEGUATA**



**parceggio via Berti Mantellassi**

**Scheda: 36P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

parceggio di recente realizzazione, con posti per auto e per ciclomotori

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

ingresso da via B. Mantellassi ed uscita su via Rossini, direttamente quota piano strada

**Posti auto:**

totale posti auto n°30

**Posti auto disabili:**

n°3 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

n° sufficiente

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

**Note:**

**Grado di accessibilità: ADEGUATA**



**parceggio via Catalani**

Scheda: **37P**

**Ubicazione:** Rosignano Solvay  
**Descrizione:** parceggio dotato di aiuola centrale piantumata

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:** accessi da via Catalani e da via Musselburgh, direttamente dal piano strada

**Posti auto:** numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:** n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:** da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:** numero da incrementare

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

**Note:**

**Grado di accessibilità:** **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



**parcheggio via Veneto**

Scheda: **38P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

parcheggio a servizio dell'edificio di culto dei Testimoni di Geova

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso da via Veneto, direttamente dal piano strada

**Posti auto:**

totale posti auto n°17

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

presente marciapiede sul lato verso asilo

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

accesso adeguato ma da segnalare

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

**Note:**

**Grado di accessibilità:**

**IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**parcheggio piazza 4 Repubbliche Marinare**

**Scheda: 39P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

ampio parcheggio che confina con la terrazza sul mare e con il Circolo dei Canottieri

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso dalla piazza, interdetto ai veicoli alti

**Posti auto:**

numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio in terra battuta; percorso pedonale in ghiaia lungo il parapetto a delimitazione della terrazza; presenza di gradini

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:**

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

da pavimentare completamente; da realizzare percorso pedonale adeguato con scivoli a raso per superare dislivelli

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**





**parceggio via Curie lato monte**

**Scheda: 40P**

**Ubicazione:** Rosignano Solvay

**Descrizione:** piccolo parcheggio all'interno della nuova lottizzazione, posizionato tra via Curie e via Iotti

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:** accesso da via Curie e da via N.Iotti, direttamente dal piano strada

**Posti auto:** posti auto n°24 con stalli in autobloccanti di plastica inerbiti, n° 6 con stalli in autobloccanti grigi

**Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** viabilità interna al parcheggio in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:** già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:** n° sufficiente

**Posti auto disabili:** da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-pavimentazione:** già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**parceggio via Curie lato mare**

**Scheda: 41P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

piccolo parcheggio all'interno della nuova lottizzazione, posizionato su via Curie

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso da via Curie, direttamente dal piano strada

**Posti auto:**

posti auto n°16 con stalli in autobloccanti di plastica inerbiti, in pessimo stato di conservazione

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

viabilità interna al parcheggio in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

già adeguata; da mantenere pavimentazione degli stalli

**Note:**

**Grado di accessibilità:**

**IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**parceggio via Curie lato mare 2**

Scheda: **42P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

ampio parcheggio situato su via Curie, con alcuni posti auto distaccati

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso da via Curie, direttamente dal piano strada

**Posti auto:**

posti auto n°33 con stalli in autobloccanti di plastica inerbiti, in pessimo stato di conservazione, e n° 7 con stalli in autobloccanti grigi

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

viabilità interna al parcheggio in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

già adeguata; da mantenere pavimentazione degli stalli

**Note:**

**Grado di accessibilità:**

**IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**parcheggio via G. Rossa**

**Scheda: 43P**

**Ubicazione:**

Rosignano Solvay

**Descrizione:**

ampio parcheggio ad uso di mezzi pesanti a servizio delle varie attività della zona artigianale

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso da via G. Rossa

**Posti auto:**

numero posti non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

vista la destinazione per mezzi pesanti, non è necessario segnalare gli stalli

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità:**

**IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**parcheggio via R. Sanzio**

**Scheda: 44P**

**Ubicazione:**

Castiglioncello

**Descrizione:**

parcheggio in asfalto posto lateralmente a via R. Sanzio, e separato dalla strada da tratto di marciapiede

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

dalla strada a raso; dal marciapiede circostante con scalini

**Posti auto:**

numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione in asfalto; marciapiedi perimetrali in asfalto di larghezza sufficiente

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

da realizzare scivoli a raso dal marciapiede perimetrale; da realizzare accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:**

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata; da adeguare percorso pedonale mediante realizzazione di scivoli

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



**parceggio via Gorizia**

**Scheda: 45P**

**Ubicazione:**

Castiglioncello

**Descrizione:**

parceggio situato in prossimità della Chiesa di Castiglioncello, con stalli indicati a lisca di pesce, con presenza di alberature di alto fusto e piccole aiuole

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

da via Gorizia direttamente dal piano strada, a raso

**Posti auto:**

totale posti auto n°30, con stalli segnalati orditi a lisca di pesce

**Posti auto disabili:**

n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio in asfalto; nessun marciapiede o percorso pedonale

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

numero da incrementare

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale; aiuole vetuste da rifare

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



**parceggio Stazione FFSS**

**Scheda: 46P**

**Ubicazione:**

Castiglioncello

**Descrizione:**

ampio parcheggio presso la Stazione Ferroviaria, ricavato in un piazzale chiuso delimitato da un muro sia verso la via Aurelia che verso i binari

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

<b>Accesso:</b>	entrata dalla via Aurelia lato sud, a raso diertamente dal piano strada, uscita sulla via Aurelia lato nord
<b>Posti auto:</b>	totale posti auto n°35, con stalli segnalati orditi in parte a lisca di pesce ed in parte a pettine
<b>Posti auto disabili:</b>	n°2 posti segnalati per portatori di handicap
<b>Percorsi pedonali-pavimentazione:</b>	pavimentazione parcheggio in betonelle autobloccanti grigie e rosse; nessun marciapiede o percorso pedonale

**ADEGUAMENTI DA FARE**

<b>Accesso:</b>	già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto
<b>Posti auto:</b>	n° sufficiente
<b>Posti auto disabili:</b>	n° sufficiente
<b>Percorsi pedonali-pavimentazione:</b>	pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale

**Note:** il percorso pedonale potrà essere realizzato preferibilmente in betonelle inerbite

**Grado di accessibilità:** **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**parcheggio via Tamerici, Loc. Caletta**

**Scheda: 47P**

**Ubicazione:**

Castiglioncello

**Descrizione:**

parcheggio posto lungo la via Tamerici, separato da questa da aiuola a verde, illuminato

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

da via Tamerici direttamente dal piano strada, a raso

**Posti auto:**

numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio in asfalto; nessun marciapiede o percorso pedonale

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:**

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale

**Note:**

**Grado di accessibilità:**

**IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**





**parcheggio presso Ufficio Postale**

**Scheda: 48P**

**Ubicazione:**

Loc. Caletta

**Descrizione:**

ampio parcheggio situato in prossimità dell'Ufficio Postale, delimitato su tre lati da marciapiede asfaltato, illuminato

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

direttamente dal piano strada, a raso; da marciapiede con scalini

**Posti auto:**

numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione in asfalto; marciapiedi perimetrali in asfalto di larghezza sufficiente

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

da realizzare scivoli a raso dal marciapiede perimetrale; da realizzare accesso pedonale esclusivo e protetto

**Posti auto:**

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata; da adeguare percorso pedonale mediante realizzazione di scivoli

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



**parcheggio via Falcone**

**Scheda: 49P**

**Ubicazione:**

via Falcone, Castelnuovo M.dia

**Descrizione:**

parcheggio di recente realizzazione, con stalli in betonelle colorate, con accesso da via Falcone e circolazione interna "a rotatoria"

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

modalità di accesso adeguata, direttamente da via Falcone

**Posti auto:**

totale posti auto n°40 e posti motocicli n°12, con stalli segnalati;

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

percorsi e pavimentazione stalli in betonelle; viabilità interna asfaltata

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazioni già adeguate

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



**parceggio via del Sorbetto**

**Scheda: 50P**

**Ubicazione:**

via del Sorbetto, Castelnuovo M.dia

**Descrizione:**

parceggio di recente realizzazione, con stalli pavimentati con autobloccanti; vi è compreso anche il parceggio degli autobus; viabilità interna a senso unico

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

modalità di accesso adeguata, direttamente da via del Sorbetto

**Posti auto:**

totale posti auto n°26 e posti autobus n°3, con stalli segnalati;

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

presenza di marciaiade intorno di larghezza 1,50 metri, adeguato, pavimentato in mattonelle di cemento

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazioni e percorsi pedonali già adeguate

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



**parcheggio in via Traversa Livornese**

**Scheda: 51P**

**Ubicazione:**

via Traversa Livornese, Gabbro

**Descrizione:**

parcheggio situato nei pressi della cabina Enel, realizzato nel 1998, distante circa 300 metri dal centro storico della frazione

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

modalità di accesso adeguata, direttamente da via Traversa Livornese

**Posti auto:**

totale posti auto n° 50

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

stalli pavimentati in betonelle; viabilità interna asfaltata

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazioni già adeguate

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



**parcheggio via del Diacciarello**

**Scheda: 52P**

**Ubicazione:**

via del Diacciarello, Gabbro

**Descrizione:**

collocato tra via Nenni e via del Diacciarello, è stato realizzato negli anni 1998-'99

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

<b>Accesso:</b>	accesso carrabile a raso da via del Diacciarello; accesso pedonale con scalinata da via Nenni
<b>Posti auto:</b>	totale posti auto n° 17
<b>Posti auto disabili:</b>	nessun posto per disabili segnalato
<b>Percorsi pedonali-pavimentazione:</b>	stalli pavimentati in betonelle; viabilità interna asfaltata; percorso pedonale pavimentato in corrispondenza della scala che arriva in via Nenni

**ADEGUAMENTI DA FARE**

<b>Accesso:</b>	almeno uno già adeguato
<b>Posti auto:</b>	n° sufficiente
<b>Posti auto disabili:</b>	da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica
<b>Percorsi pedonali-pavimentazione:</b>	pavimentazioni già adeguate

**Note:**

**Grado di accessibilità:** **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



**parceggio Torrione**

**Scheda: 53P**

**Ubicazione:**

Poggio San Rocco, Rosignano Marittimo

**Descrizione:**

parceggio situato nella parte più alta e storica della frazione, suddiviso in due porzioni sopra e sotto strada

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso carrabile a raso da via della Fonte

**Posti auto:**

totale posti auto n° 50, con stalli non individuati né segnalati

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione in materiale arido e terra battuta

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

è già previsto un progetto per la ristrutturazione del parceggio, che prevede l'individuazione degli stalli, la pavimentazione, ecc

**Posti auto:**

n° sufficiente

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

da realizzare pavimentazione adeguata dei percorsi pedonali e degli stalli

**Note:**

messa a dimora di nuove alberature. Nella pavimentazione privilegiare l'uso di betonelle inerbite o altro materiale naturale

**Grado di accessibilità:**

**IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**parcheggio via E. De Filippo, lato monte**

**Scheda: 54P**

**Ubicazione:**

via De Filippo, Rosignano Marittimo

**Descrizione:**

parcheggio molto ampio, situato nella parte alta della frazione, completamente asfaltato ma con stalli non individuati; in parte utilizzato come sosta bus e come piazzola per bancarelle

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso a raso carrabile da via De Filippo, con una entrata ed una uscita

**Posti auto:**

difficile individuare un numero, in quanto gli stalli non sono segnalati

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

nessun percorso pedonale; pavimentazione in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

accesso già adeguato, ma manca percorso pedonale protetto

**Posti auto:**

da realizzare segnaletica orizzontale per l'individuazione

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione già adeguata; da realizzare percorso pedonale protetto

**Note:**

**Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



**parcheggio via E. De Filippo lato valle**

**Scheda: 55P**

**Ubicazione:**

via De Filippo, Rosignano Marittimo

**Descrizione:**

parcheggio situato persso l'Ufficio Postale, di recente realizzazione, illuminato

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso a raso carrabile da via De Filippo

**Posti auto:**

totale posti auto n° 22, con stalli individuati

**Posti auto disabili:**

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione stalli in betonelle; pavimentazione di percorrenza asfaltata

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

n° sufficiente, già individuati

**Posti auto disabili:**

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**





**parceggio via della Fonte**

**Scheda: 56P**

**Ubicazione:**

via della Fonte, Rosignano M.mo

**Descrizione:**

parceggio di recente realizzazione, situato sotto la piazza centrale Carduci della frazione, completamente illuminato

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso carrabile a raso da via della Fonte, con presenza anche di marciapiedi

**Posti auto:**

totale posti auto n° 30, con stalli individuati

**Posti auto disabili:**

N° 2 posti auto segnalati per disabili

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione stalli in betonelle; pavimentazione di percorrenza asfaltata; pavimentazione marciapiedi in pietra

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

già adeguato

**Posti auto:**

n° sufficiente, già individuati

**Posti auto disabili:**

n° sufficiente, già individuati

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione già adeguata

**Note:**

**Grado di accessibilità: ADEGUATA**



**parceggio Piazza San Nicola**

**Scheda: 57P**

**Ubicazione:**

P.zza San Nicola, Rosignano M.mo

**Descrizione:**

parceggio a disco orario nella piazza principale della frazione, di fronte alla chiesa omonima; mancano completamente percorsi pavimentati protetti; scarsa illuminazione

**Foto:**



**STATO ATTUALE**

**Accesso:**

accesso a raso su tutta la piazza e da via Gramsci

**Posti auto:**

totale posti auto n° 10, con stalli individuati solo da segnaletica orizzontale; previsto 1 posto per scarico merci

**Posti auto disabili:**

N° 1 posto auto segnalato per disabili

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione in asfalto

**ADEGUAMENTI DA FARE**

**Accesso:**

accesso adeguato, ma mancano percorsi pedonali protetti e va incrementata l'illuminazione

**Posti auto:**

n° sufficiente, già individuati

**Posti auto disabili:**

n° sufficiente, già individuati

**Percorsi pedonali-  
pavimentazione:**

pavimentazione già adeguata, ma poco in tono con l'ambiente circostante

**Note:**

**Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**