



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
PROVINCIA DI LIVORNO

**PROGRAMMA DI INTERVENTO
PER L'ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE ED
URBANISTICHE**

**Volume III
Schedatura parcheggi**

Q U A D R O
C O N O S C I T I V O

GIUGNO 2017



parcheggio Via Telesio, angolo via Saracine

Scheda: 1P

Ubicazione: Vada
Descrizione: nuovo parcheggio di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: modalità di accesso adeguata, direttamente da via Telesio

Posti auto: totale posti auto n°24

Posti auto disabili: n°2 posti segnalati per portatori di handicap

Percorsi pedonali-pavimentazione: accesso pedonale con rampa dal marciapiede; pavimentazione marciapiede in betonelle autobloccanti; pavimentazione stalli auto in betonelle autobloccanti

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: già adeguato

Posti auto: n° sufficiente

Posti auto disabili: n° adeguato

Percorsi pedonali-pavimentazione: pavimentazioni già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



parceggio via Gobetti

Scheda: **2P**

Ubicazione: Vada
Descrizione: ampio parcheggio asfaltato

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso direttamente dalla strada

Posti auto: totale posti auto n°24

Posti auto disabili: n°1 posto segnalato con cartello per portatori di handicap

Percorsi pedonali-pavimentazione: nessun accesso pedonale; pavimentazione in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: già a raso, ma manca accesso pedonale

Posti auto: n° sufficiente

Posti auto disabili: n° adeguato

Percorsi pedonali-pavimentazione: pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale

Note:

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



parceggio via F.Ili Bandiera

Scheda: **3P**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

ampio parcheggio ricavato dal piazzale antistante via F.Ili Bandiera

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso direttamente dalla strada, a raso

Posti auto:

posti auto non individuati da segnaletica orizzontale

Posti auto disabili:

n°2 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

marciapiedi bordo parcheggio stretti e con scalini; pavimentazione parte in asfalto e parte in cemento

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già a raso, ma manca accesso pedonale

Posti auto:

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili:

n° adeguato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

rifacimento del marciapiede di larghezza adeguata, con scivoli e pavimentazione uniforme

Note:

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



parceggio via Telesio

Scheda: **4P**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

ampio parcheggio presso l'inizio di via Telesio, in prossimità dell'Aurelia

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso direttamente dalla strada, a raso

Posti auto:

totale posti auto n°34, con stalli segnalati

Posti auto disabili:

n°2 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

nessun accesso pedonale; pavimentazione in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già a raso, ma manca accesso pedonale

Posti auto:

n° sufficiente, da rifare segnaletica orizzontale

Posti auto disabili:

n° adeguato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale

Note:

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



parceggio area giochi via Telesio

Scheda: 5P

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

parceggio su via Telesio, a servizio area giochi tra via Telesio e via Saracine

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso direttamente dalla strada, a raso

Posti auto:

totale posti auto n° 13, con stalli individuati da segnaletica orizzontale

Posti auto disabili:

nessun posto segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

nessun accesso pedonale; pavimentazione in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già a raso, ma manca accesso pedonale

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale

Note:

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



parcheggio via Del Porto

Scheda: 6P

Ubicazione: Vada
Descrizione: ampio parcheggio in terra battuta, usato prevalentemente nel periodo estivo

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso direttamente dalla strada, attraverso rampa

Posti auto: numero posti auto non quantificabile

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali-pavimentazione: nessuna accesso pedonale o percorso, pavimentazione in terra battuta

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: da adeguare la pendenza della rampa di accesso dalla via Del Porto

Posti auto: da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili: da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

Percorsi pedonali-pavimentazione: da realizzare idoneo percorso pedonale adeguato per disabili; da realizzare pavimentazione idonea per tutto il parcheggio (asfaltatura)

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



parcheggio presso cimitero, via Pietrabanca

Scheda: 7P

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

ampio parcheggio di recente realizzazione a servizio del cimitero di Vada

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso direttamente dalla strada, a raso

Posti auto:

totale posti auto n°62, con stalli segnalati

Posti auto disabili:

n°3 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

nessuna accesso pedonale; pavimentazione stalli auto in autobloccanti, pavimentazione viabilità interna in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già a raso, ma manca accesso pedonale

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

n° adeguato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazioni già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



parcheggio su lungomare, presso area pescatori

Scheda: 8P

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

ampio parcheggio presso le casette dei pescatori, in prossimità della spiaggia

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso direttamente dalla strada, a raso

Posti auto:

numero posti auto non quantificabile

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

nessuna accesso pedonale o percorso, pavimentazione in terra battuta

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già a raso, ma manca accesso pedonale

Posti auto:

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili:

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

da realizzare idoneo percorso pedonale adeguato per disabili; da realizzare pavimentazione idonea per tutto il parcheggio (asfaltatura)

Note:

Grado di accessibilità:

INADEGUATA



parceggio via dei Cavalleggeri

Scheda: **9P**

Ubicazione: Vada
Descrizione: ampio parcheggio in prossimità della spiaggia

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da via dei Cavalleggeri attraverso piccolo ponte di larghezza circa 4 mt

Posti auto: numero posti auto non quantificabile

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali-pavimentazione: nessuna accesso pedonale o percorso, pavimentazione in terra battuta

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: da adeguare pendenza delle rampe del ponte di accesso

Posti auto: da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili: da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

Percorsi pedonali-pavimentazione: da realizzare idoneo percorso pedonale adeguato per disabili; da realizzare pavimentazione idonea per tutto il parcheggio (asfaltatura)

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



parceggio piazza Garibaldi

Scheda: 10P

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

parceggio in linea lungo i fronti nord e sud della piazza

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso direttamente dalla strada, a raso

Posti auto:

n° 32 posti auto non delimitati

Posti auto disabili:

n°1 posto segnalato per portatori di handicap lato nord

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione stalli in ghiaietto fine

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato, ma pavimentazione non idonea

Posti auto:

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili:

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica lato sud

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

da realizzare idonea pavimentazione degli stalli per le auto

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



parcheggio via di Marina angolo via Arcipelago Toscano

Scheda: 11P

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

ampio parcheggio presso il lungomare

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso direttamente dalla strada, a raso

Posti auto:

totale posti auto n°60, con stalli segnalati

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

nessuna accesso pedonale; pavimentazione stalli auto in autobloccanti, pavimentazione viabilità interna in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già a raso, ma manca accesso pedonale

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazioni già adeguate

Note:

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



parcheggio scuola elementare via XX Giugno

Scheda: 12P

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

parcheggio in linea presso la scuola elementare

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso direttamente dalla strada, a raso, e dal marciapiede

Posti auto:

totale posti auto n°12

Posti auto disabili:

n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare scivolo per accesso dal marciapiede

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

n° adeguato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazioni già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



parcheggio retro chiesa San Leopoldo, piazza Garibaldi

Scheda: 13P

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

piccolo parcheggio sul lato mare della piazza, sul retro della chiesa

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso dalla strada, a raso

Posti auto:

totale posti auto n° 17

Posti auto disabili:

n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione stalli auto in autobloccanti, pavimentazione viabilità interna in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

n° adeguato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazioni già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



parcheggio viale della Resistenza, angolo Leopoldo di Lorena

Scheda: 14P

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

piccolo parcheggio di recente realizzazione, all'interno di una nuova lottizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:	accesso direttamente dalla strada, a raso
Posti auto:	totale posti auto n°25
Posti auto disabili:	n°1 posto segnalato per portatori di handicap
Percorsi pedonali-pavimentazione:	pavimentazione stalli con autobloccanti inerbiti

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:	già adeguato
Posti auto:	n° sufficiente
Posti auto disabili:	n° adeguato
Percorsi pedonali-pavimentazione:	pavimentazioni già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



parcheggio via XX Giugno

Scheda: 15P

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

piccolo parcheggio in linea lungo via XX Giugno

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso direttamente dalla strada, a raso

Posti auto:

numero posti auto non quantificabile in quanto non segnalati

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Posti auto:

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili:

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione in asfalto da sistemare

Note:

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



parcheggio viale della Resistenza

Scheda: 16P

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

piccolo parcheggio con area a verde, in prossimità di via della Torre

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso direttamente dalla strada, a raso

Posti auto:

totale posti auto n°24, con stalli segnalati

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione stalli auto in betonelle inerbite, pavimentazione viabilità interna in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazioni già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



parcheggio presso l'Ordigno, via Galimberti

Scheda: 17P

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

piccolo parcheggio a servizio della struttura polifunzionale l'Ordigno

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso direttamente dalla strada, a raso

Posti auto:

totale posti auto n°12, con stalli segnalati

Posti auto disabili:

n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

strada di accesso in asfalto, stalli pavimentati con autobloccanti inerbiti

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

n° adeguato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazioni già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



parcheggio via Pozzuolo, presso Luna Park

Scheda: 18P

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

ampio parcheggio ubicato nei pressi dell'area adibita a Luna Park nel periodo estivo

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

direttamente da via Pozzuolo

Posti auto:

posti auto non individuati da segnaletica orizzontale

Posti auto disabili:

non individuati

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

nessuna viabilità pedonale, pavimentazione in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già a raso, ma manca accesso pedonale ed adeguata segnaletica

Posti auto:

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili:

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio già adeguata, da realizzare idoneo percorso pedonale adeguato per disabili

Note:

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



parcheggio laterale presso Piscina Comunale

Scheda: 19P

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

ampio parcheggio ubicato lateralmente alla Piscina Comunale, oltre il fosso, e collegato tramite due ponticelli in legno

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

direttamente dalla strada

Posti auto:

n° 20 posti moto, n° 52 posti auto totali, con stalli segnalati

Posti auto disabili:

n°2 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione stalli in autobloccanti, pavimentazione strada in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

n° adeguato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

già adeguata

Note:

messa a dimora di alberature nella spina centrale tra i due fronti di stalli

Grado di accessibilità:

ADEGUATA



parcheggio presso Piscina Comunale, sul fronte

Scheda: 20P

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

ampio parcheggio ubicato all'ingresso della Piscina Comunale

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

direttamente dalla strada

Posti auto:

postì auto non individuati da segnaletica orizzontale

Posti auto disabili:

n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

nessuna viabilità pedonale, pavimentazione in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Posti auto:

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili:

n° adeguato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio già adeguata, da realizzare idoneo percorso pedonale adeguato per disabili

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



parceggio via Monte Fumaiolo

Scheda: 21P

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

ampio parcheggio ubicato all'interno della nuova lottizzazione di via Monte Fumaiolo

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

direttamente dalla strada

Posti auto:

n° 89 posti auto totali, con stalli segnalati

Posti auto disabili:

n°2 posti per portatori di handicap, senza segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

nessuna viabilità pedonale, stalli in autobloccanti, pavimentazione strada in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

da realizzare segnaletica di riconoscimento per gli stalli per disabili

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

già adeguata

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



parcheggio Piazza Toscanini

Scheda: **22P**

Ubicazione: La Mazzanta
Descrizione: ampio parcheggio

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: direttamente dalla strada

Posti auto: posti auto non individuati da segnaletica orizzontale

Posti auto disabili: non individuati

Percorsi pedonali-pavimentazione: nessuna viabilità pedonale, pavimentazione in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: già adeguato

Posti auto: da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili: da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

Percorsi pedonali-pavimentazione: già adeguata

Note:

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



parceggio presso COOP

Scheda: 23P

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

parceggio ad uso del supermercato negli orari di apertura, aperto a tutti fuori da tali orari

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso da via B. Mantellassi e da via Aurelia, direttamente dal piano strada a raso

Posti auto:

totale posti auto n°185, con stalli segnalati orditi a lisca di pesce

Posti auto disabili:

n°4 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

marciapiedi perimetrali al parceggio, di larghezza adeguata; pavimentazione del parceggio in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

numero da incrementare

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione parceggio adeguata, manca percorso pedonale

Note:

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



parcheggio via Donizzetti

Scheda: 24P

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

parcheggio pubblico con accesso interdetto ai veicoli alti (camper e camion)

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso da via Donizzetti e da via B. Mantellassi, direttamente dal piano strada

Posti auto:

totale posti auto n°162

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

marciapiedi perimetrali al parcheggio, ma mancano scivoli a raso in prossimità degli incroci

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata; da adeguare percorso pedonale mediante realizzazione di scivoli

Note:

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



parcheggio Terminal Bus, via Musselburgh

Scheda: 25P

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

parcheggio perimetrale alla piazza dove arrivano e partono gli autobus

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso da via Musselburgh e da via Aurelia, direttamente dal piano strada

Posti auto:

numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

marciapiedi perimetrali al parcheggio, di larghezza adeguata 130 cm; pavimentazione del parcheggio in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

Posti auto:

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili:

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

già adeguata

Note:

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



parcheggio Piazza Monte alla Rena

Scheda: 26P

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

parcheggio aperto realizzato all'interno della piazza, in occasione di alcune festività utilizzato per installazione temporanea di giostrine e banchetti

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso direttamente dal piano strada, da due vie che delimitano la piazza

Posti auto:

numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

nessun percorso pedonale e nessuna pavimentazione

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto e manca pavimentazione

Posti auto:

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili:

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

parcheggio da pavimentare; da realizzare percorso pedonale pavimentato

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



parcheggio perimetrale a piazza Monte alla Rena

Scheda: 27P

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

parcheggio in linea lungo strada, direttamente sulla carreggiata

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso direttamente dal piano strada

Posti auto:

totale posti auto n°15, oltre ad 1 posto per carico-scarico

Posti auto disabili:

n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

presenza di marciapiede in betonelle di cemento a separazione tra parcheggio e fabbricati

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

n° sufficiente

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

già adeguata

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



parceggio via Musselburgh 1

Scheda: 28P

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

parceggio pubblico con accesso interdetto ai veicoli alti (camper e camion), delimitato da fascia di verde

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso auto direttamente dal piano strada da via B. Mantellassi e da via Champigny; accesso pedoni da marciapiede perimetrale

Posti auto:

totale posti auto n°144, con stelli segnalati pavimentati in erba e maglia metallica

Posti auto disabili:

n°3 posti segnalati per portatori di handicap, ubicati esetramemte al parceggio, su via B. Mantellassi

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione stelli auto in erba e maglia metallica, pavimentazione viabilità interna in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Posti auto:

n° sufficiente; da migliorare la segnalazione degli stelli

Posti auto disabili:

n° sufficiente

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

già adeguata

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



parceggio via Musselburgh 2

Scheda: 29P

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

parceggio laterale a quello del supermercato COOP, ad uso del fabbricato prospiciente, ordito perpendicolare al camminamento

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso da via B. Mantellassi, direttamente dal piano strada

Posti auto:

totale posti auto n°30

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

presenza di marciapiede sul lato sud; pavimentazione parcheggio in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Posti auto:

n° sufficiente; da migliorare la segnalazione degli stalli

Posti auto disabili:

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

già adeguata

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



parcheggio via Aurelia

Scheda: 30P

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

parcheggio in linea lungo strada, direttamente sulla carreggiata, con stalli lato monte realizzati parallelamente alla via Aurelia; nel tratto fronte Stazione Ferroviaria parcheggio anche lato mare

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso da via Aurelia, direttamente dal piano strada

Posti auto:

lato monte n°78 posti auto; lato mare n°50 posti auto; non tutti gli stalli sono segnalati

Posti auto disabili:

lato monte n°2 posti segnalati per portatori di Handicap, lato mare n°1

Percorsi pedonali-pavimentazione:

marciapiede lungo strada lato mare, di larghezza adeguata; lato monte mancano tratti di marciapiede, e quelli esistenti hanno larghezza limitata

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Posti auto:

n° sufficiente; da migliorare la segnalazione degli stalli

Posti auto disabili:

n° sufficiente

Percorsi pedonali-pavimentazione:

da realizzare percorso pedonale adeguato lato mare

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



parceggio Botro Secco

Scheda: 31P

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

parceggio inserito nella lottizzazione del Botro Secco, di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso veicoli dal piano strada; acceso pedoni da marciapiede dotato di scivolo

Posti auto: numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: già adeguato

Posti auto: da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili: da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:** già adeguata

Note:

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



parcheggio via A. Moro

Scheda: 32P

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

parcheggio in prossimità del presidio sanitario, di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso direttamente dal piano strada

Posti auto:

numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione parte in asfalto e parte in betonelle autobloccanti

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Posti auto:

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili:

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

già adeguata

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



parceggio via Buccari

Scheda: **33P**

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

parceggio pubblico vicino all'intersezione con via Allende; presenza di aiuole centrali e di separazione con via Buccari piantumate

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso da via Buccari direttamente dal piano strada, non segnalati

Posti auto:

numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

non ci sono percorsi pedonali interni, ma solo un collegamento pedonale con i marciapiedi di via Allende, pavimentazione parcheggio in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

accessi da ridimensionare e segnalare opportunamente

Posti auto:

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili:

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata; da realizzare percorso pedonale adeguato

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



parcheggio presso Circolo Lillatro, via Gigli

Scheda: 34P

Ubicazione: Rosignano Solvay
Descrizione: parcheggio in terra battuta

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso non segnalato

Posti auto: numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali-pavimentazione: nessun percorso pedonale e nessuna pavimentazione

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: accessi da ridimensionare e segnalare opportunamente

Posti auto: da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili: da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

Percorsi pedonali-pavimentazione: da pavimentare completamente

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



parcheggio via Gigli

Scheda: 35P

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

parcheggio presso Palestra Lillatro ed Asilo 'Nghè, di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso direttamente dal piano strada, da via Gigli

Posti auto:

totale posti auto n°40, con stalli in autobloccanti

Posti auto disabili:

n°3 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione parte in asfalto e parte in betonelle autobloccanti

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

n° sufficiente

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

già adeguata

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



parcheggio via Berti Mantellassi

Scheda: 36P

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

parcheggio di recente realizzazione, con posti per auto e per ciclomotori

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: ingresso da via B. Mantellassi ed uscita su via Rossini, direttamente quota piano strada

Posti auto: totale posti auto n°30

Posti auto disabili: n°3 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: già adeguato

Posti auto: n° sufficiente

Posti auto disabili: n° sufficiente

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

Note:

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



parceggio via Catalani

Scheda: **37P**

Ubicazione: Rosignano Solvay
Descrizione: parcheggio dotato di aiuola centrale piantumata

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accessi da via Catalani e da via Musselburgh, direttamente dal piano strada

Posti auto: numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

Posti auto disabili: n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

Posti auto: da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili: numero da incrementare

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



parcheggio via Veneto

Scheda: **38P**

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

parcheggio a servizio dell'edificio di culto dei Testimoni di Geova

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso da via Veneto, direttamente dal piano strada

Posti auto:

totale posti auto n°17

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

presente marciapiede sul lato verso asilo

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

accesso adeguato ma da segnalare

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



parcheggio piazza 4 Repubbliche Marinare

Scheda: 39P

Ubicazione: Rosignano Solvay
Descrizione: ampio parcheggio che confina con la terrazza sul mare e con il Circolo dei Canottieri

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dalla piazza, interdetto ai veicoli alti

Posti auto: numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali-pavimentazione: pavimentazione parcheggio in terra battuta; percorso pedonale in ghiaia lungo il parapetto a delimitazione della terrazza; presenza di gradini

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

Posti auto: da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili: da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

Percorsi pedonali-pavimentazione: da pavimentare completamente; da realizzare percorso pedonale adeguato con scivoli a raso per superare dislivelli

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



parceggio via Curie lato monte

Scheda: 40P

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: piccolo parcheggio all'interno della nuova lottizzazione, posizionato tra via Curie e via Iotti

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da via Curie e da via N.Iotti, direttamente dal piano strada

Posti auto: posti auto n°24 con stalli in autobloccanti di plastica inerbiti, n° 6 con stalli in autobloccanti grigi

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali-pavimentazione: viabilità interna al parcheggio in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

Posti auto: n° sufficiente

Posti auto disabili: da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

Percorsi pedonali-pavimentazione: già adeguata

Note:

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



parceggio via Curie lato mare

Scheda: **41P**

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: piccolo parcheggio all'interno della nuova lottizzazione, posizionato su via Curie

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da via Curie, direttamente dal piano strada

Posti auto: posti auto n°16 con stalli in autobloccanti di plastica inerbiti, in pessimo stato di conservazione

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali-pavimentazione: viabilità interna al parcheggio in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

Posti auto: n° sufficiente

Posti auto disabili: da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

Percorsi pedonali-pavimentazione: già adeguata; da mantenere pavimentazione degli stalli

Note:

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



parcheggio via Curie lato mare 2

Scheda: **42P**

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

ampio parcheggio situato su via Curie, con alcuni posti auto distaccati

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso da via Curie, direttamente dal piano strada

Posti auto:

posti auto n°33 con stalli in autobloccanti di plastica inerbiti, in pessimo stato di conservazione, e n° 7 con stalli in autobloccanti grigi

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali-pavimentazione:

viabilità interna al parcheggio in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

Percorsi pedonali-pavimentazione:

già adeguata; da mantenere pavimentazione degli stalli

Note:

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



parcheggio via G. Rossa

Scheda: 43P

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

ampio parcheggio ad uso di mezzi pesanti a servizio delle varie attività della zona artigianale

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso da via G. Rossa

Posti auto:

numero posti non quantificabile, stalli non segnalati

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Posti auto:

vista la destinazione per mezzi pesanti, non è necessario segnalare gli stalli

Posti auto disabili:

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

già adeguata

Note:

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



parceggio via R. Sanzio

Scheda: 44P

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

parceggio in asfalto posto lateralmente a via R. Sanzio, e separato dalla strada da tratto di marciapiede

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

dalla strada a raso; dal marciapiede circostante con scalini

Posti auto:

numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione in asfalto; marciapiedi perimetrali in asfalto di larghezza sufficiente

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare scivoli a raso dal marciapiede perimetrale; da realizzare accesso pedonale esclusivo e protetto

Posti auto:

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili:

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata; da adeguare percorso pedonale mediante realizzazione di scivoli

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



parceggio via Gorizia

Scheda: 45P

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

parceggio situato in prossimità della Chiesa di Castiglioncello, con stalli indicati a lisca di pesce, con presenza di alberature di alto fusto e piccole aiuole

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

da via Gorizia direttamente dal piano strada, a raso

Posti auto:

totale posti auto n°30, con stalli segnalati orditi a lisca di pesce

Posti auto disabili:

n°1 posto segnalato per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio in asfalto; nessun marciapiede o percorso pedonale

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

numero da incrementare

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale; aiuole vetuste da rifare

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



parceggio Stazione FFSS

Scheda: 46P

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

ampio parcheggio presso la Stazione Ferroviaria, ricavato in un piazzale chiuso delimitato da un muro sia verso la via Aurelia che verso i binari

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

entrata dalla via Aurelia lato sud, a raso diertamente dal piano strada, uscita sulla via Aurelia lato nord

Posti auto:

totale posti auto n°35, con stalli segnalati orditi in parte a lisca di pesce ed in parte a pettine

Posti auto disabili:

n°2 posti segnalati per portatori di handicap

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio in betonelle autobloccanti grigie e rosse; nessun marciapiede o percorso pedonale

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

n° sufficiente

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale

Note:

il percorso pedonale potrà essere realizzato preferibilmente in betonelle inerbite

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



parcheggio via Tamerici, Loc. Caletta

Scheda: 47P

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

parcheggio posto lungo la via Tamerici, separato da questa da aiuola a verde, illuminato

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

da via Tamerici direttamente dal piano strada, a raso

Posti auto:

numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio in asfalto; nessun marciapiede o percorso pedonale

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già a raso, ma manca accesso pedonale esclusivo e protetto

Posti auto:

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili:

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata, manca percorso pedonale

Note:

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



parcheggio presso Ufficio Postale

Scheda: 48P

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

ampio parcheggio situato in prossimità dell'Ufficio Postale, delimitato su tre lati da marciapiede asfaltato, illuminato

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

direttamente dal piano strada, a raso; da marciapiede con scalini

Posti auto:

numero posti auto non quantificabile, stalli non segnalati

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione in asfalto; marciapiedi perimetrali in asfalto di larghezza sufficiente

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

da realizzare scivoli a raso dal marciapiede perimetrale; da realizzare accesso pedonale esclusivo e protetto

Posti auto:

da realizzare adeguata segnaletica orizzontale per delimitare gli stalli auto

Posti auto disabili:

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione parcheggio adeguata; da adeguare percorso pedonale mediante realizzazione di scivoli

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



parcheggio via Falcone

Scheda: 49P

Ubicazione: via Falcone, Castelnuovo M.dia

Descrizione: parcheggio di recente realizzazione, con stalli in betonelle colorate, con accesso da via Falcone e circolazione interna "a rotatoria"

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: modalità di accesso adeguata, direttamente da via Falcone

Posti auto: totale posti auto n°40 e posti motocicli n°12, con stalli segnalati;

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali-pavimentazione: percorsi e pavimentazione stalli in betonelle; viabilità interna asfaltata

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: già adeguato

Posti auto: n° sufficiente

Posti auto disabili: da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

Percorsi pedonali-pavimentazione: pavimentazioni già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



parceggio via del Sorbetto

Scheda: 50P

- Ubicazione:** via del Sorbetto, Castelnuovo M.dia
- Descrizione:** parcheggio di recente realizzazione, con stalli pavimentati con autobloccanti; vi è compreso anche il parcheggio degli autobus; viabilità interna a senso unico
- Foto:**



STATO ATTUALE

- Accesso:** modalità di accesso adeguata, direttamente da via del Sorbetto
- Posti auto:** totale posti auto n°26 e posti autobus n°3, con stalli segnalati;
- Posti auto disabili:** nessun posto per disabili segnalato
- Percorsi pedonali-pavimentazione:** presenza di marciapaiede intorno di larghezza 1,50 metri, adeguato, pavimentato in mattonelle di cemento

ADEGUAMENTI DA FARE

- Accesso:** già adeguato
- Posti auto:** n° sufficiente
- Posti auto disabili:** da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica
- Percorsi pedonali-pavimentazione:** pavimentazioni e percorsi pedonali già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



parcheggio in via Traversa Livornese

Scheda: 51P

Ubicazione:

via Traversa Livornese, Gabbro

Descrizione:

parcheggio situato nei pressi della cabina Enel, realizzato nel 1998, distante circa 300 metri dal centro storico della frazione

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

modalità di accesso adeguata, direttamente da via Traversa Livornese

Posti auto:

totale posti auto n° 50

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

stalli pavimentati in betonelle; viabilità interna asfaltata

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazioni già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



parcheggio via del Diacciarello

Scheda: 52P

Ubicazione:

via del Diacciarello, Gabbro

Descrizione:

collocato tra via Nenni e via del Diacciarello, è stato realizzato negli anni 1998-'99

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso carrabile a raso da via del Diacciarello; accesso pedonale con scalinata da via Nenni

Posti auto: totale posti auto n° 17

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali-pavimentazione: stalli pavimentati in betonelle; viabilità interna asfaltata; percorso pedonale pavimentato in corrispondenza della scala che arriva in via Nenni

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: almeno uno già adeguato

Posti auto: n° sufficiente

Posti auto disabili: da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

Percorsi pedonali-pavimentazione: pavimentazioni già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



parceggio Torrione

Scheda: 53P

Ubicazione:

Poggio San Rocco, Rosignano Marittimo

Descrizione:

parceggio situato nella parte più alta e storica della frazione, suddiviso in due porzioni sopra e sotto strada

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso carrabile a raso da via della Fonte

Posti auto:

totale posti auto n° 50, con stalli non individuati né segnalati

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione in materiale arido e terra battuta

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

è già previsto un progetto per la ristrutturazione del parceggio, che prevede l'individuazione degli stalli, la pavimentazione, ecc

Posti auto:

n° sufficiente

Posti auto disabili:

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

da realizzare pavimentazione adeguata dei percorsi pedonali e degli stalli

Note:

messa a dimora di nuove alberature. Nella pavimentazione privilegiare l'uso di betonelle inerbite o altro materiale naturale

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



parcheggio via E. De Filippo, lato monte

Scheda: 54P

Ubicazione:

via De Filippo, Rosignano Marittimo

Descrizione:

parcheggio molto ampio, situato nella parte alta della frazione, completamente asfaltato ma con stalli non individuati; in parte utilizzato come sosta bus e come piazzola per bancarelle

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso a raso carrabile da via De Filippo, con una entrata ed una uscita

Posti auto:

difficile individuare un numero, in quanto gli stalli non sono segnalati

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

nessun percorso pedonale; pavimentazione in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

accesso già adeguato, ma manca percorso pedonale protetto

Posti auto:

da realizzare segnaletica orizzontale per l'individuazione

Posti auto disabili:

da individuare almeno 2 posti auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione già adeguata; da realizzare percorso pedonale protetto

Note:

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



parcheggio via E. De Filippo lato valle

Scheda: 55P

Ubicazione:

via De Filippo, Rosignano Marittimo

Descrizione:

parcheggio situato persso l'Ufficio Postale, di recente realizzazione, illuminato

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso a raso carrabile da via De Filippo

Posti auto:

totale posti auto n° 22, con stalli individuati

Posti auto disabili:

nessun posto per disabili segnalato

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione stalli in betonelle; pavimentazione di percorrenza asfaltata

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

già adeguato

Posti auto:

n° sufficiente, già individuati

Posti auto disabili:

da individuare almeno 1 posto auto per disabili con idonea segnaletica

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione già adeguata

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



parceggio via della Fonte

Scheda: 56P

Ubicazione: via della Fonte, Rosignano M.mo

Descrizione: parcheggio di recente realizzazione, situato sotto la piazza centrale Carduci della frazione, completamente illuminato

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso: accesso carrabile a raso da via della Fonte, con presenza anche di marciapiedi

Posti auto: totale posti auto n° 30, con stalli individuati

Posti auto disabili: N° 2 posti auto segnalati per disabili

Percorsi pedonali-pavimentazione: pavimentazione stalli in betonelle; pavimentazione di percorrenza asfaltata; pavimentazione marciapiedi in pietra

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: già adeguato

Posti auto: n° sufficiente, già individuati

Posti auto disabili: n° sufficiente, già individuati

Percorsi pedonali-pavimentazione: pavimentazione già adeguata

Note:

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



parceggio Piazza San Nicola

Scheda: 57P

Ubicazione:

P.zza San Nicola, Rosignano M.mo

Descrizione:

parceggio a disco orario nella piazza principale della frazione, di fronte alla chiesa omonima; mancano completamente percorsi pavimentati protetti; scarsa illuminazione

Foto:



STATO ATTUALE

Accesso:

accesso a raso su tutta la piazza e da via Gramsci

Posti auto:

totale posti auto n° 10, con stalli individuati solo da segnaletica orizzontale; previsto 1 posto per scarico merci

Posti auto disabili:

N° 1 posto auto segnalato per disabili

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione in asfalto

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso:

accesso adeguato, ma mancano percorsi pedonali protetti e va incrementata l'illuminazione

Posti auto:

n° sufficiente, già individuati

Posti auto disabili:

n° sufficiente, già individuati

**Percorsi pedonali-
pavimentazione:**

pavimentazione già adeguata, ma poco in tono con l'ambiente circostante

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE