



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
PROVINCIA DI LIVORNO

**PROGRAMMA DI INTERVENTO
PER L'ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE ED
URBANISTICHE**

**Volume IV
Schedatura strade**

Q U A D R O
C O N O S C I T I V O

GIUGNO 2017



Via Aurelia Nord

Scheda: **1S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada di collegamento principale da Rosignano Solvay fino alla Piazza Garibaldi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

lato mare erano già a norma; lato monte sono stati realizzati gli allargamenti e gli scivoli necessari

Attraver. pedonali:

sono presenti ed a norma

Pavimentaz.:

la pavimentazione dei marciapiedi è lato mare era già stata realizzata con autobloccanti. Realizzata recentemente pavimentazione in autobloccanti lato monte.

Strade.int carr:

sono presenti ed adeguate con scivoli sia lato mare che lato monte

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



Via Leopoldo II di Lorena

Scheda: **2S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

nuova viabilità che collega i Viali della Resistenza con la via Aurelia, in parte ancora in corso di realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	sono presenti di larghezza 2 mt
Attraver. pedonali:	sono presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in betonelle autobloccanti
Strade.int carr:	sono presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	di recente realizzazione sono adeguati per larghezza e presenza di scivoli
Attraver. pedonali:	già adeguati con scivoli
Pavimentaz.:	già uniforme
Strade.int carr:	già raccordate con scivoli

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



Via della Torre

Scheda: **3S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

ampia strada di collegamento, con parcheggio da entrambe le parti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

sono presenti ma con larghezza non continua variabile da 100cm a 150 cm

Attraver. pedonali:

sono presenti non sempre adeguati

Pavimentaz.:

varie tipologie di pavimentazione da asfalto a mattonelle in cls

Strade.int carr:

sono presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

deve essere uniformata la larghezza

Attraver. pedonali:

adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Pavimentaz.:

va uniformata la tipologia del materiale di pavimentazione

Strade.int carr:

da adeguare con scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



Via Einaudi

Scheda: 4S

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada a senso unico, prolungamento con via Pertini, e di collegamento con via della Torre

Foto:



STATO ATTUALE

- Marciapiedi:** sono presenti con larghezza 100 cm
- Attraver. pedonali:** non ci sono
- Pavimentaz.:** pavimentazione in mattonelle in cls rigate
- Strade.int carr:** sono presenti con scalino

ADEGUAMENTI DA FARE

- Marciapiedi:** adeguati come larghezza
- Attraver. pedonali:** adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso
- Pavimentaz.:** pavimentazione uniforme
- Strade.int carr:** da adeguare con scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Via S. Pertini

Scheda: **5S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: sono presenti a tratti e con larghezza di 60-80 cm

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz.: tipologie di materiali diverse

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare i tratti mancanti ed adeguare la larghezza

Attraver. pedonali: realizzazione di adeguati scivoli a raso

Pavimentaz.: va uniformata la tipologia del materiale di pavimentazione

Strade.int carr: da adeguare con scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via del Conventaccio

Scheda: **6S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna, molto stretta, a senso unico; si collega a Via della Torre

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la scarsa larghezza della strada non permette la realizzazione di marciapiedi a norma

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Don Minzoni

Scheda: **7S**

Ubicazione: Vada
Descrizione: piccola strada interna a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: sono presenti con larghezza di 60-80 cm
Attraver. pedonali: presenti con scalini
Pavimentaz.: pavimentazioni varie e disuniformi
Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare in larghezza
Attraver. pedonali: adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso
Pavimentaz.: da uniformare la tipologia del materiale di pavimentazione
Strade.int carr: da adeguare con scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via antica Cavalleggeri

Scheda: **8S**

Ubicazione: Vada

Descrizione: E' il primo tratto di strada da Piazza garibaldi a Via F.lli Bandiera. Molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la scarsa larghezza della strada non permette la realizzazione di marciapiedi a norma

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Toscanelli

Scheda: **9S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

Strada interna nei pressi di Piazza Garibaldi, molto stretta, a doppio senso e con parcheggio su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la scarsa larghezza della strada non permette la realizzazione di marciapiedi a norma

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Piazza Garibaldi

Scheda: **10S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

piazza centrale cittadina, comprendente area a verde e Chiesa

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presenti su tutto il perimetro esterno della piazza, di larghezza circa 4 mt

Attraver. pedonali:

presenti già adeguati

Pavimentaz.:

pavimentazione con autobloccanti

Strade.int carr:

presenti già adeguati

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali:

già adeguati con scivoli

Pavimentaz.:

già uniforme

Strade.int carr:

già raccordate con scivoli

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



Via Di Capraia

Scheda: **11S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

piccola traversa interna che collega via delle Saracine con via Telesio

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la scarsa larghezza della strada non permette la realizzazione di marciapiedi a norma

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Mar Mediterraneo

Scheda: **12S**

Ubicazione: Vada

Descrizione: strada che collega il lungomare con via Telesio

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare di larghezza adeguata su un lato come proseguimento di quelli lungomare

Attraver. pedonali: da realizzare a norma

Pavimentaz.:

Strade.int carr: da adeguare con scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Lungomare

Scheda: **13S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada che costeggia in parte la spiaggia di Vada, con parcheggio lato monte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	sono presenti continui lato monte con larghezza 90-120 cm, mentre lato mare sono presenti solo per un tratto e di larghezza 200 cm
Attraver. pedonali:	presenti con scalini
Pavimentaz.:	pavimentazione con autobloccanti
Strade.int carr:	presenti già adeguati

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	lato monte sono idonei come larghezza, da completare eventualmente lato mare
Attraver. pedonali:	adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso
Pavimentaz.:	già uniforme nei tratti esistenti
Strade.int carr:	già raccordate con scivoli

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Via Di Marina

Scheda: **14S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna che collega Piazza Garibaldi al lungomare, oggetto di recente ristrutturazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti con larghezza 215 cm
Attraver. pedonali:	presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione con autobloccanti
Strade.int carr:	presenti già adeguate

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	già adeguati come larghezza
Attraver. pedonali:	presenti già adeguati
Pavimentaz.:	già uniforme
Strade.int carr:	già raccordate con scivoli

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



Via Guicciardini, loc. Fanfani

Scheda: 15S

Ubicazione: Vada

Descrizione: strada interna senza sfondo con parcheggio su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

- Marciapiedi:** presenti con larghezza 120 cm
- Attraver. pedonali:** presenti con scalini
- Pavimentaz.:** pavimentazione in mattonelle in cls a quadretti
- Strade.int carr:** presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

- Marciapiedi:** adeguati come larghezza ma da spostare pali illuminazione pubblica che costituiscono ostacolo
- Attraver. pedonali:** adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso
- Pavimentaz.:** già uniforme
- Strade.int carr:** da adeguare con scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Via Macchiavelli, loc. Fanfani

Scheda: **16S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna a fondo chiuso, con parcheggio auto su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti con larghezza 120 cm
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in mattonelle in cls a quadretti
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	adeguati come larghezza ma da spostare pali illuminazione pubblica che costituiscono ostacolo
Attraver. pedonali:	da realizzare un attraversamento pedonale con scivolo a raso
Pavimentaz.:	già uniforme
Strade.int carr:	da adeguare con scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Via Ficino, loc. Fanfani

Scheda: 17S

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia, con parcheggio auto su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la scarsa larghezza della strada non permette la realizzazione di marciapiedi a norma

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti pedonali dato che trattasi di strada breve

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



Via G.Bruno, loc. Fanfani

Scheda: 18S

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada parallela alla via Aurelia, adiacente ad area a verde

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi adeguati; migliore inserimento lato mare

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note: messa a dimora di alberature come filtro con la statale Aurelia

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Savonarola, loc. Fanfani

Scheda: 19S

Ubicazione: Vada

Descrizione: strada interna a doppio senso di marcia con parcheggio auto su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi adeguati su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Campanella

Scheda: **20S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia, con parcheggio auto su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi adeguati su un lato, modificando la capacità di parcheggio

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti pedonali vista la brevità della strada

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Aurelia Sud

Scheda: **21S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

ampia arteria di comunicazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presenti parzialmente lato mare fino al Centro della nautica, lato monte realizzati recentemente e a norma

Attraver. pedonali:

realizzati scivoli a raso

Pavimentaz.:

pavimentazione in mattonelle di cemento lato mare
realizzata pavimentazione in betonelle con scivoli lato monte

Strade.int carr:

presenti con scalini lato mare
realizzati scivoli lato monte

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione in betonelle lato mare

Strade.int carr:

da realizzare scivoli a raso lato mare

Note:

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Viali della Resistenza

Scheda: **22S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

ampi viali di circonvallazione a sud dell'abitato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presenti

Attraver. pedonali:

presenti

Pavimentaz.:

pavimentazione in autobloccanti; pista ciclabile in asfalto colorato

Strade.int carr:

presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali:

già adeguati con scivoli

Pavimentaz.:

già uniforme

Strade.int carr:

già raccordate con scivoli

Note:

Grado di accessibilità:

ADEGUATA



Via Vivaldi

Scheda: 23S

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia, con parcheggio auto su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: non realizzabili

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Vespucci

Scheda: 24S

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia, con parcheggio auto su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: non realizzabili

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Pessagno

Scheda: **25S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

ampia strada di collegamento a doppio senso di marcia, con parcheggi in linea

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare nuovi marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via pancaldo

Scheda: **26S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna stretta, a doppio senso di marcia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: non realizzabili

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Matteucci

Scheda: 27S

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia, con parcheggio in linea su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: non realizzabili

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Magellano

Scheda: **28S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna, traversa laterale di via della Torre, in parte a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti solo in parte in prossimità della scuola

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da completare marciapiedi adeguati in proseguimento di quelli presso la scuola

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



Via M. Polo

Scheda: **29S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna, molto stretta, a senso unico e parcheggio in linea da un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la scarsa larghezza della strada non permette la realizzazione di marciapiedi a norma

Attraver. pedonali: non realizzabili

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via G. Da Verrazzano

Scheda: 30S

Ubicazione: Vada
Descrizione: strada interna molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti
Attraver. pedonali: non presenti
Pavimentaz.: non presenti
Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico
Attraver. pedonali: non realizzabili
Pavimentaz.: da realizzare uniforme
Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via Doria

Scheda: 31S

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia, con parcheggio in linea su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: non realizzabili

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Diaz

Scheda: 32S

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia, con parcheggio in linea su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: non realizzabili

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Dell' Etruria

Scheda: **33S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

nuova strada di collegamento laterale ai viali di circonvallazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti lato monte, con parcheggi in linea e posto auto per disabili
Attraver. pedonali:	presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione con autobloccanti
Strade.int carr:	presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	lato monte già a norma, da valutare necessità ulteriori marciapiedi lato mare
Attraver. pedonali:	già adeguati con scivoli
Pavimentaz.:	già uniforme
Strade.int carr:	già raccordate con scivoli

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



Via Del Poggetto

Scheda: **34S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada di collegamento tra il centro commerciale e viale Italia, inizialmente molto ampia va a restringersi all'innesto con il viale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti presso il centro commerciale su entrambi i lati, mancanti nel resto della strada
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione disuniforme, parte in mattonelle, parte in cemento e asfalto
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare marciapiedi a norma almeno su un lato per tutta la lunghezza della strada
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso
Pavimentaz.:	da realizzare uniforme
Strade.int carr:	da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via Del Bucchero

Scheda: **35S**

Ubicazione: Vada
Descrizione: strada di nuova realizzazione nell'area industriale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti di larghezza adeguata
Attraver. pedonali: non presenti
Pavimentaz.: pavimentazione con autobloccanti
Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza
Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso
Pavimentaz.: già uniforme
Strade.int carr: già raccordate con scivoli

Note:

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



Via Dei Navigatori

Scheda: **36S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna, abbastanza larga, a doppio senso di marcia, con parcheggio laterale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare a norma, in prolungamento con quello esistente nella nuova zona commerciale

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Colombo

Scheda: 37S

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia e parcheggio su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti pedonali vista la brevità della strada

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Caboto

Scheda: **38S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna molto stretta, a doppio senso di marcia e parcheggio su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



strada senza nome laterale di Via F.lli Rosselli

Scheda: 39S

Ubicazione: Vada

Descrizione: traversa a fondo chiuso di Via F.lli Rosselli, nei pressi della struttura polivalente L'Ordigno

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata e la presenza di accessi quota strada

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.: possibile la realizzazione di percorsi pedonali mediante segnaletica orizzontale

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Arcipelago Toscano

Scheda: 40S

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna di collegamento tra la spiaggia dei pescatori e Piazza Garibaldi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Bachelet

Scheda: **41S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada di collegamento a senso unico tra via Aurelia e via Delle Saracine

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti su entrambi i lati, di larghezza 125 cm
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in mattonelle di cemento a quadri
Strade.int carr:	presenti con scivolo

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	già adeguati come larghezza
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso
Pavimentaz.:	già uniforme
Strade.int carr:	già raccordate con scivoli

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



Via dei Cavalleggeri

Scheda: **42S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada di collegamento che arriva a La Mazzanta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti nel tratto interno al centro abitato, con larghezza 150 cm lato monte e 140 cm lato mare
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in asfalto
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	già adeguati come larghezza
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso
Pavimentaz.:	già uniforme
Strade.int carr:	da realizzare scivoli a raso
Note:	Di recente è stata realizzata la pista ciclabile su entrambi i lati fino all'incrocio con via stradone del Novanta

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



Via della Meloria

Scheda: **43S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

ampia strada interna tra via Giannutri e via Gorgona, con aiuola verde lato mare

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare a norma

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Delle Saracine

Scheda: **44S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna a senso unico, che unisce Piazza Garibaldi a Piazza Telesio, stretta nel primo tratto e più ampia oltre il parco giochi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata nel primo tratto, da valutare realizzazio nel secondo tratto

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.: da realizzare uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Gorgona

Scheda: **45S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna tra via Sottoborghi e via delle Saracine, stretta per un tratto e più ampia dopo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti nel tratto più ampio con larghezza 120 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione con autobloccanti

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata nel primo tratto

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: già uniforme ove presente

Strade.int carr: già raccordate con scivoli

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



Via Divisione Garibaldi

Scheda: **46S**

Ubicazione: Vada

Descrizione: ampia strada di collegamento che dall'Aurelia porta al viale per la Stazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi esistenti con larghezza 120 cm

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz.: pavimentazione con mattonelle di cemento

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: già uniforme

Strade.int carr: non presenti

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Via Domini

Scheda: **47S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna, traversa di via F.lli Bandiera, ampia e senza sfondo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi esistenti con larghezza 150 cm
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in asfalto
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	già adeguati come larghezza
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso
Pavimentaz.:	già uniforme
Strade.int carr:	da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Via F.lli Bandiera

Scheda: **48S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna di collegamento tra via XX Giugno e via dei Cavalleggeri

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti su entrambi i lati con larghezza 150 cm, nel tratto del parco delle feste larghezza 120 cm con pali pubblica illuminazione all'interno del marciapiede
Attraver. pedonali:	presenti con scalini
Pavimentaz.:	pavimentazione in asfalto
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	già adeguati come larghezza, da prevedere spostamento pali illuminazione pubblica
Attraver. pedonali:	da realizzare scivoli a raso
Pavimentaz.:	già uniforme ma da sistemare piano di calpestio
Strade.int carr:	da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Via Galimberti

Scheda: **49S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

traversa a fondo chiuso di via F.lli Rosselli

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti pedonali dato che trattasi di strada breve

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Generale Dalla Chiesa

Scheda: **50S**

Ubicazione: Vada
Descrizione: strada interna laterale da via Divisione Garibaldi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti con larghezza 125 cm
Attraver. pedonali: non presenti
Pavimentaz.: pavimentazione in mattonelle di cemento
Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza
Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso
Pavimentaz.: già uniforme
Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



Via Gobetti

Scheda: **51S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada di collegamento tra via XX Giugno e via Aurelia, con un tratto a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti solo lato sud, con larghezza non continua; parcheggio sul lato opposto

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare conferendo larghezza costante a norma

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: già uniforme ma da sistemare piano di calpestio

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



Via Isola del Giglio

Scheda: 52S

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna molto stretta, a doppio senso di circolazione, che collega via Sottoborghi con via Isola d'Elba

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Isola d'Elba

Scheda: 53S

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada a fondo chiuso, molto stretta, parallela a via Bachelet e separata con una piccola fascia di verde

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata

Attraver. pedonali: da realizzare rampa per accesso a via Bachelet

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Isola di Giannutri

Scheda: 54S

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna a senso unico, molto stretta, di collegamento tra via delle Melorie e via delle Saracine

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Isola di Montecristo

Scheda: **55S**

Ubicazione: Vada
Descrizione: strada a fondo chiuso, traversa di via Isola d'Elba

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti
Attraver. pedonali: non presenti
Pavimentaz.: non presenti
Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata
Attraver. pedonali: non necessari
Pavimentaz.:
Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Mar Tirreno

Scheda: **56S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna a doppio senso di circolazione, tra via Telesio e via delle Saracine, piuttosto stretta. Presenza di piccola traversa laterale a fondo chiuso (senza marciapiedi)

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione vista la scarsa larghezza della strada; da valutare creazione di senso unico

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Pianosa

Scheda: 57S

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada a fondo chiuso, traversa di via delle Saracine, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi per la ristrettezza della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Pigafetta

Scheda: **58S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna, traversa di viale Italia, con parcheggio auto su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti solo nel primo tratto da viale Italia per circa 20 mt, con larghezza 80 cm
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	non presenti
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	realizzazione di marciapiedi a norma difficoltosa per la scarsa larghezza della strada: da togliere parcheggio su un lato
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso
Pavimentaz.:	da realizzare uniforme
Strade.int carr:	da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via P. La Torre

Scheda: 59S

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

traversa di via Bachelet, a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti su ambo i lati, con larghezza 125 cm
Attraver. pedonali:	presenti con scalini
Pavimentaz.:	pavimentazione in mattonelle di cemento a quadri
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	già adeguati come larghezza
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso
Pavimentaz.:	già uniforme
Strade.int carr:	da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



Via Quartini

Scheda: **60S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna traversa di via F.lli Rosselli, ampia e senza sfondo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti con larghezza 150 cm
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in asfalto
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	già adeguati come larghezza
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso
Pavimentaz.:	già uniforme
Strade.int carr:	da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Via Sottoborghi

Scheda: 61S

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada laterale di piazza Garibaldi, stratta, a senso unico, con parcheggio auto su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

marciapiedi presenti su entrambi i lati nel primo tratto con larghezza 100 cm ma con piano discontinuo, assenti nel tratto successivo

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

pavimentazione lato monte in mattonelle di cemento, lato mare variabile tra asfalto, cemento e mattonelle

Strade.int carr:

presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da allargare nel primo tratto e realizzare nuovi nel tratto successivo; da togliere parzialmente parcheggio su un lato per far spazio ai marciapiedi

Attraver. pedonali:

da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme su entrambi i lati

Strade.int carr:

da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via Telesio

Scheda: **62S**

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada intrena di collegamento tra via Aurelia e via di Marina

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

nessun marciapiede nel primo tratto dall'Aurelia fino al piazzale del cimitero, tratto con parcheggio auto su entrambi i lati, poi tratto con marciapiede solo lato mare con larghezza 150 cm, segue tratto senza marciapiedi fino a via Antica Cavalleggeri, po

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

pavimentazione in asfalto nei tratti esistenti

Strade.int carr:

non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare tratti di marciapiedi di larghezza adeguata nei tratti mancanti; da valutare possibilità di togliere parzialmente parcheggio su un lato

Attraver. pedonali:

da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme

Strade.int carr:

da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via XX Giugno

Scheda: 63S

Ubicazione:

Vada

Descrizione:

strada interna tra piazza Garibaldi e via F.lli Bandiera, molto ampia, con ultimo tratto a fondo chiuso, presenza di parcheggio su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti con larghezze varie: primo tratto 100 cm poi si allargano fino a 200 cm
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione mista in asfalto e mattonelle di cemento
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da uniformare la larghezza del piano di calpestio dei marciapiedi, allargando alcuni tratti
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso di fronte ad asilo
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme
Strade.int carr:	da realizzare scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via Abruzzi

Scheda: **64S**

Ubicazione: La Mazzanta
Descrizione: strada interna a fondo chiuso, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti
Attraver. pedonali: non presenti
Pavimentaz.: non presenti
Strade.int carr: accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: piuttosto difficoltosa la realizzazione per la limitata larghezza della strada e la presenza di accessi privati a quota strada
Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada breve, esclusivamente residenziale
Pavimentaz.:
Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



Via Calabria

Scheda: 65S

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada interna di collegamento, abbastanza larga

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	non presenti
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	non presenti
Strade.int carr:	accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	realizzazione di marciapiedi difficoltosa per la presenza di numerosi accessi privati a quota strada
Attraver. pedonali:	non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada esclusivamente residenziale
Pavimentaz.:	
Strade.int carr:	

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



Via Campania

Scheda: 66S

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada interna a fondo chiuso, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	non presenti
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	non presenti
Strade.int carr:	accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	realizzazione di marciapiedi difficoltosa per la presenza di numerosi accessi privati a quota strada
Attraver. pedonali:	non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada breve, esclusivamente residenziale
Pavimentaz.:	
Strade.int carr:	

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Via dei Cavalleggeri

Scheda: 67S

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada di scorrimento, molto lunga, che partendo dalla periferia di Vada attraversa tutta La Mazzanta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti nel primo tratto fino all'incrocio con Via Calabria; da qui presenti con larghezza varia fino a Piazza Toscana; oltre presenti su entrambi i lati con larghezza 90-100 cm; si segnala la presenza di ostacoli quali pali Enel e PI

Attraver. pedonali:

presenti con scalino dal marciapiede

Pavimentaz.:

pavimentazione varia: asfalto e mattonelle di cemento

Strade.int carr:

non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare marciapiede adeguato nel primo tratto che costeggia la pineta fino a via Calabria; adeguamento della larghezza nei tratti esistenti, anche mediante spostamento dei pali Enel e PI

Attraver. pedonali:

adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Pavimentaz.:

da uniformare la tipologia del materiale di pavimentazione

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità:

INADEGUATA



Via del Tripesce

Scheda: **68S**

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada di scorrimento, che segna il confine con il comune di Cecina

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presente a tratti sul lato sud, di competenza del comune di Cecina; non presente sul lato di competenza del comune di Rosignano M.mo
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in mattonelle di cemento
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare nei tratti mancanti
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso
Pavimentaz.:	da uniformare la tipologia del materiale di pavimentazione
Strade.int carr:	

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



Via della Forestale

Scheda: **69S**

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada interna alla pineta, a senso unico, in prossimità del mare

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: realizzazione difficoltosa per la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non necessarie

Note:

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



Via di Pozzuolo

Scheda: 70S

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada di scorrimento, piuttosto ampia, prolungamento di via dei Cavalleggeri, che conduce fino al confine con il comune di Cecina

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti lato mare fino a via Lombardia, con una larghezza di cm 100 nel primo tratto, poi larghezza circa 200 cm
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in asfalto
Strade.int carr:	presenti, in alcuni casi con scalini, in altri con scivolo

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da adeguare la larghezza in alcuni tratti
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso
Pavimentaz.:	da uniformare la tipologia del materiale di pavimentazione
Strade.int carr:	adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



Via Emilia Romagna

Scheda: 71S

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada interna a fondo chiuso, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	non presenti
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	non presenti
Strade.int carr:	accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	piuttosto difficoltosa la realizzazione per la limitata larghezza della strada e la presenza di accessi privati a quota strada
Attraver. pedonali:	non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada esclusivamente residenziale
Pavimentaz.:	
Strade.int carr:	

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



Via Friuli Venezia Giulia

Scheda: 72S

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada interna di collegamento tra via Sardegna e Via dei Cavalleggeri

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti su entrambi i lati con larghezza 100 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza a 150 cm almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso

Pavimentaz.: da uniformare la tipologia del materiale di pavimentazione; il tratto che confina con area verde dovrebbe essere delimitato in maniera migliore

Strade.int carr: da realizzare con scivolo a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Lazio

Scheda: 73S

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada interna di collegamento, abbastanza larga

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	non presenti
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	non presenti
Strade.int carr:	accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	realizzazione di marciapiedi difficoltosa per la presenza di numerosi accessi privati a quota strada; possibilità di individuazione mediante segnaletica orizzontale
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso
Pavimentaz.:	
Strade.int carr:	

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via Liguria

Scheda: **74S**

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada interna a senso unico, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: realizzazione impossibile per la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



Via Lombardia

Scheda: 75S

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada interna di collegamento tra via Cavallegeri e via di Pozzuolo, in parte destinata ad isola pedonale durante il periodo estivo

Foto:



STATO ATTUALE

- Marciapiedi:** nel primo tratto presenti solo su un lato con larghezza 100 cm; nell'area dell'isola pedonale presenti a tratti su entrambi i lati; presenza di pali PI come ostacoli
- Attraver. pedonali:** presenti con scalino dal marciapiede
- Pavimentaz.:** pavimentazione in asfalto
- Strade.int carr:** presenti, in alcuni casi con scalini, in altri con scivolo

ADEGUAMENTI DA FARE

- Marciapiedi:** adeguamento dei tratti esistenti mediante allargamento a 150 cm; realizzazione di marciapiedi a norma nei tratti mancanti; spostamento dei pali PI
- Attraver. pedonali:** da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica
- Pavimentaz.:** da uniformare la tipologia del materiale di pavimentazione; possibile la realizzazione di pista ciclabile mediante segnaletica orizzontale
- Strade.int carr:** adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Marche

Scheda: 76S

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada interna a fondo chiuso, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	non presenti
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	non presenti
Strade.int carr:	accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	piuttosto difficoltosa la realizzazione per la limitata larghezza della strada e la presenza di accessi privati a quota strada
Attraver. pedonali:	non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada esclusivamente residenziale
Pavimentaz.:	
Strade.int carr:	

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



Via Monte Bianco

Scheda: **77S**

Ubicazione: La Mazzanta
Descrizione: strada interna in deviazione da via Monte Cervino

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti su entrambi i lati con larghezza 100 cm, ma presenza di pali PI ad ostacolo

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti, in alcuni casi con scalini, in altri con scivolo

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: adeguamento dei tratti esistenti mediante allargamento a 150 cm; spostamento dei pali PI

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica, in corrispondenza degli incroci

Pavimentaz.: pavimentazione già uniforme, ma che necessita di manutenzione

Strade.int carr: adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



Via Monte Cervino

Scheda: **78S**

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada di collegamento a senso unico, piuttosto larga

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presenti su entrambi i lati con larghezza 150 cm

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

pavimentazione in asfalto

Strade.int carr:

presenti, in alcuni casi con scalini, in altri con scivolo

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali:

da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica, in corrispondenza degli incroci

Pavimentaz.:

pavimentazione già uniforme

Strade.int carr:

adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Via Monte Fumaiolo

Scheda: **79S**

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

nuova strada di lottizzazione, con innesto attraverso rotatoria su via Val D'Aosta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti su entrambi i lati, con larghezza 200 cm

Attraver. pedonali: presenti con scalino dal marciapiede

Pavimentaz.: pavimentazione in betonelle autobloccanti

Strade.int carr: presenti con scivolo a piano stradale

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati come larghezza

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione già uniforme

Strade.int carr: già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



Via Monte Rosa

Scheda: **80S**

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada interna in deviazione da via Monte Cervino

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti su entrambi i lati con larghezza 100 cm, ma presenza di pali PI ad ostacolo
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in asfalto
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	adeguamento dei tratti esistenti mediante allargamento a 150 cm; spostamento dei pali PI
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica, in corrispondenza degli incroci
Pavimentaz.:	pavimentazione già uniforme
Strade.int carr:	adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Via Piemonte

Scheda: **81S**

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada intrena di via Luguria, a senso unico, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: piuttosto difficoltosa la realizzazione per la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada breve, esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



Via Puglie

Scheda: **82S**

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada interna di collegamento, abbastanza larga

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	non presenti
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	non presenti
Strade.int carr:	accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	realizzazione di marciapiedi difficoltosa per la presenza di numerosi accessi privati a quota strada; possibilità di individuazione mediante segnaletica orizzontale
Attraver. pedonali:	non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada esclusivamente residenziale
Pavimentaz.:	
Strade.int carr:	già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Via Sardegna

Scheda: **83S**

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada laterale di via Val d'Aosta, in parte a senso unico, in parte e doppio senso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi non presenti nel primo tratto da via Val d'Aosta fino al civico 7, poi presenti su entrambi i lati con larghezza variabile da 80 a 120 cm; presenza di pali come ostacoli
Attraver. pedonali:	presenti con scalino dal marciapiede
Pavimentaz.:	pavimentazione varia, in asfalto e betonelle autobloccanti
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	adeguamento dei tratti esistenti mediante allargamento a 150 cm; realizzazione di marciapiedi a norma nei tratti mancanti; spostamento dei pali ostacoli
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica
Pavimentaz.:	da uniformare la tipologia del materiale di pavimentazione; il tratto che confina con area verde dovrebbe essere delimitato in maniera migliore
Strade.int carr:	adeguamento mediante realizzazione di scivoli a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Sicilia

Scheda: 84S

Ubicazione: La Mazzanta
Descrizione: strada interna, con interruzione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: realizzazione di marciapiedi difficoltosa per la presenza di numerosi accessi privati a quota strada; possibilità di individuazione mediante segnaletica orizzontale

Attraver. pedonali: non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr: già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Via Umbria

Scheda: 85S

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada interna a fondo chiuso, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	non presenti
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	non presenti
Strade.int carr:	accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	piuttosto difficoltosa la realizzazione per la limitata larghezza della strada e la presenza di accessi privati a quota strada
Attraver. pedonali:	non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada breve, esclusivamente residenziale
Pavimentaz.:	
Strade.int carr:	già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Via Val d'Aosta

Scheda: 86S

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada interna a doppia corsia, con un primo tratto a doppia circolazione ed una parte adibita ad isola pedonale nel periodo estivo; all'interno dell'isola pedonale è presente una deviazione a fondo chiuso,

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti nel primo tratto lato monte con larghezza 100 cm; presenti nell'isola pedonale su entrambi i lati con larghezza variabile; presenti nella deviazione
Attraver. pedonali:	presenti con scalino dal marciapiede
Pavimentaz.:	pavimentazione varia: asfalto e mattonelle di cemento
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	adeguamento dei tratti esistenti mediante allargamento a 150 cm; spostamento dei pali ostacoli
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica
Pavimentaz.:	da uniformare la tipologia del materiale di pavimentazione
Strade.int carr:	da realizzare con scivolo a raso

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via Veneto

Scheda: 87S

Ubicazione:

La Mazzanta

Descrizione:

strada interna a fondo chiuso, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	non presenti
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	non presenti
Strade.int carr:	accessi privati a quota strada

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	piuttosto difficoltosa la realizzazione per la limitata larghezza della strada e la presenza di accessi privati a quota strada
Attraver. pedonali:	non necessari attraversamenti visto che trattasi di strada breve, esclusivamente residenziale
Pavimentaz.:	
Strade.int carr:	già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Via Capanne

Scheda: 88S

Ubicazione:

Gabbro

Descrizione:

strada di accesso al paese che dalla S.S.206 porta fino al centro. In corso di realizzazione ampliamento di un tratto curvilineo

Foto:



STATO ATTUALE

- Marciapiedi:** nel tratto in ampliamento previsti nuovi marciapiedi. Nel resto della strada sono presenti solo a tratti
- Attraver. pedonali:** presenti con scalini
- Pavimentaz.:** pavimentazione in materiali vari ed in cattivo stato di manutenzione
- Strade.int carr:** presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

- Marciapiedi:** da realizzare una viabilità pedonale adeguata che comprenda la scuola, l'ufficio postale ed altri servizi.
- Attraver. pedonali:** da adeguare esistenti con realizzazione scivolo a raso e da realizzarne di nuovi
- Pavimentaz.:** da uniformare tipologia del materiale di pavimentazione
- Strade.int carr:** da adeguare mediante realizzazione di scivolo a raso

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Togliatti

Scheda: **89S**

Ubicazione:

Gabbro

Descrizione:

strada a fondo chiuso con accesso da via delle Capanne; abbastanza ampia, consente parcheggio auto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare a norma almeno su un lato; da valutare possibilità di impedire parcheggio su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da utilizzare pavimentazione adeguata uniforme

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via della Rosa

Scheda: 90S

Ubicazione: Gabbro

Descrizione: strada a senso unico che da via Ricasoli si collega a via delle Capanne, in centro storico, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione nel primo tratto viste le dimensioni limitate della carreggiata; possibile la realizzazione di marciapiedi a norma nel tratto finale

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.: da utilizzare pavimentazione adeguata uniforme

Strade.int carr: non presenti

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



Via Firenze

Scheda: 91S

Ubicazione:

Gabbro

Descrizione:

strada a fondo chiuso con accesso da Piazza Cavour, ad esclusivo uso dei frontisti, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione date le dimensioni limitate della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



Via Venezia

Scheda: 92S

Ubicazione:

Gabbro

Descrizione:

strada a fondo chiuso con accesso da Piazza Cavour, ad esclusivo uso dei frontisti, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione date le dimensioni limitate della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



Via del Monte

Scheda: **93S**

Ubicazione: Gabbro

Descrizione: strada a fondo chiuso con accesso da Piazza Cavour, ad esclusivo uso dei frontisti, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione date le dimensioni limitate della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



Piazza Cavour

Scheda: **94S**

Ubicazione: Gabbro

Descrizione: piazza nel centro storico del paese, in parte dedicata a parcheggio

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti con larghezze minime

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione in cemento, in cattivo stato di manutenzione

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata, coinvolgendo anche la parte sottostante la piazza

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scovoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Ricasoli

Scheda: 95S

Ubicazione:

Gabbro

Descrizione:

strada nel centro storico del paese, collegamento primario tra la piazza Cavour ed il vecchio centro

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti, ma in proprietà privata, con larghezze minime variabili
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in materiali vari ed in cattivo stato di manutenzione
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	impossibile la realizzazione di marciapiedi adguati nel tratto tra il civico 39 e la Piazza Cavour; nel rimanente tratto possibile soluzione ma in proprietà privata
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione adeguata uniforme
Strade.int carr:	da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Traversa Via Ricasoli

Scheda: **96S**

Ubicazione:

Gabbro

Descrizione:

piccola strada a fondo chiuso ad uso esclusivo dei frontisti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione date le dimensioni limitate della carreggiata

Attraver. pedonali: Non necessari vista la brevità della strada e la destinazione esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



Via della Torre e vicolo della Torre

Scheda: 97S

Ubicazione:

Gabbro

Descrizione:

strada nel centro storico, a fondo chiuso, con accesso da Piazza Democrazia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti, ma in proprietà privata, con larghezze minime variabili

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione in materiali vari

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione date le dimensioni limitate della carreggiata

Attraver. pedonali: Non necessari vista la brevità della strada e la destinazione esclusivamente residenziale

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



Piazza della Chiesa

Scheda: **98S**

Ubicazione:

Gabbro

Descrizione:

piazza principale del paese, snodo principale per la circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti lato parco urbano di larghezza 150 cm; su altro lato a monte presenti di larghezza inferiore

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz.: pavimentazione in mattonelle di calcestruzzo

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare lato monte di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Piazza Democrazia

Scheda: **99S**

Ubicazione: Gabbro

Descrizione: piazza che vede la presenza di vari servizi e negozi, snodo importante per la viabilità; presenza di piccolo parcheggio in adiacenza

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti solo fronte farmacia di larghezza 60 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: ove presenti, in mattonelle di calcestruzzo rigate

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata, coinvolgendo nella progettazione anche le viabilità adiacenti alla piazza, e valutando la possibilità di riverdere il parcheggio

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Vecchia della Fonte

Scheda: **100S**

Ubicazione:

Gabbro

Descrizione:

Strada molto stretta che porta in Piazza Democrazia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione date le dimensioni limitate della carreggiata

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



Via Vecchia Livornese

Scheda: 101S

Ubicazione: Gabbro

Descrizione: Strada provinciale che dalla direzione Livorno porta a piazza Democrazia; di notevole importanza per la circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: su un lato presente marciapiede in asfalto di larghezza 120 cm, sull'altro lato in cemento di larghezza 90 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione varia in asfalto e cemento

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via P. Nenni

Scheda: 102S

Ubicazione:

Gabbro

Descrizione:

proseguimento di via Traversa Livornese, che porta alla piazza principale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presenti su entrambi i lati di larghezza 100 cm, di recente realizzazione

Attraver. pedonali:

presenti con scalini

Pavimentaz.:

pavimentazione in porfido

Strade.int carr:

presenti, talvolta con scivolo, altri con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da proseguire la realizzazione in continuità con gli esistenti, fino al parcheggio di via Traversa Livornese

Attraver. pedonali:

da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione adeguata uniforme, in continuità con l'esistente in porfido

Strade.int carr:

da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità:

INADEGUATA



Via della Padula

Scheda: **103S**

Ubicazione:

Gabbro

Descrizione:

strada a fondo chiuso, residenziale, ad uso dei frontisti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata: da valutare se su un lato o entrambi

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Cappellini

Scheda: 104S

Ubicazione:

Gabbro

Descrizione:

Strada interna, di collegamento tra via Nenni e via del Diacciarello, a senso unico, con forte pendenza

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato; resta il problema della pendenza naturale della strada

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via del Diacciarello

Scheda: 105S

Ubicazione: Gabbro
Descrizione: strada interna, a senso unico, residenziale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti solo in alcuni tratti, di larghezza 60 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata e continui almeno su un lato, mantenendo le dimensioni minime della carreggiata

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Vecchia della Fonte

Scheda: **106S**

Ubicazione:

Gabbro

Descrizione:

strada che si affaccia su via Traversa Livornese, ad uso dei frontisti, con forte pendenza

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione date le dimensioni limitate della carreggiata e la pendenza

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Traversa Livornese

Scheda: 107S

Ubicazione:

Gabbro

Descrizione:

strada di collegamento tra Gabbro e le frazioni di Castelnuovo M.dia e Nibbiaia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: non presenti

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Chiasso

Scheda: **108S**

Ubicazione:

Gabbro

Descrizione:

strada interna al centro storico, molto stretta, con accesso da via Ricasoli, pavimentata con betonelle in cls

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



strada di accesso al Campo Sportivo

Scheda: 109S

Ubicazione: Gabbro

Descrizione: strada che si innesta su via delle Capanne, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato; da valutare la tombatura del fossetto di scolo

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via G.Falcone

Scheda: 110S

Ubicazione: Castelnuovo della M.dia

Descrizione: strada di collegamento tra via Traversa Livornese e via del Chiappino, a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Traversa Livornese

Scheda: **111S**

Ubicazione:

Castelnuovo della M.dia

Descrizione:

strada di collegamento a doppio senso che dalla piazza porta a via delle Capanne

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: in corso di realizzazione nuovi marciapiedi

Attraver. pedonali: presenti dotati di scivolo

Pavimentaz.: pavimentazione in porfido

Strade.int carr: presenti dotati di scivolo

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: in corso di realizzazione marciapiedi adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



Via delle Case Nuove

Scheda: **112S**

Ubicazione:

Castelnuovo della M.dia

Descrizione:

strada interna al centro storico, a fondo chiuso, con pendenza longitudinale marcata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada: da tentare soluzione su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via dei Pianerottoli

Scheda: 113S

Ubicazione: Castelnuovo della M.dia

Descrizione: strada interna al paese, con pendenza marcata, a solo uso pedonale; collegamento con via Traversa Livornese con una scala in pietra

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi di diverse tipologie in proprietà privata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazioni varie

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Piazza A. Gramsci

Scheda: **114S**

Ubicazione: Castelnuovo della M.dia

Descrizione: Piazza principale del paese, dove trova collocazione la Chiesa

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: in parte di recente realizzazione ed adeguati; da rifare solo lato chiesa

Attraver. pedonali: presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

Pavimentaz.: pavimentazione in porfido

Strade.int carr: presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare di dimensioni adeguate solo lato Chiesa

Attraver. pedonali: da realizzare in parte con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare in parte pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via G. Rodari

Scheda: **115S**

Ubicazione: Castelnovo della M.dia
Descrizione: strada interna al paese, di ridotte dimensioni

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi di recente realizzazione, adeguati

Attraver. pedonali: presenti dotati di scivolo

Pavimentaz.: pavimentazione in porfido

Strade.int carr: presenti dotati di scivolo

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



Via Einaudi

Scheda: **116S**

Ubicazione: Castelnuovo della M.dia

Descrizione: strada interna che da via del Sorbetto arriva a via della Rimembranza, a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti solo in un tratto di recente realizzazione, adeguati; per il resto sono di larghezza 60-80 cm, di varie tipologie e in proprietà privata
Attraver. pedonali:	presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare
Pavimentaz.:	pavimentazioni varie
Strade.int carr:	presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	in parte adeguati; in parte da realizzare di dimensioni adeguate
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)
Strade.int carr:	da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



Via Nuova Zelanda

Scheda: 117S

Ubicazione: Castelnuovo della M.dia

Descrizione: strada di collegamento che va verso Gabbro, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare a norma almeno fino ad area ex lavatoi, oggi parco pubblico; si segnala la presenza di una scaletta di difficile adeguamento

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Piazzetta del Magazzino

Scheda: **118S**

Ubicazione: Castelnuevo della M.dia

Descrizione: strada interna al centro storico, a fondo chiuso, che porta a Villa Maria Assunta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti di ridotte dimensioni ed in proprietà privata, in corrispondenza degli scannafossi delle abitazioni
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in cemento
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare a norma almeno fino all'area retrostante Villa Maria Assunta
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido o pietra)
Strade.int carr:	da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Sdrucciolo del Castello

Scheda: **119S**

Ubicazione:

Castelnuovo della M.dia

Descrizione:

strada interna al paese, a senso unico, con pendenza longitudinale marcata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	sono presenti solo in alcuni tratti, di dimensioni ridotte ed in proprietà privata, in corrispondenza degli scannafossi delle abitazioni
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in grès ove esistente
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	viste le limitate dimensioni della strada, è possibile la realizzazione di marciapiedi a norma solo su un lato
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido o pietra)
Strade.int carr:	da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via delle Casette

Scheda: 120S

Ubicazione: Castelnuovo della M.dia

Descrizione: strada interna al paese, di limitate dimensioni, con parcheggio auto sui lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: sono presenti solo in alcuni tratti, di dimensioni ridotte ed in proprietà privata, in corrispondenza degli scannafossi delle abitazioni

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione in grès ed in cemento, ove esistente marciapiede

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le dimensioni della carreggiata: da tentare soluzione su un lato togliendo posti auto

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido o pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via del Chiappino

Scheda: **121S**

Ubicazione: Castelnuovo della M.dia

Descrizione: strada di collegamento a senso unico, che dalla piazza arriva in Loc. Pinzacchio

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi adeguati presenti solo nel tratto fronte scuola elementare, assenti nel resto della strada

Attraver. pedonali: presente con scivolo in prossimità della scuola

Pavimentaz.: pavimentazione in porfido nel tratto esistente

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare adeguati in prolungamento del tratto esistente, su tutta la strada

Attraver. pedonali: da prevedere altri attraversamenti pedonali adeguati con scivolo

Pavimentaz.: da proseguire nei nuovi tratti la pavimentazione in porfido simile all'esistente

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Rimembranza

Scheda: 122S

Ubicazione: Castelnuovo della M.dia

Descrizione: strada provinciale che da Nibbiaia arriva a Castelnuovo; nel centro abitato è in parte a doppio senso di marcia ed in parte a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: nella porzione in prossimità della piazza ci sono marciapiedi adeguati di recente realizzazione; per il resto sono presenti solo a tratti, di larghezza insufficiente (60 cm) ed in proprietà privata

Attraver. pedonali: presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

Pavimentaz.: parte in porfido e parte in mattonelle rigate di cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare su un lato, viste le limitate dimensioni della carreggiata, in proseguimento di quelli esistenti

Attraver. pedonali: da prevedere altri attraversamenti pedonali adeguati con scivolo

Pavimentaz.: da proseguire nei nuovi tratti la pavimentazione in porfido simile all'esistente

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via del Marzocco

Scheda: 124S

Ubicazione:

Castelnuovo della M.dia

Descrizione:

strada interna al paese, a senso unico, con pendenza longitudinale marcata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	sono presenti solo in alcuni tratti, di dimensioni ridotte ed in proprietà privata, in corrispondenza degli scannafossi delle abitazioni, e con scalini intermedi
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazioni varie
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	è possibile su un lato e togliendo posti auto la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata ma sicuramente con una pendenza molto superiore ai limiti di normativa, e quindi non completamente adeguati
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica; purtroppo stante l'andamento naturale della strada avranno sempre una pendenza trasversale marcata
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido o pietra)
Strade.int carr:	da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via di Castelvecchio

Scheda: 125S

Ubicazione: Castelnovo della M.dia

Descrizione: strada interna al centro storico, in parte a senso unico ed in parte a doppio senso di marcia, di dimensioni ridotte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: è possibile la realizzazione di marciapiedi a norma solo su un lato della strada, ad esclusione di un tratto dove le ridotte dimensioni non lo consentono

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido o pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Gronchi

Scheda: 126S

Ubicazione: Castelnuovo della M.dia

Descrizione: strada interna al paese, di dimensioni ridotte, a doppio senso di marcia, e con pendenza longitudinale marcata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: sono presenti solo in alcuni tratti, di dimensioni ridotte ed in proprietà privata, in corrispondenza degli scannafossi delle abitazioni, e con scalini intermedi

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazioni varie

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: è possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato ma solo a tratti, e sicuramente con una pendenza molto superiore ai limiti di normativa, e quindi non completamente adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido o pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via F.D. Guerrazzi

Scheda: 127S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, con banchine laterali in erba o cemento

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	sono presenti solo a tratti, in corrispondenza delle intersezioni dove ci sono attività commerciali; per il resto banchine in erba o stabilizzato
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	non ci sono percorsi ciclabili; pavimentazione dei tratti di marciapiede mista in asfalto e cemento
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata in prosecuzione dei tratti esistenti; da prevedere chiusura con tubazione dei tratti di fossetta laterale aperta
Attraver. pedonali:	da realizzare in corrispondenza degli incroci e delle attività commerciali presenti, con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	da uniformare la pavimentazione dei marciapiedi, in betonelle oppure mattonelle di cemento
Strade.int carr:	da prevedere scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via dei Mille

Scheda: 128S

Ubicazione: Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, delimitata da abitazioni private; banchine in terra con filagne in legno a protezione del vicino fosso scoperto; presenza di pini marittimi ad alto fusto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non sono presenti marciapiedi; le banchine in terra sono adibite a parcheggio dei residenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno sul lato della strada opposto al fosso

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Buozzi

Scheda: 129S

Ubicazione: Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione: strada alberata, in parte a senso unico ed in parte a doppio senso di marcia; parcheggio auto residenti su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non ci sono marciapiedi; presenza di aiuole a verde tra carreggiata ed abitazioni

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: è in fase di redazione, da parte della Soc. Solvay, un progetto riguardante tutta la viabilità della zona interessata, che prevederebbe anche la realizzazione di marciapiedi adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Quarnaro

Scheda: 130S

Ubicazione: Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, prettamente residenziale, di larghezza 6-7 metri, banchine laterali parte con aiuole verdi, a che con alberi, e parte settrate adibite a parcheggio residenti; fossetta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	non sono presenti marciapiedi; presenza di aiuole laterali piantumate; le banchine in terra sono adibite a parcheggio dei residenti
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	non presenti
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	nel tratto residenziale con le aiuole verdi e le alberature i marciapiedi sono di difficile inserimento; da realizzare invece nella seconda parte della strada, di larghezza adeguata, realizzando anche posti auto segnalati per i residenti
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle
Strade.int carr:	da prevedere numerosi scivoli in corrispondenza di tutti gli accessi carrabili alle residenze

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via Buccari

Scheda: 131S

Ubicazione: Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, alberata con pini marittimi, di larghezza 7-8 metri, con banchine laterali inerbite o in stabilizzato; presenza di fossette laterali scoperte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non sono presenti marciapiedi; le banchine in terra sono adibite a parcheggio dei residenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata, prevedendo anche posti auto segnalati per i residenti; da prevedere chiusura con tubazione dei tratti di fossetta laterale aperta

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci trasversali e presso la Chiesa di S.Croce

Pavimentaz.: è possibile la realizzazione, oltre che dei marciapiedi, anche di un percorso ciclabile; per i marciapiedi pavimentazione in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere numerosi scivoli in corrispondenza di tutti gli accessi carrabili alle residenze

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via F.lli Bandiera

Scheda: 132S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada in parte a doppio senso di marcia ed in parte a senso unico; lateralmente troviamo a tratti banchine in terra adibite a parcheggio residenti ed a tratti aiuole a verde con alberature

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: sono presenti sono nel tratto antistante la scuola

Attraver. pedonali: sono presenti sono nel tratto antistante la scuola, con scalini

Pavimentaz.: tratto di marciapiede esistente in asfalto

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata; nel tratto a senso unico solo da un lato e togliendo qualche posto auto

Attraver. pedonali: da adeguare con scivoli quelli presenti in prossimità della scuola; da realizzare con scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci trasversali

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via della Cava

Scheda: 133S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada di collegamento a doppio senso di marcia, di larghezza 10-12 metri

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: sono presenti su entrambi i lati della strada, con larghezza circa 1,50 metri

Attraver. pedonali: sono presenti, in parte con scivoli ed in parte con scalini

Pavimentaz.: marciapiedi esistenti in mattonelle rigate di cemento

Strade.int carr: presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da adeguare attraversamenti pedonali ove necessario, con scivoli e con segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione già adeguata

Strade.int carr: già dotate di scivoli

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



via F.lli Caioli

Scheda: 134S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a doppio senso di marcia, di larghezza circa 10 metri, con parcheggi laterali in linea segnalati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

marciapiedi su ambo i lati di recente realizzazione

Attraver. pedonali:

presenti soprattutto presso edifici pubblici ed attività commerciali

Pavimentaz.:

pavimentazione marciapiedi in mattonelle rigate di cemento; diversificazione cromatica per i passi carrabili

Strade.int carr:

presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

già presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali:

da adeguare attraversamenti pedonali ove necessario, con scivoli e con segnaletica

Pavimentaz.:

da migliorare la pavimentazione sotto i portici e lungo le aree a verde

Strade.int carr:

interruzioni carrabili già dotate di scivoli; da prevedere invece presso le aree a verde

Note:

Grado di accessibilità:

IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



via Manin

Scheda: 135S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada in parte a doppio senso di marcia ed in parte a senso unico; lateralmente troviamo a tratti banchine in stabilizzato adibite a parcheggio residenti ed a tratti aiuole a verde, larghezza circa 6-7

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	non sono presenti marciapiedi; presenza di aiuole laterali piantumate; le banchine in terra sono adibite a parcheggio dei residenti
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	non presenti
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata, valutando anche la possibilità di aumentare il tratti di strada in senso unico
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle
Strade.int carr:	da prevedere scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via Pastrengo

Scheda: 136S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, di larghezza 5-6 metri, con banchime laterali in terra adibite a parcheggio residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata, valutando la reazione di circolazione a senso unico per mantenere qualche posto auto per residenti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via N. Bixio

Scheda: 137S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Calatafimi

Scheda: 138S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti; parcheggi segnalati solo nel tratto tra via della Cava e via Aspromonte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti solo nel tratto tra via Manin e via Cairoli, ma non adeguati; per il resto le banchine sono in terra battuta
Attraver. pedonali:	presenti ma non adeguati
Pavimentaz.:	nessun percorso ciclabile; i tratti di marciapiede esistenti sono pavimentati con mattonelle di cemento in pessime condizioni di conservazione
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su tutta la strada: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi, oppure creazione di senso unico
Attraver. pedonali:	da adeguare quelli esistenti e da realizzarne di nuovi con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle
Strade.int carr:	da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Aspromonte

Scheda: 139S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, di larghezza 5-6 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su tutta la strada: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi, oppure creazione di senso unico. Da risolvere problema regimazione acque bianche.

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Mentana

Scheda: 140S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, di larghezza 5-6 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su tutta la strada: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi, oppure creazione di senso unico. Da risolvere problema regimazione acque bianche.

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Marsala

Scheda: 141S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, di larghezza 5-6 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su tutta la strada: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi, oppure creazione di senso unico. Da risolvere problema regimazione acque bianche.

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Quarto

Scheda: 142S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, di larghezza 5-6 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su tutta la strada: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi, oppure creazione di senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Milazzo

Scheda: 143S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, di larghezza 5-6 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti, interessata lato monte da area a verde

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su tutta la strada: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi, oppure creazione di senso unico. Da risolvere problema regimazione acque bianche.

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via R. Pilo

Scheda: 144S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, di larghezza 5-6 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su tutta la strada: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi, oppure creazione di senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via di Crocetta

Scheda: 145S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada di larghezza 6-7 metri, a doppio senso di marcia nel tratto tra via Cairoli e via dei Mille, e a senso unico tra via della Cava e via Cairoli

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

marciapiedi presenti solo in corrispondenza dell'incrocio con via Cairoli lato mare, per il resto niente; presenza di aiuole sterrate usate come parcheggio auto dai residenti

Attraver. pedonali:

presente solo in corrispondenza del breve tratto di marciapiede

Pavimentaz.:

pavimentazione tratto esistente con mattonelle rigate in cemento; aiuole laterali in terra

Strade.int carr:

presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata per tutta la lunghezza; da prevedere anche sistemazione del verde e parcheggi laterali

Attraver. pedonali:

da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento rigate

Strade.int carr:

da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via Voltorno

Scheda: 146S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico, di larghezza 5-6 metri, con parcheggi laterali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: presente solo all'incrocio con via Cairoli

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: vista la larghezza della strada, già a senso unico, da prevedere la realizzazione di marciapiedi adeguati solo su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento rigate

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli a raso specie lato monte

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via E. Bartelloni

Scheda: 147S

Ubicazione: Rione Villaggio, Rosignano Solvay

Descrizione: strada di larghezza 6-7 metri, a doppio senso di marcia nel tratto tra via Buccari e via dei Mille, e a senso unico tra via dei Mille e via F.lli Bandiera; presenza di parcheggio laterale non segnalato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiede presente solo nel tratto tra via Guerrazzi e via dei Mille, di larghezza limitata 80 cm; presenza di aiuole sterrate usate come parcheggio dai residenti; presenza di fossetta laterale scoperta
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	non presenti
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata, prevedendo anche la copertura della fossetta laterale
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle
Strade.int carr:	da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Zeffiro

Scheda: 148S

Ubicazione: Rione Villaggio, Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, con banchine laterali in terra. Presenza di aiuole laterali a verde con pini di alto fusto; presenza di attività commerciali lato monte

Foto:



STATO ATTUALE

- Marciapiedi:** presenti marciapiedi solo davanti le attività commerciali lato monte, per il resto niente
- Attraver. pedonali:** attraversamenti presenti in prossimità delle attività commerciali, ma non completamente adeguati
- Pavimentaz.:** non presenti
- Strade.int carr:** presenti con scalini dove ci sono le aiuole a verde

ADEGUAMENTI DA FARE

- Marciapiedi:** da realizzare marciapiedi a norma su tutta la lunghezza, di larghezza adeguata; da prevedere anche la copertura della fossetta laterale scoperta in alcuni tratti e la creazione di una fascia di verde
- Attraver. pedonali:** da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci e delle attività commerciali
- Pavimentaz.:** la presenza della fascia di verde consente anche la previsione di un percorso ciclabile. Pavimentazione dei marciapiedi da prevedere uniforme in mattonelle di cemento o betonelle
- Strade.int carr:** da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Misurata

Scheda: 149S

Ubicazione: Rione Villaggio, Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, con aiuole laterali alberate e parcheggio residenti non segnalato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la realizzazione di marciapiedi a norma comporterebbe il taglio di alcune piante e l'eliminazione delle aiuole a verde. Visto il contesto prettamente residenziale, da valutare soluzione solo su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Cortellazzo

Scheda: 150S

Ubicazione: Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, con parcheggio residenti in banchina non segnalato su ambo i lati; presenza di aree a verde laterali delimitate da cordonato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti solo a tratti ma di larghezza non adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: niente percorsi ciclabili, pavimentazione dei tratti di marciapiede esistenti con vari materiali

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da completare i marciapiedi adeguandoli anche in larghezza

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



via Pola

Scheda: 151S

Ubicazione: Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia di larghezza circa 9 metri, con presenza nel tratto centrale di un edificio di culto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	sono presenti solo alcuni tratti di marciapiedi tra via Buccari e via Buoizzi, per il resto le banchine laterali sono sterrate ed adibite a parcheggio residenti; si segnala presenza di alberature anche nella zona centrale dei marciapiedi
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione dei tratti esistenti in mattonelle di cemento o asfalto
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata a completamento degli esistenti; da adeguare i tratti esistenti togliendo gli ostacoli al transito ove necessario (vedi alberi)
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci ed in particolare in prossimità dell'edificio di culto
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle
Strade.int carr:	da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Parenzo

Scheda: 152S

Ubicazione: Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di circolazione, di larghezza 10-12 metri, con presenza di attività commerciali nel tratto tra via dei Mille e via Quarnaro; per il resto banchine laterali sterrate ed alberature con pini

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti solo nel tratto interessato dalle attività commerciali lato monte, per il resto banchine in terra adibite a parcheggio con presenza di alberature di alto fusto

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione dei tratti esistenti in mattonelle di cemento o asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata per tutta la lunghezza; da prevedere anche sistemazione del verde e parcheggi laterali

Attraver. pedonali: da realizzare in corrispondenza degli incroci e delle attività commerciali presenti, con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso pavimentati ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Premuda

Scheda: 153S

Ubicazione: Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi non presenti, presenza di aiuole a verde con alberature anche di alto fusto e banchine in terra
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	non presenti
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su tutta la strada: da valutare soluzione su un lato solo per consentire il mantenimento dei parcheggi, oppure creazione di senso unico
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle
Strade.int carr:	da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Farisine

Scheda: 154S

Ubicazione: Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, di larghezza 6-7 metri, con banchine laterali in terra battuta adibite a parcheggio auto per i residenti, presenza di alberature di alto fusto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la realizzazione di marciapiedi a norma comporterebbe il taglio di alcune piante e l'eliminazione delle aiuole a verde. Visto il contesto prettamente residenziale, da valutare soluzione solo su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Fiume

Scheda: 155S

Ubicazione: Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di circolazione di larghezza 6-7 metri; collegamento con via dei Mille tramite passerella pedonale sopra il fosso; tratto tra via Quarnaro e via dei Mille senza sfondo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	non ci sono marciapiedi; banchine laterali in terra adibite a parcheggio residenti oppure aiuole a verde
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	non presenti
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata per tutta la lunghezza; da prevedere anche sistemazione del verde e parcheggi laterali
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle
Strade.int carr:	da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Monti

Scheda: 156S

Ubicazione: Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di circolazione, di larghezza 5-6 metri, con parcheggio residenti su ambo i lati non segnalato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: vista la larghezza della strada, da prevedere la realizzazione di marciapiedi adeguati solo su un lato e l'eventuale creazione di un senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via N. Tommaseo

Scheda: 157S

Ubicazione: Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di circolazione, di larghezza 5-6 metri, con parcheggio residenti su ambo i lati non segnalato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: vista la larghezza della strada, da prevedere la realizzazione di marciapiedi adeguati solo su un lato e l'eventuale creazione di un senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via G. Verga

Scheda: 158S

Ubicazione: Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione: strada di larghezza limitata (3-4 metri) a doppio senso di circolazione, in zona prettamente residenziale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi vista la scarsa larghezza della strada; da valutare soluzione parziale su un lato con la creazione di un senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Fasana

Scheda: 159S

Ubicazione: Villaggio Garibaldi, Rosignano Solvay

Descrizione: strada di larghezza limitata (3-4 metri) a senso unico nel tratto compreso tra via dei Mille e via Quarnaro, a doppio senso di circolazione per il resto; presenza di parcheggio non segnalato su ambo i

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: vista la larghezza della strada, da prevedere la realizzazione di marciapiedi adeguati solo su un lato e l'eventuale creazione di un senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via Lago d'Iseo

Scheda: 160S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada di quartiere di sufficiente larghezza, a sfondo chiuso, con auto in sosta su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti su entrambi i lati di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz.: assenti

Strade.int carr: presenti, in parte con scivoli ed in parte con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: non si ravvisa la necessità di una pista ciclabile; pavimentazione adeguata

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via G.L. Radice

Scheda: 161S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada di quartiere di sufficiente larghezza, a sfondo chiuso, con auto in sosta su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti solo su un lato e con larghezza limitata di circa 50 cm; sull'altro lato presenza di solo cordonato

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz.: assenti

Strade.int carr: assenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza del marciapiede esistente; per la modesta larghezza della strada è impossibile la realizzazione del marciapiede sull'altro lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via R. Ardigò

Scheda: 162S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada di quartiere di dimensioni molto ridotte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: assenti

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz.: assenti

Strade.int carr: assenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi vista la scarsa larghezza della strada; da valutare soluzione parziale su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme in mattonelle di cemento o betonelle

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Aporti

Scheda: 163S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: piccola strada di quartiere, molto stretta, a sfondo chiuso, utilizzata esclusivamente dai residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: assenti

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz.: assenti

Strade.int carr: assenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi vista la scarsa larghezza della strada

Attraver. pedonali: da realizzare con segnaletica adeguata in prossimità degli incroci

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Lago Trasimeno

Scheda: 164S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada di quartiere sufficientemente ampia, con presenza di cordonato laterale a delimitare banchine in terra di larghezza circa 2 metri

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	assenti
Attraver. pedonali:	assenti
Pavimentaz.:	assenti
Strade.int carr:	sono presenti in corrispondenza dei vari accessi privati le interruzioni dei cordonati che delimitano le banchine laterali

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare marciapiede di larghezza adeguata pavimentando le banchine in terra almeno su un lato
Attraver. pedonali:	da realizzare con segnaletica adeguata in prossimità degli incroci
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona
Strade.int carr:	da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via Lago di Como

Scheda: 165S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a doppio senso di marcia che collega via di Serragrande con lo svincolo della Variante Aurelia, di ampia larghezza, con banchine laterali utilizzate per la sosta delle auto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

marciapiedi assenti, anche se piccole porzioni delle banchine laterali sono pavimentate

Attraver. pedonali:

presenti

Pavimentaz.:

tratti pavimentati in maniera non uniforme, non si ravvisa la necessità di una pista ciclabile

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare marciapiede di larghezza adeguata pavimentando le banchine in terra almeno sul lato dove si trovano i fabbricati

Attraver. pedonali:

da realizzare con segnaletica adeguata in prossimità degli incroci

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr:

da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via Lago Maggiore

Scheda: 166S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

si possono individuare due tratti diversi: la parte sopra via Lago di Como risulta ampia con auto in sosta su entrambi i lati; la parte sotto risulta stretta ed esclusivamente di collegamento, senza

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: sono presenti su entrambi i lati, di larghezza circa 1 metro

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz.: marciapiedi esistenti in conglomerato bituminoso

Strade.int carr: presenti, in parte con scivoli ed in parte con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Lago di Garda

Scheda: 167S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a doppio senso di marcia, con presenza di banchine laterali in terra delimitate da cordonato sul lato nord

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: assenti

Attraver. pedonali: presente

Pavimentaz.: assenti

Strade.int carr: assenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata almeno lato nord, in continuazione con quello da via Lago di Como

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona; da prevedere sistemazione della banchina in terra lato sud

Strade.int carr: da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via G. Rossini

Scheda: 168S

Ubicazione: Rosignano Solvay
Descrizione: strada di quartiere a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti su ambo i lati, di larghezza variabile da 1 metro a 1,50 metri

Attraver. pedonali: presenti

Pavimentaz.: pavimentazione dei marciapiedi esistenti in parte in asfalto ed in parte in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti, in parte con scivoli ed in parte con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare i marciapiedi esistenti, uniformando l'altezza per tutta la lunghezza

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Bellini

Scheda: 169S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada che da via Boito va a Piazza Monte alla Rena, di sufficiente larghezza, a senso unico, con auto in sosta su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

- Marciapiedi:** presenti di larghezza circa 1,40 cm, con presenza di pali di pubblica illuminazione nella parte centrale
- Attraver. pedonali:** assenti
- Pavimentaz.:** pavimentazione dei marciapiedi esistenti in parte in asfalto ed i parte in mattonelle di cemento
- Strade.int carr:** presenti, in parte con scivoli ed in parte con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

- Marciapiedi:** da adeguare la larghezza e da completare alcuni brevi tratti mancanti; da prevedere spostamento dei pali della pubblica illuminazione sul filo lungo cordolo del marciapiede
- Attraver. pedonali:** da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci
- Pavimentaz.:** da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona
- Strade.int carr:** da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via A. Boito

Scheda: 170S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada che da via Rossini va a via Trieste, a senso unico, con auto in sosta sul lato sud

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	assenti
Attraver. pedonali:	assenti
Pavimentaz.:	assenti
Strade.int carr:	presenti accessi carrabili

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da valutare la realizzazione di marciapiede di larghezza adeguata almeno su un lato, valutando la creazione di un divieto di sosta
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona
Strade.int carr:	da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via L. Boccherini

Scheda: 171S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada che da via Rossini porta a via Trieste, a senso unico, con auto in sosta da un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	assenti
Attraver. pedonali:	assenti
Pavimentaz.:	assenti
Strade.int carr:	presenti accessi carrabili

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi vista la scarsa larghezza della strada; da valutare soluzione parziale su un lato togliendo la possibilità di parcheggio
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona
Strade.int carr:	da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via G. Puccini

Scheda: 172S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada che da via Trieset va a via Bellini, a senso unico, con parcheggio auto lato sud

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	assenti
Attraver. pedonali:	assenti
Pavimentaz.:	assenti
Strade.int carr:	presenti accessi carrabili

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi vista la scarsa larghezza della strada; da valutare soluzione parziale su un lato togliendo la possibilità di parcheggio
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona
Strade.int carr:	da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via A. Catalani

Scheda: 173S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada molto transitata che dalla via Aurelia porta a via Trieste, a senso unico, con parcheggio auto su entrambi i lati

Foto:



STATO ATTUALE

- Marciapiedi:** nel primo tratto presenti solo su un lato, di larghezza 1,30 metri; nel tratto finale verso via Trieste sono presenti su entrambi i lati, di larghezza 1,45 metri, con presenza di alcuni pali della pubblica illuminazione nella parte centrale
- Attraver. pedonali:** assenti
- Pavimentaz.:** pavimentazione dei marciapiedi esistenti in parte in asfalto ed i parte in mattonelle
- Strade.int carr:** presenti accessi carrabili

ADEGUAMENTI DA FARE

- Marciapiedi:** da uniformare la larghezza dei marciapiedi per tutta la lunghezza, e da completare i tratti mancanti
- Attraver. pedonali:** da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci
- Pavimentaz.:** da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona
- Strade.int carr:** da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Monte alla Rena

Scheda: 174S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

nel primo tratto fino all'incrocio con via Pacinotti la strada è stretta, a senso unico, con auto in sosta lato nord; nel secondo tratto la strada diventa a doppio senso di circolazione con parcheggio auto su

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti a tratti con larghezza variabile tra 60 e 80 cm; presenza di scalini di accessi privati e di pali della pubblica illuminazione ad ostacolo
Attraver. pedonali:	assenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in parte in asfalto ed in parte in mattonelle
Strade.int carr:	presenti accessi carrabili

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare marciapiede di larghezza adeguata per tutta la lunghezza almeno su un lato, togliendo alcuni posti auto; da prevedere spostamento dei pali della pubblica illuminazione
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona
Strade.int carr:	da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via Terracini

Scheda: 175S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada piuttosto larga che da via O. Chiesa porta a via Berlinguer, a doppio senso di marcia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti di larghezza circa 1,80 metri, che a tratti si riduce a 1,20 metri per la presenza di aiuola a verde
Attraver. pedonali:	presenti con scalini
Pavimentaz.:	pavimentazione in asfalto
Strade.int carr:	presenti accessi con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti già di larghezza adeguata
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona
Strade.int carr:	da prevedere molti scivoli a raso per la presenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via Champigny sur Marne

Scheda: 176S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

grande strada di scorrimento, molto lunga, che da via Berti Mantellassi porta a via del Fante, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

sono presenti marciapiedi di larghezze diverse, da 1,40 a 2,40 metri, interrotti in lacuni tratti da camminamenti in banchina

Attraver. pedonali:

presenti, adeguati solo in parte

Pavimentaz.:

presenti pavimentazioni diverse, dall'asfalto, alle mattonelle in cemento

Strade.int carr:

presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare di larghezza adeguata nei tratti mancanti; sarebbe auspicabile progetto unitario di tutto il viale che uniformasse la larghezza dei marciapiedi

Attraver. pedonali:

da realizzare in corrispondenza degli incroci e delle attività commerciali presenti, con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

da realizzare con pavimentazione uniforme, anche per riqualificare il viale

Strade.int carr:

da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via P. Mascagni

Scheda: 177S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada che dalla via Aurelia va a Viale Trieste, a senso unico, con auto in sosta su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti marciapiedi di larghezza 1,30 - 1,40 metri; presenza di pali della pubblica illuminazione

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz.: pavimentazione esistente varia, in materiali non omogenei

Strade.int carr: presenti accessi con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi presenti già di larghezza adeguata: da prevedere spostamento dei pali della pubblica illuminazione che costituiscono ostacolo

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



via Modigliani

Scheda: 178S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada che da Piazza Monte alla Rena porta a via Trieste, a senso unico, con auto in sosta su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti su ambo i lati, di larghezza 1,30 metri

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz.: pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi presenti già di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: pavimentazione già uniforme, ma da riqualificare

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



Piazza Monte alla Rena

Scheda: 179S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

piazza molto ampia, di forma rettangolare, delimitata da quattro strade; parte centrale adibita a parcheggio

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

lato nordo presente marciapiede di larghezza 2,85 metri; lato sud di larghezza 1,80 metri; lato monte di larghezza 1,80 metri e lato mare di 1,45 metri

Attraver. pedonali:

assenti

Pavimentaz.:

pavimentazioni varie in asfalto, mattonelle di calcestruzzo ed altri materiali non omogenei

Strade.int carr:

assenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

marciapiedi presenti già di larghezza adeguata, ma da uniformare per riqualificare tutta la piazza

Attraver. pedonali:

da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.:

da realizzare con pavimentazione uniforme, anche per riqualificare tutta la piazza

Strade.int carr:

da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via del Fante

Scheda: 180S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a senso unico che dalla via Aurelia porta a via Champigny, con parcheggio auto su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti marciapiedi su ambo i lati, con larghezze differenti variabili da 1,30 a 1,50 metri, in parte di recente realizzazione
Attraver. pedonali:	assenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in porfido nel tratto di recente realizzazione, in asfalto per il resto
Strade.int carr:	presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti già di larghezza adeguata
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione in porfido anche nel tratto asfaltato
Strade.int carr:	da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via A. Toscanini

Scheda: 181S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico, che va da via Mascagni a via Berlinguer, con parcheggio auto su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti su ambo i lati di larghezza 1,10 metri

Attraver. pedonali: assenti

Pavimentaz.: pavimentazione non uniforme

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza a 1,50 metri almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via XX Settembre

Scheda: 182S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico che da via Catalani porta a via Berlinguer, con auto in sosta su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciaiedi:	marciapiedi presenti su ambo i lati con larghezze variabili da 1,00 a 1,40 metri, con presenza a tratti di pali della segnaletica ad ostacolo
Attraver. pedonali:	assenti
Pavimentaz.:	pavimentazioni varie in asfalto, mattonelle di calcestruzzo ed altri materiali non omogenei
Strade.int carr:	presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciaiedi:	da adeguare la larghezza a 1,50 metri almeno su un lato per tutta la lunghezza; da prevedere lo spostamento filo cordolo esterno dei pali della segnaletica
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona
Strade.int carr:	da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via G. Verdi

Scheda: 183S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico, cha va da via Mascagni a via del Partigiano, con auto in sosta su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti su entrambi i lati con larghezza circa 1 metro; presenza di pali della segnaletica verticale ad ostacolo
Attraver. pedonali:	assenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in mattonelle di cemento
Strade.int carr:	presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da adeguare la larghezza a 1,50 metri almeno su un lato per tutta la lunghezza; da prevedere lo spostamento filo cordolo esterno dei pali della segnaletica
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità degli incroci
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona
Strade.int carr:	da prevere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via A. Grandi

Scheda: 184S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada residenziale a doppio senso di circolazione, non molto ampia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata solo su un lato

Attraver. pedonali: da prevedere con scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: non è possibile la realizzazione di percorsi ciclabili; pavimentazione del marciapiede in mattonelle di cemento o autobloccanti

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via G. Di Vittorio

Scheda: 185S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada residenziale a doppio senso di circolazione e a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata solo su un lato, prevedendo però una riduzione dei posti auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: non è possibile la realizzazione di percorsi ciclabili; pavimentazione del marciapiede in mattonelle di cemento o autobloccanti

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Lizzadri

Scheda: 186S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a senso unico che da Via della Cava porta in via Lungomonte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti di recente realizzazione e di larghezza adeguata su un lato; sull'altro lato sono presenti solo a tratti e non adeguati
Attraver. pedonali:	presenti con scalini
Pavimentaz.:	
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata nei tratti mancanti
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente
Strade.int carr:	da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via P. Gori

Scheda: 187S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada residenziale a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su entrambi i lati, eliminando però i posti auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: non è possibile la realizzazione di percorsi ciclabili; pavimentazione del marciapiede in mattonelle di cemento o autobloccanti

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via S. Tofano

Scheda: **188S**

Ubicazione: Rosignano Solvay
Descrizione: strada interna di una nuova lottizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti di recente realizzazione, di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: presenti con scivoli adeguati

Pavimentaz.: pavimentazione marciapiedi in mattonelle rigate

Strade.int carr: presenti con scivoli a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



Via S. D'Acquisto

Scheda: 189S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada di accesso alla stazione ferroviaria, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti solo lato monte, di larghezza limitata 90-70 cm

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz.: pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile l'adeguamento del marciapiede esistente in modo da portarlo tutto ad un minimo di 90 cm; solo in alcuni tratti è possibile portare la larghezza a 150 cm

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: non è possibile la realizzazione di percorsi ciclabili; pavimentazione del marciapiede in mattonelle di cemento o autobloccanti

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via P. Borsellino

Scheda: 190S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada molto trafficata, nella zona delle scuole, a senso unico, con presenza di alberature

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presente solo cordonato con terra battuta tra i pini lungo strada

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz.: solo terra battuta in banchina

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Aldo Moro

Scheda: 191S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada molto trafficata che porta al presidio sanitario di R. Solvay, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti solo nel tratto tra via Forlì e via Dante

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione del tratto esistente in asfalto

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza deguata almeno lato monte, studiando però percorsi in parte che interessano anche la pineta

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: non necessarie

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Dante Alighieri

Scheda: 192S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada molto trafficata, a senso unico nel primo tratto, con presenza di pini su entrambi i lati; nella parte terminale arriva nella lottizzazione del Botro Secco, di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presenti di larghezza adeguata solo nell'ultimo tratto nella lottizzazione del botro Secco; per il resto ci sono solo banchine in terra battuta tra i pini

Attraver. pedonali:

presenti con scalini

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare di larghezza adeguata su tutta la lunghezza della strada, con la stessa tipologia di quelli esistenti all'interno della nuova lottizzazione

Attraver. pedonali:

da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr:

da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Largo Benincasa

Scheda: **193S**

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

accesso sul retro della scuola Dante Alighieri, con una piccola piazzetta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da progettare una viabilità pedonale adeguata di tutta la piazzetta

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Forlì

Scheda: 194S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada molto transitata, a doppio senso di circolazione, con presenza alberature in banchina su entrambi i lati; la parte terminale arriva nella nuova lottizzazione residenziale del Botro Secco

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	non presenti; presenti soltanto nella parte etrminale nella nuova lottizzazione
Attraver. pedonali:	presenti con scalini
Pavimentaz.:	ci sono solo le banchine in terra battuta
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare di larghezza adeguata su tutta la lunghezza della strada, con la stessa tipologia di quelli esistenti all'interno della nuova lottizzazione
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine
Strade.int carr:	da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via Roma

Scheda: 195S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada residenziale a fondo chiuso, a doppio senso di marcia, ampia e con presenza di platani su ambo i lati e con una fascia di rispetto in terra battuta tra strada e proprietà private

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare maciapedce di larghezza adeguata sfruttando la fascia di rispetto presente

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Piave

Scheda: **196S**

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada lungo il confine della Soc. Solvay, con presenza di platani su ambo i lati, larga e con presenza di parcheggi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Malta

Scheda: 197S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada residenziale con presenza di platani su ambo i lati, con fosso acque bianche a cielo aperto e con fascia di rispetto tra proprietà private e strada

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedce di larghezza adeguata sfruttando la fascia di rispetto presente; da prevedere anche tombamento della fognatura acque bianche

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via E. Solvay

Scheda: 198S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada con presenza di pini di alto fusto su ambo i lati, che arriva all'ingresso della Soc. Solvay, con presenza di fascia di rispetto in terra battuta e fossetta a cielo aperto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	non presenti
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	presenza di pista ciclabile ricavata sulla carreggiata stradale mediante segnaletica orizzontale
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare maciapedce di larghezza adeguata sfruttando la fascia di rispetto presente
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine
Strade.int carr:	da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via Genova

Scheda: **199S**

Ubicazione: Rosignano Solvay
Descrizione: strada residenziale molto stretta, a doppio senso di marcia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti
Attraver. pedonali: non presenti
Pavimentaz.: non presenti
Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, vista la limitata larghezza della carreggiata; possibile soluzione su un lato rendendo la strada a senso unico
Attraver. pedonali:
Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine
Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Bologna

Scheda: **2005**

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada residenziale molto stretta, a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, vista la limitata larghezza della carreggiata

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via del Volontariato

Scheda: **2015**

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada residenziale a doppio senso di marcia, facente parte della lottizzazione Botro Secco, di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presente di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: presenti con scivoli a raso, anche se in alcuni casi manca la segnaletica orizzontale

Pavimentaz.: pavimentazione marciapiedi in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



Via P. Neruda

Scheda: 2025

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada residenziale a doppio senso di marcia, facente parte della lottizzazione Botro Secco, di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presente di larghezza adeguata
Attraver. pedonali:	presenti con scivoli a raso
Pavimentaz.:	pavimentazione marciapiedi in mattonelle di cemento
Strade.int carr:	presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	già adeguati
Attraver. pedonali:	già adeguati
Pavimentaz.:	già adeguata
Strade.int carr:	già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



Via M.G. Rossello

Scheda: 203S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada residenziale a doppio senso di marcia, facente parte della lottizzazione Botro Secco, di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presente di larghezza adeguata

Attraver. pedonali:

presenti con scivoli a raso

Pavimentaz.:

pavimentazione marciapiedi in mattonelle di cemento

Strade.int carr:

presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

già adeguati

Attraver. pedonali:

già adeguati

Pavimentaz.:

già adeguata

Strade.int carr:

già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



Via dell'Artigianato

Scheda: 204S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada residenziale a doppio senso di marcia, facente parte della lottizzazione Botro Secco, di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presente di larghezza adeguata

Attraver. pedonali:

presenti con scivoli a raso

Pavimentaz.:

pavimentazione marciapiedi in mattonelle di cemento

Strade.int carr:

presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

già adeguati

Attraver. pedonali:

già adeguati

Pavimentaz.:

già adeguata

Strade.int carr:

già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



Viale Filidei

Scheda: 205S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada di collegamento tra via Forlì e la zona artigianale delle Morelline, a grande traffico di scorrimento veloce, di recente realizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

- Marciapiedi:** marciapiede presente lato monte, di larghezza adeguata
- Attraver. pedonali:** presenti con scivoli a raso
- Pavimentaz.:** presente pista ciclabile lato mare, marciapiedi pavimentati in mattonelle di cemento
- Strade.int carr:**

ADEGUAMENTI DA FARE

- Marciapiedi:** già adeguati
- Attraver. pedonali:** già adeguati
- Pavimentaz.:** già adeguata
- Strade.int carr:** già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



via D. Cestoni

Scheda: 206S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: piccola strada a fondo chiuso, con parcheggio auto in linea su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficile la realizzazione di marciapiedi a norma data la limitata larghezza della strada; è possibile una soluzione parziale su un lato, però eliminando il parcheggio delle autovetture

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Degli Artigiani

Scheda: 207S

Ubicazione: Rosignano Solvay
Descrizione: ampia strada all'interno della zona artigianale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: strisce pedonali presenti a raso

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr: tutti gli accessi sono a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma, che comunque vista la destinazione artigianale dell'area potrebbero non essere indispensabili

Attraver. pedonali: già a raso

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via Del Mondiglio

Scheda: 208S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada di collegamento tra via delle Pescine e Viale Filidei, con un piccolo parcheggio

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiede presente solo su un lato, di larghezza circa 120 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione marciapiede in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: quello esistente è già adeguato

Attraver. pedonali: da realizzare attraversamento con scivolo a raso in corrispondenza del parcheggio

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



via G. Deledda

Scheda: 209S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

nuova strada facente parte della lottizzazione "Le Mimose"

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti con larghezza circa 200 cm
Attraver. pedonali:	presenti con scivolo a raso
Pavimentaz.:	pavimentazione in betonelle autobloccanti grigie
Strade.int carr:	presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	già adeguati
Attraver. pedonali:	già adeguati
Pavimentaz.:	già adeguata
Strade.int carr:	già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



via G. Rossa

Scheda: 210S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: ampia strada all'interno della zona artigianale, con aiuole con parcheggi su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	non presenti
Attraver. pedonali:	strisce pedonali presenti a raso
Pavimentaz.:	non presenti
Strade.int carr:	tutti gli accessi sono a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma, che comunque vista la destinazione artigianale dell'area potrebbero non essere indispensabili; possibile migliorare la segnaletica orizzontale per la delimitazione della carreggiata
Attraver. pedonali:	già a raso
Pavimentaz.:	
Strade.int carr:	

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via G. Galilei

Scheda: 211S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada interna, di collegamento tra via delle Pescine e via Schiapparelli, piuttosto stretta e con parcheggio in linea su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficile la realizzazione di marciapiedi a norma data la limitata larghezza della strada; è possibile una soluzione parziale su un lato, però eliminando il parcheggio delle autovetture

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via A. Gentileschi

Scheda: **212S**

Ubicazione: Rosignano Solvay
Descrizione: strada a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti con larghezza variabile da 120 a 180 cm

Attraver. pedonali: presenti con scivolo a raso

Pavimentaz.: pavimentazione in betonelle autobloccanti grigie

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



via R. Luxemburg

Scheda: 213S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada di collegamento tra via Curie e via delle Pescine

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti con larghezza 180 cm lato nord e 100 cm lato sud

Attraver. pedonali: presenti con scivolo a raso

Pavimentaz.: pavimentazione in betonelle autobloccanti grigie

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: larghezza marciapiedi adeguata, ma sul lato sud da spostare pali pubblica illuminazione che costituiscono ostacolo

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



via M. Curie

Scheda: 214S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada parallela a via delle Pescine, a doppio senso di marcia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti con larghezza circa 200 cm

Attraver. pedonali: presenti con scivolo a raso

Pavimentaz.: pavimentazione in betonelle autobloccanti grigie

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



via T. Modotti

Scheda: 215S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada di collegamento tra via Curie e via Iotti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti con larghezza circa 200 cm

Attraver. pedonali: presenti con scivolo a raso

Pavimentaz.: pavimentazione in betonelle autobloccanti grigie

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



via Iotti

Scheda: 216S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada parallela a via Curie, a doppio senso di marcia, all'interno della nuova lottizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti con larghezza circa 200 cm

Attraver. pedonali: presenti con scivolo a raso

Pavimentaz.: pavimentazione in betonelle autobloccanti grigie

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



via B. Oriani

Scheda: 217S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada laterale di via delle Pescine, con sosta auto su ambo i lati, a doppio senso di marcia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata: su un lato senza problemi; su due lati eliminando il posteggio delle auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Saffo

Scheda: 218S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada laterale di via Curie, a doppio senso di marcia, all'interno della nuova lottizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marcialedi: marciapiedi presenti con larghezza circa 200 cm

Attraver. pedonali: presenti con scivolo a raso

Pavimentaz.: pavimentazione in betonelle autobloccanti grigie

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marcialedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



via G. Schiapparelli

Scheda: 219S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: piccola strada interna, a doppio senso di marcia, con parcheggio auto laterale, a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficile la realizzazione di marciapiedi a norma data la limitata larghezza della strada; è possibile una soluzione parziale su un lato, però eliminando il parcheggio delle autovetture

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via J. Newton

Scheda: 220S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada di recente realizzazione, nei pressi delle R.S.A.

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiede presente solo lato nord, con larghezza circa 120 cm; lato sud banchina in terra

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione marciapiede in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata anche lato sud, vista la presenza nelle vicinanze di una struttura sanitaria

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via di Serragrande

Scheda: 221S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada di comunicazione che arriva anche fuori dall'abitato; si divide in due tratti: quello a nord, oltre via del Cotone a doppio senso di circolazione; quello a sud, fino a via della Cava, a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti solo su un lato nel tratto a nord; nel tratto a sud niente marciapiedi ma presenza di auto in sosta su ambo i lati
Attraver. pedonali:	presente uno nel tratto a nord, con scalini
Pavimentaz.:	pavimentazione tratto di marciapiede in mattonelle di cemento; niente pista ciclabile
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare marciapiede di larghezza adeguata almeno su un lato nel tratto a sud, per dare continuità a quello già presente nel tratto a nord
Attraver. pedonali:	da adeguare con scivoli quello esistente; da realizzare con scivoli a raso e segnaletica almeno 2 nel tratto a sud
Pavimentaz.:	pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine
Strade.int carr:	da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via R. Agazzi

Scheda: 222S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, con presenza di stalli per parcheggi auto su un lato della carreggiata; strada molto transitata che collega via della Cava con la parte alta di Rosignano Solvay

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiede solo su un lato di larghezza circa 120 cm

Attraver. pedonali: presenti in parte con scalini ed in parte adeguati

Pavimentaz.: pavimentazione marciapiede in mattonelle rigate di cemento

Strade.int carr: presenti in parte con scalini ed in parte adeguati

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata sul lato mancante, almeno nel tratto tra via della Cava e l'area a verde pubblico

Attraver. pedonali: da adeguare con scivoli a raso quelli mancanti

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da adeguare con scivoli a raso quelli mancanti

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via A. Rosmini

Scheda: 223S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: piccola arteria a senso unico di larghezza non superiore a 4 mt, con presenza di auto in sosta su un lato; ad uso prettamente residenziale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi adeguati vista la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via V. da Feltre

Scheda: 224S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: piccola arteria di quartiere ad uso residenziale, con auto in sosta su entrambi i lati, larghezza della strada circa 5 mt

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando i posti auto; da valutare l'opportunità in relazione al carattere residenziale ed all'utenza limitata della strada

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via G.E. Pestalozzi

Scheda: 225S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada di modesta larghezza con auto in sosta su ambo i lati, che collega via Rosmini con il tratto iniziale di via Lago Maggiore

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi adeguati vista la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali:

trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via P. Galluppi

Scheda: 226S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: piccola strada di quartiere ad uso residenziale, con presenza di auto in sosta su un lato e larghezza inferiore a 5 mt, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi adeguati vista la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via P. Siciliani

Scheda: 227S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada importante a doppio senso di circolazione, con presenza di auto in sosta su ambo i lati, larghezza della carreggiata circa 8 mt

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti su ambo i lati con larghezza circa 100 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: marciapiedi pavimentati in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza a 150 cm almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare almeno 3 attraversamenti con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da adeguare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via V. Gioberti

Scheda: 228S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada ad uso residenziale a senso unico, di larghezza inferiore a 5 mt, con presenza di auto in sosta su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi adeguati vista la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via del Cotone

Scheda: 229S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico compresa tra via della Cava e via Agazzi, con presenza di auto in sosta su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata almeno su un lato, per rendere raggiungibile l'area a verde pubblico presente

Attraver. pedonali: da realizzare almeno 3 attraversamenti con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: pavimentazione da prevedere in analogia a quella esistente nelle strade vicine

Strade.int carr: da adeguare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via G.D. Romagnosi

Scheda: 230S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

piccola arteria di quartiere ad uso residenziale, con auto in sosta su un lato, larghezza della strada inferiore a 5 mt

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi adeguati vista la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via A. Gabelli

Scheda: 231S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: piccola strada di quartiere all'interno di un piccolo borgo molto stretto, di larghezza circa 5 mt; rappresenta un prolungamento di via Agazzi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi adeguati vista la limitata larghezza della strada

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via N. Sauro

Scheda: 232S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico che collega via Terracini e via Trieste, frequentata soprattutto in estate

Foto:



STATO ATTUALE

- Marciapiedi:** presenti su ambo i lati di larghezza 1,40 - 1,50 metri; presenti sui marciapiedi i pali della pubblica illuminazione, con una luce libera di 1,10 metri.
- Attraver. pedonali:** non presenti
- Pavimentaz.:** nessun percorso ciclabile; pavimentazione dei marciapiedi disuniforme
- Strade.int carr:** presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

- Marciapiedi:** marciapiedi già di larghezza adeguata
- Attraver. pedonali:** da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
- Pavimentaz.:** da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona
- Strade.int carr:** da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via Malatesta

Scheda: 233S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico che da via Trieste porta a Piazza Monte alla Rena

Foto:



STATO ATTUALE

- Marciapiedi:** presenti su ambo i lati di larghezza 1,40 - 1,50 metri; presenti sui marciapiedi i pali della pubblica illuminazione in posizione centrale
- Attraver. pedonali:** non presenti
- Pavimentaz.:** nessun percorso ciclabile; pavimentazione dei marciapiedi disuniforme
- Strade.int carr:** presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

- Marciapiedi:** marciapiedi già di larghezza adeguata; da prevedere lo spostamento dei pali in posizione centrale del marciapiede
- Attraver. pedonali:** da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
- Pavimentaz.:** da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona
- Strade.int carr:** da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



Via G. Donizzetti

Scheda: 234S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a fondo chiuso ad uso esclusivo dei residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: non presenti

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi, ma appare superflua visto che trattasi di strada senza sfondo e senza transito pedonale

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



Piazza terminal bus

Scheda: 235S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

piazza che si affaccia sulla via Aurelia e che è destinata alla sosta ed alla partenza degli autobus

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presenti di larghezza 1,30 metri

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

nessun percorso ciclabile; pavimentazione dei marciapiedi disuniforme, in parte in bitume ed in parte in porfido

Strade.int carr:

non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

marciapiedi già di larghezza adeguata

Attraver. pedonali:

da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

da uniformare la tipologia della pavimentazione

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



via Musselburgh

Scheda: 236S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a doppio senso, che da via Champigny porta verso la via Aurelia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti di larghezza 1,50 metri su ambo i lati
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	nessun percorso ciclabile; pavimentazione in bitume
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	già adeguati
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	già adeguati
Strade.int carr:	da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



via Pardubice

Scheda: 237S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico, poco transitata, che da Piazza pardubice porta al Terminal Bus

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti solo per un tratto su un lato

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: nessun percorso ciclabile; pavimentazione in materiale vario

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da uniformare la tipologia della pavimentazione

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Piazza Pardubice

Scheda: 238S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: piazza di recente realizzazione, completa di area verde, piantumazioni e giochi per bambini

Foto:



STATO ATTUALE

- Marciapiedi:** presenti di larghezza adeguata
- Attraver. pedonali:** non presenti
- Pavimentaz.:** pavimentazione in cubetti di porfido
- Strade.int carr:** non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

- Marciapiedi:** già adeguati
- Attraver. pedonali:** già adeguati
- Pavimentaz.:** già adeguati
- Strade.int carr:**

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



via Aurelia

Scheda: 239S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso, di collegamento e grande transito; presenza di parcheggio auto lungo la ferrovia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti lato mare di larghezza adeguata, di recente realizzazione

Attraver. pedonali: presenti con scivoli a raso

Pavimentaz.: pavimentazione in cubetti di porfido

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguati

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



via Tripoli

Scheda: 240S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico, parallela alla via Aurelia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti su ambo i lati, di recente realizzazione

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione marciapiedi in mattonelle rigate di calcestruzzo

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: già adeguati

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



via Balilla

Scheda: 241S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico, di larghezza limitata, ad esclusivo uso residenziale, che da via Monte alla Rena porta a via del Popolo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata viste le dimensioni della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via B. Cavour

Scheda: 242S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso, di dimensioni ridotte, con parcheggio libero sui lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti su ambo i lati di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: nessun percorso ciclabile; pavimentazione in bitume

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi già di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via XXI Aprile

Scheda: 243S

Ubicazione: Rosignano Solvay
Descrizione: strada a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti nel primo tratto su ambo i lati di larghezza limitata di 60 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali: non necessari viste le dimensioni della strada

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via E. Berlinguer

Scheda: 244S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a senso unico con parcheggio auto su ambo i lati, molto transitata, con presenza di servizi essenziali quali una farmacia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti di larghezza adeguata e di recente realizzazione solo nel primo tratto, tra la via Aurelia e via Verdi; nel secondo tratto sono più stretti ed in cattivo stato manutentivo
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in porfido nel primo tratto, in bitume nel secondo
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	adeguati nel primo tratto; da realizzare di larghezza adeguata anche nel secondo tratto
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	nuovi tratti di marciapiedi da pavimentare in porfido come quelli esistenti
Strade.int carr:	da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via del Partigiano

Scheda: 245S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a senso unico con parcheggio auto sul lato sud, di grande affluenza

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti su ambo i lati di larghezza 1,0-1,10 metri; presenza di scalini di accesso alle abitazioni
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione mista in bitume e mattonelle di cemento
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da adeguare la larghezza ad 1,50 metri almeno su un lato
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona
Strade.int carr:	da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via G. Matteotti

Scheda: 246S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico con banchina in terra battuta ad uso percorso pedonale; presenza di alte alberature in pini

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenza di tratti di marciapiedi nella parte centrale, non rifiniti, di larghezza 2,10-2,20 metri, con presenza di pini

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: tratti di marciapiedi bitumati

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la larghezza sarebbe già adeguata, ma sono da rivedere per la presenza dei pini che in alcuni casi non garantiscono il passaggio minimo

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



via G. Mazzini

Scheda: 247S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico tra via Matteotti e via O.Chiesa

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti su ambo i lati, ma con larghezza variabile da 1,80 a 2,20 metri

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazioni varie nei vari tratti

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da uniformare la larghezza su tutta la strada

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Caduti sul Lavoro

Scheda: 248S

Ubicazione: Rosignano Solvay
Descrizione: strada con presenza di alberature laterali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti a tratti e con larghezza variabile tra 1,80 e 2,00 metri; in alcuni casi si tratta di un semplice camminamento in terra battuta; presenza di pini centrali
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazioni varie nei vari tratti
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	la larghezza sarebbe già adeguata, ma sono da rivedere per la presenza dei pini che in alcuni casi non garantiscono il passaggio minimo
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona
Strade.int carr:	da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati
Note:	le alberature esistenti dovranno essere salvaguardate

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



via E. Curiel

Scheda: 250S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada ad esclusivo uso residenziale, di piccole dimensioni, con presenza di alberature laterali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presenza di camminamenti pedonali su ambo i lati, a tratti in terra battuta, con presenza di pini centrali

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare vero marciapiede di larghezza deguata almeno su un lato, valutando bene la posizione dei pini per consentire almeno dei passaggi minimi di 90 cm

Attraver. pedonali:

non necessari viste le dimensioni della strada

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr:

da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via Don G. Morosini

Scheda: 251S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a doppio senso ad uso residenziale, con presenza di alberature laterali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presenza di camminamenti pedonali su ambo i lati, a tratti in terra battuta, con presenza di pini centrali

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare vero marciapiede di larghezza deguata almeno su un lato, valutando bene la posizione dei pini per consentire almeno dei passaggi minimi di 90 cm

Attraver. pedonali:

non necessari viste le dimensioni della strada

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr:

da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via P. Albertelli

Scheda: 252S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso ad uso residenziale, con presenza di alberature laterali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenza di camminamenti pedonali su ambo i lati, a tratti in terra battuta, con presenza di pini centrali

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare vero marciapiede di larghezza deguata almeno su un lato, valutando bene la posizione dei pini per consentire almeno dei passaggi minimi di 90 cm

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in prossimità dell'incrocio dove si trova la chiesa

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Maestri del Lavoro

Scheda: 253S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso ad uso residenziale, con presenza di alberature laterali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti a tratti e con larghezza variabile tra 1,80 e 2,00 metri; in alcuni casi si tratta di un semplice camminamento in terra battuta; presenza di pini centrali
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazioni varie nei vari tratti
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da uniformare la larghezza su tutta la strada
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona
Strade.int carr:	da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via F.lli Cervi

Scheda: 254S

Ubicazione: Rosignano Solvay
Descrizione: strada a doppio senso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Lungomare Colombo

Scheda: **255S**

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada ad uso pedonale e durante i mesi estivi, previa autorizzazione, circolazione dei veicoli per scarico merci

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	non ci sono marciapiedi: tutta l'area viabilità è pedonale
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	strada asfaltata
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	camminamento già di larghezza adeguata
Attraver. pedonali:	non necessari
Pavimentaz.:	pavimentazione già adeguata, anche se in cattivo stato di manutenzione
Strade.int carr:	

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



via Torquato Tasso

Scheda: 256S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada ad uso residenziale, a senso unico, di dimensioni molto ridotte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da valutare la possibilità di realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, eliminando parcheggio auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Poliziano

Scheda: 257S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada residenziale a senso unico, con di fronte un parco pubblico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da valutare la possibilità di realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, eliminando parcheggio auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via F. Petrarca

Scheda: 258S

Ubicazione: Rosignano Solvay
Descrizione: strada a senso unico ad uso residenziale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da valutare la possibilità di realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, eliminando parcheggio auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via P. Metastasio

Scheda: 259S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada prettamente residenziale, a fondo chiuso, parallela alla via Aurelia, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: non è possibile la realizzazione di marciapiedi, viste le dimensioni della strada che essendo a fondo chiuso deve necessariamente essere a doppio senso

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via G. Boccaccio

Scheda: 260S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a senso unico, ad uso residenziale, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da valutare la possibilità di realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, eliminando parcheggio auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via **L.Ariosto**

Scheda: **261S**

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a fondo chiuso, ad uso residenziale, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: non è possibile la realizzazione di marciapiedi, viste le dimensioni della strada che essendo a fondo chiuso deve necessariamente essere a doppio senso

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



Via Degli Oleandri

Scheda: 262S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale a doppio senso di circolazione, che presenta un filare di oleandri sulla carreggiata ed una fossetta laterale a cielo aperto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, prevedendo anche il tombamento della fossetta a cielo aperto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Degli Olivi

Scheda: **263S**

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale molto ampia, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti di larghezza adeguata, ma terminanti con scalini

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: marciapiedi pavimentati in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Dei Cipressi

Scheda: 264S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale, di collegamento al mare, nel primo tratto fino al sottopasso ferroviario a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presenti solo su un lato di dimensioni variabili tra 100 e 120 cm: grosso problema in corrispondenza del sottopasso ferroviario dove il marciapiede è largo solo 50 cm

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

marciapiedi pavimentati in asfalto

Strade.int carr:

presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da uniformare la larghezza dei marciapiedi presenti su tutta la lunghezza; di difficile soluzione il tratto nel sottopasso ferroviario

Attraver. pedonali:

da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr:

da prevedere scivoli a raso ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via Dei Frassini

Scheda: **265S**

Ubicazione: Loc. Caletta
Descrizione: strada residenziale a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti di dimensioni variabili tra 100 e 110 cm
Attraver. pedonali: non presenti
Pavimentaz.: marciapiedi pavimentati in asfalto
Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi
Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona
Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Dei Ginepri

Scheda: **266S**

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale con presenza di alberi in banchina

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

marciapiedi presenti solo su un breve tratto, non adeguati

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

tratto esistente pavimentato in porfido

Strade.int carr:

presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali:

da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr:

da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via Dei Lecci

Scheda: 267S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale a doppio senso di circolazione, con fossetta laterale a cielo aperto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti solo sul primo breve tratto, non adeguati

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, prevedendo anche il tombamento della fossetta a cielo aperto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Dei Pini

Scheda: 268S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale lungo la ferrovia, stretta, a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi adeguati ma solo su un lato, espropriando striscia di terreno privato lungo strada

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Dei Pioppi

Scheda: **269S**

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale molto ampia, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti con larghezza variabile 110 - 120 cm; presenza di pali della pubblica illuminazione e di armadietto Enel sulla sede pedonale
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi e da prevedere spostamento dei pali della pubblica illuminazione
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona
Strade.int carr:	da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Dei Salici

Scheda: **270S**

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale molto ampia, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti con larghezza variabile 110 - 120 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Dei Platani

Scheda: **271S**

Ubicazione: Loc. Caletta
Descrizione: strada residenziale molto ampia, a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti con larghezza variabile 80 - 100 cm
Attraver. pedonali: non presenti
Pavimentaz.:
Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 almeno su un lato; da realizzare scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi
Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona
Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Dei Tigli

Scheda: **272S**

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

marciapiedi presenti con larghezza variabile 110 - 120 cm

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali:

da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr:

da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità:

INADEGUATA



Via Degli Olmi

Scheda: **273S**

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale molto ampia, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti con larghezza variabile 110 - 120 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione marciapiedi in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Della Ragnaia

Scheda: **274S**

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada molto stretta a senso unico, con pendenza molto pronunciata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: difficile la realizzazione di marciapiedi adeguati per la strettezza della carreggiata e per la forte pendenza

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Località Ragnaia

Scheda: 275S

Ubicazione: Castiglioncello
Descrizione: strada residenziale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti solo a tratti, di larghezza variabile

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione marciapiedi in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata nei tratti mancanti, almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Delle Querce

Scheda: **276S**

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale molto ampia, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti con larghezza variabile 110 - 120 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Delle Tamerici

Scheda: **277S**

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale molto ampia, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti con larghezza variabile 110 - 120 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via L. Da Vinci

Scheda: 278S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada residenziale a fondo chiuso, che prosegue su un tratto non asfaltato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti nel primo tratto di larghezza circa 110 cm; non presenti nel tratto non asfaltato

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato nel tratto asfaltato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi; valutare la realizzazione di marciapiedi nel tratto non asfaltato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati nel tratto con marciapiedi

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Mar Ligure

Scheda: **279S**

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale molto ampia, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti di larghezza adeguata, nel secondo tratto di recente realizzazione; mancano solo scivoli di chiusura
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona
Strade.int carr:	da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via Mare Adriatico

Scheda: **280S**

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale molto ampia, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti di larghezza adeguata, nel secondo tratto di recente realizzazione; mancano solo scivoli di chiusura
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona
Strade.int carr:	da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via Mar Egeo

Scheda: 281S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale molto ampia e molto frequentata nel periodo estivo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti con larghezza variabile 110 - 120 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi e da prevedere spostamento dei pali della pubblica illuminazione

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Mar Ionio

Scheda: 282S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale molto ampia, che presenta una aiuola centrale, molto frequentata nel periodo estivo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti di larghezza adeguata, nel secondo tratto di recente realizzazione; mancano solo scivoli di chiusura
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona
Strade.int carr:	da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via E. De Amicis

Scheda: 283S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada a fondo chiuso, ma di collegamento con via Lungomonte; a senso unico e con presenza di scuole Elementari

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica, specie in prossimità della scuola

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Dei Bossoli

Scheda: 284S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale a fondo chiuso, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltoso la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, in quanto tutta la larghezza della carreggiata è utilizzata per il transito dei veicoli

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Della Liberazione

Scheda: **285S**

Ubicazione: Castiglioncello
Descrizione: nuova strada di lottizzazione, a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: presenti con scivolo a raso: da rifare segnaletica orizzontale

Pavimentaz.: marciapiedi pavimentati in mattonelle di cemento

Strade.int carr: presenti con scivolo a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da rivedere segnaletica orizzontale

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



Via Gorizia

Scheda: 286S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada a doppio senso di circolazione, a fondo chiuso; porta alla Chiesa di Castiglioncello

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Macchiaioli

Scheda: 287S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada di comunicazione tra i centri di Castiglioncello e Rosignano Solvay, molto transitata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato ed in prossimità delle abitazioni e delle fermate autobus;

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Lungomonte

Scheda: **288S**

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada molto transitata, che dalla via Aurelia arriva fino a via della Cava

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti di larghezza adeguata, di recente realizzazione, tranne alcuni tratti dove non ci sono abitazioni; in un tratto presenza di alberature ad ostacolo
Attraver. pedonali:	presenti, in parte adeguati ed in parte con scalini
Pavimentaz.:	marciapiedi pavimentati in mattonelle di cemento
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare marciapiedi nei tratti mancanti: da valutare soluzione in presenza di alberature
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	già adeguata nei tratti esistenti
Strade.int carr:	da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



Via Pel Di Lupo

Scheda: **289S**

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada che conduce a nuove lottizzazioni ancora in fase di esecuzione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi di larghezza adeguata solo nel tratto terminale all'interno della nuova lottizzazione; per il resto assenti
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	marciapiedi pavimentati in mattonelle di cemento
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare marciapiedi adeguati in prosecuzione a quelli già presenti nella nuova lottizzazione
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	già adeguata nei tratti esistenti, da realizzare in analogia nei nuovi tratti
Strade.int carr:	da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



Via S. Salvatore

Scheda: 290S

Ubicazione: Loc. Caletta

Descrizione: strada residenziale a fondo chiuso, molto stretta, perpendicolare alla via Aurelia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltoso la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, in quanto tutta la larghezza della carreggiata è utilizzata per il transito dei veicoli

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Risiera di San Saba

Scheda: 291S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada residenziale a fondo chiuso, a doppio senso di circolazione, molto ampia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti con larghezza variabile 80 - 100 cm, con presenza di pali della pubblica illuminazione
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da prevedere spostamento dei pali della pubblica illuminazione
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona
Strade.int carr:	da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via B. Cellini

Scheda: 292S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale a fondo chiuso, molto stretta, con pendenza molto pronunciata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: difficile la realizzazione di marciapiedi adeguati per la strettezza della carreggiata e per la forte pendenza

Attraver. pedonali: da realizzare a raso con segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Donatello

Scheda: **293S**

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: difficile la realizzazione di marciapiedi adeguati per la strettezza della carreggiata

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via S. Zennaro

Scheda: 294S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada di collegamento con via Lungomonte e con la zona a mare, con parcheggio auto in linea

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggio auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Poggio Allegro

Scheda: 295S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada residenziale a senso unico, che da via Ragnaia porta a via dei Macchiaioli

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via G. Boldini

Scheda: 296S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada residenziale, a senso unico nel primo tratto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali:

da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr:

da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità:

INADEGUATA



Via Raffaello Sanzio

Scheda: 297S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada residenziale molto transitata nel periodo estivo; con la stessa denominazione sono ricomprese anche alcune traverse

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti di dimensioni variabili tra 90 e 110 cm

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: marciapiedi pavimentati in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Tiziano Vecello

Scheda: 298S

Ubicazione: Castiglioncello
Descrizione: strada residenziale a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti di dimensioni variabili tra 90 e 100 cm, in cattivo stato di manutenzione

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: marciapiedi pavimentati in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare larghezza a 150 cm almeno su un lato; da realizzare gli scivoli a raso di chiusura dei marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via S. Lega

Scheda: **299S**

Ubicazione: Castiglioncello
Descrizione: strada residenziale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti di larghezza adeguata; mancano solo scivoli agli attraversamenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: marciapiedi pavimentati in mattonelle rigate di cemento

Strade.int carr: presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso ove mancanti

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



Via G. Segantini

Scheda: 300S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada a doppio senso di circolazione che porta al Cimitero di Castiglioncello, con presenza do fossetta laterale a cielo aperto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata, prevedendo nei tratti più stretti la chiusura della fossetta

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via T. Signorini

Scheda: 301S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada residenziale, a senso unico, parallela a via dei Macchiaioli

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via A. Cecioni

Scheda: 302S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada residenziale a senso unico, che da via Gordigiani arriva a via Sernesi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via G. Marradi

Scheda: 303S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada di accesso al mare, a doppio senso di circolazione ed a fondo chiuso, con presenza al termine di uno spazio di manovra per la svolta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti ma di larghezza non adeguata

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz.: pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi, fino a 150 cm almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona e nel rispetto del vincolo paesaggistico per la vicinanza al mare

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via di Caletta

Scheda: 304S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada a fondo chiuso, a doppio senso di circolazione, che termina con una scalinata che accede alla passeggiata lungomare

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti ma di larghezza non adeguata
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	marciapiedi realizzati con una semplice gettata di cemento
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato, ma scalinata terminale non adeguabile
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona e nel rispetto del vincolo paesaggistico per la vicinanza al mare
Strade.int carr:	da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via degli Aranci

Scheda: **305S**

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada a doppio senso di circolazione, parallela alla via Aurelia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali:

da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr:

da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità:

INADEGUATA



Via G. Abbati

Scheda: 306S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada che lato monte costeggia la ferrovia in prossimità della Stazione Ferroviaria; ad uso residenziale ed a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via D. Niccodemi

Scheda: 307S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada ad uso residenziale, a fondo chiuso ma con collegamento con via Lopez

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiede presente su un lato di larghezza adeguata, di recente realizzazione
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in mattonelle rigate di cemento grigie e rosse
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	già adeguati
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	già adeguata
Strade.int carr:	da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



Via s. Lopez

Scheda: 308S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada a senso unico che porta al mare, in prossimità dei ponte di Crepatura

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti di larghezza adeguata, di recente realizzazione
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	marciapiedi pavimentati in mattonelle rigate di cemento
Strade.int carr:	presenti con scivoli a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	già adeguati
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	già adeguata
Strade.int carr:	già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



Via M. Gordigiani

Scheda: 309S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada residenziale a senso unico, parallela a via dei Macchiaioli

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata su ambo i lati, valutando la possibilità di eliminare alcuni posti auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via Cabianca

Scheda: 310S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada ad uso residenziale, a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via R. Sernesi

Scheda: 311S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada ad uso residenziale, a senso unico, lungo la ferrovia lato monte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via C. Banti

Scheda: 312S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada ad uso residenziale, a senso unico, lungo la ferrovia lato monte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via N. Cannicci

Scheda: 313S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada ad uso residenziale, con presenza di un pozzo circolare in muratura sul centro strada, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via L. Visconti

Scheda: 314S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada ad uso residenziale, a senso unico, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via V. Nomellini

Scheda: 315S

Ubicazione: Castiglioncello
Descrizione: strada ad uso residenziale, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via V. D'Ancona

Scheda: 316S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada che da via dei Macchiaioli porta al mare, molto transitata nel periodo estivo, a doppio senso di circolazione e con una pendenza molto pronunciata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato, eliminando i posti auto, e comunque con una pendenza longitudinale non a norma perché determinata dalla pendenza naturale della strada

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via della Pineta

Scheda: 317S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada che dalla via Aurelia porta alla passeggiata lungomare in corrispondenza del locale Ciucheba; in parte prosegue nella pineta; forte pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non ci sono veri marciapiedi, ma solo una delimitazione con segnaletica orizzontale nel tappetino di asfalto fino al locale Ciucheba

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare di larghezza adeguata almeno su un lato e fino alla discesa finale del locale Ciucheba, dove la pendenza diventa troppo accentuata

Attraver. pedonali:

da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica in corrispondenza dell'incrocio con Aurelia e del parcheggio presso campo sportivo

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr:

da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via G. Fattori

Scheda: 318S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada ad uso residenziale, a senso unico, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via G. Leopardi

Scheda: 319S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada di accesso al lungomare Colombo, a doppio senso di circolazione, stretta, con presenza a tratti di fossetta laterale per raccolta acque meteoriche a cielo aperto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibilità di realizzare marciapiedi di larghezza adeguata solo nel primo tratto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via U. Foscolo

Scheda: 320S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada a doppio senso di circolazione che porta alla passeggiata lungomare, piuttosto stretta, con presenza di fossette laterali per raccolta acque a cielo aperto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata solo prevedendo un senso unico, e comunque prevedendo il tombamento delle fossette laterali

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via di Portovecchio

Scheda: 321S

Ubicazione:

Loc. Portovecchio

Descrizione:

strada perpendicolare alla via Aurelia, molto stretta, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

marciapiedi presenti solo in un piccolo tratto e dilarghezza di circa 60 cm non adeguata

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

marciapiede esistente in mattonelle di cemento

Strade.int carr:

presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando il parcheggio in linea per le auto

Attraver. pedonali:

da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr:

da prevere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via del Mare

Scheda: 322S

Ubicazione:

Loc. Portovecchio

Descrizione:

strada a doppio senso di circolazione, che dalla via Aurelia porta verso la passeggiata lungomare; nel primo tratto presenza di pini di alto fusto sulla cerreggiata stradale e fossetta laterale a cielo aperto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via della Conchiglia

Scheda: **323S**

Ubicazione:

Loc. Portovecchio

Descrizione:

strada a senso unico con presenza di alberi di alto fusto in banchina

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando parcheggi auto

Attraver. pedonali:

da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr:

da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via P.E. Demi

Scheda: 324S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada molto stretta che porta alla passeggiata lungomare, a fondo chiuso e terminante con una scalinata, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata; scalinata non adeguabile

Attraver. pedonali:

trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



Via M. Buonarroti

Scheda: 325S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada a doppio senso di circolazione, molto stretta, a fondo chiuso e terminante con una scalinata che arriva sulla passeggiata lungomare

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata; impossibile l'adeguamento della scalinata

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Brunelleschi

Scheda: 326S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada a senso unico parallela alla via Aurelia, ad uso residenziale, molto stretta, con presenza di pini di alto fusto in banchina

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, anche per la presenza dei pini

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via G. Pisanò

Scheda: 327S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada a doppio senso che arriva sulla passeggiata lungomare

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via E. Borrani

Scheda: 328S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada a senso unico molto stretta, ad uso residenziale, che da via dei Macchiaioli va verso la ferrovia lato monte

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via di Villa Marina

Scheda: 329S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada che dalla via Aurelia porta in loc. Pungenti sulla passeggiata lungomare, molto stretta, a fondo chiuso ed a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: trattandosi di zona residenziale e senza possibilità di realizzare marciapiedi, si possono realizzare attraversamenti con la semplice segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via dei Fiori

Scheda: 330S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada che dalla via Aurelia porta alla passeggiata lungomare, a fondo chiuso e terminante con una scalinata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando il parcheggio in linea per le auto; il dislivello della scalinata però non è adeguabile

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via Costa

Scheda: 331S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

strada ad uso residenziale a senso unico, che da via Borrani arriva a via dei Macchiaioli

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, eliminando il parcheggio in linea per le auto

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via di Crepatura

Scheda: 332S

Ubicazione:

Loc. Caletta

Descrizione:

traversa della via Aurelia a fondo chiuso, terminante con una scalinata sulla passeggiata lungomare

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato; il dislivello della scalinata però non è adeguabile

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme con materiali analoghi a quelli esistenti nella zona

Strade.int carr: da prevedere scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Asmara

Scheda: 333S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada posta nel centro della frazione di Castiglioncello, molto transitata nei mesi estivi; a senso unico, di larghezza circa 6 metri, con parcheggio sul lato destro

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato della strada, eliminando parcheggio auto

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione dei marciapiedi con materiale sufficientemente liscio da non impedire il passaggio di carrozzelle

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Bengasi

Scheda: 334S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

tratto di strada a senso unico, compreso tra via Tripoli e via Derna, avente una larghezza pari a circa 7 metri, con sosta auto in linea su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti solo su un lato, di larghezza circa 90 cm
Attraver. pedonali:	inesistenti
Pavimentaz.:	marciapiede esistente pavimentato a cemento
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti portandola a 1,50 metri
Attraver. pedonali:	da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione del marciapiede con materiale analogo a quello delle strade vicine, e sufficientemente liscio da consentire il passaggio di carrozzelle
Strade.int carr:	da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Bengasi

Scheda: 335S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

tratto compreso tra via Derna e via Tevere, ad uso esclusivamente residenziale, di larghezza limitata pari a circa 5 metri, a doppio senso ed in leggera pendenza, con auto in sosta libera lungo la strada

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, istituendo un senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione del marciapiede con materiale analogo a quello delle strade vicine, e sufficientemente liscio da consentire il passaggio di carrozzelle

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via Derna

Scheda: 336S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

porzione di via Derna tra via Bengasi e via Aurelia, a senso unico, di larghezza circa 7 metri, con una marcata pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti su ambo i lati, ma di larghezza limitata e non uniforme tra i 60 e i 90 cm
Attraver. pedonali:	inesistenti
Pavimentaz.:	presenza di pavimentazioni diversificate
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti portandola a 1,50 metri, ed uniforme su tutta la lunghezza
Attraver. pedonali:	da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme, tenendo conto anche della pendenza naturale che i marciapiedi dovranno avere per la natura della strada
Strade.int carr:	da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Derna

Scheda: 337S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

porzione di via Derna tra via Bengasi e via Lorenzini, a senso unico, di larghezza circa 7 metri, con una marcata pendenza longitudinale, presenza di auto parcheggiate in linea lungo strada nei mesi estivi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato della strada, eliminando parcheggio auto

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, tenendo conto anche della pendenza naturale che i marciapiedi dovranno avere per la natura della strada

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Goldoni

Scheda: 338S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada di collegamento tra via Lorenzini e via Macchiaioli, a senso unico, di larghezza circa 6 metri, a destinazione esclusivamente residenziale; presenza di alberature e muri di recinzione privati sul limite

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la limitata larghezza della carreggiata non consente la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, che per altro possiamo considerare non strettamente necessari vista la destinazione esclusivamente residenziale della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via G. Gozzi

Scheda: 339S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada a fondo chiuso, ad uso esclusivo dei frontisti, di larghezza molto limitata e con accentuata pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi vista la limitata larghezza della carreggiata e l'impossibilità di istituire un senso unico

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via **Generale Lorenzini**

Scheda: **340S**

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada di collegamento molto transitata che dal centro di Castiglioncello porta nella parte alta della frazione; la larghezza è di circa 8 metri, ma si riduce notevolmente nel secondo tratto compreso tra via

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, nel tratto dove la dimensione della carreggiata lo consente

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione del marciapiede con materiale analogo a quello delle strade vicine, e sufficientemente liscio da consentire il passaggio di carrozzelle

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Milano

Scheda: 341S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada interna residenziale, suddivisa in due tratti dall'attraversamento di via Derna; questo tratto, compreso tra via La Malfa e via Derna appare piuttosto stretto e con pendenza longitudinale marcata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la limitata larghezza della carreggiata non consente la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, che per altro possiamo considerare non strettamente necessari vista la destinazione esclusivamente residenziale della strada. Potrebbe in alternativa essere realizzato un percorso pedonale a raso mediante segnaletica

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, a raso con opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via Milano

Scheda: 342S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

tratto di via Milano compreso tra via Derna e via Mogadiscio, ad uso dei residenti, con marcata pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la limitata larghezza della carreggiata non consente la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, che per altro possiamo considerare non strettamente necessari vista la destinazione esclusivamente residenziale della strada. Potrebbe in alternativa essere realizzato un percorso pedonale a raso mediante segnaletica

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via Mogadiscio

Scheda: 343S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada a senso unico, di larghezza molto limitata, do marcata pendenza longitudinale, molto transitata nei mesi estivi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la limitata larghezza della carreggiata non consente la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata; sarebbe però opportuna la realizzazione di camminamenti anche di larghezza inferiore, per rendere sicuro il transito dei pedoni ed impedire il parcheggio auto in linea nei mesi estivi

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione del marciapiede con materiale analogo a quello delle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Mogadiscio

Scheda: 344S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

tratto di via Mogadiscio a fondo chiuso, di larghezza limitata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: impossibile la realizzazione di marciapiedi vista la limitata larghezza della carreggiata e l'impossibilità di istituire un senso unico

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via Zuara

Scheda: 345S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada a senso unico di collegamento tra via Lorenzini e via Bengasi, di larghezza circa 6 metri, a destinazione esclusivamente residenziale; presenza di alberature e muri di recinzione privati sul limite

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: inesistenti

Attraver. pedonali: inesistenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: la limitata larghezza della carreggiata non consente la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata, che per altro possiamo considerare non strettamente necessari vista la destinazione esclusivamente residenziale della strada. Potrebbe in alternativa essere realizzato un percorso pedonale a raso mediante segnaletica.

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, a raso con opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via Spadolini

Scheda: 346S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada piuttosto stretta, ad uso dei residenti frontisti, con parcheggio auto in linea su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato, però rinunciando al parcheggio

Attraver. pedonali: non necessari vista la vocazione residenziale della strada

Pavimentaz.: la pavimentazione dell'eventuale marciapiede da realizzare con materiali analoghi a quelli delle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO




via Sesia

Scheda: 347S

Ubicazione: Castiglioncello
Descrizione: strada interna, ad uso prevalente dei residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenza di marciapiedi sul lato nord, di larghezza circa 1,20 metri; presenza di pali della pubblica illuminazione che riducono la larghezza del passaggio

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti portandola a 1,50 metri, ed uniforme su tutta la lunghezza

Attraver. pedonali: non necessari vista la vocazione residenziale della strada

Pavimentaz.: la pavimentazione dell'eventuale marciapiede da realizzare con materiali analoghi a quelli delle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



via Saragat

Scheda: 348S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada del promontorio che da via Corcos va a via Fellini, a senso unico, molto transitata nei mesi estivi sia da pedoni che da auto; presenza di fossette laterali su ambo i lati, e di alberature (pini); presenza di

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato, però rinunciando al parcheggio e tombando almeno una fossetta laterale

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: la pavimentazione dell'eventuale marciapiede da realizzare con materiali analoghi a quelli delle strade vicine

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via del Museo

Scheda: 349S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada senza sfondo, nella zona del promontorio, transitata dai frontisti e dai visitatori del museo archeologico; presenza di banchine laterali piuttosto larghe, con presenza di pini

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: marciapiedi di difficile realizzazione per la larghezza della strada e la circolazione a doppio senso obbligatoria; comunque non strettamente necessari visto il carico di affluenza

Attraver. pedonali: non necessari vista la vocazione residenziale della strada

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



via G. Marconi

Scheda: 350S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada di collegamento di tutto il promontorio, frequentata specie nel periodo estivo sia da traffico veicolare che pedonale; presenza di parcheggio in linea sul lato nord, e di alberature di pini

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presenza nel primo tratto di un percorso pedonale delimitato da fioriere sul lato sud; nel secondo tratto, dopo via della Pineta, i marciapiedi sono presenti sul lato nord, con larghezza circa 1,40 metri; assenza di marciapiedi nel tratto terminale

Attraver. pedonali:

presenti talvolta con scalini

Pavimentaz.:

pavimentazioni in materiali diversi

Strade.int carr:

presenti talvolta con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare su tutta la lunghezza della strada percorso pedonale protetto di larghezza adeguata

Attraver. pedonali:

da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.:

la pavimentazione dell'eventuale marciapiede da realizzare con materiali analoghi a quelli delle strade vicine

Strade.int carr:

da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità:

INADEGUATA



Via D. Martelli

Scheda: 351S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada di collegamento tra il centro della frazione ed il promontorio, frequentata specie nel periodo estivo

Foto:



STATO ATTUALE

- Marciapiedi:** presenza di marciapiede lato sud, di larghezza circa 1,10 metri e di parcheggio in linea
- Attraver. pedonali:** non presenti
- Pavimentaz.:** pavimentazioni in materiali diversi
- Strade.int carr:** presenti talvolta con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

- Marciapiedi:** da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti portandola a 1,50 metri, ed uniforme su tutta la lunghezza
- Attraver. pedonali:** da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale
- Pavimentaz.:** da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali analoghi a quelli già presenti in zona
- Strade.int carr:** da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Mincio

Scheda: 352S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada senza sfondo, ad uso esclusivo dei frontisti residenti, con presenza di banchine laterali in terra

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

realizzazione di marciapiedi difficoltosa, e comunque non indispensabile visto l'uso limitato ai residenti

Attraver. pedonali:

non necessari vista la vocazione residenziale della strada

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via Isonzo

Scheda: 353S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada senza sfondo, transitata nel periodo estivo, con parcheggio su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, rinunciando però al parcheggio; realizzazione comunque non indispensabile visto l'uso quasi esclusivo dei frontisti residenti

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali analoghi a quelli già presenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via Adige

Scheda: 354S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada senza sfondo, con accentuata pendenza longitudinale, transitata nel periodo estivo dai residenti; presenza di parcheggio in linea su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, rinunciando però al parcheggio; realizzazione comunque non indispensabile visto l'uso quasi esclusivo dei frontisti residenti

Attraver. pedonali: non necessari vista la vocazione residenziale della strada

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali analoghi a quelli già presenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via Tevere

Scheda: 355S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada a doppio senso di circolazione, con parcheggio in linea su ambo i lati specie nel periodo estivo; accentuata pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: realizzazione di marciapiedi difficoltosa, e comunque non indispensabile visto l'uso limitato ai residenti

Attraver. pedonali: non necessari vista la vocazione residenziale della strada

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via Ticino

Scheda: 356S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada a doppio senso di circolazione, con parcheggio in linea su ambo i lati specie nel periodo estivo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti su ambo i lati di larghezza circa 1 metri

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazioni in materiali diversi

Strade.int carr: presenti talvolta con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza del marciapiede almeno su un lato, fino ad 1,50 metri di larghezza; da rivedere la posizione dei pali della pubblica illuminazione

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali analoghi a quelli già presenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



Viale Trieste

Scheda: 357S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a senso unico con parcheggio su entrambi i lati, frequentata soprattutto in estate

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

nel primo tratto, fino a via Catalani, non ci sono marciapiedi. Da via Catalani fino a via del Popolo ci sono marciapiedi su ambo i lati, di larghezza 1,40-1,50 metri.

Attraver. pedonali:

presenti, talvolta con scalini

Pavimentaz.:

nessun percorso ciclabile; pavimentazione dei marciapiedi disuniforme

Strade.int carr:

presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato nel primo tratto, togliendo il parcheggio; da rendere uniforme il materiale della pavimentazione su tutta la via

Attraver. pedonali:

da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr:

da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità:

INADEGUATA



via del Popolo

Scheda: 358S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico di collegamento tra la via Aurelia e la zona lungomare

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenza di marciapiedi per tutta la lunghezza, pavimentati in porfido ed aventi larghezza pari a metri 2,50 lato nord e metri 2,00 lato sud, di recente realizzazione ed adeguati
Attraver. pedonali:	presenti con scivoli a raso
Pavimentaz.:	pavimentazione uniforme in porfido
Strade.int carr:	presenti con scivoli a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	già adeguati
Attraver. pedonali:	già adeguati
Pavimentaz.:	già adeguati
Strade.int carr:	già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



via Vittorio Veneto

Scheda: 359S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a doppio senso di circolazione, con banchine di ampie dimensioni su ambo i lati in terra con alberature, usate come percorsi pedonali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

presenti, talvolta con scalini

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata viste le dimensioni delle banchine

Attraver. pedonali:

da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr:

da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità:

INADEGUATA



via G. Pascoli

Scheda: 360S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada con poco transito, ad eccezione dei frontisti residenti; presenza di banchina in etrra battuta usata come camminamento

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: non necessaria la realizzazione di veri e propri marciapiedi: è sufficiente fare una manutenzione e protezione del camminamento in banchina

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



via A. Pacinotti

Scheda: 361S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada interna al tessuto urbano consolidato, tra via Matteotti e via Monte alla Rena

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenza di marciapiedi su tutta la via, nel primo tratto di dimensiono adeguate, mentre nel secondo tratto di larghezza 1,40 metri e non completamente pavimentati
Attraver. pedonali:	presenti con scalini
Pavimentaz.:	pavimentazione non uniforme, atratti in mattonelle rigate, a tratti in cemento, ghiaia o addirittura terra
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata nel secondo tratto, tra via del Popolo e via Matteotti, di larghezza adeguata e con materiali uniformi
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con matriali analoghi a quelli della zona
Strade.int carr:	da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via P. Gigli

Scheda: 362S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di circolazione, dalla via Aurelia fino al Circolo Lillatro, con banchine di ampie dimensioni su ambo i lati in terra con alberature, usate come percorsi pedonali, molto transitata nel

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata viste le dimensioni delle banchine

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Garibaldi

Scheda: 363S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso dalla via Aurelia fino a via V. Veneto, con fossette laterali a cielo aperto e grandi camminamenti in terra battuta ed erba su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: non necessaria la realizzazione di veri e propri marciapiedi: è sufficiente fare una manutenzione e protezione del camminamento in banchina

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



via F. Corridoni

Scheda: 364S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a senso unico tra via Tripoli e via Pacinotti, con parcheggio auto lato nord

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali:

da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr:

da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità:

INADEGUATA



via O. Chiesa

Scheda: 365S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico dalla via Aurelia a via Veneto, con fossette laterali a cielo aperto e camminamenti in banchina su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: non necessaria la realizzazione di veri e propri marciapiedi: è sufficiente fare una manutenzione e protezione del camminamento in banchina

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **ADEGUATA**



via G. Carducci

Scheda: 366S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso, con presenza di alberature

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti su ambo i lati, ma con le alberature nella parte centrale

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: per adeguare i marciapiedi esistenti, sarebbe necessario o tagliare le piante centrali (non uspicabile), oppure allargare i marciapiedi in modo da garantire il passaggio minimo di 90 cm

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



via A. Agostini

Scheda: 367S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico con presenza di alberature

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti lato mare, con presenza al centro di alberature

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: per adeguare i marciapiedi esistenti, sarebbe necessario o tagliare le piante centrali (non uspicabile), oppure allargare i marciapiedi in modo da garantire il passaggio minimo di 90 cm

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE**



via di Montenero

Scheda: 368S

Ubicazione: Nibbiaia

Descrizione: strada a doppio senso di circolazione ma a fondo chiuso, con accesso da via Sgarallino

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: le ridotte dimensioni della carreggiata non consentono la realizzazione di marciapiedi

Attraver. pedonali: da realizzare con sola segnaletica orizzontale

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via A. Saffi

Scheda: 369S

Ubicazione:

Nibbiaia

Descrizione:

strada interna al centro storico, che conduce alla Chiesa ed al Cimitero, a doppio senso ma di larghezza limitata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da valutare la possibilità di realizzare marciapiedi almeno sul lato che porta alla chiesa, eliminando però il parcheggio delle auto

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Armellini

Scheda: 370S

Ubicazione:

Nibbiaia

Descrizione:

strada a senso unico molto stretta, ad esclusivo uso residenziale, con canale di raccolta acque centrale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

sono presenti solo alcuni tratti realizzati dai privati sulla loro proprietà, in materiali diversi e di larghezza inferiore a 90 cm

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

possibile la realizzazione di marciapiede su un lato, usufruendo anche dello spazio dei tratti di marciapiedi privati esistenti

Attraver. pedonali:

da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)

Strade.int carr:

da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità:

INADEGUATA



via F. Parri

Scheda: 371S

Ubicazione:

Nibbiaia

Descrizione:

strada interna al centro storico, a senso unico, con pendenza longitudinale marcata, ad uso prettamente dei residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi viste le limitate dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via F. Parri

Scheda: 372S

Ubicazione: Nibbiaia

Descrizione: strada residenziale a doppio senso di circolazione, molto stretta e con una marcata pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi viste le limitate dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Sgarallino

Scheda: 373S

Ubicazione:

Nibbiaia

Descrizione:

strada di collegamento a doppio senso, che prosegue fino a Gabbro

Foto:



STATO ATTUALE

Marciaiedi:

in fase di realizzazione un primo lotto di marciaiedi

Attraver. pedonali:

in fase di realizzazione

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciaiedi:

in fase di realizzazione marciaiedi adeguati

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



piazza G. Mazzini

Scheda: 374S

Ubicazione:

Nibbiaia

Descrizione:

piazza principale del paese, in parte recentemente sistemata con nuovi marciapiedi e pubblica illuminazione, ed in parte ancora da adeguare; una parte della piazza si trova ad un livello superiore, e

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	sono presenti tratti diversi di marciapiedi, alcuni a norma, di recente realizzazione, ed altri no
Attraver. pedonali:	presenti, in parte con scalini
Pavimentaz.:	sono presenti materiali diversi
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da completare la realizzazione di marciapiedi adeguati; non adeguabile il dislivello con la porzione più elevata della piazza
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)
Strade.int carr:	da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



loc. Sassogrosso

Scheda: 375S

Ubicazione:

Nibbiaia

Descrizione:

località fuori dal centro abitato, posta su via del Vaiolo, e composta da un piccolo gruppo di case

Foto:



STATO ATTUALE

- Marciapiedi:** è presente solo un piccolo tratto di marciapiedi in proprietà privata
- Attraver. pedonali:** presenti con scalini
- Pavimentaz.:** in cemento
- Strade.int carr:** non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

- Marciapiedi:** possibile la realizzazione di marciapiede su un lato, a proseguimento di quello privato esistente
- Attraver. pedonali:** da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica
- Pavimentaz.:** da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. porfido)
- Strade.int carr:** da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via A. Labriola

Scheda: 376S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico, ad uso prettamente residenziale, molto stretta, con presenza di fosso laterale e cielo aperto

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata; possibile forse su un lato però tombando la fossetta laterale

Attraver. pedonali: non necessari, vista la destinazione residenziale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via M. Montessori

Scheda: 377S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a fondo chiuso, ad uso esclusivo dei residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti marciapiedi di larghezza variabile, da 1,90 a 1,20 metri

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione marciapiedi in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via A. Genovesi

Scheda: 378S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, piuttosto stretta, ad uso dei residenti frontisti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi mantenendo il doppio senso di marcia; possibile valutare una soluzione su un lato ma creando un senso unico

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via B. Croce

Scheda: 379S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, abbastanza ampia, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti marciapiedi di larghezza variabile, da 1,00 a 1,70 metri, in alcuni tratti solo su un lato

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione in parte in cemento ed in parte in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti, realizzandoli anche nei tratti mancanti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via G. Capponi

Scheda: 380S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico, ad uso dei frontisti residenti, con parcheggio auto in linea

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti solo su un lato, di larghezza 1,00 metro

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione marciapiedi in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti, verificando la possibilità di mantenere o no il parcheggio

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via G.B. Vico

Scheda: 381S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, abbastanza ampia, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti solo su un lato, di larghezza 1,00 metro

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione marciapiedi in cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via B. Ciari

Scheda: 382S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a fondo chiuso, ad uso esclusivo dei residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti solo a tratti
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione marciapiedi in cemento
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti, verificando la possibilità di mantenere o no il parcheggio
Attraver. pedonali:	non necessari, vista la destinazione residenziale
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona
Strade.int carr:	da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via E. Fermi

Scheda: 383S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a fondo chiuso, ad uso esclusivo dei residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali: non necessari, vista la destinazione residenziale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



via della Fiammetta

Scheda: 384S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, piuttosto stretta, ad uso dei residenti frontisti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: difficoltosa la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata; possibile forse su un lato però tombando la fossetta laterale

Attraver. pedonali: non necessari, vista la destinazione residenziale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



via Poggi Paoli

Scheda: 385S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico, molto stretta, ad uso residenziale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, però togliendo i posti auto

Attraver. pedonali: non necessari, vista la destinazione residenziale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



via G. Filangeri

Scheda: 386S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di marcia, abbastanza ampia, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti marciapiedi a tratti, di larghezza variabile, da 0,90 a 1,00 metro

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione marciapiedi in cemento

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti, realizzandoli anche nei tratti mancanti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via S. Pellico

Scheda: 387S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di circolazione, traversa di via delle Pescine

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via G. Gozzano

Scheda: 388S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a doppio senso di circolazione, di cui un tratto a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti su ambo i lati

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: larghezza già adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via S. Di Giacomo

Scheda: 389S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di circolazione che dalla rotonda presso centro commerciale Conad va verso loc. Le Piscine

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti su ambo i lati

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: larghezza già adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via S. Corazzini

Scheda: 390S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di circolazione che da via Gozzano prosegue verso parco pubblico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti su ambo i lati

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: larghezza già adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



via C. Pescarella

Scheda: 391S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a doppio senso di circolazione che da via Di Giacomo prosegue verso Loc. Le Pescine

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti su ambo i lati

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: larghezza già adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



vicolo del Berti

Scheda: **392S**

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada nel centro storico, molto stretta, a circolazione pedonale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

pavimentazione in bozze di pietra

Strade.int carr:

non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

non necessaria la realizzazione, visto che trattasi già di viabilità pedonale

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



piazza P. Gori

Scheda: 393S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

area in parte pedonale ed in parte ad uso strada, in centro storico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presenti realizzati a raso viste le limitate dimensioni della carreggiata, delimitati da una zanella in pietra

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

pavimentazione di strada e di marciapiedi in bozze di pietra

Strade.int carr:

non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

presenti solo marciapiedi a raso, quindi già adeguati

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

pavimentazione in pietra adeguata

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



via Montanara

Scheda: 394S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada nel centro storico, prettamente residenziale, molto stretta e con una marcata pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via dei Lavoratori

Scheda: 395S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada di accesso al paese, di transito, in parte a doppio senso ed in parte a senso unico; asfaltata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti in alcuni tratti, ma realizzati con materiali diversi e di dimensioni diverse, spesso troppo stretti
Attraver. pedonali:	presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare
Pavimentaz.:	pavimentazioni varie
Strade.int carr:	presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare di larghezza adeguata
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)
Strade.int carr:	da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



piazzetta e vicolo della Pescaiola

Scheda: **396S**

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

area esclusivamente pedonale, in centro storico, oggetto di recente restauro

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

pavimentazione in bozze di pietra

Strade.int carr:

non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

non necessaria la realizzazione, visto che trattasi già di viabilità pedonale

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

pavimentazione in pietra adeguata

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



via Carbonaie

Scheda: 397S

Ubicazione: Rosignano Marittimo

Descrizione: strada nel centro storico, prettamente residenziale, molto stretta e con una marcata pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via del Campino

Scheda: **398S**

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada in centro storico, a senso unico, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

marciapiedi presenti solo in alcuni tratti, ma in proprietà privata e non adeguati

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le ridotte dimensioni della carreggiata

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via sdrucchiolo del Poggio

Scheda: 399S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

scalinata in pietra in centro storico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: si tratta di una scalinata storica impossibile da adeguare

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



piazza Carbonaie

Scheda: **400S**

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

piccola piazzetta in centro storico, in zona a transito limitato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi per le limitate dimensioni; si tratta comunque di una zona residenziale a transito limitato

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via del Poggio

Scheda: 401S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada in centro storico, molto stretta, in zona a transito limitato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi per le limitate dimensioni; si tratta comunque di una zona residenziale a transito limitato

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via vicolo Nannerini

Scheda: 402S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada nel centro storico, a fondo chiuso nella zona a transito limitato, molto stretta e con una marcata pendenza

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via delle Grotte

Scheda: **403S**

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada esclusivamente pedonale nel centro storico, con presenza di scalini, che si collega con via del Castello e con una scalinata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: si tratta di una scalinata storica impossibile da adeguare

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Cinturia

Scheda: 404S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada esclusivamente pedonale nel centro storico, con presenza di scalini

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	non presenti
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione mista in bozze di pietra ed asfalo
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: si tratta di una scalinata storica impossibile da adeguare

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note: in fase di manutenzione la strada pedonale sarà preferibilmente pavimentata in bozze di pietra eliminando, se possibile, l'asfalto

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



piazza Carducci

Scheda: 405S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

una delle piazze principali della frazione, sulla quale si trovano le scuole, transitabile e dotata di isole pedonali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presenti a tratti sui vari fabbricati che delimitano la piazza, ma di dimensioni diverse, non adeguati

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

pavimentazione della sede stradale in asfalto, pavimentazioni varie per i tratti di marciapiedi

Strade.int carr:

non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare di larghezza adeguata su tutto il perimetro della piazza

Attraver. pedonali:

da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)

Strade.int carr:

da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via del Castello

Scheda: 406S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada nel centro storico, in zona a transito limitato, molto stretta; vi si trovano una chiesina in pietra e la piazzetta dove c'è il museo di Rosignano M.mo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

pavimentazione in bozze di pietra di tutta la sede stradale

Strade.int carr:

non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via della Villa

Scheda: 407S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada in centro storico, a senso unico, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le dimensioni della carreggiata e la pendenza della strada

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via del Torrione

Scheda: 408S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada in centro storico, a senso unico, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presenti in alcuni tratti, ma realizzati con materiali diversi e di dimensioni diverse, spesso troppo stretti

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

possibile la realizzazione di marciapiedi adeguati solo su un lato, viste le dimensioni della carreggiata

Attraver. pedonali:

da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)

Strade.int carr:

da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità:

INADEGUATA



via della Fonte dai vecchi macelli a Poggio S.Rocco

Scheda: 409S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada di collegamento tra due porzioni del paese, molto panoramica

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

non sono presenti edifici

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

per problemi di sicurezza stradale, possibile la realizzazione di marciapiedi adeguati solo lato monte

Attraver. pedonali:

da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità:

INADEGUATA



via E. De Nicola

Scheda: 410S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada di collegamento a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciaiedi: presenti a tratti, con larghezza variabile da 90 a 120 cm, fino al mobilificio

Attraver. pedonali: presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

Pavimentaz.: pavimentazione dei marciaiedi in bitume

Strade.int carr: presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciaiedi: da realizzare marciaiedi di larghezza adeguata nei tratti mancanti, e da adeguare la larghezza in alcune porzioni di quelli esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via di Poggio S.Rocco

Scheda: 411S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada in centro storico, a senso unico, molto stretta, e con marcata pendenza

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti in alcuni tratti, ma realizzati con materiali diversi e di dimensioni diverse, spesso troppo stretti e con presenza di molti scalini
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	possibile la realizzazione di marciapiede di larghezza adeguata, almeno su un lato, ma con grossi problemi per quanto riguarda la pendenza, che difficilmente potrà essere nei limiti
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)
Strade.int carr:	da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via A. Gramsci

Scheda: 412S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada principale della frazione, di collegamento con il resto del territorio, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

- Marciapiedi:** marciapiedi presenti per la quasi totalità, in materiali e di larghezze diverse
- Attraver. pedonali:** presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare
- Pavimentaz.:** pavimentazioni varie
- Strade.int carr:** presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

ADEGUAMENTI DA FARE

- Marciapiedi:** da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata nei tratti mancanti, e da adeguare la larghezza in alcune porzioni di quelli esistenti
- Attraver. pedonali:** da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica
- Pavimentaz.:** da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)
- Strade.int carr:** da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via C. Battisti

Scheda: 413S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada nel centro storico della frazione, a senso unico ed in ZTL, molto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

pavimentazione della sede stradale in pietra

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi a norma viste le ridotte dimensioni della carreggiata; comunque non indispensabile visto che trattasi di viabilità in centro storico

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via E. De Filippo

Scheda: 414S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada di collegamento, a doppio senso di circolazione, che collega la zona PEEP al centro

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti di larghezza adeguata e di recente realizzazione
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione in mattonelle di cemento
Strade.int carr:	presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	già adeguati
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica
Pavimentaz.:	già adeguati
Strade.int carr:	già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



via della Fonte

Scheda: 415S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada di collegamento in uscita dalla frazione, in pendenza, oggetto di recenti interventi di adeguamento

Foto:



STATO ATTUALE

- Marciapiedi:** presenti di larghezza adeguata e di recente realizzazione
- Attraver. pedonali:** presenti con scivoli
- Pavimentaz.:** pavimentazione marciapiedi in pietra
- Strade.int carr:** presenti, in parte adeguati con scivolo ed in parte da adeguare

ADEGUAMENTI DA FARE

- Marciapiedi:** già adeguati
- Attraver. pedonali:** già adeguati
- Pavimentaz.:** già adeguati
- Strade.int carr:** da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



via L. Longo

Scheda: 416S

Ubicazione: Rosignano Marittimo
Descrizione: strada a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti a tratti, di larghezze differenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata nei tratti mancanti, e da adeguare la larghezza in alcune porzioni di quelli esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Molino a Vento

Scheda: 417S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada a senso unico, ad uso dei frontisti residenti, in centro storico, piuttosto stretta

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti a tratti, di larghezza limitata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi per le limitate dimensioni; si tratta comunque di una zona residenziale a transito limitato

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via E. Mayer

Scheda: 418S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada a fondo chiuso che porta al parco del Vecchio Molino, a doppio senso di circolazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presenti su un lato di larghezza adeguata, di recente realizzazione

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

pavimentazione in mattonelle di cemento

Strade.int carr:

presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

già adeguati

Attraver. pedonali:

già adeguati

Pavimentaz.:

già adeguati

Strade.int carr:

già adeguate

Note:

Grado di accessibilità:

ADEGUATA



Piazza S. Nicola

Scheda: **419S**

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

piazza storica principale della frazione, sulla quale si trova l'omonima chiesa

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti solo a tratti e molto stretti

Attraver. pedonali: presenti con scalini

Pavimentaz.: pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata sui lati della piazza ed intorno alla chiesa

Attraver. pedonali: da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione adeguata uniforme; da tener conto dell'inserimento ambientale (ad es. pietra)

Strade.int carr: da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Don Bosco

Scheda: 420S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada a fondo chiuso che porta ad un parcheggio, a doppio senso di circolazione; vi si trova la sede degli uffici tecnici comunali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti su ambo i lati; sul fronte degli uffici comunali sono di recente realizzazione ed adeguati
Attraver. pedonali:	presenti con scivoli a raso
Pavimentaz.:	pavimentazione con sestini di cotto su un lato ed asfalto dall'altro
Strade.int carr:	presenti con scivoli

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	già adeguati
Attraver. pedonali:	già adeguati
Pavimentaz.:	già adeguati
Strade.int carr:	già adeguate

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - Provincia di Livorno

MAPPA DELL' ACCESSIBILITÀ URBANA

via Malenchini

Scheda: 421S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada a fondo chiuso, a doppio senso di circolazione, molto stretta, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: molto difficoltosa la realizzazione di marciapiedi per le limitate dimensioni; si tratta comunque di una zona residenziale a transito limitato

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



vicolo del Picchianti

Scheda: **422S**

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

vicolo in centro storico, a transito solo pedonale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

dato che trattasi di viabilità pedonale, non necessaria la realizzazione di marciapiedi

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via della Lombarda

Scheda: 423S

Ubicazione:

Rosignano Marittimo

Descrizione:

strada a fondo chiuso, a doppio senso di circolazione, molto stretta, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti solo su un lato, di recente realizzazione, di larghezza variabile e con presenza di pali di illuminazione
Attraver. pedonali:	presenti con scalini
Pavimentaz.:	pavimentazione in mattonelle di cemento
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da adeguare la larghezza nei tratti troppo stretti e da spostare i pali della pubblica illuminazione
Attraver. pedonali:	da realizzare con scivolo a raso ed opportuna segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione adeguata uniforme
Strade.int carr:	da prevedere la realizzazione di scivoli ove necessario

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via del Sorriso

Scheda: 424S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada che termina con un tratto sterrato, ad uso residenziale, ad eccezione dei clienti della "Cassatina dai Dai"; presenza di forte pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibilità di realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato: resta il problema della pendenza che non può essere adeguata

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, tenendo conto anche della pendenza naturale che i marciapiedi dovranno avere per la natura della strada

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Po

Scheda: 425S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada senza sfondo, di fronte alla baia del Quercetano, ad uso esclusivo dei frontisti residenti, con poche abitazioni su un lato ed un fossetto sull'altro

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: visto l'uso prettamente residenziale ed il transito limitato, non necessaria la realizzazione di marciapiedi

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



via Sele

Scheda: 426S

Ubicazione: Castiglioncello

Descrizione: strada a doppio senso, ad uso esclusivo dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile, anche se non indispensabile, la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, tenendo conto anche della pendenza naturale che i marciapiedi dovranno avere per la natura della strada

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Serchio

Scheda: 427S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada a senso unico, ad uso prettamente residenziale, caratterizzata da tratti in pendenza

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibilità di realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato: resta il problema della pendenza che non può essere adeguata

Attraver. pedonali: non necessari visto l'uso della strada

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, tenendo conto anche della pendenza naturale che i marciapiedi dovranno avere per la natura della strada

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **DA ADEGUARE QUASI PER INTERO**



via del Solferino

Scheda: 428S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada a doppio senso, nella località delle Spianate, ad uso residenziale, interna ad una nuova lottizzazione

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti su un lato di larghezza adeguata; manca però il passo a raso in corrispondenza degli incroci
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	larghezza già adeguata; da realizzare passo a raso in corrispondenza degli incroci
Attraver. pedonali:	da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale
Pavimentaz.:	pavimentazione già adeguata
Strade.int carr:	da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati
Note:	messa a dimora di alberature su entrambi i lati della strada

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATA ED IN PARTE DA ADEGUARE



via Basento

Scheda: 429S

Ubicazione: Castiglioncello

Descrizione: strada senza sfondo, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti di larghezza adeguata, tranne in una porzione nell'ultimo tratto

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti nell'ultimo tratto

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Dora Riparia

Scheda: 430S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada senza sfondo, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenza di marciapiedi, ma di larghezza limitata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via Dora Baltea

Scheda: 431S

Ubicazione: Castiglioncello
Descrizione: strada ad uso residenziale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenza di marciapiedi, ma di larghezza limitata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione marciapiedi in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali simili a quelli esistenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Delle Spianate

Scheda: **432S**

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada di grande scorrimento, che collega la parte alta della frazione, a doppio senso

Foto:



STATO ATTUALE

- Marciapiedi:** presenti marciapiedi di larghezza diversa, con tratti mancanti
- Attraver. pedonali:** presente un solo attraversamento
- Pavimentaz.:** pavimentazioni varie
- Strade.int carr:** presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

- Marciapiedi:** da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata ed uniforme per tutta la lunghezza
- Attraver. pedonali:** da intensificare gli attraversamenti, realizzando anche idonea segnaletica orizzontale e verticale
- Pavimentaz.:** da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali simili a quelli esistenti in zona
- Strade.int carr:** da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Brenta

Scheda: 433S

Ubicazione: Castiglioncello

Descrizione: strada a doppio senso di circolazione, caratterizzata da forte pendenza longitudinale

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti marciapiedi di larghezza diversa

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata ed uniforme per tutta la lunghezza

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali simili a quelli esistenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Ombrone

Scheda: 434S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada residenziale frquentata soprattutto nel periodo estivo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiede di larghezza adeguata almeno su un lato, rivedendo il sistema dei parcheggi

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali simili a quelli esistenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Trebbia

Scheda: 435S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada a senso unico, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

da realizzare marciapiede di larghezza adeguata almeno su un lato, rivedendo il sistema dei parcheggi

Attraver. pedonali:

da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali simili a quelli esistenti in zona

Strade.int carr:

da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità:

INADEGUATA



via Ofanto

Scheda: 436S

Ubicazione: Castiglioncello

Descrizione: strada a senso unico, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata su ambo i lati

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali simili a quelli esistenti in zona

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Oglio

Scheda: 437S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

viabilità ad uso pedonale, con presenza di scalinata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

trattandosi di scalinata pedonale, impossibile la realizzazione di marciapiedi adeguati; data la pendenza, difficile anche la realizzazione di rampe

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via G. Biagi

Scheda: 438S

Ubicazione: Castiglioncello

Descrizione: strada a senso unico con pini su ambo i lati, con sfondo chiuso su Hotel Godilonda

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, prevedendo la chiusura della fossetta a cielo aperto laterale

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



lungomare A.Vespucci

Scheda: **439S**

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

viabilità pedonale che congiunge la Pineta Marradi con Punta Righini

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

trattasi di camminamento pedonale

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

non necessari essendo già una viabilità pedonale

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



Piazza della Torre

Scheda: 440S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

piazza ristrutturata recentemente, insieme alla Torre Medicea; dotata di camminamenti già adeguati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti già adeguati
Attraver. pedonali:	non necessari
Pavimentaz.:	pavimentazione già adeguata
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	già adeguati
Attraver. pedonali:	non necessari
Pavimentaz.:	già adeguata
Strade.int carr:	

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



via Trento

Scheda: 441S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada a senso unico con parcheggio auto in linea su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via L. Milani

Scheda: 442S

Ubicazione: Castiglioncello
Descrizione: strada a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Torino

Scheda: 443S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada a senso unico, con presenza di alte alberature laterali (pini)

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

possibile la realizzazione di marciapiede su un lato, ma la larghezza dovrà tener conto dei pini presenti

Attraver. pedonali:

da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr:

da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità:

INADEGUATA



via del Quercetano

Scheda: 444S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada a senso unico, piuttosto stretta, chiusa al transito con una sbarra nel periodo estivo, con presenza di parcheggio auto in linea

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti lato mare nel tratto tra Ristorante L'Astragalo e l'ingresso dei bagni Italia, poi presenti sul lato opposto ma di larghezza limitata
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazioni varie
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	possibile il completamento dei marciapiedi nei tratti mancanti (tra Aurelia e Astragalo) e adeguamento della larghezza dove ci sono, ma solo previa eliminazione del parcheggio auto
Attraver. pedonali:	da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante
Strade.int carr:	da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Godilonda

Scheda: 445S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada senza sfondo che termina con l'albergo omonimo, ad uso esclusivo dei frontisti residenti e dei clienti dell'albergo

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, ma rivedendo il sistema dei parcheggi

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via R. Monti

Scheda: 446S

Ubicazione: Castiglioncello

Descrizione: strada a senso unico tra via Martelli e via Fellini

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione già adeguata

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



via V. Corcos

Scheda: 447S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

non presenti

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

possibile la realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, ma rivedendo il sistema dei parcheggi

Attraver. pedonali:

non necessari

Pavimentaz.:

da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr:

da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità:

DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via Aosta

Scheda: 448S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada senza sfondo, ad uso dei frontisti residenti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiede adeguato su un lato

Attraver. pedonali: non necessari

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via Napoli

Scheda: 449S

Ubicazione: Castiglioncello

Descrizione: strada a senso unico

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, ma rivedendo il sistema dei parcheggi

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via F. Fellini

Scheda: 450S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada a senso unico, con presenza di auto in sosta sul lato nord

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, ma rivedendo il sistema dei parcheggi

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via L. Amendola

Scheda: 451S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada a senso unico: verso Cecina nel tratto tra via Martelli e via Fellini, verso Livorno nel tratto tra via Fellini e via Marconi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi adeguati su un lato, ma rivedendo il sistema dei parcheggi: dovrebbe essere tolto nel tratto da via Martelli a via Fellini

Attraver. pedonali: da realizzare almeno in corrispondenza degli incroci principali, con scivoli a raso ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante

Strade.int carr: da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Aurelia

Scheda: 452S

Ubicazione:

Castiglioncello

Descrizione:

strada di sorrimonto e collegamento, a doppio senso, con presenza di alberature di pini specie nel tratto di Portovecchio, con parcheggio auto in linea in alcuni tratti

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti con varie tipologie e larghezze, ma non continui su tutta la lunghezza; in particolare mancano in alcuni tratti nella zona di Portovecchio
Attraver. pedonali:	presenti, talvolta con scalini
Pavimentaz.:	pavimentazioni varie: asfalto, mattonelle in cemento, ecc
Strade.int carr:	presenti, talvolta con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata nei tratti mancanti (Portovecchio, porzioni di Caletta); da adeguare la larghezza almeno ad 1,50 metri nei tratti ove presenti (presso Piazza della Vittoria, di fronte al Quercetano, tratti di Caletta)
Attraver. pedonali:	da intensificare i passi a raso, e da realizzare opportuna segnaletica orizzontale e verticale anche per i passi pedonali esistenti
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme, con materiali intonati all'ambiente circostante
Strade.int carr:	da realizzare scivoli a raso in corrispondenza dei passi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via 2 Giugno

Scheda: 453S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada di accesso ai magazzini comunali, a doppio senso ed a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: in corso progettazione completa della viabilità nell'ambito del Piano Intergrato di Intervento 5 Strade

Attraver. pedonali:

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via delle Piscine

Scheda: 454S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

importante strada di collegamento tra la zona alta e quella bassa di R. Solvay; tutta a doppio senso, tranne la parte terminale all'innesto su via della Repubblica

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti solo a tratti, di larghezza e tipologia variabile

Attraver. pedonali: presenti ma non sempre segnalati

Pavimentaz.: presenza di pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da realizzare marciapiedi di larghezza adeguata almeno nel tratto della via prossimo alle abitazioni

Attraver. pedonali: da realizzare nei tratti ove necessario con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via Collodi

Scheda: 455S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico ma molto ampia, con parcheggio auto in linea su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: non presenti

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.:

Strade.int carr:

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: possibile la realizzazione di marciapiedi di larghezza adeguata almeno su un lato, togliendo il parcheggio

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via G. Amendola

Scheda: 456S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico non molto ampia; molto trafficata in quanto prossima all'Ufficio Tributi e zona Mercato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	marciapiedi presenti solo a tratti, di larghezza e tipologia variabile
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione marciapiedi in parte in mattonelle rigate di cemento ed in parte in asfalto
Strade.int carr:	presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da adeguare ed uniformare la larghezza dei marciapiedi esistenti
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona
Strade.int carr:	da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Piazza della Repubblica

Scheda: 457S

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

Piazza nella zona centrale della frazione, sulla quale lato mare si accede tramite passaggio a livello. Completamente occupata da viabilità carrabile e parcheggi

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti a tratti lungo i fronti dei fabbricati, di tipologie diverse
Attraver. pedonali:	presenti ma non sempre segnalati
Pavimentaz.:	presenza di pavimentazioni varie
Strade.int carr:	non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	da adeguare e riqualificare tutta la piazza nel complesso, prevedendo una viabilità pedonale adeguata su tutti i lati
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali che possano riqualificare la piazza
Strade.int carr:	

Note:

Grado di accessibilità: INADEGUATA



via Tito Speri

Scheda: 458S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di circolazione, molto ampia, con parcheggi laterali

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: marciapiedi presenti solo a tratti, di larghezza e tipologia variabile

Attraver. pedonali: presenti ma non sempre adeguati

Pavimentaz.: presenza di pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare ed uniformare la larghezza dei marciapiedi esistenti, realizzando i tratti mancanti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via C. Menotti

Scheda: 459S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso, che corre parallelamente ai binari ferroviari, e che da piazza della Repubblica arriva a via della Costituzione; presenza di parcheggio su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti lato fabbricati, di tipologie diverse

Attraver. pedonali: presenti ma non sempre adeguati

Pavimentaz.: presenza di pavimentazioni varie

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare ed uniformare la larghezza dei marciapiedi esistenti

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



via A. Sciesa

Scheda: 460S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico non molto ampia, con parcheggio in linea su un lato

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti marciapiedi su un lato, di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione in bitume

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da migliorare la tipologia di pavimentazione

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via I. Nievo

Scheda: 461S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada che da via della Rebubblica si attesta su via Lavagnini, con parcheggio su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti su ambo i lati, di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione in bitume

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da migliorare la tipologia di pavimentazione

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via della Repubblica

Scheda: 462S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico piuttosto stretta che dalla piazza omonima arriva a via Nievo; presenza di parcheggi su ambo i lati

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti ma di larghezza non adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: presenza di pavimentazioni varie

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: da adeguare la larghezza dei marciapiedi esistenti, regolamentando meglio i parcheggi

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr:

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



via C. Pisacane

Scheda: 463S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a senso unico, che da via Allende porta a via della Costituzione; su tale strada si trova il Palazzetto dello Sport

Foto:



STATO ATTUALE

- Marciapiedi:** marciapiedi presenti solo a tratti, di larghezza e tipologia variabile
- Attraver. pedonali:** presenti ma non sempre adeguati
- Pavimentaz.:** pavimentazione marciapiedi in parte in mattonelle rigate di cemento ed in parte in asfalto
- Strade.int carr:** presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

- Marciapiedi:** da adeguare ed uniformare la larghezza dei marciapiedi esistenti, realizzando i tratti mancanti
- Attraver. pedonali:** da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
- Pavimentaz.:** da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona
- Strade.int carr:** da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: **INADEGUATA**



Via S. Allende

Scheda: 464S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: una delle strade interne principali della frazione; a doppio senso, porta fino all'ingresso dello stabilimento Solvay. Carreggiata molto ampia e molto transitata

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti su ambo i lati di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: presenti con scivoli a raso adeguati

Pavimentaz.: pavimentazione in mattonelle di cemento

Strade.int carr: non presenti

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: già adeguati

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: ADEGUATA



via S. Lavagnini

Scheda: 465S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada a doppio senso di circolazione, di larghezza contenuta, compresa tra via Allende e via della Costituzione; presenza di parcheggio auto lungo strada

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti solo su un lato

Attraver. pedonali: ne esiste solo uno

Pavimentaz.: pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scalini

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati su un lato; nell'altro lato da valutare la realizzazione togliendo parcheggio auto e creando senso unico

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona

Strade.int carr: da realizzare con scivoli a raso in corrispondenza degli accessi privati

Note:

Grado di accessibilità: DA ADEGUARE QUASI PER INTERO



Via della Costituzione

Scheda: **466S**

Ubicazione:

Rosignano Solvay

Descrizione:

strada a doppio senso di circolazione, che unisce importanti strutture di interesse pubblico: Ufficio Postale, parco dello Sport, Piazza del Mercato. Carreggiata molto ampia.

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:

presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali:

non presenti

Pavimentaz.:

pavimentazione in asfalto, che necessita di manutenzione in quanto molto sconnessa

Strade.int carr:

presenti con scivoli a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:

già adeguati

Attraver. pedonali:

da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.:

già adeguata ma necessita di manutenzione

Strade.int carr:

già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



via C. Pavese

Scheda: **467S**

Ubicazione: Rosignano Solvay
Descrizione: strada a doppio senso, a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scivoli a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE



via Trilussa

Scheda: **468S**

Ubicazione: Rosignano Solvay
Descrizione: strada a doppio senso, a fondo chiuso

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi: presenti di larghezza adeguata

Attraver. pedonali: non presenti

Pavimentaz.: pavimentazione in asfalto

Strade.int carr: presenti con scivoli a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi: già adeguati

Attraver. pedonali: da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica

Pavimentaz.: già adeguata

Strade.int carr: già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: **DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE**



Via P.P. Pasolini

Scheda: 469S

Ubicazione: Rosignano Solvay

Descrizione: strada compresa tra via dell'artigianato e via delle Pescine, a doppio senso, molto ampia

Foto:



STATO ATTUALE

Marciapiedi:	presenti di larghezza adeguata
Attraver. pedonali:	non presenti
Pavimentaz.:	pavimentazione marciapiedi in parte in mattonelle rigate di cemento ed in parte in asfalto
Strade.int carr:	presenti con scivoli a raso

ADEGUAMENTI DA FARE

Marciapiedi:	già adeguati
Attraver. pedonali:	da realizzare con adeguati scivoli a raso e segnaletica
Pavimentaz.:	da realizzare pavimentazione uniforme dei marciapiedi, con materiali analoghi a quelli della zona
Strade.int carr:	già adeguati

Note:

Grado di accessibilità: DA MIGLIORARE SOLO IN PARTE